

... 45 SUR BARRIO EL TEJAR. BOGOTÁ D.C. ...
 ...mail.com



HOME SERVICE DE COLOMBIA SAS

SEDE PRINCIPAL. AV 1° DE MAYO # 51 D -45 SUR BARRIO EL TEJAR, BOGOTÁ D.C. Tels. 3144142419 - 6017116324 - 6017660611 E-mail: admhomeservice@gmail.com

FECHA DE COMPRA			FECHA DE RECEPCIÓN			FECHA DE ENTREGA			ORDEN DE SERVICIO	No. CALL CENTER
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
12	12	2025	05	02	2026				No. 351713	No. WO260200115
Nombre del Propietario (O de quien hace entrega) Fabian Refr						CC e NIT 0			Clase de Servicio GARANTIA	
Dirección Base Aérea CACOM-2, ubicada en el kilómetro 7 de la vía Villavicencio - PUERTO LOPEZ META						Teléfono 3116632347 - 3225168995				
Información del bien AIRE ACONDICIONADO						Marca/Fabricante MIDEA				
Modelo MOV-60CN1-N-CO						No. de Serie				
Falla reportada por el cliente LA UNIDAD NO PUEDE INICIAR										
Diagnóstico técnico REVISION (VALIDAR FALLAS CON L. TÉCNICO DURANTE LA VISITA EN DOMICILIO Y TOMAR FOTO DE LOS SERIALES DE LAS DOS UNIDADES) Motor ventilador elta se - Probu Bando e address e Condu Motor Ventilador. Plak 701226 David Mesa										
Hora Inicio			Hora Fin			Firma				
REPUESTO # PARTE			DESCRIPCIÓN			CANT.		No. FACTURA		
Observaciones: ORDEN MIDEA.MCOWO260200115// VALIDAR GARANTIA,SERIALES, MODELO, FECHA DE COMPRA, DIAGNOSTICO, EVIDENCIAS, FOTO DE REPUESTO Y DILIGENCIAR ORDEN MIDEA						FIRMA ENTREGA			FIRMA RECIBIDO A SATISFACCION	

MIDEA DAEWOO

ORDEN DE SERVICIO						
No ASP: S4070840			NUMERO ORDEN: MCOWO260200115			
INFORMACION DEL CLIENTE						
NOMBRE	Fabian Refr					
DIRECCION	Colombia PUERTO LOPEZ META Base Aérea CACOM-2, ubicada en el kilómetro 7 de la vía Villavicencio - Puerto López.					
CIUDAD	PUERTO LOPEZ		STATE	META		
CODIGO POSTAL			PHONE	57 3116632347		
EMAIL						
INFORMACION DEL PRODUCTO						
CATEGORIA (S) DEL PRODUCTO:			Outdoor Unit of Split Duct Skylight			
MODELO (S):		MOV-60CN1-N-CO@92023016Z00401				
NUMERO (S) DE SERIE						
COMPRADO A		FRIOMASTER				
FECHA DE COMPRA		2025-12-12		DENTRO DE GARANTIA	YES NO	
FECHA INSTALACION				X		
PROYECTO						
NOMBRE DEL INSTALADOR						
NOTAS/PROBLEMA REPORTADO POR EL CLIENTE						
CODIGO	SINTOMAS					
	Unit Can Not Start Motor Ventilador de la Condensadora dañado					
CODIGO	CAUSA					
CODIGO	SOLUCION					
	Cambiar Motor Ventilador del Compresor. "Unidad externa" Se realizó cambio de Motor Ventilador del Compresor. Se Probaron Probeta y Quebró funcionando ok					
SE REQUIEREN REFACCIONES			YES	NO		
REFACCIONES REQUERIDAS						
FIRMA DEL CLIENTE				FECHA	70/2/16	
COSTO SERVICIO	MO MENOR	MO MAYOR	SERVICIO	SERVICIO FORANEO	DISTANCIA (KMS)	COSTO
	TOTAL					
CENTRO DE SERVICIO			MIDEA MEXICO			
TECNICO/FIRMA				COORDINADOR DE SERVICIO		