	INFORME DE ALERTA TEMPRANA FO10	13/05/2021 Versi·n 04 Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CASO			
Fecha y Hora Reporte:	2021-07-04 16:29:00	Ciudad:	ANSERMA - CALDAS
Fecha y Hora Evento:	2021-07-04 16:36:00	Zona Operación:	ZONA 3
Cliente:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE A	Escenario del Evento:	Area Interna
Proyecto:	RAMA JUDICIAL ANSERMA	Cedula reporta:	1053765206
Nit:	800165850-4	Nombre quien reporta:	HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO
Puesto:	ANSERMA-RAMA JUCIDICIAL PALACIO DE JUS	Contacto cliente (Opcional):	Rama judicial
Latitud / Longitud (LN - LW):	5.233283--75.786487	Email contacto:	

ALERTA TEMPRANA			
Accesos inadecuados (Personas y vehículos)		Fallas tecnológicas (Control de accesos, equipos de rondas…)	
Actividades que ponen en peligro la vida de la fauna		Ausencia, mala condiciones o mal uso de EPP de colaboradores Seracis.	
Acto o comportamiento Inseguro		Ausencia, mala condiciones o mal uso de EPP de Obreros, Visitantes, otros.	
Evento ambiental: incendio, mal almacenamiento de sustancias contaminantes.		Falta o señalización inadecuada	
Amenazas		Movimiento de tierra	
Cerramiento Inadecuado		Incidente de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Corte de Suminsitros (agua - electricidad - gas - internet)		Material Expuesto (Acopios inadecuados)	
Crecimiento de fuentes hídricas que puedan generar inundaciones		Oportunidades	X
Condición Insegura de Seguridad y Salud en el Trabajo		Orden Público (Seguridad Pública)	
Alerta temprana canino		Personal sospechoso	
Fallas en alarmas		Problemas o carencia de iluminación	
Fallas CCTV		Puertas y/o ventanas sin asegurar	
Fallas estructurales o del terreno		Tuberías en mal estado (oxidadas,deteriorada, mal instaladas)	

Descripción de los Hechos (qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué?)

Riesgos asociados que se materializan:	¿Usted ya reportó esta alerta con anterioridad?
Incendio	Si ☐ No ☒

Teniendo en cuenta la cantidad de papel que se maneja dentro del palacio,adicional a ello las acometidas eléctricas instaladas en el edificio, esto podría darse para un conato de incendio, notando que el guarda de seguridad no cuenta con e extintor a la mano,ya que los que hay están dentro de las oficinas y bajo llave,es recomendable que el vigilante cuente con tan solo uno SOLKAFLAM,para tener mayor seguridad de una pronta relación

Acciones emprendidas: (Denuncia, registro fotográfico, testigos, versiones tomadas, otras.)	Responsable	Fecha
1. Acompañamiento al cliente	1. Cliente	2021-07-04
2. Reporte a central y coordinador	2. Cliente	
3.	3.	

Firma representante Seracis