

La empresa ALFA AM SAS mediante correo electrónico de fechas 20/11/2023, 14/08/2023, 23/12/2022 adjunto informe actualizado de mantenimientos a las ambulancias de la ordende compra 78605

PLACA	FECHA CIERRE	CAUSA	ACCION	ESTADO	PQRS	CLIENTE
JQV234	2023-06-08	Intermitencias en las luces internas	El fusible estaba suelto así que se descargó el vehículo. Falta de mantenimiento rutinario.	Cerrado	PQRS-0551	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Anclaje con golpe condutente	Se señaló el anclaje y se deja operativo.	Cerrado	PQRS-0691	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Cambio de la tabla camilla larga por mal uso.	Se cambio y se explico que no es garantía	Cerrado	PQRS-0691	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Chapa lateral molestando.	Se arreglo la chapa	Cerrado	PQRS-0692	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Chapa lateral se el cayo el tambor, vandalizado.	Se arreglo la chapa	Cerrado	PQRS-0691	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Chapa trasera no asegura	Se cambio la chapa trasera	Cerrado	PQRS-0691	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Cinta roja de los avisos se daño. Colisión.	Se cambio la cinta	Cerrado	PQRS-0692	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		En la transferencia hace chispa. Instalación eléctrica no autorizada.	Se cambio la transferencia	Cerrado	PQRS-0691	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Falla electrica. Instalación eléctrica no autorizada.	Se cambio el inversor	Cerrado	PQRS-0692	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Ingresa agua por la ventana comunicacion	Se siko la ventana	Cerrado	PQRS-0691	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Luz blanca de la baliza	Se procede a revisar la baliza	Cerrado	PQRS-0872	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Megáfono en corto. Golpe.	Se arreglo el megáfono	Cerrado	PQRS-0692	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Rompieron los botones de las puertas mueble interior.	Se procede a cambiar los topes	Cerrado	PQRS-0872	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-13	Grietas en fibra	Se procede arreglo	Cerrado	PQRS-0944	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Topo en mal estado, golpe.	Se procede al cambio de topo	Cerrado	PQRS-0944	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
JQV233	2023-09-12	Fundida una luz roja	Se procede a cambiar la luz	Cerrado	PQRS-0723	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Suena el inversor	Se procede a cambiar el inversor	Cerrado	PQRS-0723	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-13	el picaporte	Se procede a pintar el picaporte	Cerrado	PQRS-0962	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
			Se procede a soldar el picaporte	Cerrado	PQRS-0962	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Pito de reversa no suena	Se procede a rev el pito	Cerrado	PQRS-0962	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-14	El pito no funciona	Se procede a cambiar el pito de reversa	Cerrado	PQRS-1018	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
JQV235	2023-07-17	Camilla molesta	Se procede a revisar la camilla	Cerrado	PQRS-0959	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Canaleta led caída	Se procede arreglar la canaleta	Cerrado	PQRS-0959	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Chapa trasera dura	Se ajusto la chapa trasera	Cerrado	PQRS-0695	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fundida luz blanca	se cambio la luz blanca	Cerrado	PQRS-0865	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
			Se procede a cambiar la luz	Cerrado	PQRS-0959	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
			Se procede a programar las otras 3 luces	Cerrado	PQRS-0959	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Las luces parpadean	Se procede a revisar el sistema eléctrico	Cerrado	PQRS-0991	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Puerta de oxigeno dura	Se procede arreglar la puerta	Cerrado	PQRS-0959	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Revisar anclaje	Se procede a revisar el anclaje	Cerrado	PQRS-0865	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-10-09	Fundió una luz blanca	Se procede a cambiar una luz blanca	Cerrado	PQRS-1069	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
JQV201	2023-09-13	El conductor indica problemas con el control di	Se procede a validar	Cerrado	PQRS-0958	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		El topo en mal estado	Se procede arreglar el topo de puerta	Cerrado	PQRS-0958	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fallas en las puntillas	Se procede a revisar la puntillas	Cerrado	PQRS-0958	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
JQV254	2023-09-12	Aviso de AMBULANCIA, lo solicitan con otras especificaciones	Se cambio el aviso	Cerrado	PQRS-0690	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		El A/A del habitáculo no funciona	Se atendió en bogota	Cerrado	PQRS-0689	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fundida una luz roja	Se cambio la luz roja	Cerrado	PQRS-0690	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		No funciona la cámara de reversa	Se envío al proveedor	Cerrado	PQRS-0689	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-13	El topo de puerta esta en mal estado	Se procede arreglar el topo	Cerrado	PQRS-1017	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fundida una luz roja	Se procede a cambiar las 8 luces laterales	Cerrado	PQRS-1017	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS771	2023-06-06	Fundida luz blanca	Se procede a cambiar la luz	Cerrado	PQRS-0873	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		No funciona sistema sonoro	Se procede a revisar el sistema sonoro	Cerrado	PQRS-0873	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Fundida una luz blanca	Se cambio la luz	Cerrado	PQRS-0708	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		No enciende nada de la ambulancia	Se cambio la Tarjeta	Cerrado	PQRS-0708	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Se fue sin atril la camilla	Se instalo el atril	Cerrado	PQRS-0887	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-13	Problemas en las chapas	Se procede a revisar las chapas	Cerrado	PQRS-1011	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	(en blanco)	Fallas en el topo de puerta	Se procede a cambiar el topo de puerta	Nuevo	PQRS-1109	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS772	2023-09-12	Se fue sin atril la camilla	Se Instalo el atril	Cerrado	PQRS-0886	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-14	Fundida una luz roja	Se procede a cambiar la luz	Cerrado	PQRS-1029	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS774	2023-03-07	Fundida una luz roja/blanco	Se atendió y se cambio la luz	Cerrado	PQRS-0606	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Fallas en el aire acondicionado	Se agencio la cita con Airca y quedo listo	Cerrado	PQRS-0766	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Se partió la base del atril	Se procede arreglar la base del atril	Cerrado	PQRS-0766	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-13	Picaporte suelto	Se procede a pintar el picaporte	Cerrado	PQRS-0967	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS788	2023-06-06	Fundida luz roja	Se cambia la luz	Cerrado	PQRS-0853	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Problemas con la camilla	Se arreglo la camilla	Cerrado	PQRS-0853	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS790	2023-03-07	Dejo de funcionar todo	Falto el fusible de la cabina y la conexión de la batería	Cerrado	PQRS-0593	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Mantenimiento de chapas	Se revisan las chapas	Cerrado	PQRS-0885	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Revisar camilla	Se revisa camilla	Cerrado	PQRS-0885	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Revisar minio barra presenta intermitencia	Se procede a revisar	Cerrado	PQRS-0885	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Topo de puerta en mal estado	Se cambia el topo de puerta	Cerrado	PQRS-0885	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-10-12	Presenta fallas en control de cabina	Se procede a revisar control de cabina	Cerrado	PQRS-1106	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Se evidencia grieta en donde va el velcro que sujeta la tabla camilla	Se procede a realizar ajuste de fibra	Cerrado	PQRS-1106	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS770	2023-09-11	Reporta que la puerta trasera esta pelada a causa de que esta rozando con el alfajor	Se procede a realizar ajustes puerta trasera	Cerrado	PQRS-1060	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS789	2023-05-03	Arreglo de camilla	Se procede a arreglar la camilla	Cerrado	PQRS-0879	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Esta sin sikar la capota	Se procede a sikar el techo	Cerrado	PQRS-0879	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-07-17	Arreglo de fibra y pintura stop	Se procede arreglar fibra y pintura	Cerrado	PQRS-0947	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Cuando llego a planta informaron sobre inconvenientes con las chapas	Se procede hacer mantenimiento a las chapas	Cerrado	PQRS-0947	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

		Cuando llego a planta se noto que la baliza no prendia completa	Se procede a revisar la baliza	Cerrado	PQRS-0947	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fundida 4 luces blanca y 3 rojas	Se procede a revisar	Cerrado	PQRS-0947	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Presenta grieta en sarcófago	Se procede a realizar ajuste pintura en grieta cajón sarcófago	Cerrado	PQRS-1042	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-10-03	Fallas en las baterías	Se procede a revisar	Cerrado	PQRS-1091	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Tubi pasamanos, topes de rodillo	Se procede hacer ajuste	Cerrado	PQRS-1091	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS773	2023-05-03	Problemas en la camilla	Se revisa la camilla	Cerrado	PQRS-0878	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Problemas en las baterías	Se procede a revisar las baterías	Cerrado	PQRS-0878	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-07-17	El furgón se queda sin energía	Se procede a revisar sistema eléctrico	Cerrado	PQRS-0990	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fallas en el mini control	Se cambio el mino control	Cerrado	PQRS-0681	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Se evidencia falla en luces internas y externas	Se realiza revisión eléctrica y masas	Cerrado	PQRS-1050	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-10-12	Presenta falla cuando prenden la sirena	Se procede a revisar caja de tonos y control de cabina	Cerrado	PQRS-1105	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Se evidencia gancho del tope de puerta trasera caído	Se procede a colocar el gancho del tope de la puerta trasera	Cerrado	PQRS-1105	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS776	2023-05-03	Fallas en las baterías, el inversor empieza a molestar	Se reviso y se arreglo	Cerrado	PQRS-0868	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	En mal estado el tope de puerta	Se procede a cambiar el tope	Cerrado	PQRS-0912	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Exploradoras no prende	Se procede a revisar las exploradoras	Cerrado	PQRS-0912	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-10-09	Baterías molestan	Se procede a revisar baterías	Cerrado	PQRS-1076	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Pasamano se solto	Se procede ajustar el pasamanos	Cerrado	PQRS-1076	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS775	2023-05-03	Problemas con la puerta de oxigeno	Se arreglo la puerta de oxigeno	Cerrado	PQRS-0859	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		problemas en el anclaje	Se arreglo el anclaje	Cerrado	PQRS-0859	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS763	2023-03-07	En la revisión en planta, se noto que se fue con el techo sin sikar	Se siko el techo	Cerrado	PQRS-0594	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Problemas con el Gollete	Se arreglo el gollete	Cerrado	PQRS-0594	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-07-17	Chapas duras	Se procede hacer mantenimiento	Cerrado	PQRS-0998	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Led de la baliza no prende	Se procede a revisar el led	Cerrado	PQRS-0998	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-25	No prende la exploradora	Se procede a cambiar la exploradora	Cerrado	PQRS-1027	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS764	2023-09-13	Fundida una luz roja	Se procede a cambiar la luz	Cerrado	PQRS-0935	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Problemas en el gollete	Se procede a revisar el gollete	Cerrado	PQRS-0935	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS761	2023-04-05	Fallas en el inversor	Se cambia el inversor	Cerrado	PQRS-0851	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Ingreso de agua por el oxigeno	Se reviso y se arreglo	Cerrado	PQRS-0851	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-05-03	Fallas en las tomas	Se reviso y todo funciono en perfecto estado	Cerrado	PQRS-0867	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Tome en mal estado	Se cambio el tope	Cerrado	PQRS-0867	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-12	Fallas en el mini control	Se cambio el mini control	Cerrado	PQRS-0678	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Se les entrego material para utilizar la red urbana	Se le entrego estos insumos	Cerrado	PQRS-0867	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
LIS762	2023-07-17	Problemas en el gollete	Se revisa el gollete	Cerrado	PQRS-0996	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Sienten que el cajon se mueve	Se reviso los tornillos de aseguramiento	Cerrado	PQRS-0996	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
JQV287	2023-05-03	Soporte bala de oxigeno	Se ajusta el soporte	Cerrado	PQRS-0870	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
	2023-09-19	Falla en pito de reversa	Se procede a cambiar el pito de reversa	Cerrado	PQRS-1070	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
		Fallas en las puertas	Se procede hacer mantenimiento de las puertas	Cerrado	PQRS-1070	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
JQV288	2023-06-15	Tope de puerta en mal estado	Cambiar tope de puerta	Cerrado	PQRS-0863	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD