

A PHP Error was encountered
 Severity: Notice
 Message: Undefined variable: id_documento
 Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
 Line Number: 33



ACTA DE ENTREGA O.T N° 77875
Auto Servicio Mecánico SAS
 900.355.181-3
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429
 contabilidad@autoserviciomecanico.com

Fecha: 2025-02-07 09:22:53

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 77875

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción. En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo: FORD / Fiesta, Identificado con placas y sigla: ODS818, con lectura de Kms: 218874, que ingresó el día

Asignado a: Pablo Espino OT Entidad: Ministerio Educativo

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Canti	Vobc
BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	Vobc
CAMBIO BOMBILLO COCUYO	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO BASE AMORTIGUADOR	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.0	<input type="checkbox"/>
SERVICIO SCANNER	1.0	<input type="checkbox"/>
ARREGLO TAPIZADO SILLA CONDUCTOR	1.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 15616085

*El Vehículo de
 Recibiré Limpio*

Jefe de Taller

Firma, Sello

A PHP Error was encountered
 Severity: Notice
 Message: Undefined variable: botones_firma
 Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
 Line Number: 94

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura :
 Fecha Prometido :
 Abonos la Orden: 0

Factura AME 17096
 \$4913240 F

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: id_documento

Filename: preliquidacion/acta_entrega.php

Line Number: 33



ACTA DE ENTREGA O.T N° 77892
Auto Servicio Mecánico SAS
 900.355.181-3
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429
 contabilidad@autoserviciomecanico.com

Fecha: 2025-02-07 09:23:51

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 77892

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo: FORD / Fiesta, identificado con placas y sigla: ODS 319 / con lectura de Kms: 179428, que ingresó el día

Asignado a: [Signature] OT Entidad: Ministerio Educativo

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant	VoBo
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>
AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
BUJIA MOTOR - UNIDAD	4.00	<input type="checkbox"/>
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>
BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	4.00	<input type="checkbox"/>
JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
BATERIA - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
ANTISULFATANTES	1.00	<input type="checkbox"/>
BANDAS FRENOS - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	2.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO RETEN POLEA REPARTICION	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO PASTILLAS FRENOS	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	2.0	<input type="checkbox"/>
SINCRONIZACION	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO BATERIA	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO BANDAS DE FRENO	1.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
ARREGLO TAPIZADO SILLA CONDUCTOR - 1	1.0	<input type="checkbox"/>
RECTIFICAR ROSCA ALTERNADOR	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 15646685

Jefe de Taller

El Jefe de Taller recibe tiempo

A PHP Error was encountered
 Severity: Notice
 Message: Undefined variable: id_documento
 Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
 Line Number: 33



ACTA DE ENTREGA O.T N° 77661
Auto Servicio Mecánico SAS
 900.355.181-3
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429
 contabilidad@autoserviciomecanico.com

Fecha: 2025-01-21 14:31:43

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 77661

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : FORD / Fiesta , identificado con placas y sigla : ODS820 / con lectura de Kms: 180485, que ingresó el día

Asignado a : Eduises Madero M OT Entidad: Ministerio de Educación - 139705

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant	VoBo
HP / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
HP - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>
PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR - CUARTO	5.00	<input type="checkbox"/>
HP / FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
BATERIA - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>
PLUMILLAS - JUEGO	1.00	<input type="checkbox"/>
ABRAZADERAS GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	4.00	<input type="checkbox"/>
LIQUIDO DE FRENO X PINTA - UNIDAD	2.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERAS	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO ACEITE	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO BATERIA	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO PLUMILLAS	1.0	<input type="checkbox"/>
HP / ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
ARREGLO SENTADERO SILLA CONDUCTOR	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe:

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

Firma, Sello

Resiva del vehículo Limpieza

3057094

A PHP Error was encountered
 Severity: Notice
 Message: Undefined variable: botones_firma