

**PLACA SENA: 95215070**

**CAMIONETA MAZDA OXV202**

**CUENTADANTE: CARMEN JULIA ZAPATA SAN JUAN**

<b>Aplica</b>	<b>Fuente</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observación</b>
Si.	Externa	Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad a largo plazo, los cuales están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que opera la entidad.	SON VEHICULOS CON 13 AÑOS DE USO, CON COSTO DE MANTENIMIENTO ALTOS, TECNOLOGIA EN UN CORTO TIEMPO OBSOLETA.
Si.	Externa	Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.	EL COSTO DE MANTENIMIENTO SUPERA EL VALOR DE UN EQUIPO NUEVO
Si.	Internas	Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo.	SI, POR EL DESGASTE DE SUS AÑOS DE SERVICIO, PRESENTA DAÑOS CONTINUAMENTE.
Si.	Internas	Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en el grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar el activo, los cuales afectarán desfavorablemente la entidad a largo plazo. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, los planes de discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer el activo antes de la fecha prevista y el cambio de la vida útil de un activo de indefinida a finita.	SI, PORQUE YA NO PRESTA EL SERVICIO EFICIENTE QUE PRESTABA CUANDO ESTABA EN BUENAS CONDICIONES
No	Internas	Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de funcionamiento, salvo que exista evidencia objetiva de que se reanudará la construcción en el futuro próximo.	SE EVIDENCIA ALTOS COSTO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION.
Si.	Internas	Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la capacidad del activo para suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la esperada.	Activar Windows: Ve a Configuración pa