



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

Bogotá D.C., 1 y 8 de abril de 2025

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION-2025 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)".

- 1. OBJETO:** "ADQUISICION DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)".

1.1. ANTECEDENTES

1.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

El Ejército Nacional – División de Aviación – Central Administrativa y Contable de Aviación, conforme al plan de necesidades, establece que existen antecedentes contractuales con características técnicas similares a las del presente proceso, en vigencias anteriores, así:

| No. CONTRATO | OBJETO | VALOR EN PESOS | % DE EJECUCIÓN | ESTADO | EMPRESA |
|------------------------|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| 355-CENACAVIACION-2018 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAOEA UBICADO EN TOLEMAIDA PARTIDAS FIJAS". | \$3.590.316,00 | 100% | Acta de liquidación 005360-2021 | TALLERES CARSONI S.A.S |
| 228-CENACAVIACION-2019 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENACAVIACIÓN, VIGENCIA 2019 | \$206.039.126,00 | 100% | Acta de liquidación 005913-2021 | HYUNDAUTOS S.A.S |
| 174-CENACAVIACION-2020 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DAVAA, BRIAV32, BRIAV33, CENAC, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, ESAVE Y BAOEA" VIGENCIA 2020 | \$101.993.672,00 | 100% | Acta de liquidación 086324-2021 | C&C LA UNION TEMPORAL |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



| No. CONTRATO | OBJETO | VALOR EN PESOS | % DE EJECUCIÓN | ESTADO | EMPRESA |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| OC67745-2021 | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" | \$31.101.170,23 | 100% | Acta de liquidación 084904-2021 | AUTOINVERSIONES COLOMBIA |
| OC69556-2021 | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" | \$19.220.950,00 | 100% | Acta de liquidación 087356-2021 | AUTOINVERSIONES COLOMBIA |
| OC69557-2021 | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" | \$3.772.986,00 | 100% | Acta de liquidación 082864-2021 | AUTOCARS |
| OC69558-2021 | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" | \$13.234.918,00 | 100% | Acta de liquidación 083654-2021 | MORARCI GROUP |

| Nº CONTRATO | OBJETO | VALOR EN PESOS | % DE EJECUCIÓN | ESTADO | EMPRESA |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| OC69559-2021 | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" | \$60.466.831,00 | 100% | Acta de liquidación 083697 | INVERSIONES EL NORTE |
| OC 112221-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$16.737.981,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | INVERSIONES EL NORTE |
| OC 112227-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$14.653.354,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MORARCI GROUP SA |
| OC 112228-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$6.579.330,99 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AUTOCARS INGENIERIA SAS |
| OC 112231-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$2.031.623,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MORARCI GROUP SA |
| OC 112232-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$1.344.864,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MOTO MUNDIAL |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC6310-1

| No. CONTRATO | OBJETO | VALOR EN PESOS | % DE EJECUCIÓN | ESTADO | EMPRESA |
|----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| OC 112233-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$987.478,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MOTO MUNDIAL |
| OC 112234-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$60.824.463,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MORARCI GROUP SA |
| OC 112235-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$7.713.464,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MORARCI GROUP SA |
| OC 112236-2023 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$13.759.738,02 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | HYUNDAUTOS SAS |
| OC 128466-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$16.357.907,64 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | HYUNDAUTOS SAS |
| OC 128467-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$1.487.088,14 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MOTO MUNDIAL |
| OC 128468-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$3.083.961,00 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MOTO MUNDIAL |
| OC 128469-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$11.073.844,57 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AUTOCARS INGENIERIA SAS |
| OC 128470-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$29.650.611,52 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MORARCI GROUP SA |
| OC 128471-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$55.480.016,54 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AUTOINVERCOL SA |
| OC 128472-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$39.855.415,54 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AUTOINVERCOL SA |
| OC 128473-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$14.171.761,12 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AUTOINVERCOL SA |
| OC 128474-2024 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS | \$3.343.234,91 | 100% | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | HYUNDAUTOS SAS |

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación analiza la necesidad propia y del Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación (BASPA25) y del Batallón de Operaciones Especiales de Aviación (BAOEA), respecto al requerimiento del suministro e instalación de repuestos, así como los servicios de mantenimiento preventivo-correctivo y realización de las revisiones Técnico Mecánicas a los treinta y siete (37) vehículos en calidad de servicio de todo el parque automotor adscrito a la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Esta necesidad ha sido revistada por el Jefe de la Sección de Transportes, Oficial de Administración - Logística y el señor Ejecutivo y Segundo Comandante de cada Batallón en mención; quienes determinan el tipo de requerimiento presentado por los vehículos en mención y las prioridades de la sección, las cuales, son organizadas mediante un cronograma proyectado de mantenimiento, disponiendo los latentes imprevistos que pudiesen desarrollar en el uso diario y en pro del cumplimiento de la misión institucional.

El parque automotor, objeto del presente proceso es:

ESPACIO EN BLANCO

| No | UNIDAD | PLACA CIVIL | PLACA MILITAR | CODIGO FASECOLDA | VEHICULO | MODELO | RUBRO EQUIPO DE TRANSPORTE | RUBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | RUBRO OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | UBICACIÓN | MARCA | TIPOLOGIA | OBSERVACIÓN |
|----------------|---------|-------------|---------------|------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1 | BAAAS | QVT092 | C09072 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2009 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 2 | BAAAS | DIW886 | A12802 | 3207009 | Ambulancia (EJC) | 2012 | \$ 1.348.436,00 | \$ 510.116,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 3 | BAAAS | KGF388 | H12010 | 3207009 | Microbús (EJC) | 2012 | \$ 2.666.062,00 | \$ 1.045.555,00 | \$ 536.364,00 | BOGOTÁ | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 4 | BAAAS | KGF396 | H12008 | 3207009 | Microbús (EJC) | 2012 | \$ 2.666.062,00 | \$ 1.045.555,00 | \$ 536.364,00 | BOGOTÁ | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 5 | BAAAS | KGF399 | H12007 | 3207009 | Microbús (EJC) | 2012 | \$ 2.666.062,00 | \$ 1.045.555,00 | \$ 536.364,00 | BOGOTÁ | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 6 | BAAAS | DIY970 | C13994 | 9008172 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | TOYOTA | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 7 | BAAAS | DIY972 | C13996 | 9008172 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | TOYOTA | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 8 | BAAAS | DIY973 | C13997 | 9008172 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | TOYOTA | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 9 | BAAAS | EAN034 | C15049 | 8006033 | Camioneta (EJC) | 2015 | \$ 2.054.860,00 | \$ 637.665,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | RENAULT | UTILITARIO DEPORTIVO 4X2 | NINGUNA |
| 10 | BAAAS | KGF387 | H12006 | 3207009 | Microbús (EJC) | 2012 | \$ 2.666.062,00 | \$ 1.045.555,00 | \$ 536.364,00 | BOGOTÁ | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 11 | BAAAS | RIH071 | C09147 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2009 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 12 | BAAAS | DIY971 | C13995 | 9008172 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | TOYOTA | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 13 | BAAAS | DOE315 | C10517 | 8806002 | Camper (EJC) | 2010 | \$ 2.844.813,00 | \$ 731.935,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 14 | BAAAS | GXV488 | C20017 | 8006051 | Camioneta (EJC) | 2020 | \$ 2.054.860,00 | \$ 637.665,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | RENAULT | UTILITARIO DEPORTIVO 4X2 | NINGUNA |
| 15 | BAAAS | DIY968 | C13991 | 9008172 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | TOYOTA | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 16 | BAAAS | DIY969 | C13993 | 9008172 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | TOYOTA | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 17 | BAAAS | ZJN233 | C07120 | 1621031 | Camioneta (EJC) | 2007 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 18 | BAAAS | MRY070 | C09094 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2009 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 19 | BAAAS | NNF551 | C09414 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2009 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 20 | BAAAS | DIW883 | C13704 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 21 | BAAAS | IXA906 | C13561 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 22 | BAAAS | DIW881 | C13570 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 23 | BAAAS | CEW051 | C06121 | 1621031 | Camioneta (EJC) | 2006 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 24 | BAAAS | EAN063 | C15034 | 8006033 | Camioneta (EJC) | 2015 | \$ 2.054.860,00 | \$ 637.665,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | RENAULT | UTILITARIO DEPORTIVO 4X2 | NINGUNA |
| 25 | BAAAS | BCW03G | F22294 | 3417173 | Motocicleta (EJC) | 2022 | \$ 725.033,00 | \$ 314.830,00 | \$ 233.529,00 | BOGOTÁ | HONDA | MOTO | NINGUNA |
| 26 | BAAAS | CHV66C | F13053 | 8817058 | Motocicleta (EJC) | 2013 | \$ 1.114.891,00 | \$ 478.457,00 | \$ 233.529,00 | BOGOTÁ | SUZUKI | MOTO | NINGUNA |
| 27 | BAAAS | DIW880 | C13567 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 28 | BAAAS | ABU892 | D10785 | 1608012 | Camper (EJC) | 2010 | \$ 2.844.813,00 | \$ 731.935,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | CHEVROLET | UTILITARIO DEPORTIVO 4X4 | NINGUNA |
| 29 | BAAAS | KGF400 | H12005 | 3207009 | Microbús (EJC) | 2012 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | BOGOTÁ | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 30 | BASPA25 | NO TIENE | A12803 | 3207009 | Ambulancia (EJC) | 2012 | \$ 1.348.436,00 | \$ 510.116,00 | \$ | TOLEMAIDA | HYUNDAI | VAN | SIN PLACA CIVIL |
| 31 | BASPA25 | DIW878 | C13568 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2013 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | TOLEMAIDA | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 32 | BASPA25 | GAU039 | Y15894 | 1621092 | Camión de Bomberos (EJC) | 2015 | \$ 2.054.860,00 | \$ 637.665,00 | \$ 350.125,00 | TOLEMAIDA | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 33 | BASPA25 | KGF397 | H12011 | 3207009 | Microbús (EJC) | 2012 | \$ 2.666.062,00 | \$ 1.034.144,00 | \$ 536.364,00 | TOLEMAIDA | HYUNDAI | VAN | NINGUNA |
| 34 | BASPA25 | HCI130 | C09405 | 1621083 | Camioneta (EJC) | 2009 | \$ 3.161.735,00 | \$ 1.034.144,00 | \$ 350.125,00 | TOLEMAIDA | CHEVROLET | PICKUP | NINGUNA |
| 35 | BASPA25 | NDC856 | C14119 | 5621023 | Camioneta (EJC) | 2014 | \$ 2.054.860,00 | \$ 637.665,00 | \$ 350.125,00 | TOLEMAIDA | MAZDA | PICKUP | NINGUNA |
| 36 | BASPA25 | RIH017 | C07001 | 5621009 | Camioneta (EJC) | 2007 | \$ 3.161.735,00 | \$ 959.129,00 | \$ 350.125,00 | TOLEMAIDA | MAZDA | PICKUP | NINGUNA |
| 37 | BAOEA | OLN956 | C20005 | 8006051 | CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE | 2020 | \$ 2.054.856,00 | \$ 637.668,00 | \$ 350.125,00 | TOLEMAIDA | RENAULT | UTILITARIO DEPORTIVO 4X2 | NINGUNA |
| TOTALES | | | | | | | \$ 99.120.588,00 | \$ 31.577.341,00 | \$ 13.302.503,00 | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC6310-1

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)´.

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004382 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977120 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004383 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977121 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004384 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977122 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004385 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977123 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004386 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977124 CAMIONETA DIY973 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004387 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977125. | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1 | 4912996 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1575841 | 2920-99-973-3432 |
| 2 | 4912912 | AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1110188 | 5340-00-003-3821 |
| 3 | 4912912 | AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1536189 | 3040-00-001-2766 |
| 4 | 4912996 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1518310 | 5930-00-135-4260 |
| 5 | 4912996 | AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1261517 | 2930-00-215-5151 |
| 6 | 4912996 | AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174207 | 1754031 | 6240-15-142-1687 |
| 7 | 4912996 | BALASTRO BOMBILLO XENON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1604186 | 6240-15-142-1687 |
| 8 | 4912996 | BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174205 | 1558847 | 6240-01-457-3715 |
| 9 | 4912996 | BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1750041 | 6240-15-142-1687 |
| 10 | 4912996 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151510 | 1641743 | NO TIENE |
| 11 | 4912932 | BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1542336 | 5940-01-070-8994 |
| 12 | 4912996 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171724 | 1028207 | 2530-99-174-5706 |
| 13 | 4912996 | BOMBA HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1733252 | 2520-00-001-3530 |
| 14 | 4912996 | BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1612098 | 4330-01-494-9273 |
| 15 | 4912996 | BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1481224 | 2815-27-023-0958 |
| 16 | 4912996 | BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1584758 | 4310-00-003-0071 |
| 17 | 4912996 | BOMBILLO HALÓGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1450069 | 4330-00-185-2988 |
| 18 | 4912996 | BOMBILLO STOP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1483113 | 2910-00-875-9436 |
| 19 | 4912996 | BOMBILLO XENON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1459678 | 1680-99-287-3009 |
| 20 | 4912996 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1444531 | 6730-00-113-3030 |
| 21 | 4912996 | BOOSTER DE FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1545655 | 4720-00-226-8587 |
| 22 | 4912996 | BORNES BATERIAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31133702 | 1712358 | 4720-01-602-5368 |
| 23 | 4912996 | BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1566260 | 1560-00-014-6154 |
| 24 | 4912998 | BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 6610-00-049-6326 |
| 25 | 4912931 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 6350-00-010-0515 |
| 26 | 4912920 | BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1653070 | 1620-00-348-2101 |
| 27 | 4912920 | CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1087679 | 5840-00-007-4241 |
| 28 | 4912996 | CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1604252 | 3110-00-569-2982 |
| 29 | 4923115 | CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1699880 | 2815-99-534-9768 |
| 30 | 4912932 | CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1520586 | 2530-01-238-1596 |
| 31 | 4912932 | CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072083 | 1710-01-311-8544 |
| 32 | 4923103 | CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1366394 | 2910-00-022-3458 |
| 33 | 4912931 | CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604191 | 2815-99-534-9768 |
| 34 | 4912996 | CATALIZADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1610664 | 6610-00-049-6326 |
| 35 | 4912996 | CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1072228 | 5365-00-439-6293 |
| 36 | 4912996 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171710 | 1261562 | 4470-01-147-9455 |
| 37 | 4912996 | CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172104 | 1716442 | 4940-99-826-4190 |
| 38 | 4912931 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | 1560-00-014-6154 |
| 39 | 4912996 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151501 | 1391364 | NO TIENE |
| 40 | 4912996 | CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1501352 | 1630-00-001-2283 |
| 41 | 4912996 | CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1316040 | 2540-00-153-7272 |
| 42 | 4912996 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1527358 | 6230-01-508-0114 |
| 43 | 4912996 | CORREA REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1027585 | 2805-00-131-1362 |
| 44 | 4912905 | CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1475750 | 1680-99-287-3009 |
| 45 | 4912996 | CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1642186 | 2910-01-066-4770 |
| 46 | 4912996 | DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072173 | 5365-00-096-6318 |
| 47 | 4912996 | CONVERTIDOR DE TORQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1028747 | 2530-01-052-5671 |
| 48 | 4912996 | DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1028942 | NO TIENE |
| 49 | 4912996 | EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1538749 | NO TIENE |
| 50 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2910-00-064-6266 |
| 51 | 4912996 | ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | 1680-00-010-9585 |
| 52 | 4912996 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172604 | 1580102 | NO TIENE |
| 53 | 4912996 | ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 2930-00-018-4557 |
| 54 | 4912996 | ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 2805-00-056-0188 |
| 55 | 4912996 | EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173702 | 1610664 | 2805-00-056-0188 |
| 56 | 4912996 | FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172901 | 1387943 | 5365-00-001-9827 |
| 57 | 4912996 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1455593 | 3110-00-001-5098 |
| 58 | 4912934 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161504 | 1678292 | 3110-00-001-5098 |
| 59 | 4912996 | FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1450079 | 6680-01-205-1208 |
| 60 | 4912932 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172411 | 1575769 | 7025-01-057-4770 |
| 61 | 4912932 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1444515 | NO TIENE |
| 62 | 4912996 | GATO HIDRÁULICO DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1390605 | 8115-12-304-9802 |
| 63 | 4912996 | GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1714090 | 5340-00-075-1539 |
| 64 | 4912996 | JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1641325 | 2815-01-439-6666 |
| 65 | 4912996 | JUEGO BUJIAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1466734 | 2910-00-001-6116 |
| 66 | 4912932 | JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 13101601 | 1074460 | 2540-00-010-1847 |
| 67 | 4912996 | JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 27112808 | 1580903 | 2910-00-212-8718 |
| 68 | 4912996 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1531964 | 4730-00-001-6554 |
| 69 | 4912996 | JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328815 | 4730-00-001-6554 |
| 70 | 4912996 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1023001 | 4730-00-001-6554 |
| 71 | 4912996 | JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1074235 | 5998-27-026-9363 |
| 72 | 4912996 | JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1649000 | NO TIENE |
| 73 | 4912996 | JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1480745 | 5365-00-689-3811 |
| 74 | 4912996 | JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328842 | 6730-00-113-3030 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 75 | 4923115 | JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1604168 | 3030-01-536-1488 |
| 76 | 4923117 | JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1604698 | 3030-00-001-1241 |
| 77 | 4923117 | KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1559248 | 2815-00-005-4905 |
| 78 | 4912998 | MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1566288 | 7025-00-190-6946 |
| 79 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1462059 | 5360-00-005-4337 |
| 80 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 5360-00-005-4337 |
| 81 | 4912996 | MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 5360-00-005-4337 |
| 82 | 4912996 | MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1547238 | 5360-00-005-4337 |
| 83 | 4912996 | MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1027529 | 4330-00-185-2988 |
| 84 | 4912928 | MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1250445 | 4330-00-185-2989 |
| 85 | 4912996 | MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1604679 | 4330-00-185-2990 |
| 86 | 4912996 | PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1606774 | 4330-00-185-2991 |
| 87 | 4912996 | PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072447 | 4330-00-185-2992 |
| 88 | 4912996 | PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153026 | 1313195 | 4330-00-185-2993 |
| 89 | 4912996 | PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161501 | 1548333 | 4330-00-185-2994 |
| 90 | 4912996 | PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172110 | 1116438 | 4330-00-185-2995 |
| 91 | 4912996 | PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174208 | 1021843 | 4330-00-185-2996 |
| 92 | 4912996 | RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174002 | 1454241 | 4330-00-185-2997 |
| 93 | 4912996 | REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072234 | 4330-00-185-2998 |
| 94 | 4912996 | RETENEDORES CIGUENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1489677 | 4330-00-185-2999 |
| 95 | 4912996 | RETENEDORES CIGUENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1605849 | 4330-00-185-3000 |
| 96 | 4912996 | RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1030039 | 4330-00-185-3001 |
| 97 | 4912996 | RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1493661 | 4330-00-185-3002 |
| 98 | 4912996 | ROTULA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1484481 | 4330-00-185-3003 |
| 99 | 4912996 | SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1665391 | 4330-00-185-3004 |
| 100 | 4912996 | SENSOR CIGUENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1766553 | 4330-00-185-3005 |
| 101 | 4912996 | SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1577278 | 4330-00-185-3006 |
| 102 | 4912996 | SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1146680 | 4330-00-185-3007 |
| 103 | 4912996 | SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3008 |
| 104 | 4912996 | SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3009 |
| 105 | 4912931 | SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3010 |
| 106 | 4912996 | SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3011 |
| 107 | 4912996 | SILENCIADOR DEL EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173702 | 1610664 | 4330-00-185-3012 |
| 108 | 4912996 | SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3013 |
| 109 | 4912996 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1559391 | 4330-00-185-3014 |
| 110 | 4912996 | SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1685382 | 4330-00-185-3015 |
| 111 | 4912996 | SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1609417 | 4330-00-185-3016 |
| 112 | 4912996 | STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1492992 | 4330-00-185-3017 |
| 113 | 4912996 | TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112802 | 1024324 | 4330-00-185-3018 |
| 114 | 4912996 | TAPA DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1559649 | 4330-00-185-3019 |
| 115 | 4912996 | TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1670682 | 4330-00-185-3020 |
| 116 | 4912996 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1632013 | 4330-00-185-3021 |
| 117 | 4912996 | TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1083621 | 4330-00-185-3022 |
| 118 | 4912996 | TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1406264 | 4330-00-185-3023 |
| 119 | 4912996 | TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1573546 | 4330-00-185-3024 |
| 120 | 4912996 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112209 | 1462769 | 4330-00-185-3025 |
| 121 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3026 |
| 122 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3027 |
| 123 | 4912996 | TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604552 | 4330-00-185-3028 |
| 124 | 4912996 | TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604552 | 4330-00-185-3029 |
| 125 | 4912996 | TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101720 | 1604199 | 4330-00-185-3030 |
| 126 | 4912996 | VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1072914 | 4330-00-185-3031 |
| DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET CAMIONETA PLACA QVT092 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069942 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000783513 CAMIONETA PLACA CEW051 NUMERO ACTIVO FIJO 167500000280 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000762766 CAMIONETA PLACA RIH071 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069987 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000000925165 CAMIONETA PLACA NVF551 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069988 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000000331166 CAMIONETA PLACA DIW880 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069962 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142813 CAMIONETA PLACA DIW881 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000002142814 CAMIONETA PLACA MRY070 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069941 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000000783473 CAMIONETA PLACA ZJN233 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069984 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001093955 CAMIONETA PLACA DIW883 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000002142814 CAMIONETA PLACA IXA906 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000002142814 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA HCH130 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005094 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001093997 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA GAU039 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005115 NUMERO INVENTARIO 80040300000000002300544 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | | NOMBRE CUENTA | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES;Y SUS PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 127 | 4912996 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1575841 | 2920-99-973-3432 |
| 128 | 4912912 | AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1110188 | 5340-00-003-3821 |
| 129 | 4912912 | AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1536189 | 3040-00-001-2766 |
| 130 | 4912996 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1518310 | 5930-00-135-4260 |
| 131 | 4912996 | AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1261517 | 2930-00-215-5151 |
| 132 | 4912996 | AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174207 | 1754031 | 6240-15-142-1687 |
| 133 | 4912996 | BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174205 | 1558847 | 6240-15-142-1687 |
| 134 | 4912996 | BLOWEER DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1788071 | 6240-15-142-1687 |
| 135 | 4912996 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151510 | 1641743 | NO TIENE |
| 136 | 4912996 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1716437 | 5940-01-070-8994 |
| 137 | 4912932 | BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1542336 | 2530-99-174-5706 |
| 138 | 4912996 | BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1542336 | 2520-00-001-3530 |
| 139 | 4912996 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171724 | 1028207 | 4330-01-494-9273 |
| 140 | 4912996 | BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1733252 | 2815-27-023-0958 |
| 141 | 4912996 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1028226 | 4310-00-003-0071 |
| 142 | 4912996 | BOMBILLO COCUIYO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1612098 | 4330-00-185-2988 |
| 143 | 4912996 | BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1481224 | 2910-00-875-9436 |
| 144 | 4912996 | BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1584758 | 1680-99-287-3009 |
| 145 | 4912996 | BOMBILLO HALÓGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1450069 | 6730-00-113-3030 |
| 146 | 4912996 | BOMBILLO STOP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1483113 | 4720-00-226-8587 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONERENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASP25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|------------------|
| 147 | 4912996 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1444531 | 4720-01-602-5368 |
| 148 | 4912996 | BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1566260 | 6610-00-049-6326 |
| 149 | 4912996 | BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 6350-00-010-0515 |
| 150 | 4912998 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 1620-00-348-2101 |
| 151 | 4912931 | BUJES METALICO MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1652374 | 2530-01-215-8496 |
| 152 | 4912920 | BUJES MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1584243 | 3110-00-569-2982 |
| 153 | 4912920 | CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173812 | 1670693 | 2815-99-534-9768 |
| 154 | 4912996 | CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1604252 | 2530-01-238-1596 |
| 155 | 4923115 | CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1699880 | 1710-01-311-8544 |
| 156 | 4912932 | CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1520586 | 2910-00-022-3458 |
| 157 | 4912932 | CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072083 | 2815-99-534-9768 |
| 158 | 4923103 | CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1366394 | 6610-00-049-6326 |
| 159 | 4912931 | CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604191 | 5365-00-439-6293 |
| 160 | 4912996 | CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1072228 | 4470-01-147-9455 |
| 161 | 4912996 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171710 | 1261562 | 4940-99-826-4190 |
| 162 | 4912996 | CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172104 | 1716442 | 1560-00-014-6154 |
| 163 | 4912996 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | NO TIENE |
| 164 | 4912931 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151501 | 1391364 | 2510-99-798-2284 |
| 165 | 4912996 | CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1501352 | 2540-00-013-7272 |
| 166 | 4912996 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1527358 | 6230-01-508-0114 |
| 167 | 4912996 | CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1574006 | 2805-00-131-1362 |
| 168 | 4912996 | CORREA DE HIDRAULICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 1680-99-287-3009 |
| 169 | 4912996 | CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1745750 | 2910-01-066-4770 |
| 170 | 4912905 | CRUCETA CARDAN DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | #N/D | 5365-00-096-6318 |
| 171 | 4912996 | CRUCETA CARDAN TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | #N/D | 2530-01-052-5671 |
| 172 | 4912996 | CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1642186 | NO TIENE |
| 173 | 4912996 | DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072173 | NO TIENE |
| 174 | 4912996 | DISCO CLUTCH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1641672 | NO TIENE |
| 175 | 4912996 | DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1028942 | 2910-00-064-6266 |
| 176 | 4912996 | EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1538749 | 1680-00-010-9585 |
| 177 | 4912996 | EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1756182 | NO TIENE |
| 178 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2930-00-018-4557 |
| 179 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2805-00-056-0188 |
| 180 | 4912996 | ESPADAS MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | 2805-00-056-0188 |
| 181 | 4912996 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172604 | 1580102 | 5365-00-001-9827 |
| 182 | 4912996 | ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 3110-00-001-5098 |
| 183 | 4912996 | FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172901 | 1387943 | 3110-00-001-5098 |
| 184 | 4912934 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1455593 | 6680-01-205-1208 |
| 185 | 4912996 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161504 | 1678292 | 7025-01-057-4770 |
| 186 | 4912932 | FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1450079 | NO TIENE |
| 187 | 4912932 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1596439 | 8115-12-304-9802 |
| 188 | 4912996 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172411 | 1575769 | 5340-00-075-1539 |
| 189 | 4912996 | FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1444515 | 2815-01-439-6666 |
| 190 | 4912996 | GATO HIDRAULICO DEL PLATON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1390605 | 2910-00-001-6116 |
| 191 | 4912996 | GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1714090 | 2540-00-010-1847 |
| 192 | 4912932 | HOJA PRINCIPAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 95121615 | 1519952 | 5998-27-026-9363 |
| 193 | 4912996 | INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 1454282 | NO TIENE |
| 194 | 4912996 | JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1641325 | 5365-00-689-3811 |
| 195 | 4912996 | JUEGO BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101732 | 1580903 | 6730-00-113-3030 |
| 196 | 4912996 | JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 13101601 | 1074460 | 3030-01-536-1488 |
| 197 | 4912996 | JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 27112808 | 1580903 | 3030-00-001-1241 |
| 198 | 4912996 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1531964 | 2815-00-005-4905 |
| 199 | 4912996 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1023001 | 7025-00-190-6946 |
| 200 | 4912996 | JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1074235 | 5360-00-005-4337 |
| 201 | 4923115 | JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1649000 | 5360-00-005-4337 |
| 202 | 4923117 | JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1480745 | 5360-00-005-4337 |
| 203 | 4923117 | JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328842 | 5360-00-005-4337 |
| 204 | 4912998 | JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1604168 | 4330-00-185-2988 |
| 205 | 4912996 | JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1604698 | 4330-00-185-2989 |
| 206 | 4912996 | KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1602161 | 4330-00-185-2990 |
| 207 | 4912996 | MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1566288 | 4330-00-185-2991 |
| 208 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1462059 | 4330-00-185-2992 |
| 209 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 4330-00-185-2993 |
| 210 | 4912928 | MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 4330-00-185-2994 |
| 211 | 4912996 | MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1547238 | 4330-00-185-2996 |
| 212 | 4912996 | MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1027529 | 4330-00-185-2997 |
| 213 | 4912996 | MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1250445 | 4330-00-185-2998 |
| 214 | 4912996 | PALANCA DE VELOCIDADES O TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1749985 | 4330-00-185-2999 |
| 215 | 4912996 | PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1606774 | 4330-00-185-3000 |
| 216 | 4912996 | PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072447 | 4330-00-185-3001 |
| 217 | 4912996 | PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153026 | 1313195 | 4330-00-185-3002 |
| 218 | 4912996 | PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161501 | 1548333 | 4330-00-185-3003 |
| 219 | 4912996 | PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172110 | 1116438 | 4330-00-185-3004 |
| 220 | 4912996 | PUENTES DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1466747 | 4330-00-185-3006 |
| 221 | 4912996 | PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174208 | 1021843 | 4330-00-185-3007 |
| 222 | 4912996 | RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174002 | 1454241 | 4330-00-185-3008 |
| 223 | 4912996 | RETENEDOR DEL SPEED | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1558743 | 4330-00-185-3010 |
| 224 | 4912996 | RETENEDORES CIGUENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1489677 | 4330-00-185-3011 |
| 225 | 4912996 | RETENEDORES CIGUENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1605849 | 4330-00-185-3012 |
| 226 | 4912996 | RODAMIENTOS DE DIFERENCIAL TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1672695 | 4330-00-185-3013 |
| 227 | 4912996 | RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1030039 | 4330-00-185-3014 |
| 228 | 4912996 | RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1493661 | 4330-00-185-3015 |
| 229 | 4912996 | ROTULA INFERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1484481 | 4330-00-185-3016 |
| 230 | 4912996 | ROTULA SUPERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1484481 | 4330-00-185-3017 |
| 231 | 4912931 | SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1665391 | 4330-00-185-3018 |
| 232 | 4912996 | SENSOR CIGUENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1766553 | 4330-00-185-3019 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONERIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------------------|--------|---|---|---|----------|---------|------------------|
| 233 | 4912996 | SENSOR DE FLUJO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1741277 | 4330-00-185-3020 |
| 234 | 4912996 | SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3021 |
| 235 | 4912996 | SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3022 |
| 236 | 4912996 | SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3023 |
| 237 | 4912996 | SENSOR TPS (TIEMPO DE MARIPOSA) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3024 |
| 238 | 4912996 | SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3025 |
| 239 | 4912996 | SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3026 |
| 240 | 4912996 | SOPORTE CAJA TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3027 |
| 241 | 4912996 | SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3028 |
| 242 | 4912996 | SOPORTES DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3029 |
| 243 | 4912996 | STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1492992 | 4330-00-185-3030 |
| 244 | 4912996 | TAPA DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1406264 | 4330-00-185-3032 |
| 245 | 4912996 | TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1670682 | 4330-00-185-3033 |
| 246 | 4912996 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1632013 | 4330-00-185-3034 |
| 247 | 4912996 | TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1083621 | 4330-00-185-3035 |
| 248 | 4912996 | TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1573546 | 4330-00-185-3036 |
| 249 | 4912996 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112209 | 1462769 | 4330-00-185-3037 |
| 250 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3038 |
| 251 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3039 |
| 252 | 4912996 | TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604552 | 4330-00-185-3040 |
| 253 | 4912996 | TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604552 | 4330-00-185-3041 |
| 254 | 4912996 | TOBERAS DE INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1517825 | 4330-00-185-3042 |
| 255 | 4912996 | TORNILLO CENTRAL DEL MUELLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161502 | 1558765 | 4330-00-185-3043 |
| 256 | 4912996 | TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101720 | 1604199 | 4330-00-185-3044 |

DESCRIPCIÓN: CAMIONETA MAZDA PLACA RIH017 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005104 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000253296 - CAMIONETA MAZDA PLACA NDC856 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005083 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000002213535

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES;Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 257 | 4912996 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1575841 | 2920-99-973-3432 |
| 258 | 4912912 | AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1110188 | 5340-00-003-3821 |
| 259 | 4912912 | AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1536189 | 3040-00-001-2766 |
| 260 | 4912996 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1518310 | 5930-00-135-4260 |
| 261 | 4912996 | AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1261517 | 2930-00-215-5151 |
| 262 | 4912996 | AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174207 | 1754031 | 6240-15-142-1687 |
| 263 | 4912996 | BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174205 | 1558847 | 6240-15-142-1687 |
| 264 | 4912996 | BLOWEER DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1788071 | 6240-15-142-1687 |
| 265 | 4912996 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151510 | 1641743 | NO TIENE |
| 266 | 4912996 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1716437 | 5940-01-070-8994 |
| 267 | 4912932 | BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1542336 | 2530-99-174-5706 |
| 268 | 4912996 | BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1542336 | 2520-00-001-3530 |
| 269 | 4912996 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171724 | 1028207 | 4330-01-494-9273 |
| 270 | 4912996 | BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1733252 | 2815-27-023-0958 |
| 271 | 4912996 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1028226 | 4310-00-003-0071 |
| 272 | 4912996 | BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1612098 | 4330-00-185-2988 |
| 273 | 4912996 | BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1481224 | 2910-00-875-9436 |
| 274 | 4912996 | BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1584758 | 1680-99-287-3009 |
| 275 | 4912996 | BOMBILLO HALÓGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1450069 | 6730-00-113-3030 |
| 276 | 4912996 | BOMBILLO STOP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1483113 | 4720-00-226-8587 |
| 277 | 4912996 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1444531 | 4720-01-602-5368 |
| 278 | 4912996 | BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1566260 | 6610-00-049-6326 |
| 279 | 4912996 | BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 6350-00-010-0515 |
| 280 | 4912998 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 1620-00-348-2101 |
| 281 | 4912931 | BUJES METALICO MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1652374 | 2530-01-215-8496 |
| 282 | 4912920 | BUJES MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1584243 | 3110-00-569-2982 |
| 283 | 4912920 | CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173812 | 1670693 | 2815-99-534-9768 |
| 284 | 4912996 | CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1604252 | 2530-01-238-1596 |
| 285 | 4923115 | CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1699880 | 1710-01-311-8544 |
| 286 | 4912932 | CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1520586 | 2910-00-022-3458 |
| 287 | 4912932 | CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072083 | 2815-99-534-9768 |
| 288 | 4923103 | CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1366394 | 6610-00-049-6326 |
| 289 | 4912931 | CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604191 | 5365-00-439-6293 |
| 290 | 4912996 | CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1072228 | 4470-01-147-9455 |
| 291 | 4912996 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171710 | 1261562 | 4940-99-826-4190 |
| 292 | 4912996 | CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172104 | 1716442 | 1560-00-014-6154 |
| 293 | 4912996 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | NO TIENE |
| 294 | 4912931 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151501 | 1391364 | 2510-99-798-2284 |
| 295 | 4912996 | CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1501352 | 2540-00-153-7272 |
| 296 | 4912996 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1527358 | 6230-01-508-0114 |
| 297 | 4912996 | CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1574006 | 2805-00-131-1362 |
| 298 | 4912996 | CORREA DE HIDRAULICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 1680-99-287-3009 |
| 299 | 4912996 | CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1745750 | 2910-01-066-4770 |
| 300 | 4912905 | CRUCETA CARDAN DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | #N/D | 5365-00-096-6318 |
| 301 | 4912996 | CRUCETA CARDAN TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | #N/D | 2530-01-052-5671 |
| 302 | 4912996 | CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1642186 | NO TIENE |
| 303 | 4912996 | DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072173 | NO TIENE |
| 304 | 4912996 | DISCO CLUTCH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1641672 | NO TIENE |
| 305 | 4912996 | DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1028942 | 2910-00-064-6266 |
| 306 | 4912996 | EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1538749 | 1680-00-010-9585 |
| 307 | 4912996 | EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1756182 | NO TIENE |
| 308 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2930-00-018-4557 |
| 309 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2805-00-056-0188 |
| 310 | 4912996 | ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | 2805-00-056-0188 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|------------------|
| 311 | 4912996 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172604 | 1580102 | 5365-00-001-9827 |
| 312 | 4912996 | ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 3110-00-001-5098 |
| 313 | 4912996 | FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172901 | 1387943 | 3110-00-001-5098 |
| 314 | 4912934 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1455593 | 6680-01-205-1208 |
| 315 | 4912996 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161504 | 1678292 | 7025-01-057-4770 |
| 316 | 4912932 | FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1450079 | NO TIENE |
| 317 | 4912932 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1596439 | 8115-12-304-9802 |
| 318 | 4912996 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172411 | 1575769 | 5340-00-075-1539 |
| 319 | 4912996 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1444515 | 2815-01-439-6666 |
| 320 | 4912996 | GATO HIDRAULICO DEL PLATON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1390605 | 2910-00-001-6116 |
| 321 | 4912996 | GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1714090 | 2540-00-010-1847 |
| 322 | 4912932 | HOJA PRINCIPAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 95121615 | 1519952 | 5998-27-026-9363 |
| 323 | 4912996 | INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 1454282 | NO TIENE |
| 324 | 4912996 | JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1641325 | 5365-00-689-3811 |
| 325 | 4912996 | JUEGO BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101732 | 1580903 | 6730-00-113-3030 |
| 326 | 4912996 | JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 13101601 | 1074460 | 3030-01-536-1488 |
| 327 | 4912996 | JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 27112808 | 1580903 | 3030-00-001-1241 |
| 328 | 4912996 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1531964 | 2815-00-005-4905 |
| 329 | 4912996 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1023001 | 7025-00-190-6946 |
| 330 | 4912996 | JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1074235 | 5360-00-005-4337 |
| 331 | 4923115 | JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1649000 | 5360-00-005-4337 |
| 332 | 4923117 | JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1480745 | 5360-00-005-4337 |
| 333 | 4923117 | JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328842 | 5360-00-005-4337 |
| 334 | 4912998 | JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1604168 | 4330-00-185-2988 |
| 335 | 4912996 | JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1604698 | 4330-00-185-2989 |
| 336 | 4912996 | KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1602161 | 4330-00-185-2990 |
| 337 | 4912996 | MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1566288 | 4330-00-185-2991 |
| 338 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1462059 | 4330-00-185-2992 |
| 339 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 4330-00-185-2993 |
| 340 | 4912928 | MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 4330-00-185-2994 |
| 341 | 4912996 | MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1547238 | 4330-00-185-2996 |
| 342 | 4912996 | MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1027529 | 4330-00-185-2997 |
| 343 | 4912996 | MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1250445 | 4330-00-185-2998 |
| 344 | 4912996 | PALANCA DE VELOCIDADES O TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1749985 | 4330-00-185-2999 |
| 345 | 4912996 | PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1606774 | 4330-00-185-3000 |
| 346 | 4912996 | PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072447 | 4330-00-185-3001 |
| 347 | 4912996 | PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153026 | 1313195 | 4330-00-185-3002 |
| 348 | 4912996 | PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161501 | 1548333 | 4330-00-185-3003 |
| 349 | 4912996 | PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172110 | 1116438 | 4330-00-185-3004 |
| 350 | 4912996 | PUNTES DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1466747 | 4330-00-185-3006 |
| 351 | 4912996 | PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174208 | 1021843 | 4330-00-185-3007 |
| 352 | 4912996 | RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174002 | 1454241 | 4330-00-185-3008 |
| 353 | 4912996 | RETENEDOR DEL SPEED | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1558743 | 4330-00-185-3010 |
| 354 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1489677 | 4330-00-185-3011 |
| 355 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1605849 | 4330-00-185-3012 |
| 356 | 4912996 | RODAMIENTOS DE DIFERENCIAL TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1672695 | 4330-00-185-3013 |
| 357 | 4912996 | RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1030039 | 4330-00-185-3014 |
| 358 | 4912996 | RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1493661 | 4330-00-185-3015 |
| 359 | 4912996 | ROTULA INFERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1484481 | 4330-00-185-3016 |
| 360 | 4912996 | ROTULA SUPERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1484481 | 4330-00-185-3017 |
| 361 | 4912931 | SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1665391 | 4330-00-185-3018 |
| 362 | 4912996 | SENSOR CIGÜENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1766553 | 4330-00-185-3019 |
| 363 | 4912996 | SENSOR DE FLUJO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1741277 | 4330-00-185-3020 |
| 364 | 4912996 | SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3021 |
| 365 | 4912996 | SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3022 |
| 366 | 4912996 | SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3023 |
| 367 | 4912996 | SENSOR TPS (TIEMPO DE MARIPOSA) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3024 |
| 368 | 4912996 | SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3025 |
| 369 | 4912996 | SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3026 |
| 370 | 4912996 | SOPORTE CAJA TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3027 |
| 371 | 4912996 | SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3028 |
| 372 | 4912996 | SOPORTES DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3029 |
| 373 | 4912996 | STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1492992 | 4330-00-185-3030 |
| 374 | 4912996 | TAPA DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1406264 | 4330-00-185-3032 |
| 375 | 4912996 | TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1670682 | 4330-00-185-3033 |
| 376 | 4912996 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1632013 | 4330-00-185-3034 |
| 377 | 4912996 | TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1083621 | 4330-00-185-3035 |
| 378 | 4912996 | TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1573546 | 4330-00-185-3036 |
| 379 | 4912996 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112209 | 1462769 | 4330-00-185-3037 |
| 380 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3038 |
| 381 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3039 |
| 382 | 4912996 | TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604552 | 4330-00-185-3040 |
| 383 | 4912996 | TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604552 | 4330-00-185-3041 |
| 384 | 4912996 | TOBERAS DE INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1517825 | 4330-00-185-3042 |
| 385 | 4912996 | TORNILLO CENTRAL DEL MUELLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161502 | 1558765 | 4330-00-185-3043 |
| 386 | 4912996 | TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101720 | 1604199 | 4330-00-185-3044 |
| DESCRIPCION: VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF387 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004377 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001976999 VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF388 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004378 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001977000 VANS KGF399 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004380 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001977009 VANS TIPO AMBULANCIA MARCA HYUNDAI PLACA DIW886 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004376 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001957152 VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF396 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004379 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001977008 -VEHICULO VANS PLACA KGF397 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005114 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001977011-VEHICULO VANS PLACA KGF400 NUMERO ACTIVO FIJO 163700127212 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001977012 - VEHICULO H1 AMBULANCIA PLACA MILITAR A12803 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005153 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000001957151 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | | NOMBRE CUENTA | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES;Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CIATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASP25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 387 | 4912996 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1575841 | 2920-99-973-3432 |
| 388 | 4912912 | AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1110188 | 5340-00-003-3821 |
| 389 | 4912912 | AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1536189 | 3040-00-001-2766 |
| 390 | 4912996 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1518310 | 5930-00-135-4260 |
| 391 | 4912996 | AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1261517 | 2930-00-215-5151 |
| 392 | 4912996 | AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174207 | 1754031 | 6240-15-142-1687 |
| 393 | 4912996 | BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174205 | 1558847 | 6240-15-142-1687 |
| 394 | 4912996 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151510 | 1641743 | 6240-01-457-3715 |
| 395 | 4912996 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1716437 | 6240-15-142-1687 |
| 396 | 4912996 | BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1542336 | NO TIENE |
| 397 | 4912932 | BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1542336 | 5940-01-070-8994 |
| 398 | 4912996 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171724 | 1028207 | 2530-99-174-5706 |
| 399 | 4912996 | BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1733252 | 2520-00-001-3530 |
| 400 | 4912996 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1028226 | 4330-01-494-9273 |
| 401 | 4912996 | BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1612098 | 2815-27-023-0958 |
| 402 | 4912996 | BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1481224 | 4310-00-003-0071 |
| 403 | 4912996 | BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1584758 | 4330-00-185-2988 |
| 404 | 4912996 | BOMBILLO HALÓGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1450069 | 2910-00-875-9436 |
| 405 | 4912996 | BOMBILLO STOP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1483113 | 1680-99-287-3009 |
| 406 | 4912996 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1444531 | 6730-00-113-3030 |
| 407 | 4912996 | BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1566260 | 4720-01-602-5368 |
| 408 | 4912996 | BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 1560-00-014-6154 |
| 409 | 4912996 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 6610-00-049-6326 |
| 410 | 4912998 | BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1653070 | 6350-00-010-0515 |
| 411 | 4912931 | BUJES METALICO MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1652374 | 1620-00-348-2101 |
| 412 | 4912920 | BUJES MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1584243 | 5840-00-007-4241 |
| 413 | 4912920 | CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173812 | 1670693 | 2530-01-215-8496 |
| 414 | 4912996 | CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1604252 | 3110-00-569-2982 |
| 415 | 4923115 | CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1699880 | 2815-99-534-9768 |
| 416 | 4912932 | CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1520586 | 2530-01-238-1596 |
| 417 | 4912932 | CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072083 | 1710-01-311-8544 |
| 418 | 4923103 | CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1366394 | 2910-00-022-3458 |
| 419 | 4912931 | CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604191 | 2815-99-534-9768 |
| 420 | 4912996 | CATALIZADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1610664 | 6610-00-049-6326 |
| 421 | 4912996 | CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1072228 | 5365-00-439-6293 |
| 422 | 4912996 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171710 | 1261562 | 4470-01-147-9455 |
| 423 | 4912996 | CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172104 | 1716442 | 4940-99-826-4190 |
| 424 | 4912931 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | 1560-00-014-6154 |
| 425 | 4912996 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151501 | 1391364 | NO TIENE |
| 426 | 4912996 | CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1501352 | 1630-00-001-2283 |
| 427 | 4912996 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1527358 | 2540-00-153-7272 |
| 428 | 4912996 | CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1574006 | 6230-01-508-0114 |
| 429 | 4912996 | CORREA DE HIDRAULICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 2805-00-131-1362 |
| 430 | 4912905 | CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1745750 | 1680-99-287-3009 |
| 431 | 4912996 | CRUCETA CARDAN DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | #N/D | 2910-01-066-4770 |
| 432 | 4912996 | CRUCETA CARDAN TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | #N/D | 5365-00-096-6318 |
| 433 | 4912996 | CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1642186 | 2530-01-052-5671 |
| 434 | 4912996 | DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072173 | NO TIENE |
| 435 | 4912996 | DISCO CLUTH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1641672 | NO TIENE |
| 436 | 4912996 | DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1028942 | NO TIENE |
| 437 | 4912996 | EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1538749 | 2910-00-064-6266 |
| 438 | 4912996 | EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1756182 | 1680-00-010-9585 |
| 439 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | NO TIENE |
| 440 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2930-00-018-4557 |
| 441 | 4912996 | ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | 2805-00-056-0188 |
| 442 | 4912996 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172604 | 1580102 | 2805-00-056-0188 |
| 443 | 4912996 | ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 5365-00-001-9827 |
| 444 | 4912934 | EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173702 | 1610664 | 3110-00-001-5098 |
| 445 | 4912996 | FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172901 | 1387943 | 3110-00-001-5098 |
| 446 | 4912932 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1455593 | 6680-01-205-1208 |
| 447 | 4912932 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161504 | 1678292 | 7025-01-057-4770 |
| 448 | 4912996 | FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1450079 | NO TIENE |
| 449 | 4912996 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1596439 | 8115-12-304-9802 |
| 450 | 4912996 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172411 | 1575769 | 5340-00-075-1539 |
| 451 | 4912996 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1444515 | 2815-01-439-6666 |
| 452 | 4912932 | GATO HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1390605 | 2910-00-001-6116 |
| 453 | 4912996 | INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 1454282 | NO TIENE |
| 454 | 4912996 | JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1641325 | 5365-00-689-3811 |
| 455 | 4912996 | JUEGO BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101732 | 1580903 | 6730-00-113-3030 |
| 456 | 4912996 | JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 13101601 | 1074460 | 3030-01-536-1488 |
| 457 | 4912996 | JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 27112808 | 1580903 | 3030-00-001-1241 |
| 458 | 4912996 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1531964 | 2815-00-005-4905 |
| 459 | 4912996 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 7025-00-190-6946 |
| 460 | 4912996 | JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1074235 | 4330-00-185-2988 |
| 461 | 4923115 | JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1649000 | 4330-00-185-2989 |
| 462 | 4923117 | JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | #N/D | 4330-00-185-2990 |
| 463 | 4923117 | JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328842 | 4330-00-185-2991 |
| 464 | 4912998 | JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1604168 | 4330-00-185-2992 |
| 465 | 4912996 | JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1604698 | 4330-00-185-2993 |
| 466 | 4912996 | KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1602161 | 4330-00-185-2994 |
| 467 | 4912996 | KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1559248 | 4330-00-185-2995 |
| 468 | 4912996 | MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1566288 | 4330-00-185-2996 |
| 469 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1462059 | 4330-00-185-2997 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 470 | 4912928 | MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 4330-00-185-2998 |
| 471 | 4912996 | MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 4330-00-185-3000 |
| 472 | 4912996 | MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1547238 | 4330-00-185-3001 |
| 473 | 4912996 | MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1027529 | 4330-00-185-3002 |
| 474 | 4912996 | MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1250445 | 4330-00-185-3003 |
| 475 | 4912996 | PALANCA DE VELOCIDADES O TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1749985 | 4330-00-185-3004 |
| 476 | 4912996 | PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1606774 | 4330-00-185-3005 |
| 477 | 4912996 | PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072447 | 4330-00-185-3006 |
| 478 | 4912996 | PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153026 | 1313195 | 4330-00-185-3007 |
| 479 | 4912996 | PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161501 | 1548333 | 4330-00-185-3008 |
| 480 | 4912996 | PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172110 | 1116438 | 4330-00-185-3009 |
| 481 | 4912996 | PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174208 | 1021843 | 4330-00-185-3011 |
| 482 | 4912996 | RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174002 | 1454241 | 4330-00-185-3012 |
| 483 | 4912996 | REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072234 | 4330-00-185-3013 |
| 484 | 4912996 | RETENEDOR DEL SPEED | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1558743 | 4330-00-185-3014 |
| 485 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1489677 | 4330-00-185-3015 |
| 486 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1605849 | 4330-00-185-3016 |
| 487 | 4912996 | RIEL PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1667562 | 4330-00-185-3017 |
| 488 | 4912996 | RODACHINES PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1030014 | 4330-00-185-3018 |
| 489 | 4912996 | RODAMIENTO DE DIFERENCIAL TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | #N/D | 4330-00-185-3019 |
| 490 | 4912996 | RODAMIENTO DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | #N/D | 4330-00-185-3020 |
| 491 | 4912931 | RODAMIENTO TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | #N/D | 4330-00-185-3021 |
| 492 | 4912996 | ROTULA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 4330-00-185-3022 |
| 493 | 4912996 | ROTULA SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 4330-00-185-3023 |
| 494 | 4912996 | SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1665391 | 4330-00-185-3024 |
| 495 | 4912996 | SENSOR CIGÜENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1766553 | 4330-00-185-3025 |
| 496 | 4912996 | SENSOR DE FLUJO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1741277 | 4330-00-185-3026 |
| 497 | 4912996 | SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3027 |
| 498 | 4912996 | SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3028 |
| 499 | 4912996 | SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3029 |
| 500 | 4912996 | SENSOR TPS (TIEMPO DE MARIPOSA) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3030 |
| 501 | 4912996 | SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3031 |
| 502 | 4912996 | SILENCIADOR DEL EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173702 | 1610664 | 4330-00-185-3032 |
| 503 | 4912996 | SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3035 |
| 504 | 4912996 | SOPORTES DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3036 |
| 505 | 4912996 | STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1492992 | 4330-00-185-3037 |
| 506 | 4912996 | TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112802 | 1024324 | 4330-00-185-3038 |
| 507 | 4912996 | TAPA DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1406264 | 4330-00-185-3039 |
| 508 | 4912996 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1632013 | 4330-00-185-3040 |
| 509 | 4912996 | TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1083621 | 4330-00-185-3041 |
| 510 | 4912996 | TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1573546 | 4330-00-185-3042 |
| 511 | 4912996 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112209 | 1462769 | 4330-00-185-3043 |
| 512 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3044 |
| 513 | 4912996 | TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3045 |
| 514 | 4912996 | TOBERAS DE INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1517825 | 4330-00-185-3046 |
| 515 | 4912996 | TORNILLO CENTRAL DEL MUELLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161502 | 1558765 | 4330-00-185-3047 |
| 516 | 4912996 | TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101720 | 1604199 | 4330-00-185-3048 |
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA SUZUKI PLACA DOE315 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004782 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001443824 CAMIONETA CHEVROLET VITARA PLACA ABU892 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005064 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000002535011 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 517 | 4912996 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1575841 | 2920-99-973-3432 |
| 518 | 4912912 | AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1110188 | 5340-00-003-3821 |
| 519 | 4912912 | AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1536189 | 3040-00-001-2766 |
| 520 | 4912996 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1518310 | 5930-00-135-4260 |
| 521 | 4912996 | AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1261517 | 2930-00-215-5151 |
| 522 | 4912996 | AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174207 | 1754031 | 6240-15-142-1687 |
| 523 | 4912996 | BIELETAS O MUNECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174205 | 1558847 | 6240-15-142-1687 |
| 524 | 4912996 | BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1750041 | 6240-01-457-3715 |
| 525 | 4912996 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151510 | 1641743 | 6240-15-142-1687 |
| 526 | 4912996 | BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1542336 | NO TIENE |
| 527 | 4912932 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171724 | 1028207 | 5940-01-070-8994 |
| 528 | 4912996 | BOMBA HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1733252 | 2530-99-174-5706 |
| 529 | 4912996 | BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1612098 | 2520-00-001-3530 |
| 530 | 4912996 | BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1481224 | 4330-01-494-9273 |
| 531 | 4912996 | BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1584758 | 2815-27-023-0958 |
| 532 | 4912996 | BOMBILLO HALÓGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1450069 | 4310-00-003-0071 |
| 533 | 4912996 | BOMBILLO STOP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1483113 | 4330-00-185-2988 |
| 534 | 4912996 | BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1566260 | 1680-99-287-3009 |
| 535 | 4912996 | BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 6730-00-113-3030 |
| 536 | 4912996 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 4720-00-226-8587 |
| 537 | 4912996 | BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1653070 | 4720-01-602-5368 |
| 538 | 4912996 | CADENILLA DE REPATACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | #N/D | 1560-00-014-6154 |
| 539 | 4912996 | CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1087679 | 1560-00-014-6154 |
| 540 | 4912996 | CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1604252 | 6350-00-010-0515 |
| 541 | 4912931 | CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1699880 | 1620-00-348-2101 |
| 542 | 4912920 | CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1520586 | 5840-00-007-4241 |
| 543 | 4912920 | CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072083 | 2530-01-215-8496 |
| 544 | 4912996 | CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1366394 | 3110-00-569-2982 |
| 545 | 4923115 | CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604191 | 2815-99-534-9768 |
| 546 | 4912932 | CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1072228 | 2530-01-238-1596 |
| 547 | 4912932 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171710 | 1261562 | 1710-01-311-8544 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|------------------|
| 548 | 4923103 | CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172104 | 1716442 | 2910-00-022-3458 |
| 549 | 4912931 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | 2815-99-534-9768 |
| 550 | 4912996 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151501 | 1391364 | 6610-00-049-6326 |
| 551 | 4912996 | CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1501352 | 4470-01-147-9455 |
| 552 | 4912996 | CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1316040 | 4940-99-826-4190 |
| 553 | 4912996 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1527358 | 1560-00-014-6154 |
| 554 | 4912931 | CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1745750 | NO TIENE |
| 555 | 4912996 | CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1642186 | 2510-99-798-2284 |
| 556 | 4912996 | DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173805 | 1072173 | 1630-00-001-2283 |
| 557 | 4912996 | DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1028942 | 6230-01-508-0114 |
| 558 | 4912996 | EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1538749 | 2805-00-131-1362 |
| 559 | 4912996 | EMPAQUE DE CULATA DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1706590 | 1680-99-287-3009 |
| 560 | 4912905 | EMPAQUE DE CULATA IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1706590 | 2910-01-066-4770 |
| 561 | 4912996 | EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1756182 | 5365-00-096-6318 |
| 562 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 2530-01-052-5671 |
| 563 | 4912996 | ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | NO TIENE |
| 564 | 4912996 | ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | NO TIENE |
| 565 | 4912996 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172604 | 1580102 | NO TIENE |
| 566 | 4912996 | ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 2910-00-064-6266 |
| 567 | 4912996 | ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | 1680-00-010-9585 |
| 568 | 4912996 | FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172901 | 1387943 | NO TIENE |
| 569 | 4912996 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161504 | 1678292 | 2805-00-056-0188 |
| 570 | 4912996 | FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1450079 | 2805-00-056-0188 |
| 571 | 4912996 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172411 | 1575769 | 5365-00-001-9827 |
| 572 | 4912996 | FLOTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1444515 | 3110-00-001-5098 |
| 573 | 4912996 | GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1714090 | 3110-00-001-5098 |
| 574 | 4912934 | INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 1454282 | 6680-01-205-1208 |
| 575 | 4912996 | JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1641325 | 7025-01-057-4770 |
| 576 | 4912932 | JUEGO BUJÍAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1466734 | NO TIENE |
| 577 | 4912932 | JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 13101601 | 1074460 | 8115-12-304-9802 |
| 578 | 4912996 | JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 27112808 | 1580903 | 5340-00-075-1539 |
| 579 | 4912996 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1531964 | 2815-01-439-6666 |
| 580 | 4912996 | JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328815 | 2910-00-001-6116 |
| 581 | 4912996 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1023001 | 2540-00-010-1847 |
| 582 | 4912932 | JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1074235 | 2910-00-212-8718 |
| 583 | 4912996 | JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1649000 | 4730-00-001-6554 |
| 584 | 4912996 | JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1480745 | 4730-00-001-6554 |
| 585 | 4912996 | JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328842 | 4730-00-001-6554 |
| 586 | 4912996 | JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1604168 | 5998-27-026-9363 |
| 587 | 4912996 | JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1604698 | NO TIENE |
| 588 | 4912996 | KIT CADENA DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1028429 | 5365-00-689-3811 |
| 589 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1462059 | 6730-00-113-3030 |
| 590 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 3030-01-536-1488 |
| 591 | 4923115 | MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 3030-00-001-1241 |
| 592 | 4923117 | MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1547238 | 5360-00-005-4337 |
| 593 | 4923117 | MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1027529 | 5360-00-005-4337 |
| 594 | 4912998 | MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1250445 | 5360-00-005-4337 |
| 595 | 4912996 | MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1604679 | 5360-00-005-4337 |
| 596 | 4912996 | PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1606774 | 4330-00-185-2988 |
| 597 | 4912996 | PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072447 | 4330-00-185-2989 |
| 598 | 4912996 | PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153026 | 1313195 | 4330-00-185-2990 |
| 599 | 4912996 | PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161501 | 1548333 | 4330-00-185-2991 |
| 600 | 4912928 | PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172110 | 1116438 | 4330-00-185-2992 |
| 601 | 4912996 | PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174208 | 1021843 | 4330-00-185-2993 |
| 602 | 4912996 | RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174002 | 1454241 | 4330-00-185-2994 |
| 603 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1489677 | 4330-00-185-2996 |
| 604 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1605849 | 4330-00-185-2997 |
| 605 | 4912996 | RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1030039 | 4330-00-185-2998 |
| 606 | 4912996 | RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1493661 | 4330-00-185-2999 |
| 607 | 4912996 | SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1665391 | 4330-00-185-3000 |
| 608 | 4912996 | SENSOR CIGÜENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1766553 | 4330-00-185-3001 |
| 609 | 4912996 | SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1577278 | 4330-00-185-3002 |
| 610 | 4912996 | SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1146680 | 4330-00-185-3003 |
| 611 | 4912996 | SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3004 |
| 612 | 4912996 | SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3005 |
| 613 | 4912996 | SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3006 |
| 614 | 4912996 | SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1573555 | 4330-00-185-3007 |
| 615 | 4912996 | SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3009 |
| 616 | 4912996 | SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1609417 | 4330-00-185-3010 |
| 617 | 4912996 | STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1492992 | 4330-00-185-3011 |
| 618 | 4912996 | TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1670682 | 4330-00-185-3013 |
| 619 | 4912996 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1632013 | 4330-00-185-3014 |
| 620 | 4912996 | TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1083621 | 4330-00-185-3015 |
| 621 | 4912931 | TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1406264 | 4330-00-185-3016 |
| 622 | 4912996 | TERMINALES DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1573546 | 4330-00-185-3017 |
| 623 | 4912996 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112209 | 1462769 | 4330-00-185-3018 |
| 624 | 4912996 | TIJERA DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3019 |
| 625 | 4912996 | TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3020 |
| 626 | 4912996 | VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1072914 | 4330-00-185-3021 |
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA EAN034 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004395 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002355921 - CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA EAN063 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004396 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002355942 - CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA GXV488 NUMERO ACTIVO FIJO 163500074621 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002715667 DESCRIPCIÓN: CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE PLACA OLN956 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004841 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002686710 CENTRO DE COSTO 3R21101593 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | | NOMBRE CUENTA | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES;Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASP25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 627 | 4912996 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1575841 | 2920-99-973-3432 |
| 628 | 4912912 | AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1110188 | 5340-00-003-3821 |
| 629 | 4912912 | AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1536189 | 3040-00-001-2766 |
| 630 | 4912996 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1518310 | 5930-00-135-4260 |
| 631 | 4912996 | AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172001 | 1261517 | 2930-00-215-5151 |
| 632 | 4912996 | AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174207 | 1754031 | 6240-15-142-1687 |
| 633 | 4912996 | BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174205 | 1558847 | 6240-15-142-1687 |
| 634 | 4912996 | BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1750041 | 6240-01-457-3715 |
| 635 | 4912996 | BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151510 | 1641743 | 6240-15-142-1687 |
| 636 | 4912996 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1716437 | NO TIENE |
| 637 | 4912932 | BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1542336 | 5940-01-070-8994 |
| 638 | 4912996 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171724 | 1028207 | 2530-99-174-5706 |
| 639 | 4912996 | BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1733252 | 2520-00-001-3530 |
| 640 | 4912996 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1028226 | 4330-01-494-9273 |
| 641 | 4912996 | BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1612098 | 2815-27-023-0958 |
| 642 | 4912996 | BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1481224 | 4310-00-003-0071 |
| 643 | 4912996 | BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1584758 | 4330-00-185-2988 |
| 644 | 4912996 | BOMBILLO HALÓGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172907 | 1450069 | 2910-00-875-9436 |
| 645 | 4912996 | BOMBILLO STOP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1483113 | 1680-99-287-3009 |
| 646 | 4912996 | BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1566260 | 4720-00-226-8587 |
| 647 | 4912996 | BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 4720-01-602-5368 |
| 648 | 4912996 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174901 | 1783737 | 1560-00-014-6154 |
| 649 | 4912996 | CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1087679 | 6350-00-010-0515 |
| 650 | 4912996 | CAJA DE VELOCIDADES MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1087679 | 1620-00-348-2101 |
| 651 | 4912931 | CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151533 | 1604252 | 5840-00-007-4241 |
| 652 | 4912920 | CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1699880 | 2530-01-215-8496 |
| 653 | 4912920 | CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1520586 | 3110-00-569-2982 |
| 654 | 4912996 | CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1366394 | 2815-99-534-9768 |
| 655 | 4923115 | CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1604191 | 2530-01-238-1596 |
| 656 | 4912932 | CATALIZADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1610664 | 1710-01-311-8544 |
| 657 | 4912932 | CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1072228 | 2910-00-022-3458 |
| 658 | 4923103 | CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171710 | 1261562 | 2815-99-534-9768 |
| 659 | 4912931 | CONVERTIDOR DE TORQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1028747 | 6610-00-049-6326 |
| 660 | 4912996 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | 5365-00-439-6293 |
| 661 | 4912996 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151501 | 1391364 | 4470-01-147-9455 |
| 662 | 4912996 | CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1501352 | 1560-00-014-6154 |
| 663 | 4912996 | CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1316040 | NO TIENE |
| 664 | 4912931 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1527358 | 2510-99-798-2284 |
| 665 | 4912996 | CORREA REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111504 | 1027585 | 1630-00-001-2283 |
| 666 | 4912996 | CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1745750 | 2540-00-153-7272 |
| 667 | 4912996 | CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1642186 | 6230-01-508-0114 |
| 668 | 4912996 | DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1028942 | 2805-00-131-1362 |
| 669 | 4912996 | EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1538749 | 1680-99-287-3009 |
| 670 | 4912905 | EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1756182 | 2910-01-066-4770 |
| 671 | 4912996 | EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401802 | 1029314 | 5365-00-096-6318 |
| 672 | 4912996 | ESPADAS MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1769365 | 2530-01-052-5671 |
| 673 | 4912996 | ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172604 | 1580102 | NO TIENE |
| 674 | 4912996 | ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | NO TIENE |
| 675 | 4912996 | ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161904 | 1679241 | NO TIENE |
| 676 | 4912996 | EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173702 | 1610664 | 2910-00-064-6266 |
| 677 | 4912996 | FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172901 | 1387943 | 1680-00-010-9585 |
| 678 | 4912996 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161513 | 1455593 | NO TIENE |
| 679 | 4912996 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161504 | 1678292 | 2930-00-018-4557 |
| 680 | 4912996 | FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1450079 | 2805-00-056-0188 |
| 681 | 4912996 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172411 | 1575769 | 2805-00-056-0188 |
| 682 | 4912996 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1444515 | 5365-00-001-9827 |
| 683 | 4912996 | GATO HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1390605 | 3110-00-001-5098 |
| 684 | 4912934 | INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 1454282 | 6680-01-205-1208 |
| 685 | 4912996 | JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1641325 | 7025-01-057-4770 |
| 686 | 4912932 | JUEGO BUJIAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1466734 | NO TIENE |
| 687 | 4912932 | JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 13101601 | 1074460 | 8115-12-304-9802 |
| 688 | 4912996 | JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 27112808 | 1580903 | 5340-00-075-1539 |
| 689 | 4912996 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1531964 | 2815-01-439-6666 |
| 690 | 4912996 | JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328815 | 2910-00-001-6116 |
| 691 | 4912996 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1023001 | 2540-00-010-1847 |
| 692 | 4912932 | JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1074235 | 2910-00-212-8718 |
| 693 | 4912996 | JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1649000 | 4730-00-001-6554 |
| 694 | 4912996 | JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171702 | 1480745 | 4730-00-001-6554 |
| 695 | 4912996 | JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1328842 | 4730-00-001-6554 |
| 696 | 4912996 | JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101740 | 1604168 | 5998-27-026-9363 |
| 697 | 4912996 | JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 60121537 | 1604698 | NO TIENE |
| 698 | 4912996 | KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173816 | 1602161 | 5365-00-689-3811 |
| 699 | 4912996 | KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1559248 | 6730-00-113-3030 |
| 700 | 4912996 | MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1462059 | 3030-01-536-1488 |
| 701 | 4923115 | MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 3030-00-001-1241 |
| 702 | 4923117 | MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174006 | 1328114 | 2815-00-005-4905 |
| 703 | 4923117 | MANILJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31162402 | 1547238 | 7025-00-190-6946 |
| 704 | 4912998 | MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1027529 | 5360-00-005-4337 |
| 705 | 4912996 | MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1250445 | 5360-00-005-4337 |
| 706 | 4912996 | MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171505 | 1604679 | 5360-00-005-4337 |
| 707 | 4912996 | PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1606774 | 5360-00-005-4337 |
| 708 | 4912996 | PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1072447 | 4330-00-185-2988 |
| 709 | 4912996 | PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153026 | 1313195 | 4330-00-185-2989 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------|---|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 710 | 4912928 | PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161501 | 1548333 | 4330-00-185-2990 |
| 711 | 4912996 | PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172110 | 1116438 | 4330-00-185-2991 |
| 712 | 4912996 | PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174208 | 1021843 | 4330-00-185-2992 |
| 713 | 4912996 | RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174002 | 1454241 | 4330-00-185-2993 |
| 714 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜEÑAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1489677 | 4330-00-185-2995 |
| 715 | 4912996 | RETENEDORES CIGÜEÑAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31161829 | 1605849 | 4330-00-185-2996 |
| 716 | 4912996 | RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1030039 | 4330-00-185-2997 |
| 717 | 4912996 | RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171503 | 1493661 | 4330-00-185-2998 |
| 718 | 4912996 | SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1665391 | 4330-00-185-2999 |
| 719 | 4912996 | SENSOR CIGÜEÑAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1766553 | 4330-00-185-3000 |
| 720 | 4912996 | SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1577278 | 4330-00-185-3001 |
| 721 | 4912996 | SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1146680 | 4330-00-185-3002 |
| 722 | 4912996 | SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3003 |
| 723 | 4912996 | SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173901 | 1216519 | 4330-00-185-3004 |
| 724 | 4912996 | SILENCIADOR DEL EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173702 | 1610664 | 4330-00-185-3006 |
| 725 | 4912996 | SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1665382 | 4330-00-185-3009 |
| 726 | 4912996 | SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101406 | 1609417 | 4330-00-185-3010 |
| 727 | 4912996 | STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172908 | 1492992 | 4330-00-185-3011 |
| 728 | 4912996 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1632013 | 4330-00-185-3014 |
| 729 | 4912996 | TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1083621 | 4330-00-185-3015 |
| 730 | 4912996 | TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 1406264 | 4330-00-185-3016 |
| 731 | 4912931 | TERMINALES DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1573546 | 4330-00-185-3017 |
| 732 | 4912996 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41112209 | 1462769 | 4330-00-185-3018 |
| 733 | 4912996 | TIJERAS DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3019 |
| 734 | 4912996 | TIJERAS DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 73161605 | 1450162 | 4330-00-185-3020 |
| 735 | 4912996 | VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101743 | 1072914 | 4330-00-185-3021 |
| DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR 650 PLACA CHV66C NUMERO ACTIVO FIJO 163700106007 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002029757 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | NOMBRE CUENTA | | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 736 | 4994199 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1750040 | 2920-99-973-3432 |
| 737 | 4994199 | ARBOL DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101709 | 1072127 | 3040-00-405-0426 |
| 738 | 4994199 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173902 | 1727973 | 3040-00-001-2766 |
| 739 | 4994199 | BALANCIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101758 | 1018187 | 5120-00-023-8367 |
| 740 | 4994199 | BOMBA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101780 | 1027643 | 5998-27-026-9363 |
| 741 | 4994199 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1028234 | 2815-00-018-5338 |
| 742 | 4994199 | BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 20121415 | 1445704 | 3030-00-001-1241 |
| 743 | 4994199 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101102 | 1028205 | 2520-00-001-3530 |
| 744 | 4994199 | BORNES BATERIAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111711 | 1074492 | 6730-00-113-3030 |
| 745 | 4994199 | BRAZO DE OSCILACION TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23231601 | 1486075 | 2530-01-215-8496 |
| 746 | 4994199 | BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171607 | 1503208 | 1620-00-348-2101 |
| 747 | 4994199 | BUJÍA IRIDIUM | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31181802 | 1279417 | 6240-15-142-1687 |
| 748 | 4994199 | CABLE GUAYA VELOCIMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25191811 | 1798334 | 4330-01-494-9273 |
| 749 | 4994199 | CADENILLA DE TIEMPO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101737 | 1525436 | 6240-01-457-3715 |
| 750 | 4994199 | CADENILLA DISTRIBUCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101737 | 1028429 | 2815-27-023-0958 |
| 751 | 4994199 | CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173812 | 1028432 | 1680-00-010-9585 |
| 752 | 4994199 | CARBURADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101756 | 1027559 | 5840-00-007-4241 |
| 753 | 4994199 | CIGÜEÑAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101749 | 1072057 | 4730-00-001-6554 |
| 754 | 4994199 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | 2530-01-238-1596 |
| 755 | 4994199 | CONJUNTO DE DISTRIBUCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101782 | 1028728 | 3040-00-405-0426 |
| 756 | 4994199 | CONJUNTO DEL SELECTOR DE MARCHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 39122250 | 1646182 | 2815-99-534-9768 |
| 757 | 4994199 | CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101713 | 1028835 | 3110-00-569-2982 |
| 758 | 4994199 | DIAPHRAGMA CARBURADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101734 | 1301962 | 6240-15-142-1687 |
| 759 | 4994199 | DISCO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171708 | 1028944 | 2930-00-215-5151 |
| 760 | 4994199 | DISCOS CLUTCH DR650 | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153016 | 1503168 | 5340-00-003-3821 |
| 761 | 4994199 | EMBRAGUE DE MOTOR DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111903 | 1600351 | 2920-00-495-3122 |
| 762 | 4994199 | EMPAQUETADURA SUZUKI DR650 | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401505 | 1029314 | 4310-00-003-0071 |
| 763 | 4994199 | ENFRIADOR DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 11100485 | 3110-00-016-3329 |
| 764 | 4994199 | FILTRO AIRE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1221540 | 1680-99-287-3009 |
| 765 | 4994199 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1221540 | 1680-99-287-3009 |
| 766 | 4994199 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1221540 | 1680-99-287-3009 |
| 767 | 4994199 | GUAYA CABLE ACELERADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25191811 | 1769536 | 1680-99-287-3009 |
| 768 | 4994199 | GUAYA CABLE CHOKE AHOGADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41114620 | 1482318 | 4330-00-185-2988 |
| 769 | 4994199 | GUIAS DE CADENILLA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153030 | 1073045 | 2910-00-875-9436 |
| 770 | 4994199 | HAZ ELECTRICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101770 | 1718257 | 4720-01-602-5368 |
| 771 | 4994199 | JUEGO DE JUNTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401505 | 1220101 | 4730-00-001-6554 |
| 772 | 4994199 | KIT EMBRAGUE DE ARRASTRE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111908 | 1029690 | 4730-00-001-6554 |
| 773 | 4994199 | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171713 | 1029654 | 6240-15-142-1687 |
| 774 | 4994199 | PASTILLAS DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171713 | 1072373 | 2530-99-174-5706 |
| 775 | 4994199 | REGULADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101766 | 1073057 | 2530-99-174-5706 |
| 776 | 4994199 | RELE REAKAY ASSY | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 39122303 | 1534780 | 1620-00-348-2101 |
| 777 | 4994199 | ROTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171705 | 1667767 | NO TIENE |
| 778 | 4994199 | TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111800 | 1071936 | 2805-00-020-8550 |
| 779 | 4994199 | TRIANGULO DE SUSPENSION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172000 | 1216135 | 5365-00-953-2453 |
| 780 | 4994199 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1632013 | 2805-00-020-8550 |
| 781 | 4994199 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1462769 | 5365-00-953-2453 |
| DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA MARCA MOTO HONDA XRE300 ABS PLACA BCW03G NUMERO ACTIVO FIJO 163700106008 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002865412 - | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | NOMBRE CUENTA | | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| A-02-02-01-004-009 | | | | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONERENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| REPUESTOS | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 782 | 4994199 | ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1750040 | 2920-99-973-3432 |
| 783 | 4994199 | ARBOL DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101709 | 1072127 | 3040-00-405-0426 |
| 784 | 4994199 | ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173902 | 1727973 | 3040-00-001-2766 |
| 785 | 4994199 | BALANCIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101758 | 1018187 | 5120-00-023-8367 |
| 786 | 4994199 | BOMBA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101780 | 1027643 | 5998-27-026-9363 |
| 787 | 4994199 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40151532 | 1028234 | 2815-00-018-5338 |
| 788 | 4994199 | BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 20121415 | 1445704 | 3030-00-001-1241 |
| 789 | 4994199 | BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101102 | 1028205 | 2520-00-001-3530 |
| 790 | 4994199 | BORNES BATERIAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111711 | 1074492 | 6730-00-113-3030 |
| 791 | 4994199 | BRAZO DE OSCILACION TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23231601 | 1486075 | 2530-01-215-8496 |
| 792 | 4994199 | BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31171607 | 1503208 | 1620-00-348-2101 |
| 793 | 4994199 | BUJIA IRIIDIUM | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31181802 | 1279417 | 6240-15-142-1687 |
| 794 | 4994199 | CABLE GUAYA VELOCIMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25191811 | 1798334 | 4330-01-494-9273 |
| 795 | 4994199 | CADENILLA DE TIEMPO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101737 | 1525436 | 6240-01-457-3715 |
| 796 | 4994199 | CADENILLA DISTRIBUCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101737 | 1028429 | 2815-27-023-0958 |
| 797 | 4994199 | CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25173812 | 1028432 | 1680-00-010-9585 |
| 798 | 4994199 | CARBURADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101756 | 1027559 | 5840-00-007-4241 |
| 799 | 4994199 | CIGÜENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101749 | 1072057 | 4730-00-001-6554 |
| 800 | 4994199 | COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25174212 | 1597570 | 2530-01-238-1596 |
| 801 | 4994199 | CONJUNTO DE DISTRIBUCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101782 | 1028278 | 3040-00-405-0426 |
| 802 | 4994199 | CONJUNTO DEL SELECTOR DE MARCHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 39122250 | 1646182 | 2815-99-534-9768 |
| 803 | 4994199 | CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101713 | 1028835 | 3110-00-569-2982 |
| 804 | 4994199 | DIAPHRAGMA CARBURADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101734 | 1301962 | 6240-15-142-1687 |
| 805 | 4994199 | DISCO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171708 | 1028944 | 2930-00-215-5151 |
| 806 | 4994199 | DISCOS CLUTCH DR650 | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153016 | 1503168 | 5340-00-003-3821 |
| 807 | 4994199 | EMBRAGUE DE MOTOR DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111903 | 1600351 | 2920-00-495-3122 |
| 808 | 4994199 | EMPAQUETADURA SUZUKI DR650 | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401505 | 1029314 | 4310-00-003-0071 |
| 809 | 4994199 | ENFRIADOR DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40101711 | 1100485 | 3110-00-016-3329 |
| 810 | 4994199 | FILTRO AIRE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1221540 | 1680-99-287-3009 |
| 811 | 4994199 | FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1221540 | 1680-99-287-3009 |
| 812 | 4994199 | FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 40161505 | 1221540 | 1680-99-287-3009 |
| 813 | 4994199 | GUAYA CABLE ACELERADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25191811 | 1769536 | 1680-99-287-3009 |
| 814 | 4994199 | GUAYA CABLE CHOKE AHOGADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 41114620 | 1482318 | 4330-00-185-2988 |
| 815 | 4994199 | GUIAS DE CADENILLA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 23153030 | 1073045 | 2910-00-875-9436 |
| 816 | 4994199 | HAZ ELECTRICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101770 | 1718257 | 4720-01-602-5368 |
| 817 | 4994199 | JUEGO DE JUNTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 31401505 | 1220101 | 4730-00-001-6554 |
| 818 | 4994199 | KIT EMBRAGUE DE ARRASTRE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111908 | 1029690 | 4730-00-001-6554 |
| 819 | 4994199 | PASTILLA DE FRENO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171713 | 1029654 | 6240-15-142-1687 |
| 820 | 4994199 | PASTILLAS DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171713 | 1072373 | 2530-99-174-5706 |
| 821 | 4994199 | REGULADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101766 | 1073057 | 2530-99-174-5706 |
| 822 | 4994199 | RELE REAKAY ASSY | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 39122303 | 1534780 | 1620-00-348-2101 |
| 823 | 4994199 | ROTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25171705 | 1667767 | NO TIENE |
| 824 | 4994199 | TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26111800 | 1071936 | 2805-00-020-8550 |
| 825 | 4994199 | TRIANGULO DE SUSPENSION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172000 | 1216135 | 5365-00-953-2453 |
| 826 | 4994199 | TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1632013 | 2805-00-020-8550 |
| 827 | 4994199 | TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 26101302 | 1462769 | 5365-00-953-2453 |

FUENTE: Plan No. 3691 que emite el BAAAS

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004382 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977120 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004383 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977121 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004384 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977122 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004385 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977123 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004386 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977124 CAMIONETA DIY973 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004387 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977125. | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | | NOMBRE CUENTA (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | |
| 02-02-02-008-007 | | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 828 | 8714102 | AJUSTE Y REPARACION PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 829 | 8714102 | ALINEACION DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 830 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 831 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 832 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 833 | 8714102 | CALIBRACION VALVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 834 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 835 | 8714102 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 836 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 837 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 838 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 839 | 8714102 | CAMBIO AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 840 | 8714102 | CAMBIO AXIALES DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 841 | 8714102 | CAMBIO BALASTRO BOMBILLO XENON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 842 | 8714102 | CAMBIO BIELETAS O MUNEÇOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 843 | 8714102 | CAMBIO BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 844 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 845 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 846 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 847 | 8714102 | CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 848 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 849 | 8714102 | CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 850 | 8714102 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 851 | 8714102 | CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 852 | 8714102 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 853 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 854 | 8714102 | CAMBIO CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 855 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 856 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 857 | 8714102 | CAMBIO CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 858 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 859 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 860 | 8714102 | CAMBIO CATALIZADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 861 | 8714102 | CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 862 | 8714102 | CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 863 | 8714102 | CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 864 | 8714102 | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 865 | 8714102 | CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 866 | 8714102 | CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 867 | 8714102 | CAMBIO CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 868 | 8714102 | CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 869 | 8714102 | CAMBIO CORREA REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 870 | 8714102 | CAMBIO CREMALLERA ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 871 | 8714102 | CAMBIO CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 872 | 8714102 | CAMBIO DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 873 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 874 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 875 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 876 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 877 | 8714102 | CAMBIO ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 878 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 879 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 880 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 881 | 8714102 | CAMBIO EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 882 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 883 | 8714102 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 884 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 885 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 886 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 887 | 8714102 | CAMBIO FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 888 | 8714102 | CAMBIO GATO HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 889 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 890 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 891 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJÍAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 892 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 893 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 894 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 895 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 896 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 897 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 898 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 899 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 900 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 901 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 902 | 8714102 | CAMBIO JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 903 | 8714102 | CAMBIO KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 904 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 905 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 906 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 907 | 8714102 | CAMBIO MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 908 | 8714102 | CAMBIO MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 909 | 8714102 | CAMBIO MOTOR ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 910 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 911 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 912 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 913 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 914 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 915 | 8714102 | CAMBIO PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 916 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 917 | 8714102 | CAMBIO PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 918 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 919 | 8714102 | CAMBIO REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 920 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 921 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 922 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 923 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 924 | 8714102 | CAMBIO ROTULA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 925 | 8714102 | CAMBIO SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 926 | 8714102 | CAMBIO SENSOR CIGUENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 927 | 8714102 | CAMBIO SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 928 | 8714102 | CAMBIO SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONERENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------|--|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 929 | 8714102 | CAMBIO SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 930 | 8714102 | CAMBIO SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 931 | 8714102 | CAMBIO SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 932 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 933 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR DEL EXHOTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 934 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 935 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 936 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 937 | 8714102 | CAMBIO STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 938 | 8714102 | CAMBIO TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 939 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 940 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 941 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 2000024 | NO TIENE |
| 942 | 8714102 | CAMBIO TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 2000024 | NO TIENE |
| 943 | 8714102 | CAMBIO TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172408 | 2000024 | NO TIENE |
| 944 | 8714102 | CAMBIO TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 945 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 946 | 8714102 | CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 947 | 8714102 | CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 948 | 8714102 | CAMBIO TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 949 | 8714102 | CAMBIO TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 950 | 8714102 | CAMBIO TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 951 | 8714102 | CAMBIO VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 952 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 953 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 954 | 8714102 | ESCAÑEADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 955 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 956 | 8714102 | LAVADO INTERIOR COJINERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 957 | 8714102 | LAVADO QUÍMICO MOTOR GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 958 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 959 | 8714102 | PINTADA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 960 | 8714102 | PINTADA GENERAL CABINA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 961 | 8714102 | PINTADA GENERAL DEL VEHICULO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 962 | 8714102 | PINTADA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 963 | 8714102 | PINTADA TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 964 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 965 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 966 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 967 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 968 | 8714102 | POLARIZADO VENTANA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 969 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 970 | 8714102 | PORCELANIZADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 971 | 8714102 | RECARGA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 972 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 973 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 974 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 975 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 976 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 977 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 978 | 8714102 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 979 | 8714102 | REPARACION BOMPER DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 980 | 8714102 | REPARACION BOMPER TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 981 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 982 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 983 | 8714102 | REPARACION CONSOLA INTERNA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 984 | 8714102 | REPARACION DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 985 | 8714102 | REPARACION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 986 | 8714102 | REPARACION ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 987 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 988 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 989 | 8714102 | REPARACION GENERAL DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 990 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 991 | 8714102 | REPARACION REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 992 | 8714102 | REPARACION SILLA CONDUCTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 993 | 8714102 | REPARACION SILLA PASAJERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 994 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 995 | 8714102 | ROTACION DE LLANTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 996 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 997 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 998 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DE ALFOMBRA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 999 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DEL TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1000 | 8714102 | TAPIZADO VOLANTE O TIMON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET CAMIONETA PLACA QVT092 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069942 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000783513 CAMIONETA PLACA CEW051 NUMERO ACTIVO FIJO 167500000280 NUMERO INVENTARIO 800403000000000000076266 CAMIONETA PLACA RIH071 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069987 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000925165 CAMIONETA PLACA NNF551 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069988 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000331166 CAMIONETA PLACA DIW880 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069962 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142813 CAMIONETA PLACA DIW881 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142814 CAMIONETA PLACA MRY070 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069941 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000000783473 CAMIONETA PLACA ZJN233 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069984 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001093955 CAMIONETA PLACA DIW883 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142814 CAMIONETA PLACA IXA906 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142814 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA DIW878 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005088 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142811 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA HCl130 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005094 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001093997 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA GAU039 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005115 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002300544. | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | NOMBRE CUENTA | | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| 02-02-02-008-007 | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1001 | 8714102 | AJUSTE BLINDAJE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1002 | 8714102 | AJUSTE Y REPARACION PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1003 | 8714102 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1004 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1005 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1006 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1007 | 8714102 | CALIBRACION VALVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1008 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1009 | 8714102 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1010 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1011 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1012 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1013 | 8714102 | CAMBIO AUTOMÁTICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1014 | 8714102 | CAMBIO AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1015 | 8714102 | CAMBIO BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1016 | 8714102 | CAMBIO BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1017 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1018 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1019 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1020 | 8714102 | CAMBIO BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1021 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1022 | 8714102 | CAMBIO BOOSTER DE FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1023 | 8714102 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1024 | 8714102 | CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1025 | 8714102 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1026 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1027 | 8714102 | CAMBIO CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1028 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1029 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1030 | 8714102 | CAMBIO CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1031 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1032 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1033 | 8714102 | CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1034 | 8714102 | CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1035 | 8714102 | CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1036 | 8714102 | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1037 | 8714102 | CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1038 | 8714102 | CAMBIO CONSOLA CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1039 | 8714102 | CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1040 | 8714102 | CAMBIO CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1041 | 8714102 | CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1042 | 8714102 | CAMBIO CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1043 | 8714102 | CAMBIO CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1044 | 8714102 | CAMBIO DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1045 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1046 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1047 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE DE CULATA DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1048 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE DE CULATA IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1049 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1050 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1051 | 8714102 | CAMBIO ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1052 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1053 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1054 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1055 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1056 | 8714102 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1057 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1058 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1059 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1060 | 8714102 | CAMBIO FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1061 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1062 | 8714102 | CAMBIO INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1063 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1064 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJIAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1065 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1066 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1067 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1068 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1069 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1070 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1071 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1072 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1073 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1074 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1075 | 8714102 | CAMBIO JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1076 | 8714102 | CAMBIO KIT CADENA DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1077 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1078 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1079 | 8714102 | CAMBIO MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1080 | 8714102 | CAMBIO MANUA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1081 | 8714102 | CAMBIO MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1082 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1083 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1084 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1085 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1086 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1087 | 8714102 | CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1088 | 8714102 | CAMBIO PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1089 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1090 | 8714102 | CAMBIO PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1091 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1092 | 8714102 | CAMBIO REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1093 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUEÑAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1094 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUEÑAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1095 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1096 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1097 | 8714102 | CAMBIO SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1098 | 8714102 | CAMBIO SENSOR CIGUEÑAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1099 | 8714102 | CAMBIO SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1100 | 8714102 | CAMBIO SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1101 | 8714102 | CAMBIO SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1102 | 8714102 | CAMBIO SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1103 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1104 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1105 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1106 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1107 | 8714102 | CAMBIO STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1108 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1109 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1110 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1111 | 8714102 | CAMBIO TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1112 | 8714102 | CAMBIO TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1113 | 8714102 | CAMBIO TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1114 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1115 | 8714102 | CAMBIO TIJERAS DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1116 | 8714102 | CAMBIO TIJERAS DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1117 | 8714102 | CAMBIO VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1118 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1119 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1120 | 8714102 | ESCAÑEADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1121 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1122 | 8714102 | LAVADO INTERIOR COJINERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1123 | 8714102 | LAVADO QUÍMICO MOTOR GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1124 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1125 | 8714102 | PINTADA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1126 | 8714102 | PINTADA GENERAL CABINA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1127 | 8714102 | PINTADA GENERAL DEL VEHICULO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1128 | 8714102 | PINTADA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1129 | 8714102 | PINTADA TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1130 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1131 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1132 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1133 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1134 | 8714102 | POLARIZADO VENTANA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1135 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1136 | 8714102 | PORCELANIZADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1137 | 8714102 | REGARGA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1138 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1139 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1140 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1141 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1142 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1143 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1144 | 8714102 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1145 | 8714102 | REPARACION BOMPER DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1146 | 8714102 | REPARACION BOMPER TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1147 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1148 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1149 | 8714102 | REPARACION CONSOLA INTERNA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1150 | 8714102 | REPARACION DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1151 | 8714102 | REPARACION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1152 | 8714102 | REPARACION ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1153 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1154 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1155 | 8714102 | REPARACION GENERAL DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1156 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1157 | 8714102 | REPARACION REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1158 | 8714102 | REPARACION SILLA CONDUCTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1159 | 8714102 | REPARACION SILLA PASAJERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1160 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1161 | 8714102 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1162 | 8714102 | ROTACION DE LLANTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1163 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1164 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1165 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DE ALFOMBRA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1166 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DEL TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1167 | 8714102 | TAPIZADO VOLANTE O TIMON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

DESCRIPCIÓN:CAMIONETA MAZDA PLACA RIH017 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005104 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000253296 - CAMIONETA MAZDA PLACA NDC856 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005083 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002213535.

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | NOMBRE CUENTA |
|---|--|
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) |
| 02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BOAEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1168 | 8714102 | AJUSTE Y REPARACION PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1169 | 8714102 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1170 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1171 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1172 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1173 | 8714102 | CALIBRACION VÁLVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1174 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1175 | 8714102 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1176 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1177 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1178 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1179 | 8714102 | CAMBIO AUTOMÁTICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1180 | 8714102 | CAMBIO AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1181 | 8714102 | CAMBIO BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1182 | 8714102 | CAMBIO BISAGRA DE PLATON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1183 | 8714102 | CAMBIO BLOWER DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1184 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1185 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1186 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1187 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1188 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1189 | 8714102 | CAMBIO BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1190 | 8714102 | CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1191 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1192 | 8714102 | CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1193 | 8714102 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1194 | 8714102 | CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1195 | 8714102 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1196 | 8714102 | CAMBIO BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1197 | 8714102 | CAMBIO BUJES METALICO MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1198 | 8714102 | CAMBIO BUJES MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1199 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181502 | 2000024 | NO TIENE |
| 1200 | 8714102 | CAMBIO CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1201 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1202 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1203 | 8714102 | CAMBIO CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1204 | 8714102 | CAMBIO CARPA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1205 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1206 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1207 | 8714102 | CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1208 | 8714102 | CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1209 | 8714102 | CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1210 | 8714102 | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1211 | 8714102 | CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1212 | 8714102 | CAMBIO CONSOLA CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1213 | 8714102 | CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1214 | 8714102 | CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1215 | 8714102 | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1216 | 8714102 | CAMBIO CORREAS DE HIDRAULICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1217 | 8714102 | CAMBIO CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1218 | 8714102 | CAMBIO CRUCETA CARDAN DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1219 | 8714102 | CAMBIO CRUCETA CARDAN TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1220 | 8714102 | CAMBIO CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1221 | 8714102 | CAMBIO DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1222 | 8714102 | CAMBIO DISCO CLUTCH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1223 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1224 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1225 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1226 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1227 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1228 | 8714102 | CAMBIO ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1229 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1230 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1231 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1232 | 8714102 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1233 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1234 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1235 | 8714102 | CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1236 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1237 | 8714102 | CAMBIO FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1238 | 8714102 | CAMBIO GATO HIDRAULICO DEL PLATON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1239 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1240 | 8714102 | CAMBIO HOJA PRINCIPAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1241 | 8714102 | CAMBIO INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1242 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1243 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1244 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1245 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1246 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1247 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1248 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1249 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1250 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1251 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1252 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1253 | 8714102 | CAMBIO JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1254 | 8714102 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1255 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1256 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1257 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1258 | 8714102 | CAMBIO MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1259 | 8714102 | CAMBIO MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1260 | 8714102 | CAMBIO MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 1261 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1262 | 8714102 | CAMBIO PALANCA DE VELOCIDADES O TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181502 | 2000024 | NO TIENE |
| 1263 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1264 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1265 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1266 | 8714102 | CAMBIO PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1267 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1268 | 8714102 | CAMBIO PLATON O CUBIERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1269 | 8714102 | CAMBIO PUENTES DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1270 | 8714102 | CAMBIO PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1271 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1272 | 8714102 | CAMBIO REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1273 | 8714102 | CAMBIO RETENEDOR DEL SPEED | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1274 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1275 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1276 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DE DIFERENCIAL TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1277 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1278 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1279 | 8714102 | CAMBIO ROTULA INFERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1280 | 8714102 | CAMBIO ROTULA SUPERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1281 | 8714102 | CAMBIO SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1282 | 8714102 | CAMBIO SENSOR CIGUENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1283 | 8714102 | CAMBIO SENSOR DE FLUJO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1284 | 8714102 | CAMBIO SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1285 | 8714102 | CAMBIO SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1286 | 8714102 | CAMBIO SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1287 | 8714102 | CAMBIO SENSOR TPS (TIEMPO DE MARIPOSA) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1288 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1289 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1290 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1291 | 8714102 | CAMBIO SOPORTES DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1292 | 8714102 | CAMBIO STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1293 | 8714102 | CAMBIO TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1294 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1295 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1296 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1297 | 8714102 | CAMBIO TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1298 | 8714102 | CAMBIO TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1299 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1300 | 8714102 | CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1301 | 8714102 | CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1302 | 8714102 | CAMBIO TIJERA SUPERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1303 | 8714102 | CAMBIO TIJERA SUPERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1304 | 8714102 | CAMBIO TOBERAS DE INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1305 | 8714102 | CAMBIO TORNILLO CENTRAL DEL MUELLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1306 | 8714102 | CAMBIO TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1307 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1308 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1309 | 8714102 | ESCANEO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1310 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1311 | 8714102 | LAVADO INTERIOR COJINERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1312 | 8714102 | LAVADO QUÍMICO MOTOR GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1313 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1314 | 8714102 | PINTADA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1315 | 8714102 | PINTADA CARROCERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1316 | 8714102 | PINTADA GENERAL CABINA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1317 | 8714102 | PINTADA GENERAL DEL VEHICULO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1318 | 8714102 | PINTADA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1319 | 8714102 | PINTADA TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1320 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1321 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1322 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1323 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1324 | 8714102 | POLARIZADO VENTANA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1325 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1326 | 8714102 | PORCELANIZADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1327 | 8714102 | RECARGA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1328 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1329 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1330 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1331 | 8714102 | REMACHADA DE DISCO CLUTCH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1332 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1333 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1334 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1335 | 8714102 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1336 | 8714102 | REPARACION BOMPER DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONERIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASP25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BOAEV).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------|--|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 1337 | 8714102 | REPARACION BOMPER TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1338 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1339 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1340 | 8714102 | REPARACION CONSOLA INTERNA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1341 | 8714102 | REPARACION DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1342 | 8714102 | REPARACION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1343 | 8714102 | REPARACION ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 1344 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1345 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1346 | 8714102 | REPARACION GENERAL DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1347 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1348 | 8714102 | REPARACION REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1349 | 8714102 | REPARACION SILLA CONDUCTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1350 | 8714102 | REPARACION SILLA PASAJERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1351 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1352 | 8714102 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1353 | 8714102 | REPARCHADO DE CARPA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1354 | 8714102 | ROTACION DE LLANTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1355 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1356 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1357 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DE ALFOMBRA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1358 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DEL TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1359 | 8714102 | TAPIZADO VOLANTE O TIMON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF387 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004377 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001976999 VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF388 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004378 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977000 VANS KGF399 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004380 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977009 VANS TIPO AMBULANCIA MARCA HYUNDAI PLACA DIW886 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004376 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001957152 VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF396 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004379 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977008 -VEHICULO VANS PLACA KGF397 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005114 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977011 -VEHICULO VANS PLACA KGF400 NUMERO ACTIVO FIJO 163700127212 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977012 - VEHICULO H1 AMBULANCIA PLACA MILITAR A12803 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005153 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001957151 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | NOMBRE CUENTA (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| 02-02-02-008-007 | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1360 | 8714101 | AJUSTE Y REPARACION PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1361 | 8714101 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1362 | 8714101 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1363 | 8714101 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1364 | 8714101 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1365 | 8714101 | CALIBRACION VALVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1366 | 8714101 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1367 | 8714101 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1368 | 8714101 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1369 | 8714101 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1370 | 8714101 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1371 | 8714101 | CAMBIO AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1372 | 8714101 | CAMBIO AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1373 | 8714101 | CAMBIO BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1374 | 8714101 | CAMBIO BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1375 | 8714101 | CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1376 | 8714101 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1377 | 8714101 | CAMBIO BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1378 | 8714101 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1379 | 8714101 | CAMBIO BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1380 | 8714101 | CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1381 | 8714101 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1382 | 8714101 | CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1383 | 8714101 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1384 | 8714101 | CAMBIO BUJE TUERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1385 | 8714101 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1386 | 8714101 | CAMBIO BUJES DE EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1387 | 8714101 | CAMBIO BUJES METALICO MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1388 | 8714101 | CAMBIO BUJES MUELLE TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1389 | 8714101 | CAMBIO CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1390 | 8714101 | CAMBIO CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1391 | 8714101 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1392 | 8714101 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1393 | 8714101 | CAMBIO CARDAN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1394 | 8714101 | CAMBIO CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1395 | 8714101 | CAMBIO CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1396 | 8714101 | CAMBIO CATALIZADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1397 | 8714101 | CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1398 | 8714101 | CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1399 | 8714101 | CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1400 | 8714101 | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1401 | 8714101 | CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1402 | 8714101 | CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1403 | 8714101 | CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1404 | 8714101 | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1405 | 8714101 | CAMBIO CORREAS DE HIDRAULICO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1406 | 8714101 | CAMBIO CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1407 | 8714101 | CAMBIO CRUCETA CARDAN DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1408 | 8714101 | CAMBIO CRUCETA CARDAN TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1409 | 8714101 | CAMBIO CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1410 | 8714101 | CAMBIO DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1411 | 8714101 | CAMBIO DISCO CLUTH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1412 | 8714101 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1413 | 8714101 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1414 | 8714101 | CAMBIO EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1415 | 8714101 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1416 | 8714101 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1417 | 8714101 | CAMBIO ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1418 | 8714101 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1419 | 8714101 | CAMBIO ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1420 | 8714101 | CAMBIO EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1421 | 8714101 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1422 | 8714101 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1423 | 8714101 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1424 | 8714101 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1425 | 8714101 | CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1426 | 8714101 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1427 | 8714101 | CAMBIO FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1428 | 8714101 | CAMBIO GATO HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1429 | 8714101 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1430 | 8714101 | CAMBIO HOJA PRINCIPAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1431 | 8714101 | CAMBIO INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1432 | 8714101 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1433 | 8714101 | CAMBIO JUEGO BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1434 | 8714101 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1435 | 8714101 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1436 | 8714101 | CAMBIO JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1437 | 8714101 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1438 | 8714101 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1439 | 8714101 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1440 | 8714101 | CAMBIO JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1441 | 8714101 | CAMBIO JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1442 | 8714101 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1443 | 8714101 | CAMBIO JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1444 | 8714101 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1445 | 8714101 | CAMBIO KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1446 | 8714101 | CAMBIO MANGUERA DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1447 | 8714101 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1448 | 8714101 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1449 | 8714101 | CAMBIO MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1450 | 8714101 | CAMBIO MANUJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1451 | 8714101 | CAMBIO MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 1452 | 8714101 | CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1453 | 8714101 | CAMBIO PALANCA DE VELOCIDADES O TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181502 | 2000024 | NO TIENE |
| 1454 | 8714101 | CAMBIO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1455 | 8714101 | CAMBIO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1456 | 8714101 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1457 | 8714101 | CAMBIO PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1458 | 8714101 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1459 | 8714101 | CAMBIO PUENTES DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1460 | 8714101 | CAMBIO PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1461 | 8714101 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1462 | 8714101 | CAMBIO REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1463 | 8714101 | CAMBIO RETENEDOR DEL SPEED | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1464 | 8714101 | CAMBIO RETENEDORES CIGUENAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1465 | 8714101 | CAMBIO RETENEDORES CIGUENAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1466 | 8714101 | CAMBIO RIEL PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1467 | 8714101 | CAMBIO RODACHINES PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1468 | 8714101 | CAMBIO RODAMIENTOS DE DIFERENCIAL TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1469 | 8714101 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1470 | 8714101 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1471 | 8714101 | CAMBIO ROTULA INFERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1472 | 8714101 | CAMBIO ROTULA SUPERIORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1473 | 8714101 | CAMBIO SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1474 | 8714101 | CAMBIO SENSOR CIGUENAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1475 | 8714101 | CAMBIO SENSOR DE FLUJO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1476 | 8714101 | CAMBIO SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1477 | 8714101 | CAMBIO SENSOR PRESION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1478 | 8714101 | CAMBIO SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1479 | 8714101 | CAMBIO SENSOR TPS (TIEMPO DE MARIPOSA) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1480 | 8714101 | CAMBIO SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1481 | 8714101 | CAMBIO SILENCIADOR DEL EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1482 | 8714101 | CAMBIO SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1483 | 8714101 | CAMBIO SOPORTE CAJA TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1484 | 8714101 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1485 | 8714101 | CAMBIO SOPORTES DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1486 | 8714101 | CAMBIO STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1487 | 8714101 | CAMBIO TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1488 | 8714101 | CAMBIO TAPA DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1489 | 8714101 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1490 | 8714101 | CAMBIO TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1491 | 8714101 | CAMBIO TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1492 | 8714101 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1493 | 8714101 | CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1494 | 8714101 | CAMBIO TIJERA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1495 | 8714101 | CAMBIO TOBERAS DE INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1496 | 8714101 | CAMBIO TORNILLO CENTRAL DEL MUELLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASP25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1497 | 8714101 | CAMBIO TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1498 | 8714101 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1499 | 8714101 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1500 | 8714101 | ESCAÑEADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1501 | 8714101 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1502 | 8714101 | LAVADO INTERIOR COJINERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1503 | 8714101 | LAVADO QUIMICO MOTOR GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1504 | 8714101 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181502 | 2000024 | NO TIENE |
| 1505 | 8714101 | PINTADA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1506 | 8714101 | PINTADA GENERAL CABINA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1507 | 8714101 | PINTADA GENERAL DEL VEHICULO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1508 | 8714101 | PINTADA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1509 | 8714101 | PINTADA TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1510 | 8714101 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1511 | 8714101 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1512 | 8714101 | POLARIZADO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1513 | 8714101 | POLARIZADO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1514 | 8714101 | POLARIZADO VENTANA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1515 | 8714101 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1516 | 8714101 | PORCELANIZADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1517 | 8714101 | RECARGA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1518 | 8714101 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1519 | 8714101 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1520 | 8714101 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1521 | 8714101 | REPARACION ABOLLADURA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1522 | 8714101 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1523 | 8714101 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1524 | 8714101 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1525 | 8714101 | REPARACION BOMPER DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1526 | 8714101 | REPARACION BOMPER TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1527 | 8714101 | REPARACION CHAPA DE PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1528 | 8714101 | REPARACION CHAPA DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1529 | 8714101 | REPARACION CONSOLA INTERNA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1530 | 8714101 | REPARACION DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1531 | 8714101 | REPARACION DEL TURBO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1532 | 8714101 | REPARACION ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 1533 | 8714101 | REPARACION ESTRIBO DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1534 | 8714101 | REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1535 | 8714101 | REPARACION GENERAL DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1536 | 8714101 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1537 | 8714101 | REPARACION REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1538 | 8714101 | REPARACION SILLA CONDUCTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1539 | 8714101 | REPARACION SILLA PASAJERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1540 | 8714101 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1541 | 8714101 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1542 | 8714101 | ROTACION DE LLANTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1543 | 8714101 | TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1544 | 8714101 | TAPIZADO ASIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1545 | 8714101 | TAPIZADO INTERIOR DE ALFOMBRA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1546 | 8714101 | TAPIZADO INTERIOR DEL TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1547 | 8714101 | TAPIZADO VOLANTE O TIMON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

DESCRIPCIÓN: CAMIONETA SUZUKI PLACA DOE315 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004782 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001443824 CAMIONETA CHEVROLET VITARA PLACA ABU892 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005064 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000002535011

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 02-02-02-008-007 | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1548 | 8714102 | AJUSTE Y REPARACION PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1549 | 8714102 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1550 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1551 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1552 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1553 | 8714102 | CALIBRACION VÁLVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1554 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1555 | 8714102 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1556 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1557 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1558 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1559 | 8714102 | CAMBIO AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1560 | 8714102 | CAMBIO AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1561 | 8714102 | CAMBIO BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1562 | 8714102 | CAMBIO BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1563 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1564 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1565 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1566 | 8714102 | CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1567 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1568 | 8714102 | CAMBIO BORNES BATERÍAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1569 | 8714102 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1570 | 8714102 | CAMBIO BUJE TUERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1571 | 8714102 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1572 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1573 | 8714102 | CAMBIO CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1574 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1575 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercicio@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1576 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1577 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1578 | 8714102 | CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1579 | 8714102 | CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1580 | 8714102 | CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1581 | 8714102 | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1582 | 8714102 | CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1583 | 8714102 | CAMBIO CONSOLA CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1584 | 8714102 | CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1585 | 8714102 | CAMBIO CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1586 | 8714102 | CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1587 | 8714102 | CAMBIO CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1588 | 8714102 | CAMBIO CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1589 | 8714102 | CAMBIO DIFERENCIAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1590 | 8714102 | CAMBIO DISCO CLUTH | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1591 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1592 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1593 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE DE CULATA DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1594 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE DE CULATA IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1595 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1596 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1597 | 8714102 | CAMBIO ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1598 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1599 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1600 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1601 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1602 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1603 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1604 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1605 | 8714102 | CAMBIO FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1606 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1607 | 8714102 | CAMBIO INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1608 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1609 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJIAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1610 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1611 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1612 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1613 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1614 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1615 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1616 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1617 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1618 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1619 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1620 | 8714102 | CAMBIO JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1621 | 8714102 | CAMBIO KIT CADENA DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1622 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1623 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1624 | 8714102 | CAMBIO MANGUEROS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1625 | 8714102 | CAMBIO MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1626 | 8714102 | CAMBIO MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 1627 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1628 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1629 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1630 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1631 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1632 | 8714102 | CAMBIO PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1633 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1634 | 8714102 | CAMBIO PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1635 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1636 | 8714102 | CAMBIO REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1637 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUEÑAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1638 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGUEÑAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1639 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1640 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1641 | 8714102 | CAMBIO SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1642 | 8714102 | CAMBIO SENSOR CIGUEÑAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1643 | 8714102 | CAMBIO SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1644 | 8714102 | CAMBIO SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1645 | 8714102 | CAMBIO SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1646 | 8714102 | CAMBIO SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1647 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1648 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1649 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1650 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1651 | 8714102 | CAMBIO STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1652 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1653 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1654 | 8714102 | CAMBIO TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1655 | 8714102 | CAMBIO TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1656 | 8714102 | CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1657 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1658 | 8714102 | CAMBIO TIJERA DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1659 | 8714102 | CAMBIO TIJERA DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1660 | 8714102 | CAMBIO VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1661 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------|--|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 1662 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1663 | 8714102 | ESCANEO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1664 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1665 | 8714102 | LAVADO INTERIOR COJINERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1666 | 8714102 | LAVADO QUÍMICO MOTOR GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1667 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1668 | 8714102 | PINTADA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1669 | 8714102 | PINTADA GENERAL CABINA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1670 | 8714102 | PINTADA GENERAL DEL VEHICULO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1671 | 8714102 | PINTADA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1672 | 8714102 | PINTADA TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1673 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1674 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1675 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1676 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1677 | 8714102 | POLARIZADO VENTANA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1678 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1679 | 8714102 | PORCELANIZADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1680 | 8714102 | RECARGA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1681 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1682 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1683 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1684 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1685 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1686 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1687 | 8714102 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1688 | 8714102 | REPARACION BOMPER DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1689 | 8714102 | REPARACION BOMPER TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1690 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1691 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1692 | 8714102 | REPARACION CONSOLA INTERNA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1693 | 8714102 | REPARACION DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1694 | 8714102 | REPARACION ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1695 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1696 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1697 | 8714102 | REPARACION GENERAL DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1698 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1699 | 8714102 | REPARACION REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1700 | 8714102 | REPARACION SILLA CONDUCTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1701 | 8714102 | REPARACION SILLA PASAJERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1702 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1703 | 8714102 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1704 | 8714102 | ROTACION DE LLANTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1705 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1706 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1707 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DE ALFOMBRA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1708 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DEL TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1709 | 8714102 | TAPIZADO VOLANTE O TIMON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| DESCRIPCION: CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA EAN034 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004395 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000002355921 - CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA EAN063 NUMERO ACTIVO FIJO 16750004396 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002355942 - CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA GXV488 NUMERO ACTIVO FIJO 163500074621 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000002715667 - CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE PLACA OLN956 NUMERO ACTIVO FIJO 167500044841 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000002686710 CENTRO DE COSTO 3R21101593 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | | NOMBRE CUENTA | | | | | |
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| 02-02-02-008-007 | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1710 | 8714102 | AJUSTE Y REPARACION PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1711 | 8714102 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1712 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1713 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1714 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1715 | 8714102 | CALIBRACION VALVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1716 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1717 | 8714102 | CAMBIO AL TERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1718 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1719 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (C/U) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1720 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1721 | 8714102 | CAMBIO AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1722 | 8714102 | CAMBIO AXIALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1723 | 8714102 | CAMBIO BIELETAS O MUÑECOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1724 | 8714102 | CAMBIO BOBINAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1725 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AGUA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1726 | 8714102 | CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1727 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1728 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1729 | 8714102 | CAMBIO BOMBA HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1730 | 8714102 | CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1731 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1732 | 8714102 | CAMBIO BORNES BATERIAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1733 | 8714102 | CAMBIO BRAZOS PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1734 | 8714102 | CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1735 | 8714102 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1736 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1737 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE VELOCIDADES MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BOAEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1738 | 8714102 | CAMBIO CAJA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1739 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1740 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1741 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BANCADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1742 | 8714102 | CAMBIO CASQUETES DE BIELA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1743 | 8714102 | CAMBIO CATALIZADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1744 | 8714102 | CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1745 | 8714102 | CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1746 | 8714102 | CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1747 | 8714102 | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1748 | 8714102 | CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1749 | 8714102 | CAMBIO CONSOLA CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1750 | 8714102 | CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1751 | 8714102 | CAMBIO CORREA ACCESORIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1752 | 8714102 | CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1753 | 8714102 | CAMBIO CADENA REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1754 | 8714102 | CAMBIO CREMALLERA ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181506 | 2000024 | NO TIENE |
| 1755 | 8714102 | CAMBIO CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1756 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1757 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1758 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1759 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1760 | 8714102 | CAMBIO ESPADA MEDIDORA DE ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1761 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1762 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1763 | 8714102 | CAMBIO ESPIRALES TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1764 | 8714102 | CAMBIO EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1765 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1766 | 8714102 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1767 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1768 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1769 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1770 | 8714102 | CAMBIO FLTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1771 | 8714102 | CAMBIO GATO HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1772 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1773 | 8714102 | CAMBIO INTERCOOLER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1774 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1775 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJÍAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1776 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1777 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1778 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ESCOBILLAS DE ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1779 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE IMPULSADORES DE VALVULAS (TAQUES) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1780 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1781 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1782 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1783 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUAYAS FRENO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1784 | 8714102 | CAMBIO JUEGO GUIAS VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1785 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1786 | 8714102 | CAMBIO JUEGO PLUMILLAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1787 | 8714102 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1788 | 8714102 | CAMBIO KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1789 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR INFERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1790 | 8714102 | CAMBIO MANGUERA RADIADOR SUPERIOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1791 | 8714102 | CAMBIO MANGUERAS DE CALEFACCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1792 | 8714102 | CAMBIO MANIJA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1793 | 8714102 | CAMBIO MOTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1794 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1795 | 8714102 | CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1796 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1797 | 8714102 | CAMBIO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1798 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1799 | 8714102 | CAMBIO PERNOS DE RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1800 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1801 | 8714102 | CAMBIO PUNTAS DE EJE DE LA RUEDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1802 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1803 | 8714102 | CAMBIO REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1804 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGÜEÑAL DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1805 | 8714102 | CAMBIO RETENEDORES CIGÜEÑAL TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1806 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1807 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1808 | 8714102 | CAMBIO SENSOR ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1809 | 8714102 | CAMBIO SENSOR CIGÜEÑAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1810 | 8714102 | CAMBIO SENSOR DE OXIGENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1811 | 8714102 | CAMBIO SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1812 | 8714102 | CAMBIO SENSOR MAP | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1813 | 8714102 | CAMBIO SENSOR REVERSO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1814 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR CENTRAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1815 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR DEL EXHÓSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1816 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1817 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE CAJA VELOCIDADES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1818 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1819 | 8714102 | CAMBIO SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1820 | 8714102 | CAMBIO STOP TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1821 | 8714102 | CAMBIO TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1822 | 8714102 | CAMBIO TAPA DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1823 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1824 | 8714102 | CAMBIO TAPA INTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1825 | 8714102 | CAMBIO TAPA TARRO EXPANSION RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1826 | 8714102 | CAMBIO TERMINALES DE DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1827 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1828 | 8714102 | CAMBIO TIJERAS DELANTERA DERECHA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1829 | 8714102 | CAMBIO TIJERAS DELANTERA IZQUIERDA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1830 | 8714102 | CAMBIO VALVULA IAC (CONTROL INTENCIDAD AIRE DE ADMISION) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1831 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1832 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1833 | 8714102 | ESCANEO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1834 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1835 | 8714102 | LAVADO INTERIOR COJINERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1836 | 8714102 | LAVADO QUIMICO MOTOR GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1837 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1838 | 8714102 | PINTADA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1839 | 8714102 | PINTADA GENERAL CABINA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1840 | 8714102 | PINTADA GENERAL DEL VEHICULO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181501 | 2000024 | NO TIENE |
| 1841 | 8714102 | PINTADA PUERTA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1842 | 8714102 | PINTADA TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1843 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1844 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1845 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1846 | 8714102 | POLARIZADO PANORAMICO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1847 | 8714102 | POLARIZADO VENTANA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1848 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1849 | 8714102 | PORCELANIZADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1850 | 8714102 | RECARGA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1851 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1852 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1853 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1854 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA CAPOT | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1855 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1856 | 8714102 | REPARACION ABOLLADURA PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1857 | 8714102 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1858 | 8714102 | REPARACION BOMPER DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1859 | 8714102 | REPARACION BOMPER TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1860 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA LATERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1861 | 8714102 | REPARACION CHAPA DE PUERTA TRASERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1862 | 8714102 | REPARACION CONSOLA INTERNA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1863 | 8714102 | REPARACION DE RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1864 | 8714102 | REPARACION ELEVAVIDRIOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1865 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO DERECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1866 | 8714102 | REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1867 | 8714102 | REPARACION GENERAL DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1868 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1869 | 8714102 | REPARACION REGILLA INTERNA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1870 | 8714102 | REPARACION SILLA CONDUCTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1871 | 8714102 | REPARACION SILLA PASAJERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1872 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1873 | 8714102 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1874 | 8714102 | ROTACION DE LLANTAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1875 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1876 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1877 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DE ALFOMBRA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1878 | 8714102 | TAPIZADO INTERIOR DEL TECHO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1879 | 8714102 | TAPIZADO VOLANTE O TIMON | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA MARCA ZUSUKI DR 650 PLACA CHV66C NUMERO ACTIVO F.U.O 163700106007 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002029757

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| 02-02-02-008-007 | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
|------|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 1880 | 8714102 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1881 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1882 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1883 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1884 | 8714102 | CALIBRACION VALVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1885 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1886 | 8714102 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1887 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1888 | 8714102 | CAMBIO AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1889 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1890 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1891 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1892 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1893 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE TRANSMISION MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1894 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1895 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1896 | 8714102 | CAMBIO CARBURADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1897 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1898 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1899 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1900 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1901 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1902 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercicio@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENCIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BOAEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|--|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 1903 | 8714102 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1904 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1905 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1906 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1907 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1908 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1909 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJÍAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1910 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1911 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1912 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1913 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1914 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1915 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1916 | 8714102 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1917 | 8714102 | CAMBIO KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1918 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1919 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1920 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1921 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1922 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1923 | 8714102 | CAMBIO SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1924 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR DEL EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1925 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1926 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1927 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1928 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1929 | 8714102 | ESCANEO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1930 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1931 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1932 | 8714102 | PINTADA CARROCERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1933 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1934 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1935 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1936 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1937 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1938 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1939 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1940 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1941 | 8714102 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1942 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA MARCA MOTO HONDA XRE300 ABS PLACA BCW03G NUMERO ACTIVO FIJO 163700106008 NUMERO INVENTARIO 80040300000000002865412 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (DEBE IR EL NUMERO DESDE CUENTA HASTA SUBORDINAL HASTA SUBITEM) | | | | NOMBRE CUENTA (SE DEBE ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE ACUERDO AL SUBORDINAL O ITEM) | | | | | |
| 02-02-02-008-007 | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1943 | 8714102 | ALINEACIÓN DIRECCIÓN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1944 | 8714102 | BAJAR TANQUE COMBUSTIBLE PARA LAVADO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1945 | 8714102 | BALANCEO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1946 | 8714102 | BANCO DE PRUEBAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1947 | 8714102 | CALIBRACION VALVULAS CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1948 | 8714102 | CAMBIO ACEITE CAJA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1949 | 8714102 | CAMBIO ALTERNADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1950 | 8714102 | CAMBIO ARRANQUE DEL MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1951 | 8714102 | CAMBIO AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1952 | 8714102 | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1953 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DE INYECCION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1954 | 8714102 | CAMBIO BOMBA DEL FRENO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1955 | 8714102 | CAMBIO BOMBILLO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1956 | 8714102 | CAMBIO CAJA DE TRANSMISIÓN MANUAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1957 | 8714102 | CAMBIO CALIPER | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1958 | 8714102 | CAMBIO CAMPANAS TRASERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1959 | 8714102 | CAMBIO CARBURADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1960 | 8714102 | CAMBIO DISCO DE FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1961 | 8714102 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1962 | 8714102 | CAMBIO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1963 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1964 | 8714102 | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1965 | 8714102 | CAMBIO FAROLA O UNIDAD DELANTERA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1966 | 8714102 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1967 | 8714102 | CAMBIO FILTRO ACEITE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1968 | 8714102 | CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181503 | 2000024 | NO TIENE |
| 1969 | 8714102 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 25172406 | 2000024 | NO TIENE |
| 1970 | 8714102 | CAMBIO GRADUACIONES FRENO TRASERO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1971 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BANDAS FRENOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1972 | 8714102 | CAMBIO JUEGO BUJÍAS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1973 | 8714102 | CAMBIO JUEGO CAUCHOS DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1974 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1975 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1976 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE PISTONES DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1977 | 8714102 | CAMBIO JUEGO DE VALVULAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1978 | 8714102 | CAMBIO JUEGO INYECTORES | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1979 | 8714102 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1980 | 8714102 | CAMBIO KIT DE REPARTICION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1981 | 8714102 | CAMBIO PASADORES DE MORDAZA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No. AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA).

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---|---|---|----------|---------|----------|
| 1982 | 8714102 | CAMBIO PITO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1983 | 8714102 | CAMBIO RADIADOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1984 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1985 | 8714102 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1986 | 8714102 | CAMBIO SENSOR EJE DE LEVAS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1987 | 8714102 | CAMBIO SILENCIADOR DEL EXHOSTO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1988 | 8714102 | CAMBIO TAPA EXTERNA DE TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1989 | 8714102 | CAMBIO TERMOSTATO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1990 | 8714102 | DESPINCHAR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1991 | 8714102 | ENGRASE GENERAL (MO) | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1992 | 8714102 | ESCAÑEO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1993 | 8714102 | LAVADO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1994 | 8714102 | MANTENIMIENTO CAJA DE TRANSMISION | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1995 | 8714102 | PINTADA CARROCERIA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1996 | 8714102 | PLENITUD DE BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1997 | 8714102 | PLENITUD DE CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1998 | 8714102 | POLICHADA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 1999 | 8714102 | RECTIFICACION BLOQUE DE MOTOR | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 2000 | 8714102 | RECTIFICACION CULATA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 2001 | 8714102 | RECTIFICACION DE RIN | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 2002 | 8714102 | REPARACION LINEAS DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 2003 | 8714102 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERAL | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 2004 | 8714102 | REPARACION TACOMETRO | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |
| 2005 | 8714102 | TAPIZADO ASIENTOS | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181508 | 2000024 | NO TIENE |

FUENTE: Plan No. 3691 que emite el BAAAS

| REVISION TECNICO MECANICA | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1 | 83990 | REVISION TECNICO MECANICA | UNIDAD | 0 | 6 | 6 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY968 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004382 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977120 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY969 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004383 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977121 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY970 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004384 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977122 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY971 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004385 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977123 CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA DIY972 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004386 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977124 CAMIONETA DIY973 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004387 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000001977125. | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 2 | 83990 | REVISION TECNICO MECANICA | UNIDAD | 0 | 13 | 13 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET CAMIONETA PLACA QVT092 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069942 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000783513 CAMIONETA PLACA CEW051 NUMERO ACTIVO FIJO 167500000280 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000762766 CAMIONETA PLACA RIH071 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069987 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000925165 CAMIONETA PLACA NNF551 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069988 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000331166 CAMIONETA PLACA DIW880 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069962 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142813 CAMIONETA PLACA DIW881 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000002142814 CAMIONETA PLACA MRY070 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069941 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000000783473 CAMIONETA PLACA ZJN233 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069984 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001093955 CAMIONETA PLACA DIW883 NUMERO ACTIVO FIJO 163700069963 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000002142814 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA DIW878 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005088 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002142811 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA HCI130 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005094 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001093997 - CAMIONETA CHEVROLET PLACA GAU039 NUMERO ACTIVO FIJO 1675000005115 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002300544. | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 3 | 83990 | REVISION TECNICO MECANICA | UNIDAD | 0 | 2 | 2 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA MAZDA PLACA RIH017 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005104 NUMERO INVENTARIO 8004030000000000000253296 - CAMIONETA MAZDA PLACA NDC856 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005083 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002213535 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 4 | 8714102 | REVISION TECNICO MECANICA | UNIDAD | 0 | 7 | 7 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF387 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004377 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001976999 VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF388 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004378 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001977000 VANS KGF399 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004380 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001977009 VANS TIPO AMBULANCIA MARCA HYUNDAI PLACA DIW886 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004376 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001957152 VANS MARCA HYUNDAI PLACA KGF396 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004379 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001977008 -VEHICULO VANS PLACA KGF397 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005114 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001977011-VEHICULO VANS PLACA KGF400 NUMERO ACTIVO FIJO 163700127212 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001977012 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 5 | 83990 | REVISION TECNICO MECANICA | UNIDAD | 0 | 2 | 2 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA SUZUKI PLACA DOE315 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004782 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000001443824 CAMIONETA CHEVROLET VITARA PLACA ABU892 NUMERO ACTIVO FIJO 167500005064 NUMERO INVENTARIO 80040300000000000002535011 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

| REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 6 | 8714102 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | UNIDAD | 0 | 4 | 4 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA EAN034 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004395 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002355921 - CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA EAN063 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004396 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002355942 CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE PLACA OLN956 NUMERO ACTIVO FIJO 167500004841 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002686710 CENTRO DE COSTO 3R21101593 CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER PLACA GXV488 NUMERO ACTIVO FIJO 163500074621 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002715667 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 7 | 83990 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR 650 PLACA CHV66C NUMERO ACTIVO FIJO 163700099491 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002686049 | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | | |
| A-02-02-008-003 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 8 | 83990 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 78181505 | 2000027 | NO TIENE |
| DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA MARCA MOTO HONDA XRE300 ABS PLACA BCW03G NUMERO ACTIVO FIJO 163700106008 NUMERO INVENTARIO 800403000000000002865412 | | | | | | | | | |

FUENTE: Plan No. 3691 que emite el BAAAS

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

"La División de Aviación Asalto Aéreo sus Brigadas y Batallones, de conformidad con la Directiva estructural No. 00162 de 2019 de planeamiento logístico, y el programa anual de mantenimiento de I, II y III escalón de las Unidades Tácticas; cuentan con vehículos para el transporte de carga de material, transporte de personal, mando y control en Bogotá y en el Fuerte Militar de Tolomaida, los cuales se encuentran en cargos en SAP del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación, Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación No.25 y Batallón de Operaciones Especiales de Aviación. Estos vehículos permiten el cumplimiento de las diferentes misiones y ordenes que coadyuvan a la misión institucional que le asigna el comando de Ejército a la DAVAA, y a su vez a las diferentes Unidades.

Estas unidades, requieren la contratación de bienes y servicios con el propósito de mantener el correcto funcionamiento del parque automotor, por lo que, al validar los mandatos del Decreto 310 de 2021, "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios", se verifica la existencia del Acuerdo Marco de Precios de la agencia de contratación pública Colombia Compra Eficiente CCE-286-AMP-2020, actualmente vigente.

Por ello, se requiere que se realice a los vehículos la instalación y suministro de repuestos incluidos en stock por parte de la entidad a contratar, en pro de la necesidad de los mismos al igual que el trabajo de mantenimiento preventivo (cambios de aceite, nivelación de fluidos, graduación de frenos, cambio de llantas, alineación y balanceo, engrase general entre otros) y correctivo (cambio de componentes específicos determinados por la falla presentada por desgaste y uso del material) para los treinta y siete (37) vehículos del parque automotor, ubicados en la ciudad de Bogotá y en el Fuerte Militar de Tolomaida. De igual forma, se requiere de uso obligatorio la realización de las revisiones técnico mecánicas de treinta y seis (36) vehículos, en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la ley 769 de 2002, "Código Nacional de Tránsito" en donde se señala que: "por razones de seguridad vial y de protección del medio ambiente, el propietario o tenedor del vehículo que transite por el territorio nacional tendrá obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad".

Se aclara que se excluye un (01) vehículo, ya que este, no cuenta con matrícula o registro ante un organismo de tránsito, y por tal motivo, ningún Centro de Diagnostico automotor (CDA) lo admite para la realización de la revisión técnico mecánica.

Por otro lado, es importante resaltar que la Entidad no cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para la optimización de los vehículos; teniendo en cuenta que varios de ellos, por su modelo, tipo, así como el uso diario y continuo en las diferentes misiones a cumplir, sufren bastante desgaste y deterioro en su normal funcionamiento, toda vez que la vida de un vehículo automotor se ve reflejada en el kilometraje recorrido. Es por esto, que es primordial realizar el mantenimiento y corrección de las fallas de manera oportuna, disminuyendo los riesgos de pérdidas humanas, mayores daños en sus componentes y por ende mayores costos en su mantenimiento, procurando su operatividad y un mayor tiempo de servicio en las diferentes Unidades, a las cuales se encuentran asignados los vehículos.

Finalmente, en caso de no ser contratados los repuestos y mantenimientos del parque automotor, se produciría el deterioro de los mismos, se aumentarían los costos de los mantenimientos ya que se generarían mayores ordenes de mantenimientos correctivos con mayores cambios de repuestos, y podrían ocurrir accidentes de tránsito con consecuencias materiales, lesiones físicas o la muerte del personal militar o civil; así como consecuencias legales para la institución."

2.3. NECESIDAD PRESUPUESTAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PORCENTAJE | VALOR |
|-------------------------------------|---------|--|--------------------|------------|--------------------------|
| A-02-02-01-004-009 | 10 | EQUIPO DE TRANSPORTE | BAAAS | 100% | \$ 79.456.309,00 |
| | | | BASPA25 | | \$ 17.609.423,00 |
| | | | BAOEA | | \$ 2.054.856,00 |
| A-02-02-02-008-007 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | BAAAS | | \$ 25.167.681,00 |
| | | | BASPA25 | | \$ 5.771.992,00 |
| | | | BAOEA | | \$ 637.668,00 |
| A-02-02-02-008-003 | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | BAAAS | | \$ 10.665.389,00 |
| | | | BASPA25 | | \$ 2.286.989,00 |
| | | | BAOEA | | \$ 350.125,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 144.000.432,00 |

2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR

En concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la "Guía para la elaboración de estudios de sector" de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se establece el análisis del sector desde el punto de vista Técnico, económico y jurídico para el presente proceso que tiene como objeto: "ADQUISICION DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)".

2.4.1. ASPECTOS GENERALES

El Estado requiere para su operación y funcionamiento bienes y servicios que adquiere a través de múltiples Procesos de Contratación. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente busca transformar esta situación agregando la demanda del Estado y coordinando estas adquisiciones con los mejores beneficios del mercado tras aprovechar el poder de negociación que tiene el Estado como un solo comprador.

Los Acuerdos Marco de Precios son una herramienta que permiten cumplir esta función al consolidar la información del mercado e identificar oportunidades de cooperación entre Entidades Estatales. Este mecanismo ofrece a las Entidades Estatales y a los servidores públicos un proceso ágil para adquirir bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

El Proceso de Contratación objeto del presente documento de estudios previo, se realiza en concordancia con los documentos del proceso del AMP para la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes (CCE-286-AMP-2020), que tiene como finalidad es "establecer: (i) las condiciones para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (ii) Adquisición de autopartes; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes; y (iv) las condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes por parte de las Entidades Compradoras".

De acuerdo con el Estudio de Mercado realizado por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- determinó que Las principales Entidades Públicas que más utilizaron los Acuerdos mencionados anteriormente para la compra de Vehículos para su parque automotor fueron: (i) Policía Nacional - Gestión General; (ii) Ministerio del Interior; (iii) Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; (iv) Fondo Rotatorio de la Policía; (v) Instituto Nacional de vías.

Que en virtud de lo anterior, se remite al link <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1508327&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true> para la revisión de los documentos y estudios previos del acuerdo marco de precios, donde se establece la normatividad aplicable y demás aspectos.

2.4.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO ASPECTOS GENERALES

La actividad económica sobre la cual recae los servicios de mantenimiento y revisión técnico mecánica para el parque automotor corresponde al sector terciario o de servicios de la economía subsector servicios. El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. El cual involucra a todas las actividades económicas que no producen bienes materiales, sino que proveen servicios para satisfacer las necesidades que demande la entidad para dar cumplimiento con los requerimientos que se generen en el desarrollo de la misión institucional.

El siguiente análisis contempla algunos de los indicadores macroeconómicos que ayudan a visualizar las estadísticas económicas que se liberan periódicamente por agencias gubernamentales. Los indicadores proporcionan información sobre el rendimiento económico del país o de un sector en particular y, por lo tanto, tienen un impacto significativo sobre el mercado en estudio. Aspectos relevantes de la macroeconomía explican la evolución de los agregados económicos, tales como: el producto interno bruto, el nivel general de precios o la tasa de desempleo, los cuales son el resultado de agrupar los comportamientos de distintas actividades económicas pertenecientes al mercado general.


BALANCE Y PERSPECTIVAS PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Cada vez que la autoridad monetaria se reúne para adoptar decisiones de tasas de interés requiere respuestas a dos preguntas fundamentales: ¿dónde está la economía? y ¿para dónde va la economía? Contestar estas preguntas no es una tarea fácil. Por una parte, los rezagos de la información estadística dificultan contar con un panorama completo para responder a la primera pregunta. Y por otra, la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de variables económicas locales y externas limitan la precisión de los pronósticos para

PATRIA HONOR LEALTAD

responder a la segunda. Esta es una de las razones que exige que tales decisiones deban tomarse con cautela, pues nunca es posible tener la certeza que sería deseable sobre esas respuestas. Aprovechando la reciente publicación del reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre del año, los datos sobre la inflación a fin de octubre, y otros indicadores importantes, en este blog ofrecemos una aproximación a las respuestas en cuestión.

El Gráfico 1 muestra la serie del PIB corregida por factores estacionales y de calendario, lo cual permite hacer un seguimiento más preciso de la actividad económica. Puede observarse que a partir del cuarto trimestre de 2023 la economía colombiana inició una tendencia de recuperación tanto en niveles del PIB (barras azules) como en sus variaciones anuales (línea roja). En efecto, luego de que el PIB se contrajo 0,7 % en el tercer trimestre de 2023 frente al mismo período de 2022, en el último trimestre de 2023 se expandió 0,5 %, seguido por crecimientos anuales consecutivos de 0,9 %, 1,8 %, y 2,0 %, en los primeros tres trimestres de 2024. De esta manera, para el acumulado hasta septiembre, la economía colombiana había logrado un crecimiento de 1,6 % frente al mismo período de 2023. Si bien este es un dinamismo todavía modesto, debe tenerse en cuenta que se trata de un crecimiento obtenido en medio del ajuste económico requerido para conducir la inflación a la meta del 3 % y moderar los excesos de gasto sobre el ingreso del país que en 2022 alcanzaron un valor elevado (6,1 % del PIB).




Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/blog/estado-perspectivas-economia-colombiana>

El crecimiento económico observado ha estado asociado con la progresiva recuperación del consumo de los hogares, principalmente en su componente de bienes no durables, así como con la expansión de la formación bruta de capital favorecida por el buen desempeño de las obras civiles, lo cual ha impulsado la demanda interna hasta lograr un aumento de 3,9 % anual en el tercer trimestre de 2024. Por el lado de la oferta se ha observado un desempeño dispar entre los sectores productivos. Las actividades primarias y terciarias han venido liderando el crecimiento en contraste con el bajo desempeño de las secundarias. Entre las actividades primarias ha sobresalido el fuerte dinamismo del sector agropecuario, que en lo corrido del año hasta septiembre creció a

PATRIA HONOR LEALTAD

una tasa anual promedio de 8,9 %, y en el tercer trimestre se expandió 10,5 %. Dentro de los sectores terciarios se destacan los buenos resultados de las actividades artísticas y de entretenimiento, servicios de la administración pública y, recientemente, las actividades financieras y de seguros. En contraste, las actividades secundarias se han visto afectadas por la progresiva contracción de la industria manufacturera, aunque a ritmos cada vez menores (-0,9 % anual en el tercer trimestre). Adicionalmente, la contracción de las edificaciones, en especial de vivienda, ha afectado el desempeño de la construcción que sin embargo ha logrado ser compensado por el buen crecimiento de las obras civiles, que en el tercer trimestre se expandieron al 16,6 % respecto a igual período del año anterior.

En el contexto de un fortalecimiento moderado de la demanda interna, la inflación de precios al consumidor ha continuado su proceso de convergencia hacia la meta de 3,0 % en lo corrido de 2024. Es así como a fin de octubre la inflación anual se ubicó en 5,4 %, inferior en casi 4 puntos porcentuales (pp) a la registrada a fin de 2023 (9,3 %), y menos de la mitad del pico que esta alcanzó en marzo del año anterior (13,3 %) (Gráfico 2).




Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/blog/estado-perspectivas-economia-colombiana>

La reducción de la inflación total entre fin de 2023 y octubre de 2024 ha sido liderada por la caída de la inflación de alimentos (de 5,0 % a 1,7 %) así como por la disminución de la inflación de regulados (de 17,2 % a 9,5 %). La inflación básica sin alimentos ni regulados también se ha reducido (de 8,4 % a 5,4 %), aunque a un ritmo menor del que ha mostrado la inflación total. Esto se explica por la relativa rigidez de la inflación de servicios frente a la flexibilidad de la inflación de bienes. Mientras que la primera solo se redujo en lo corrido de 2024 de 9,0 % a 7,3 % en octubre, la inflación anual de bienes disminuyó de 7,1 % a 0,4 % en el mismo período. Ello obedece a que la inflación de servicios, que incluye rubros tan importantes como los arrendamientos y las comidas fuera del hogar, tiende a ser relativamente más indexada a las expectativas de inflación, que en buena medida dependen de la inflación observada. Por el contrario, la inflación de bienes se ha visto favorecida por la reducción de los precios internacionales y por la moderación de la demanda interna.

De la política monetaria muchas veces se ha dicho que es más arte que ciencia. Esta afirmación puede tener mucho de cierto si se tienen en cuenta las condiciones de incertidumbre que rodean las decisiones de tasas de interés, mediante las cuales la política monetaria persigue dos objetivos fundamentales: una inflación alrededor de su meta y un crecimiento económico en torno a su potencial. Este equilibrio se puede perder por choques

PATRIA HONOR LEALTAD

de oferta y/o demanda como los que han ocurrido en Colombia durante los últimos años. La tarea de la autoridad monetaria consiste en manejar la tasa de interés de política para restablecer dicho equilibrio tratando al mismo tiempo de minimizar los costos en términos de actividad económica.



Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/blog/estado-perspectivas-economia-colombiana>

El Gráfico 3 muestra la evolución reciente de la tasa de interés interbancaria para préstamos a un día entre las entidades financieras (TIB), la cual es definida fundamentalmente por la senda de decisiones que adopta la Junta Directiva del Banco de la República sobre la tasa de política monetaria (TPM). Dichas decisiones estuvieron encaminadas a cumplir los objetivos de política monetaria antes señalados, manteniendo siempre una especial cautela, debido a la incertidumbre resultante de no contar con respuestas exactas a las dos preguntas mencionadas al inicio de este blog.

La postura contractiva que la política monetaria adoptó progresivamente a partir de septiembre de 2021 logró moderar el crecimiento de la economía, y con ello los excesos de demanda que surgieron a raíz de la fuerte expansión que la actividad económica experimentó luego de la pandemia. Como muestra el Gráfico 1, el crecimiento económico se desaceleró gradualmente tal como lo requería el proceso de ajuste. Sin embargo, se destaca que a lo largo de este período de ajuste no se presentó una recesión económica, algo que usualmente se asocia con dos trimestres consecutivos de contracción económica. Aún más importante, la línea punteada en esa gráfica permite ver que, pese al proceso de ajuste, los niveles de actividad económica se mantuvieron en 2022, 2023 y lo corrido de 2024 por encima de lo que hubieran sido en ausencia de la pandemia si se hubieran mantenido las tasas de crecimiento del período previo. Esto resalta el esfuerzo por minimizar el sacrificio en términos de actividad económica que la Junta Directiva llevó a cabo todo el tiempo. El Gráfico 2 muestra que este ajuste está dando sus frutos, al lograr revertir en alto grado el proceso inflacionario en un proceso que se espera continúe a lo largo de 2025. Ello ha permitido a la Junta avanzar durante 2024 en el relajamiento de la política monetaria que aún está en curso, lo que ya se viene manifestando en una sucesiva recuperación del crecimiento económico.

Las perspectivas para 2025 apuntan a un crecimiento de la economía colombiana de 2,9 %, muy próximo a su potencial, y a una convergencia de la inflación a su meta de 3,0 % hacia finales de dicho año. Con ello se espera dar por terminado uno de los períodos más complejos para la economía colombiana y más retadores para la Junta Directiva del Banco de la República.

Fuente: <https://www.banrep.gov.co/es/blog/estado-perspectivas-economia-colombiana>

PATRIA HONOR LEALTAD

COMPORTAMIENTOS Y PROYECCIONES

Introducción - Editorial Luz al final del túnel

- De cara a 2023 y 2024, la economía colombiana afrontó un ajuste esperado y, en cierta medida, necesario. El crecimiento se limitó a un 0,6% en 2023, mientras que proyectamos un 1,8% para el cierre de 2024.
- 2025 emerge como un posible punto de salida de este túnel en el que hemos estado inmersos durante el último lustro, en donde esperamos que la economía crezca 2,6%. Predecir qué nos espera al final de este túnel es complejo. La incertidumbre sigue siendo una constante y factores inesperados pueden alterar el desenlace.
- La inversión, semilla del crecimiento, seguirá en riesgo y comenzará a pasarnos factura. Este rezago aumenta la probabilidad de escenarios críticos, como apagones o desbalances de gas, con impactos significativos en la economía.
- A pesar de los nubarrones, el país finalmente avanza hacia el final del túnel. Enfrentar la incertidumbre requiere que cada uno aporte iluminando el camino desde las entidades gubernamentales, especialmente regionales, y un esfuerzo conjunto con el tejido empresarial y la sociedad civil.

Contexto externo: Llegando a los nuevos niveles de largo plazo

- El PIB global crecería 3,2% en 2024 y 2025, lo que consolidará un aterrizaje suave en la economía mundial tras años de políticas monetarias y fiscales extraordinarias. En este contexto, las tasas de interés de los bancos centrales convergerán a nuevos niveles de largo plazo, que serán más altos que antes de 2020.
- El deterioro fiscal generalizado a nivel global obligaría a implementar estrategias de consolidación de las finanzas públicas, para evitar que el endeudamiento se convierta en un obstáculo para la recuperación.
- En Estados Unidos mejoraron las expectativas de crecimiento, se anticipa un fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales tras la victoria de D. Trump, lo que apunta a un episodio de tasas de interés altas por más tiempo.
- Los altos costos de financiamiento podrán seguir impactando sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes hacia adelante.

Actividad local: ¿Luz al final del túnel?

- La economía colombiana registró una recuperación lenta y heterogénea en 2024, alcanzando un crecimiento anual de 1,6% en los primeros tres trimestres del año, frente al 0,6% observado en 2023. La demanda interna mostró un mejor desempeño gracias a un repunte moderado del consumo privado y una recuperación débil de la inversión, la cual sigue rezagada frente a sus niveles prepandemia.
- Para 2024, proyectamos un crecimiento de 1,8%, en línea con una aceleración de la demanda interna y el sector externo. Para 2025, proyectamos un crecimiento de 2,6%, impulsado por la expansión tanto del consumo privado como de la inversión, aunque con una contribución más reducida del gasto público y las exportaciones.
- La economía colombiana enfrenta riesgos significativos que podrían comprometer su crecimiento en 2025. La persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad pueden ser un obstáculo para la reactivación económica.

Sectores: una recuperación heterogénea

- La agricultura, los servicios y el entretenimiento se han consolidado como motores de la economía, mientras que el comercio, las obras civiles y los servicios financieros exhiben señales de débil reactivación. La excepción son la minería y la industria que siguen en terreno negativo. Para 2025, se espera que se reactiven los motores tradicionales de la economía, lo que podría resultar en un crecimiento del 2,6%.
- A pesar de las señales de mejora en la actividad económica, la inversión permanece en niveles históricamente bajos. Sectores estratégicos como la industria y la construcción, especialmente de vivienda, siguen estancados. Estos sectores representan cerca del 90% de los bienes y servicios asociados a la inversión fija. Factores como el alto costo del financiamiento, la elevada carga tributaria y la persistente incertidumbre seguirán afectando este panorama.
- En 2025, esperamos que la economía crezca 2,6%, donde con la excepción de las minas y canteras, los sectores de la economía se ubicarían en terreno positivo. Los principales motores del crecimiento serán el comercio, el entretenimiento y las actividades financieras.

Inflación: Un mundo de tasas reales más altas

- En 2024, Colombia experimentó uno de los descensos más pronunciados de la inflación desde la adopción del esquema de inflación objetivo en 2001. La inflación anual se desaceleró a 5,4 % en octubre, desde el 9,1 % registrado al comienzo del año, y proyectamos que finalizará el año en 5,0 %, su nivel más bajo en tres años. Para 2025, se proyecta que alcance el mínimo en junio (de 3,6%), ubicándose dentro del rango.
- Este comportamiento responde en parte a una política monetaria restrictiva que ha anclado las expectativas, ante una reducción de la Tasa de Política Monetaria del 13,0% al inicio del año al 9,25% estimado para finales de 2024. La cautela ha prevalecido, con reducciones de tasas más lentas de lo esperado debido al alto efecto inercial de la inflación y a la incertidumbre tanto local como externa.
- La inflación podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. Las reducciones en los precios de alimentos y regulados podrían agotarse, mientras que la depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios presionarían nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año. En este contexto, proyectamos una Tasa de Política Monetaria de cierre cercana al 7,0%, por encima de las expectativas de mercado, que rondan el 6,0%.
- El sistema financiero, aunque desafiado por incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad, ha mostrado resiliencia. Los indicadores de liquidez y solvencia se mantienen estables, y con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión, se anticipa una recuperación gradual.

Situación fiscal y mercado de deuda: Ajuste pendiente

- El 2024 fue un año desafiante para las finanzas públicas, en la medida que el recaudo tributario registró una caída histórica que obligó al gobierno a ajustar varias veces su presupuesto de gasto para cumplir la Regla Fiscal. En total el gobierno tuvo que realizar recortes por \$35,7 billones frente a lo proyectado en el PGN 2024. No obstante, nuestras estimaciones de recaudo tributario (\$248,3 billones) implica que se requiere un recorte adicional del gasto de \$20,9 billones para cumplir la Regla Fiscal.
- El panorama fiscal imprime la mayor incertidumbre local. Para 2025, desde ya se proyecta un faltante de \$35 billones necesario para cumplir con la regla fiscal, mientras que la implementación de la reforma pensional y una posible reforma al Sistema General de Participaciones presentan riesgos adicionales.
- El empinamiento de la curva de rendimientos de los TES terminaría el 2024 cerca de 300 puntos básicos, con la tasa de los títulos a 2 años alrededor de 8,2% y la de los TES a 10 años por encima

PATRIA HONOR LEALTAD

de 11%. El empinamiento observado este año reflejó los ajustes en las tasas de política monetaria externa y local, así como las operaciones de manejo de deuda del Ministerio de Hacienda y la alta incertidumbre fiscal. En 2025, la pendiente de la curva de TES se mantendría entre 300 y 350 puntos básicos, con mayores presiones al alza en el primer semestre.

Tasa de cambio: Entre las presiones externas y la incertidumbre fiscal

- El dólar se fortaleció a nivel global en el último trimestre de 2024, ante la expectativa por los potenciales efectos del cambio de gobierno en EE. UU. tras la victoria de Donald Trump. Además, los precios del petróleo han disminuido por debajo de USD 75 por barril y representarán menores ingresos de divisas para Colombia.
- La incertidumbre fiscal se mantendrá como un desafío clave, agravada por las crecientes presiones presupuestarias derivadas de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Este contexto ha elevado significativamente la prima de riesgo soberano, intensificando las preocupaciones entre los inversionistas internacionales y afectando la percepción de estabilidad económica del país.
- El precio del dólar en Colombia se mantendría en promedio en \$4.344 durante el primer semestre de 2025, con una mayor volatilidad respecto a 2024. En el segundo semestre, anticipamos una depreciación del 0,5 %, a un promedio a \$4.367. Los pronósticos para el próximo año están sujetos a una incertidumbre mayor de lo habitual, debido a diversos factores que incrementan la aversión al riesgo en los mercados financieros.

Remesas


- El flujo de remesas hacia Colombia mostró una tendencia creciente después de la pandemia, alcanzando niveles récord en los últimos años. En 2023, el país superó por primera vez los 10.000 millones de dólares anuales en remesas, y desde junio de 2024, el flujo mensual ha superado los 1.000 millones de dólares. Las remesas se han consolidado como la segunda mayor fuente de divisas para el país, solo detrás de las exportaciones de petróleo.
- Estimamos que los flujos de remesas hacia Colombia crecerán un 10% en 2025, hasta un nuevo máximo histórico de 13 mil millones de dólares, equivalente a 56,6 billones de pesos o 3,1% del PIB. En 2025, los ingresos en dólares recibidos por remesas superarían los de petróleo.

Desabastecimiento

- A lo largo de 2024 se han encendido las alarmas sobre potenciales escenarios de importación de gas natural para cubrir la demanda no térmica y de racionamiento de energía eléctrica en Colombia para los próximos años. Este recuadro describe estos escenarios de desbalance en el mercado de gas y de desabastecimiento en la energía eléctrica, estimando impactos macroeconómicos de su potencial materialización.
- La caída en la producción local de gas y la mayor demanda llevarían a importar para consumo esencial, incrementando tarifas en un 4,2% por cada 10% de participación del gas importado, con un impacto de 0,04 pps en la inflación. Un racionamiento energético como el de 1992 reduciría el PIB en 1,0 pps, aunque la probabilidad de cortes de energía con características similares es baja.

Fuente: https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/informe-anual/perspectivas-economicas-2025-luz-al-final-del-tunel/informe_1568022

PRODUCTO INTERNO BRUTO



El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p (ver tabla 1); Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2023p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).

PATRIA HONOR LEALTAD

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%.
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.
- Industrias manufactureras crece 1,1%.

ESPACIO EN BLANCO

**Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Cuarto trimestre 2024^{Pr}**

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|---|--|--|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2024 ^{Pr} / 2023 ^P | 2024 ^{Pr} -IV / 2023 ^P -IV | 2024 ^{Pr} -IV / 2024 ^{Pr} -III |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 8,1 | 6,5 | -0,3 |
| Explotación de minas y canteras | -5,2 | -5,9 | -0,4 |
| Industrias manufactureras | -2,1 | 0,3 | 1,1 |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ² | 1,9 | -0,04 | -0,1 |
| Construcción | 1,9 | 0,5 | -0,9 |
| Comercio al por mayor y al por menor ³ | 1,4 | 4,4 | 3,2 |
| Información y comunicaciones | -0,8 | -0,6 | 0,2 |
| Actividades financieras y de seguros | 0,4 | -1,1 | 0,1 |
| Actividades inmobiliarias | 1,9 | 1,9 | 0,5 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴ | 0,1 | 0,03 | -0,1 |
| Administración pública, defensa, educación y salud ⁵ | 4,2 | 4,0 | 1,3 |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶ | 8,1 | 5,5 | -0,4 |
| Valor agregado bruto | 1,8 | 2,3 | 0,8 |
| Impuestos menos subvenciones sobre los productos | 1,1 | 2,1 | 0,7 |
| Producto Interno Bruto | 1,7 | 2,3 | 0,6 |

Fuente: DANE, PIB.T

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Para el año 2024pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1%, respecto al año 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13):

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 8,5%.
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,0%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 5,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13):

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 5,2%.
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,3%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio decrece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios decrece 2,8%.
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,9%.

Tabla 13. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios¹
Tasas de crecimiento en volumen²
Cuarto trimestre 2024^{Pr}

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|--|--|--|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2024 ^{Pr} / 2023 ^P | 2024 ^{Pr} -IV / 2023 ^P -IV | 2024 ^{Pr} -IV / 2024 ^{Pr} -III |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios | 8,5 | 5,2 | -2,8 |
| Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores ³ | 6,0 | 7,3 | 3,9 |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades¹ | 8,1 | 5,5 | -0,4 |

Fuente: DANE, PIB_T

^{Pr} preliminar

^P provisional

¹Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

²Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

³Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.


Fuente: www.dane.gov.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL

Para el mes de enero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 11,6%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (12,7%). La tasa global de participación se ubicó en 64,1%, mientras que en enero de 2024 fue 63,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (55,3%).




En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre 2024 - enero 2025 fue 9,6%, lo que representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil noviembre 2023 - enero 2024 (10,6%). La tasa global de participación se ubicó en 64,1%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,9%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil noviembre 2023 - enero 2024 (57,0%).

RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESEMPLEO

Para el trimestre móvil noviembre 2024 - enero 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (30,9%), Riohacha (16,8%) y Florencia (14,9%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Neiva (8,6%), Villavicencio (8,0%) y Medellín A.M. (6,9%).

PATRIA HONOR LEALTAD

Gráfico 6. Tasa de desocupación según ciudades
Total nacional y 23 ciudades y áreas metropolitanas
Noviembre 2024 - enero 2025




Fuente: DANE, GEIH.
A.M.: área metropolitana

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

ANÁLISIS DE ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)



En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% en comparación con diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%): Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,62%) y por último, Salud (1,04%).

Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,64%), Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación y cultura (-0,18%) y por último, Información y comunicación (-0,19%).

**Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Enero 2024 - 2025**

| Divisiones de Gasto | Peso (%) | Variación (%) | 2024 | | 2025 | |
|---|----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | | | Contribución Puntos Porcentuales | Variación (%) | Contribución Puntos Porcentuales | Variación (%) |
| Restaurantes y hoteles | 9,43 | 1,72 | 0,19 | 1,90 | 0,21 | |
| Transporte | 12,93 | 1,99 | 0,27 | 1,71 | 0,23 | |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 15,05 | 0,48 | 0,09 | 1,62 | 0,30 | |
| Salud | 1,71 | 1,10 | 0,02 | 1,04 | 0,02 | |
| TOTAL | 100,00 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | |
| Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar | 4,19 | 0,69 | 0,03 | 0,70 | 0,03 | |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,70 | 1,11 | 0,02 | 0,64 | 0,01 | |
| Bienes y servicios diversos | 5,36 | 0,97 | 0,05 | 0,54 | 0,03 | |
| Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 33,12 | 0,84 | 0,26 | 0,39 | 0,12 | |
| Educación | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prendas de vestir y calzado | 3,98 | 0,30 | 0,01 | -0,15 | 0,00 | |
| Recreación y cultura | 3,79 | -0,21 | -0,01 | -0,18 | -0,01 | |
| Información y comunicación | 4,33 | -0,12 | 0,00 | -0,19 | -0,01 | |

Fuente: DANE, IPC

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,94%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 0,87 puntos porcentuales a la variación total.

Fuente: www.dane.gov.co

INDICADORES ECONÓMICOS

Respecto indicadores en Colombia como la TRM, UVR, DTF, desempleo; IPC; PIB entre otros, se relaciona a continuación los resultados obtenidos a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, consulta efectuada el día 6 de marzo de 2025.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

| Indicadores Economicos | | |
|---|--|--|
| Dólar TRM \$ 4.125,63 Marzo 6 | UVR \$ 381,42 Marzo 6 | DTF (EA) 9,24% Marzo 6 |
| Desempleo (Total Nacional) 11,60% Marzo 6 | IPC (Indice de Precios al Consumidor) 0,94% Enero 2025 | Variación PIB (Producto Interno Bruto) 2,30% IV Trimestre 2024 |
| Salario Minimo \$ 1.423.500,00 2025 | Café (Dólar por libra) US\$ 4,16 Marzo 6 | Petroleo WTI (Dólares por barril) US\$ 66.30 Marzo 6 |

Fuente: www.dane.gov.co

COMPORTAMIENTO Y PROYECCIONES DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

En 2024, el dólar en Colombia volvió a vivir importantes lapsos de volatilidad. Desde la incertidumbre por propuestas económicas en el país, pasando por conflictos internacionales y las elecciones en Estados Unidos marcaron buena parte de ese comportamiento.

Durante el año que termina, la tasa de cambio se disparó a máximos que no se veían desde el 2022, momento en el que el país venía de la llegada del gobierno del presidente Petro.

Sobre lo que será el 2025, el dólar en Colombia va a seguir dependiendo en gran medida de factores de política local, proyectos de la agenda económica nacional, la incertidumbre sobre el manejo de la deuda y el cumplimiento de la Regla Fiscal.

Del lado internacional, el mercado estará clave del manejo de la política monetaria de la FED, la entrada de un nuevo gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Así mismo, se va a seguir de cerca lo que pase con los principales conflictos bélicos internacionales en Medio Oriente, Rusia y Ucrania. Al tiempo que el mundo podría ver un precio del petróleo cada vez más bajo.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Puerta 6 vía CATAM Hangar 19.
Bogotá D.C.

Correo electrónico: cenacaviacionejercito@gmail.com

Página web: www.ejercito.mil.co



SC6310-1



Entre las más reciente encuestas, los analistas locales daban cuenta de que el dólar en Colombia llegaría a una tasa de cambio de \$4.300, lo que representa un aumento frente a los pronósticos de inicio de año, cuando incluso el Gobierno preveía, por mucho, un nivel de los \$4.100.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar en Colombia?


Para el 2025 se espera, de momento, un dólar más en la barrera de los \$4.300 todavía con fuertes riesgos de apreciación por lo que ocurra con la inflación local y el nivel al que bajen las tasas de interés.

Se espera que el Banco de la República pudiera pisar el acelerador para que bajen esas tasas, lo que motivaría la llegada de dólares al país. Sin embargo, habrá todavía fuertes incertidumbres políticas.

El reciente Informe de Política Monetaria del Banco de la República muestra que el dólar en Colombia tendría un efecto importante sobre la inflación de bienes.

“Este último factor, junto con unos precios internacionales más bajos y unas presiones desinflationarias provenientes de la tasa de cambio real algo mayores a partir de 2025, llevaron a reducir toda su senda de pronóstico”, se lee en el documento.

Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana expone que la incertidumbre local y global mantendrían el dólar en Colombia en un promedio de \$4.344 durante el primer semestre de 2025, con mayor volatilidad.



Fuente: <https://www.valoraanalitik.com/dolar-colombia-comportamiento-del-2025/>

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC8310-1

Sin embargo, los pronósticos están sujetos a una incertidumbre mayor de lo habitual. Lo anterior sobre todo cuando habrá todavía reformas clave estancadas en un Congreso que ya mirará con mayor concentración las elecciones presidenciales del 2026.

Se espera que, para el año entrante, se definan los nombres de quienes aspirarán a suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.


“A pesar de la incertidumbre, el país avanza hacia el final del túnel. Superarla requiere liderazgo gubernamental, especialmente regional, y colaboración con el sector empresarial y la sociedad civil, en un contexto de cambios estructurales como el envejecimiento, la digitalización y la sostenibilidad”, indica el informe de Corficolombiana.

El contexto externo para el dólar en Colombia

Del lado internacional, los factores que muevan al dólar en Colombia no se distancian mucho de lo que viene ocurriendo. Una resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania podría mejorar el ambiente para el comercio internacional.

Esto, sin embargo, en un entorno en el que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, va a empujar porque se bajen más las tasas de interés en la FED y la inversión externa se relaje en todas las economías.

Lo que quedaría en vilo por el riesgo de las decisiones que tome la administración Trump sobre los aranceles a China, Canadá, México y otros grandes socios comerciales, una práctica que ya llevó a cabo el mandatario en su primer periodo en la Casa Blanca.



Fuente: <https://www.valoraanalitik.com/dolar-colombia-comportamiento-del-2025/>

PATRIA HONOR LEALTAD


Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO8310-1

Finalmente, al dólar en Colombia lo van a condicionar los precios del petróleo. Un reciente informe de Citi proyecta que las referencias del crudo seguirán bajando, incluso llegando a un precio promedio en los US\$60 con piso en los US\$50.

Fuente: <https://www.valoraanalitik.com/dolar-colombia-comportamiento-del-2025/>



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

ANALISIS SECTOR ESPECÍFICO

El sector servicios de Colombia es uno de los más desarrollados, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país.

Los sectores de servicios que se destacan en este grupo son:

Servicios comerciales y de distribución, incluye todas aquellas actividades que hacen llegar a la población los productos que consumen directamente y a las empresas aquellos que utilizan en su proceso de producción. El peso importante lo tendría el sector de transportes de mercancías y la logística.

Servicios a la población: incluye todas las actividades que cubren necesidades específicas de la población como: la información y el entretenimiento audiovisual (medios de comunicación), las comunicaciones (telefonía, Internet), las reparaciones de objetos y vehículos, los desplazamientos (transporte), el uso del dinero (los bancos), el ocio (cine, teatro, bares y restaurantes, centros deportivos), los servicios personales (peluquería, balnearios, masajes).

Servicios empresariales y financieros, incluye todas las actividades que permiten mejorar el funcionamiento de las empresas con respecto a movimientos de capital (banca, seguros), innovación tecnológica (laboratorios de investigación e ingeniería), asesoramiento legal (abogados, gestorías), o dar a conocer sus productos (consultorías, publicidad, marketing).

Administración pública y servicios sociales: incluye los servicios de las administraciones públicas y todas aquellas actividades consideradas "sociales" o en beneficio de la sociedad como la educación, la sanidad, la justicia o la seguridad, además del llamado "tercer sector" en las sociedades desarrolladas, que incluye las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Organizaciones No lucrativas y de Caridad.

El mantenimiento engloba el mantenimiento preventivo obligatorio donde se especifica en general tanto las tareas a llevar a cabo, la frecuencia con la que debe realizarse cada una de ellas, quién está autorizado para llevarlas a cabo y como se deja una constancia documental de su realización.

El Mantenimiento comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo lo vamos a hacer y cuál es la oportunidad más adecuada para hacerlo. Una vez establecido el Programa, se deberá cuantificar los costos de las tareas de mantenimiento preventivo o correctivo, para lo cual será fundamental la selección de las prioridades correspondientes. Luego se deben seleccionar los métodos y los materiales más adecuados dentro de los costos más convenientes.

La economía colombiana se basa, fundamentalmente, en la producción de bienes primarios para la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno; como actividad económica tradicional se encuentra el cultivo de café, aunque su producción ha disminuido significativamente en los últimos años. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente, Colombia es el cuarto productor de América latina y el sexto de todo el continente. En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, y la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes, en agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en el sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com




SC8310-1



Encuesta Mensual de Servicios (EMS) Diciembre de 2024^P

**Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios
Total nacional
Diciembre 2024^P / diciembre 2023**



Fuente: DANE, EMS.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas consolidadas teniendo como base el plan de necesidades, la información técnica verificada por el comité técnico estructurador, así:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El futuro contratista deberá cumplir con todas las características del servicio estipuladas en las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, por lo que se compromete y acepta cumplir de manera estricta con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes (CCE-286-AMP-2020), de conformidad con los vehículos solicitados en el plan de necesidades.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SG0310-1

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Colombia Compra Eficiente determinó que las condiciones mínimas técnicas que deben cumplir los Proveedores al momento de ejecutar cada una de las Órdenes de Compra para suministrar la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, son:

3.3.2. Lugar de prestación del servicio de Mantenimiento y venta de autopartes

El Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, se realizará conforme a la propuesta de pactos regionales definida por el Gobierno Nacional en la Ley 1955 de 2019 "Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por Colombia, Pacto por la equidad", el cual divide el país en las siguientes regiones:

Tabla 4. Regiones para la prestación del servicio de mantenimiento y venta de autopartes

| | Región | Departamentos de Cobertura |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Región Central | Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima |
| 2 | Región Eje Cafetero y Antioquia | Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda |
| 3 | Región Caribe | Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre |
| 4 | Pacto Región Pacífico | Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca |
| 5 | Región Santanderes | Norte de Santander y Santander |
| 6 | Región Llanos - Orinoquía | Arauca, Casanare, Vichada y Meta |
| 7 | Región Amazonía | Amazonas, Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare y Vaupés |
| 8 | Región Seaflower | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |

NOTA: Para el presente proceso, solo se solicitan servicios y bienes en la Región central: Bogotá D.C. y Cundinamarca.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC8310-1



3.3.3. Especificaciones técnicas para la prestación del servicio de Mantenimiento y la venta de autopartes

El servicio de mantenimiento que se contempla en el Acuerdo Marco son los dos tipos de mantenimiento que son de vital importancia para mantener el correcto funcionamiento de un Vehículo automotor o una motocicleta, los cuales se describen a continuación junto con las actividades básicas que se deben cumplir:

3.3.3.1. Mantenimiento Preventivo (MP)

Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos.

Tabla 5. Tareas mínimas Mantenimiento Preventivo

| Grupo de mantenimiento | Tareas a realizar |
|----------------------------|--|
| MP – Sistema de Frenos | <ul style="list-style-type: none"> • Nivel de fluido • Pastilla de freno o zapatas de freno • Líquido de frenos • Bomba • Servofreno • Cilindro auxiliar • Chupas o empaquetadura • Cáliper • Mordaza • Vaso • Válvula compensadora • Banda • Disco • Campana • Grifo de purga • ABS |
| MP – Cambio de Aceite | <ul style="list-style-type: none"> • Aceite • Filtro de aire • Filtro de aceite |
| MP – Alineación y Balanceo | <ul style="list-style-type: none"> • Alineación • Balanceo de llantas |
| MP – Sistema Eléctrico | <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de luces • Batería • Bombillo |
| MP – Sistema de suspensión | <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de amortiguadores • Revisión del estado de las llantas |

Las actividades del Mantenimiento Preventivo que se lleve a cabo a los vehículos y motocicletas deben corresponder a los aconsejados por el fabricante en el Manual de garantía.

3.3.3.2. Mantenimiento Correctivo (MC):

Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC68310-1

Para la Entidad, es fundamental efectuar el diagnóstico previo que permita tener una valoración de daños, relación de repuestos a cambiar, junto a los precios de estos y la mano de obra. Es indispensable la cotización para realizar la verificación previa, a la intervención del vehículo y autorizar el trabajo.

Tabla 6. Tareas mínimas Mantenimiento Correctivo

| Grupo de mantenimiento | Tareas a realizar |
|---|--|
| MC – Sistema de Suspensión | <ul style="list-style-type: none"> • Barra de torsión • Barra estabilizadora • Amortiguador • Espirales. |
| MC – Sistema de Dirección | <ul style="list-style-type: none"> • Caja de dirección • Terminales de dirección • Axiales de dirección |
| MC – Sistema de Transmisión | <ul style="list-style-type: none"> • Embrague • Caja de cambios • Grupo reductor • Diferencial. |
| MC – Sistema de Embrague | <ul style="list-style-type: none"> • Disco • Prensa • Volante • Collarín. |
| MC – Sistema Eléctrico | <ul style="list-style-type: none"> • Luces • Audio • Computador del motor • Caja de fusibles • Motor de arranque • Alternador. |
| MC – Reparación sistema de potencia | <ul style="list-style-type: none"> • Reparación del Motor |
| MC – Reparación de Frenos | <ul style="list-style-type: none"> • Reparación del sistema de Frenos |
| MC – Reparación de Sistema de refrigeración | |
| MC – Servicio de latonería, pintura y tapicería | |

3.3.3.3. Repuestos y Autopartes

Por otro lado, los repuestos y las autopartes que sean usados en el mantenimiento o vendidos por los proponentes, deben ser nuevos, genuinos y/o originales no remanufacturados de tal forma que garantice una compatibilidad del 100% con el vehículo o motocicleta al cual van a ser instalados, el proveedor puede entregar un repuesto homologado, sin embargo, esto debe estar aprobado previamente por el supervisor asignado por la entidad.

NOTA: Los repuestos, mano de obra y actividades de mantenimiento requeridos en cada una de las tareas de Mantenimiento Correctivo se encuentran en el ANEXO 1.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SG8310-1

ANEXO TECNICO:

| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. | | Colombia Compra Eficiente |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Código | Página | 1 de 12 |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.

1. Definiciones Técnicas

- **Mantenimiento:** Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación y correcto funcionamiento de las condiciones seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos
- **Mantenimiento Preventivo (MP):** Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucren rutinas y montajes complejos, las rutinas de mantenimiento preventivo deberá ser la especificada por la casa matriz para cada modelo y marca de vehículo y/o Motocicleta.

El mantenimiento preventivo del sistema de frenos, que puede ser de disco o de campana y bandas, se realiza teniendo en cuenta el desgaste de las pastillas y zapatas del vehículo que se genera por el kilometraje realizado por cada vehículo.

- **Nivel de Fluido:** Es a la cantidad de líquido de freno que se encuentra en el depósito de llenado que alimenta la bomba de freno.
- **Pastilla de Freno o Zapatas de Freno:** Es el elemento encargado de poner en contacto con el disco de freno para disminuir la velocidad o la detención del automóvil.
- **Líquido de Frenos:** Es el encargado de accionar frenado, al pisar el pedal y lleva el líquido, a cada una de las ruedas por medio de una tubería especial e independiente.
- **Bomba:** Encargada distribuir el líquido de frenos por todo el sistema hasta las ruedas.
- **Servofreno:** Es un suavizador del pedal.
- **Cilindro Auxiliar:** Es el encargado accionar los mecanismos que presionan las pastillas y bandas contra los discos y campanas.
- **Chupas o Empaquetadura:** Son los sellos internos que retienen el líquido de freno.
- **Caliper:** Elemento donde trabaja el pistón del sistema de frenos de disco.
- **Mordaza:** Es la pieza metálica de soporte, el sistema de frenos de disco.
- **Vaso:** Depósito que almacena el líquido de frenos.
- **Válvula Compensadora:** Se encargada de repartir la fuerza de frenado a las llantas traseras y aumentarla o disminuirla según la carga que lleve el vehículo.
- **Banda:** Elemento de fricción que se pone en contacto con la campana de frenado para detener el automóvil.
- **Disco:** parte metálica que soporta el trabajo de frenar el automóvil.
- **Campana:** Elemento metálico que se encuentra en las ruedas traseras para detener el carro junto con las bandas.
- **Grifo de Purga:** Es un punto de vaciado del sistema hidráulico que sirve para liberar las burbujas de aire.

El Estado
en los centros

Colombia Compra Eficiente

Tel: (+57) 170599800 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia
www.colombiacompra.gov.co


El sistema de suspensión del vehículo es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo, absorbiendo las vibraciones, y movimiento provocados por las ruedas en el desplazamiento del vehículo.

- **Barra de Torsión:** Elemento de acero redondo o cuadrangular y cuyos extremos se hallan fijados, uno, en un punto rígido y el otro en un punto móvil, donde se halla la rueda.
- **Barra Estabilizadora:** Barra de hierro, que se encuentra en la suspensión trasera.
- **Amortiguador:** Elemento que absorbe el exceso de fuerza del rebote del vehículo.
- **Espalme:** Partes que ayudan absorber las irregularidades del terreno.

El sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras, para que el conductor sin esfuerzo pueda guiar el

El Estado
en los centros

Colombia Compra Eficiente

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  Colombia Compra Eficiente |
| Código | Página 3 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

vehículo, este sistema se encuentra determinado por varios elementos entre los que se encuentran:

- Caja de dirección y sus diferentes partes.
- Terminales de dirección.
- Axiales de dirección.

Sistema de transmisión de un vehículo consiste en una serie de elementos encargados de conducir desde el cigüeñal la potencia suficiente para que las ruedas giren.

La transmisión de los vehículos está formada por diferentes órganos mecánicos:

- Embrague.
- Caja de cambios.
- Grupo reductor.
- Diferencial.

Sistema Eléctrico es el encargado de la distribución de corriente por todos los sistemas eléctricos del vehículo como lo son:

- Luces.
- Audio.
- Computador del motor.
- Caja de fusibles.
- Anexos Principales y Secundarios

El sistema eléctrico tiene dos elementos importantes como lo son:

- Motor de arranque.
- Alternador.


Valoración Técnica: Es la inspección técnicamente realizada al automotor para determinar la avería en los sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento.


Repuesto: Son los elementos sustitibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.

Mano de Obra: Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor.

Availo Comercial: Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y del estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retar (dar de baja) a un automotor o mantenimiento en funcionamiento.

Tempario: Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular.

El futuro es de todos.  **Colombia Compra Eficiente**
Tel: (+57 1) 7596000 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia
www.colombiacompra.gov.co

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  Colombia Compra Eficiente |
| Código | Página 4 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

- **Formato de Servicio de Mantenimiento Automotriz:** Formato institucional de mantenimiento automotriz de Fiscalía General de la Nación (código FMS-AP04-F-37) requisito para la solicitud de servicios de mantenimiento por los funcionarios que lo requieran. Documento indispensable para autorización de servicios y posterior ingreso a taller del proveedor.
- **Cotización:** Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa), la descripción de mano de obra, repuestos y precios que requiere un servicio de mantenimiento autorizado
- **Factura:** Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.
- **Recibo a Satisfacción:** Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), nombre, número de documento legible y firma del servidor de la Fiscalía que recibe a total conformidad los servicios realizados y en el estado físico de acuerdo con el inventario de ingreso al taller.

2. Requisitos Generales (Lote 1)

Los Proponentes que se presentan a una marca y tipología de vehículo o motocicleta, debe prestar el servicio de mantenimiento para todos los vehículos y/o motocicletas de la marca, es decir, si un proponente resulta adjudicado para la marca A en la tipología de Camperocamioneta/pick up, deberá estar en la capacidad de atender todas las referencias de Camperocamioneta/Pick Up de la marca A.

Los Proponentes del Lote 1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las entidades.

El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo esto puede variar si producto del mantenimiento preventivo se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas anteriormente.


Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las Orden de Compra.

Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.

El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.

Los servicios que sean requeridos y que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios serán ejecutados por el oferente, previa autorización expresa de la Entidad, a través del supervisor del contrato y aprobación del precio el cual deberá ser acorde con el mercado. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman los vehículos o motocicletas.

El futuro es de todos.  **Colombia Compra Eficiente**
Tel: (+57 1) 7596000 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia
www.colombiacompra.gov.co

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  Colombia Compra Eficiente |
| Código | Página 5 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea realizado por el supervisor, en caso tal que el supervisor autorice al proponente el movimiento del vehículo o motocicleta, debe autorizar por escrito y con su firma respectiva autorización.

Nota: El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar cinco (5) días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

3. Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos

El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el capítulo 11 de los Estudios y Documentos Previos:

- **SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.

En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.

- **REPUESTOS Y AUTOPARTES:** Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.
- **ACCESORIOS:** Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte.

En caso de que un proponente deba responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, deberá reemplazar y/o realizar nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Nota: El mantenimiento adquirido en este Acuerdo Marco no suplirá el mantenimiento preventivo que debe ser tomado con la respectiva marca del vehículo por razones de garantía; razón por la cual no se debe efectuar los Mantenimientos Preventivos a través de este Acuerdo Marco si el Vehículo o Motocicleta aún tienen garantía con el fabricante.

4. Repuestos y venta de Autopartes

Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/o originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.

Para el caso del **Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo** el proponente, debe presentar en su oferta el certificado en el cual indique que los repuestos a suministrar serán genuinos y/o originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado debe ser expedido de alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.

El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

En caso que un proveedor del Lote 1, que no sea un taller autorizado por la marca, no cuente con un repuesto requerido para el mantenimiento, debe informar a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.

NOTA: El repuesto requerido a los proveedores del Lote 2 debe ser exactamente el mismo al que requiere el proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento.

Los proponentes del **Lote 1 y Lote 2**, deben allegar en su propuesta el o los certificados que verifiquen que el proponente es un vendedor autorizado de la marca, este certificado puede ser:

- Casa matriz – Proponente
- Casa matriz – importador autorizado (Representante de la marca en Colombia) – Proponente
- Casa matriz – Importador autorizado (Representante de la marca en Colombia) – Comercializadora – Proponente

Los fabricantes de autopartes deben estar en capacidad de ser proveedor de autopartes, estas autopartes deben ser originales, de tal manera que cumpla con los requerimientos de medidas, tolerancias y correcto funcionamiento del Vehículo o Motocicleta.

El tiempo de entrega de las autopartes no debe superar los 5 días hábiles en ciudades principales y 8 días hábiles en el resto del territorio nacional, en casos que el repuesto o accesorio sea de baja rotación en el mercado el tiempo de entrega será concertado entre las partes, este tiempo debe ser fundamentado por el Proveedor ante el Supervisor de la Orden de Compra.


La Entidad Compradora a través del supervisor del contrato podrá hacer la verificación del proceso de comercialización, importación u originalidad del repuesto y/o autoparte.


5. Mano de Obra

En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temporarios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo.

Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

NOTA: *Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amares plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc)

El futuro es de todos.  **Colombia Compra Eficiente**
Tel: (+57 1) 7596000 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia
www.colombiacompra.gov.co

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  Colombia Compra Eficiente |
| Código | Página 6 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

En caso que un proveedor del Lote 1, que no sea un taller autorizado por la marca, no cuente con un repuesto requerido para el mantenimiento, debe informar a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.

NOTA: El repuesto requerido a los proveedores del Lote 2 debe ser exactamente el mismo al que requiere el proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento.

Los proponentes del **Lote 1 y Lote 2**, deben allegar en su propuesta el o los certificados que verifiquen que el proponente es un vendedor autorizado de la marca, este certificado puede ser:

- Casa matriz – Proponente
- Casa matriz – importador autorizado (Representante de la marca en Colombia) – Proponente
- Casa matriz – Importador autorizado (Representante de la marca en Colombia) – Comercializadora – Proponente


Los fabricantes de autopartes deben estar en capacidad de ser proveedor de autopartes, estas autopartes deben ser originales, de tal manera que cumpla con los requerimientos de medidas, tolerancias y correcto funcionamiento del Vehículo o Motocicleta.

El tiempo de entrega de las autopartes no debe superar los 5 días hábiles en ciudades principales y 8 días hábiles en el resto del territorio nacional, en casos que el repuesto o accesorio sea de baja rotación en el mercado el tiempo de entrega será concertado entre las partes, este tiempo debe ser fundamentado por el Proveedor ante el Supervisor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora a través del supervisor del contrato podrá hacer la verificación del proceso de comercialización, importación u originalidad del repuesto y/o autoparte.

El futuro es de todos.  **Colombia Compra Eficiente**
Tel: (+57 1) 7596000 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia
www.colombiacompra.gov.co



| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluir Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  |
| Código | Página 7 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

6. Manejo de residuos

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes.

Los proponentes del lote 1 deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.

Los proponentes del lote 2 que ostenten la condición de ser fabricantes de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.

En caso que la disposición de los Residuos Peligrosos se vayan a tercerizar el Proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre las partes, sumado a lo anterior el Proponente deberá adjuntar el registro RESPEL de la empresa que realizará la disposición de los Residuos así como las licencias y/o certificaciones que acrediten al tercero como transportador de Residuos Peligrosos.

6.1. Certificado conexión de alcantarillado (Lote 1 – Lavaderos de Automóviles y Motocicletas)

De acuerdo con la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de suministro.

Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada.

Para lo Proponente de la tipología motocicletas y cuatrimotos se permitirá el lavado ecológico el cual viene en auge, en este caso no es necesario el certificado de conexión al alcantarillado, pero se requiere una carta del representante legal en el cual certifique que el lavado de las motocicletas y cuatrimotos se realiza bajo esta modalidad de lavado.


6.2. Disposición Final de llantas usadas (Lote 2)

Para los Proponentes del Lote 2 que presenten oferta de llantas deben demostrar cumplimiento a la Resolución 1326 de 06 de julio de 2017 expedido por el MADS, razón por la cual deberá adjuntar el certificado en el cual demuestre que cumplen con un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas.

 El futuro es de todos  **IMP** Impulsando el Progreso

Tel. (+57) 17056600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluir Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  |
| Código | Página 8 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

7. Equipo mínimo requerido (Lote 1)

Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano y ensambladores caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los equipos, por otro lado aquellos talleres que no ostentan la condición de taller autorizado debe contar con los equipos que se encuentran en la Tabla 1 y Tabla 2, los cuales serán verificados en el momento de la evaluación:

Tabla 1 Equipo mínimo para los talleres que presten el servicio de Mantenimiento para vehículos

| No. | Equipos Requeridos |
|-----|--|
| 1 | Análizador de gases de gasolina. |
| 2 | Cargador de baterías. |
| 3 | Contenedor para recolección de aceite usado. |
| 4 | Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas. |
| 5 | Equipo para alineación de llantas. |
| 6 | Equipo de montaje y desmontaje de llantas automáticas. |
| 7 | Equipo de soldadura automática. |
| 8 | Equipo de soldadura eléctrica. |
| 9 | Equipo de soldadura MIG. |
| 10 | Equipo electrónico para balances. |
| 11 | Equipo lavador de inyectores diesel. |
| 12 | Escáner para los vehículos a gasolina y diesel** |
| 13 | Cinta hidráulica de jarras. |
| 14 | Grúa para motores y caja. |
| 15 | Juego de herramientas completo. * |
| 16 | Opacómetro. |
| 17 | Prensa hidráulica. |
| 18 | Reciclador y cargador electrónico de A/A. |

Tabla 2 Equipo mínimo para los talleres que presten el servicio de Mantenimiento para Motocicletas


| No. | Equipos Requeridos |
|-----|--|
| 1 | Compresor. |
| 2 | Línea o red de aire con mínimo 10 puntos. |
| 3 | Taladros Manuales. |
| 4 | Prensa manual. |
| 5 | Juego de herramientas completo. * |
| 6 | Emmerl. |
| 7 | Lavador y Probador de inyectores. |
| 9 | Monta llantas automático. |
| 10 | Rampas de trabajo. |
| 11 | Escáner**. |
| 12 | Análizador de gases. |
| 13 | Equipo probador de baterías digital con impresión. |

Para certificar los equipos listados en la Tabla 1 y Tabla 2, el proponente debe adjuntar una foto del equipo y para verificar que el proponente es dueño, poseedor o tenedor de los equipos lo podrá hacer de las siguientes maneras: (i) la placa del equipo (a excepción del juego de herramientas), hoja de vida del equipo y factura o documento que relacione al proponente como dueño, poseedor o tenedor del equipo; (ii) Una carta firmada por el Revisor Fiscal en la cual certifique que el Proponente es dueño, poseedor o tenedor de los equipos, para avalar la validez del Revisor Fiscal el Proponente debe adjuntar junto con el certificado anteriormente mencionado copia de la cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes expedido por la junta central de contadores vigente a la fecha del cierre del proceso de selección. El Proponente debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos listados y presentados, así como que estos equipos cuenten con una antigüedad no mayor a 10 años.

 El futuro es de todos  **IMP** Impulsando el Progreso

Tel. (+57) 17056600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluir Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  |
| Código | Página 9 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

NOTA:

**El juego de herramientas debe tener entre compuesto por: Juego de destornilladores de pala y de estrella, juego de llaves mixtas desde 8 mm a 24 mm, juego de copas de 8 mm a 24 mm, alicates, pinzas, cortafijos, hombrosillo, martillo, rache, veldador, extensores, torxómetros.

7.1. Revisión equipo mínimo (Lote 1)

La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente realizará aleatoriamente la revisión de la documentación de los equipos de acuerdo con la Tabla 3 y Tabla 4. Esta revisión se hará tomando los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente al día del cierre de presentación de Ofertas publicada en la Superintendencia Financiera de Colombia o la fuente de información que la sustituya.

Tabla 3 Criterio de evaluación Equipos para Vehículos

| No. | primeros dos decimales de la TRM | Número de Equipos |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| 1 | De 00 a 10 | 1, 7, 13, 19 |
| 2 | De 17 a 32 | 2, 8, 14 |
| 3 | De 33 a 48 | 3, 9, 15 |
| 4 | De 49 a 64 | 4, 10, 16 |
| 5 | De 65 a 80 | 5, 11, 17 |
| 6 | De 81 a 99 | 6, 12, 18 |

Tabla 4 Criterio de evaluación Equipos para Motocicletas

| No. | primeros dos decimales de la TRM | Número de Equipos |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| 1 | De 00 a 20 | 6, 9, 11 |
| 2 | De 21 a 40 | 2, 7, 12 |
| 3 | De 41 a 60 | 3, 8, 13 |
| 4 | De 61 a 80 | 4, 9, 14 |
| 5 | De 81 a 99 | 5, 10 |

NOTA:

* La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se reserva el derecho de verificar más equipos que los establecidos en la Tabla 3 y la Tabla 4.

8. Perfiles profesionales requeridos (Lote 1)

Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano y ensambladores caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos, por otro lado aquellos talleres que no ostentan la condición de taller autorizados deben contar con los perfiles profesionales que se encuentran en la Tabla 5 y Tabla 6

 El futuro es de todos  **IMP** Impulsando el Progreso

Tel. (+57) 17056600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co


| | | |
|--|-----------------------|---|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluir Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes. | |  |
| Código | Página 10 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | |
| Versión No. | 01 | |

Tabla 5 Perfil requerido para el mantenimiento de Vehículos

| Competencia | Cantidad |
|--|----------|
| Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista | 1 |
| Técnico en motores a gasolina | 2 |
| Técnico motores Diesel | 2 |
| Técnico electricista | 1 |
| Mecánico capacitado en sincronización de motores* | 2 |
| Mecánico capacitado en reparación de frenos* | 2 |
| Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión* | 2 |
| Mecánico con capacitación en alineación y balance* | 2 |
| Mecánico con capacitación en sistema de dirección* | 2 |
| Mecánico con capacitación en sistema de transmisión* | 2 |
| Mecánico con capacitación en laboratoria y pintura | 1 |

Tabla 6 Perfil requerido para el mantenimiento de Motocicletas

| Competencia | Cantidad |
|--|----------|
| Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista | 1 |
| Técnico en motores a gasolina | 2 |
| Mecánico con certificación en reparación de sistema de inyección* | 2 |
| Mecánico con certificación en reparación de sistema eléctrico* | 2 |
| Mecánico con certificación en reparación de sistema de frenos* | 2 |
| Mecánico con certificación en reparación de sistema de suspensión* | 2 |

Los perfiles relacionados en la Tabla 5 y Tabla 6 deben ser relacionados al tipo de automotor al que se hará el mantenimiento, es decir, si el perfil es mecánico con certificación en reparación de motores, este debe especificar si es de vehículos o motocicletas, en caso que no se especifique en el certificado o diploma, se verificará que el personal aportado tenga experiencia en el tipo de vehículo al que se hará el Mantenimiento mediante la revisión de la Hoja de Vida.

El proponente deberá adjuntar a su Oferta la cédula de las personas que serán validadas para este numeral, junto con los soportes que acrediten la cualificación de las personas presentadas debe los soportes (Título de pregrado/Técnico/Tecnólogo, certificado de los cursos y cédula) y el pago de parafiscales de los trabajadores con los que avalará los perfiles profesionales.

El Proponente deberá adjuntar el certificado de pago de parafiscales detallado, en el que conste la cantidad de empleados con el que cuenta a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en caso de contar con personal vinculado bajo otra modalidad de contratación, el proponente deberá allegar el documento que soporte su vinculación con el proponente no menor a tres (3) meses.

NOTA:

* El proponente puede presentar un mecánico certificado en más de una de las tareas, como ejemplo, si el proponente tiene un mecánico certificado en sistemas de inyección y en sistema de suspensión, este mecánico cumpliría para los dos perfiles, cabe aclarar que debe presentar los certificados en cada una de las tareas (un certificado para Des. Inyección y otro para sist. Suspensión)


** Estos perfiles deben contar con capacitaciones en alguna de las áreas citadas en la Tabla 5 y Tabla 6 certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional o por los fabricantes de vehículos y/o motocicletas. Igualmente serán válidos los perfiles que cuenten con los programas de formación en Educación para el Trabajo y

 El futuro es de todos  **IMP** Impulsando el Progreso

Tel. (+57) 17056600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

POENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (COE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASP25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF).

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes | |  | |
| Código | Página | 11 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | | |
| Versión No. | 01 | | |

Desarrollo Humano según lo establecido en el Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (relacionados con el objeto de este proceso).

* Estos perfiles pueden ser cumplidos por Técnicos Automotrices o Técnico en mantenimiento de motocicletas según sea el caso, sin embargo debe tener que un técnico automotriz o de Motocicletas solo suplirá 2 de los perfiles requeridos, a manera de ejemplo si va a presentar oferta a mantenimiento de motocicletas y piensa cubrir todos los perfiles de mecánico con certificaciones por Técnicos deberá presentar 4 Técnicos en mantenimiento de motocicletas.

9. Infraestructura del Taller (Lote 1)

Los **Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizado, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con la infraestructura del taller**; por otro lado, los proponentes que no cuenten con la autorización de ser taller autorizado por la(s) marca(s) deben demostrar que su infraestructura está en la capacidad de cumplir el contrato con las entidades, para esto debe demostrar que tiene las siguientes áreas delimitadas claramente: área administrativa, área de mantenimiento, área de parqueo, almacén de repuesto y área de recepción de los vehículos.



Dichas áreas deben cumplir como mínimo lo siguiente:


- El área de mantenimiento debe ser mayor o igual al 50% del área total del taller, esta área debe ser cerrada.
- El área de mantenimiento en ciudades capitales debe tener un área mínima de 250 metros cuadrados, en cuanto al resto del territorio nacional el área mínima debe ser de 80 metros cuadrados.
- Debe contar con al menos 2 parqueaderos para vehículos y 3 parqueaderos para motocicletas los cuales una vez adjudicado deben ser de uso exclusivo para los vehículos y/o motocicletas de las Entidades Compradoras, estos puestos deben estar dispuestos según lo ofertado, es decir, si su propuesta es para vehículos solo deberá tener los puestos para esta tipología, el mismo caso para únicamente motocicletas.
- La recepción de los vehículos debe ser al interior del inmueble donde se encuentra el taller de mantenimiento del proponente.

Para avalar este ítem el proponente deberá adjuntar el concepto de uso del suelo expedido por el curador urbano o por la Secretaría Distrital de Planeación, los planos del inmueble en el cual se pueda verificar las medidas y la distribución de este, para el caso de proponentes plurales, todos los talleres ofertados deberán cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura anteriormente descritos, sumado a lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El **Proponente es dueño del inmueble** el certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil en el que acredite que cuenta con dicho(s) establecimiento(s) de comercio, junto a lo anterior debe adjuntar copia del certificado de tradición y libertad del inmueble.
- El **Proponente no es dueño del inmueble** deberá adjuntar el contrato de arrendamiento del inmueble el cual deberá tener una vigencia igual o mayor a dos años(2 años), o el contrato de arrendamiento con vigencia de un (1) años y con cláusula de renovación automática la cual debe ser igual o mayor a la del término inicial(1 año en el caso de la vigencia mínima aceptada), sumado a lo anterior debe adjuntar el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Nota: La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente verificará: (i) que exista una relación entre el Proponente y el Arrendador del inmueble; (ii) que el certificado de tradición y libertad del inmueble tenga una relación con el Arrendador del inmueble.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | |  | |
| Tel. (+57) 17056800 • Carrera 7 No. 28 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia | | www.colombiacompra.gov.co | |

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| Anexo Técnico soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes | |  | |
| Código | Página | 12 de 12 | |
| Vigencia | 06 de febrero de 2020 | | |
| Versión No. | 01 | | |

- **Leasing:** En caso de que el Proponente tenga un contrato de leasing con alguna entidad financiera deberá adjuntar en su propuesta un certificado emitido por la entidad financiera en el cual se acredite que el Proponente tiene dicha propiedad bajo la figura de leasing.

10. Proponentes Plurales (Lote 1)

Los oferentes que se presenten bajo la figura de Proponente Plural debe tener en cuenta que todos los talleres que presente bajo esta figura deberán cumplir los requerimientos técnicos o tener la condición de taller autorizado, por otro lado si uno de los talleres se presenta para la marca X y otro para la marca Y debe tener claro que el servicio de mantenimiento solo se lo prestará a las marcas para las cuales se presente cada uno de los talleres, es decir que a pesar que un Proponente Plural pueda ser adjudicado a más de una marca, no significa que todos los talleres autorizados pueden prestar el servicio a todas las marcas para las cuales fue adjudicado el proponente.

11. Revisión Técnico-Mecánica y Rectificación del Sistema de Gas (Lote 1)

Los oferentes podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte.

Las condiciones, características de seguridad y rangos de precios a los usuarios del servicio prestado por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) están dispuestos en la resolución 3318 de 2015 del Ministerio de Transporte, en cuanto a los precios de referencia la resolución dispone lo siguiente:

Tabla 7 Precios de referencia CDA

| Tipo de Vehículo | Tarifa Inferior | Tarifa Superior |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Motocicletas | 3,06 | 3,63 |
| Livianos | 4,97 | 5,96 |
| Pesados | 8,07 | 9,72 |

Fuente: Resolución 3318 de 2015 del Ministerio de Transporte

Los precios de referencia de la **Tabla 7 Precios de referencia CDA** se encuentran expresados en SMM/LV.

Para diligenciar en la oferta económica estos dos ítems, el proponente deberá especificar el porcentaje que tendrá de utilidad por llevar a cabo esta tarea, este valor debe ser colocado en %.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | |  | |
| Tel. (+57) 17056800 • Carrera 7 No. 28 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia | | www.colombiacompra.gov.co | |

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN.

Para definir la modalidad del presente proceso a contratar se ha tenido en cuenta el objeto del proceso, las especificaciones técnicas, y en especial la destinación de los bienes objeto, por lo cual, el procedimiento de selección a aplicar es el de Selección Abreviada para la Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, regulado por el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así:

Ley 1150 de 2007: “Artículo 2 (...) De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (...)

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

(...)
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas



especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos

(...)

PARÁGRAFO 5o. Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2 del literal a) del numeral 2 del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características mes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.

La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.

En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor, se constituirá un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo.

El Gobierno nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios, se hará obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Los Organismos Autónomos, las Ramas Legislativa y Judicial y las entidades territoriales en ausencia de un acuerdo marco de precios diseñado por la entidad que señale el Gobierno nacional, podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios".

Que, concordante con lo anterior, el Decreto 1082 de 2015, establece en su artículo 2.2.1.2.1.2.7:

"Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. *Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.*

La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales, estará precedida de un estudio de agregación de demanda que realizará aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES y evitar en lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva justificación técnica, económica y/o jurídica.

PARÁGRAFO 1. *Para los fines contemplados en el presente artículo, el uso obligatorio de los Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se hará de manera gradual, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:*

1. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- como Administradora del

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) permitirá el ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, de acuerdo con las condiciones técnicas de la plataforma y la asignación de nuevos usuarios.

2. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- dispondrá mediante circular, la cual publicará en su página web, un plan operativo de despliegue detallado para el ingreso gradual de las entidades, el cual contendrá las fechas exactas de ingreso y el desarrollo de un programa de capacitación dirigido a las entidades compradoras, plan el cual contemplará, en todo caso, los siguientes parámetros temporales:

a. Para el año 2021 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las entidades del sector central y del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que a la fecha de expedición del presente Decreto aún no hayan ingresado; ii) la Rama Judicial; iii) la Rama Legislativa; iv) las entidades del sector central y descentralizado del nivel departamental; v) las entidades del sector central y descentralizando de los municipios (o distritos) que sean capitales de departamento; vi) las entidades del sector central y del sector descentralizado del Distrito Capital; vii) los órganos de control nacionales, departamentales y de ciudades capitales de departamento; viii) la Organización Electoral; ix) los órganos autónomos e independientes de creación constitucional que estén sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; x) las Corporaciones Autónomas de que trata la Ley 99 de 1993 y el Artículo 331 de la Constitución Política de Colombia; xi) las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 1, 2 y 3; y xii) las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios y las Regiones Administrativas Especiales de que trata la ley 1454 de 2011.

b. Para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 4, 5 y 6; y ii) los entes de control territoriales que no hayan ingresado en el año 2021.

c. Para el año 2022 deberán ingresar las demás Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Administrativa, cuya naturaleza jurídica no haya sido descrita en los literales anteriores.

d. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - deberá ajustar el Plan Operativo para la incorporación de una entidad cuando como producto de un análisis técnico y económico de abastecimiento estratégico, se evidencie que el ingreso anticipado o posterior de una entidad estatal genera eficiencia en el gasto público.

PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo establecido en los literales a), b), y c) del numeral 2 del parágrafo 1 de este artículo, los procesos de selección adelantados por las entidades estatales allí contempladas para adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de Bolsas de Productos o Subasta Inversa, continuarán su trámite siempre y cuando se haya presentado la carta de intención o la publicación del aviso de convocatoria, respectivamente."

Que teniendo en cuenta lo referido, Colombia Compra Eficiente adelantó el proceso de selección correspondiente CCE-286-AMP-2020 el cual le fue adjudicado a los Proveedores ya identificados previamente.

4.1. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO: Proceso CCE-286-AMP-2020 (Acuerdo Marco para Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes)

El marco normativo del sector comprende un conjunto de leyes, decretos y resoluciones que lo regulan en aspectos fundamentales. La siguiente resume la principal normatividad, aclarando que las leyes y normativa son de obligatorio cumplimiento, indistintamente que se encuentre relacionadas, o no, en este documento; y el desconocimiento de estas no exime a las partes de su responsabilidad:

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC6310-1



- **LEY 232 DE 1995:** Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales.
- **LEY 769 DE 2002:** Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
- **LEY 1964 DE 2019:** Reglamenta, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, los lineamientos técnicos necesarios para la Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes en el caso de vehículos eléctricos; así mismo establecerán un descuento en el valor de la Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes a los vehículos eléctricos. La tarifa de descuento se establecerá teniendo en cuenta que estos vehículos tienen un equipamiento tecnológico diferente y no generan emisiones de gases contaminantes.
- **DECRETO 2910 del 2013:** Establecer un Programa de Fomento para la Industria Automotriz como un instrumento dirigido a las personas jurídicas que fabrican los bienes contenidos en las subpartidas arancelarias indicadas en el artículo 4° del decreto, mediante el cual se autoriza al beneficiario del programa, a importar con franquicia o exoneración del gravamen arancelario, las mercancías o bienes contenidos en las subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 2° ibídem, con el compromiso de incorporarlas en la producción de vehículos o autopartes para la venta en el mercado nacional o externo.
- **DECRETO 1122 DE 2019:** El Programa de Fomento para la Industria Automotriz es un instrumento dirigido a las personas jurídicas que fabrican los bienes finales contenidos en las subpartidas arancelarias indicadas en el artículo 2.2.1.14.1.7., del presente Decreto, en virtud del cual se autoriza al beneficiario del Programa a importar con franquicia o exoneración de derechos de aduana las mercancías o bienes contenidos en las subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 2.2.1.14.1.3., de este Decreto, con el compromiso de incorporarlas en la producción de vehículos o autopartes para la venta en el mercado nacional o externo.
- **DECRETO 1074 DE 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
- **RESOLUCIÓN 1188 DE 2003:** Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO8310-1



- **DECRETO 1079 DE 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- **RESOLUCIÓN 6982 de 2011:** Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire.
- **DECRETO 1076 DE 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- **Resolución 3957 de 2009:** Por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital.
- **Resolución 161 de 1995 Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte:** Se establecen parámetros y se fijan límites y valores para la revisión técnica mecánica.
- **Resolución 3143 de 2001 Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte:** Se establece el Procedimiento para la revisión certificada de vehículos registrados en otras ciudades, con el fin de obtener certificado de movilización art.1. Se establece el Procedimiento para la revisión certificada de vehículos registrados en Bogotá D.C., con el fin de obtener certificado de movilización, art.2.
- **Resolución Conjunta 3500 de 2005 Ministerio de Transporte:** Establece las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor y fija los criterios y el procedimiento para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional, con el fin de garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente, en condiciones de confiabilidad, calidad y la tecnología adecuada con los sistemas de información. Señala que los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de gases al cumplir 2 años contados a partir de su año de matrícula o registro inicial y que los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por 3 meses al país, no requerirán de las revisiones técnico-mecánica y de gases.
- **Resolución Conjunta 2200 de 2006 Ministerio de Transporte:** Modifica parcialmente la Resolución 3500 de 2005 proferida por los Ministros de Transporte y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional.
- **Resolución Conjunta 5975 de 2006 Ministerio de Transporte:** Modifica parcialmente la Resolución 3500 de 2005, modificada por la Resolución 2200 de 2006. Dispone que los establecimientos autorizados para la revisión de gases y los autorizados para la revisión técnico - mecánica, podrán prestar el servicio hasta el 31 de marzo de 2007, únicamente para vehículos de servicio público siempre que no se hayan habilitado Centros de Diagnóstico Automotor con tal fin, caso en el cual dejará de operar la prórroga establecida. Determina que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2007 y solo para efectos de la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases, los vehículos de servicio público de pasajeros podrán desplazarse a cualquier municipio o ciudad del país en donde funcionen Centros de Diagnóstico Automotor habilitados siempre y cuando se cumpla con los requisitos en el presente decreto. Modifica las fechas para la revisión técnico mecánica y de gases, de los vehículos diferentes al servicio público y clase motocicleta.
- **Resolución Conjunta 15 de 2007 Ministerio de Transporte:** Modifica parcialmente la Resolución 3500 de 2005, modificada por las Resoluciones 2200 y 5975 de 2006, en cuanto a la prohibición y destinación específica de los centros de diagnóstico automotor exclusivamente a la revisión técnico-mecánica y de gases, requisitos para prestación del servicio: dispone que los establecimientos autorizados para la revisión de gases y los autorizados

para la revisión técnico - mecánica, podrán prestar el servicio hasta el 31 de diciembre de 2007, únicamente para vehículos de servicio público siempre que no se hayan habilitado Centros de Diagnóstico Automotor con tal fin, caso en el cual dejará de operar la prórroga establecida. Determina que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 y solo para efectos de la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases, los vehículos de servicio público de pasajeros podrán desplazarse a cualquier municipio o ciudad del país en donde funcionen Centros de Diagnóstico Automotor habilitados siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución. Modifica las fechas para la revisión técnico mecánica y de gases, de los vehículos diferentes al servicio público y clase motocicleta.

- **Resolución Conjunta 4062 de 2007 Ministerio de Transporte:** Modifica los requisitos y el trámite que debe surtir para la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor, interesados en la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de gases, ante el Ministerio de Transporte, igualmente modifica las causales de cancelación de la habilitación del Centro de Diagnóstico; señala las fechas en que los vehículos de servicio público y los de servicio diferente al servicio público nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de gases, modifica la programación de los vehículos diferente al público, así como de las motocicletas, para la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases.
- **Resolución Conjunta 4606 de 2007 Ministerio de Transporte:** Modifica la programación de los vehículos diferente al público, así como de las motocicletas, para la Revisión Técnico-Mecánica y de Gases.
- **Resolución Conjunta 5880 de 2007 Ministerio de Transporte:** Modifica el artículo 8° de la Resolución Conjunta del Min. Transporte y Min. Ambiente 3500 de 2005, señalando que a partir de la vigencia de la presente resolución los establecimientos para la revisión de gases de vehículos automotores, y los establecimientos para la revisión técnico-mecánica, de los vehículos de servicio público, que fueron autorizados en virtud de normas anteriores, no podrán continuar prestando dichos servicios, si en el respectivo departamento ya existe un Centro de Diagnóstico Automotor habilitado por el Ministerio de Transporte. Relaciona los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados para la prestación del servicio de la revisión técnico-mecánica y de gases.
- **Resolución 4904 de 2009 Ministerio de Transporte:** Adopta el formato para el reporte, ingreso, registro y transferencia de la información relacionada con el procedimiento de Revisión Técnico-Mecánica y de Gases de los vehículos automotores, realizado por los Centros de Diagnóstico Automotor, al Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, lo cual debe hacerse de conformidad con el formato, protocolo y parámetros señalados en el Anexo Primero y siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 2200 de 2006.
- **Circular Externa 003 de 2013 Superintendencia de Transporte:** Exhorta a todos los Centros de Diagnóstico Automotor del país, para que en las revisiones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes que realicen sobre vehículos, además de las exigencias normativas, se implementen todas las medidas y protocolos de seguridad en procura de brindar un altísimo nivel de calidad en sus operaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que la efectiva y eficiente revisión sobre los vehículos, constituye un factor determinante para la prevención de accidentes de tránsito en las carreteras colombianas y que los procesos y procedimientos implementados por los Centros de Diagnóstico Automotor en desarrollo de su objeto, reflejan el compromiso social de estos respecto al ciudadano, teniendo en cuenta que de la libre y segura movilidad puede predicarse el real ejercicio de derechos fundamentales.
- **Resolución 1326 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:** Establece a los productores de llantas que se comercializan en el país, la obligación de formular, presentar e implementar y mantener actualizados los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, con el fin de prevenir y controlar la degradación del ambiente.

NOTA: esta normatividad se encuentra establecida dentro del análisis del sector realizado por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente.

4.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS.

Para el desarrollo de los Estudio Previos del presente proceso se tiene en cuenta la Normatividad vigente que en esta materia aplique, así como: Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 del 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC8310-1

5. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ANÁLISIS ECONÓMICO Y AVAL TÉCNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1523 de fecha 18 de diciembre de 2024, "Por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025", se liquidó el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2025. Dicho presupuesto fue clasificado en recurso 10, de acuerdo con el plan de compras, así como en el plan de adquisiciones y plan de contratación para la presente vigencia.

El presupuesto asignado para el presente proceso es hasta por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$334.555.293,25)** de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 23925 del 6 de marzo de 2025 expedido por la Sección de presupuesto de la Central Administrativa y Contable, con la siguiente distribución presupuestal:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PORCENTAJE | VALOR ASIGNADO PARA CUBRIR LA NECESIDAD |
|--|---------|--|--------------------|----------------|---|
| A-02-02-01-004-009 | 10 | EQUIPO DE TRANSPORTE | BAAAS | 51,72% | \$ 173.035.463,03 |
| | | | BASPA25 | 18,98% | \$ 63.496.138,00 |
| | | | BAOEA | 0,61% | \$ 2.054.856,00 |
| A-02-02-02-008-007 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | BAAAS | 15,87% | \$ 53.109.365,52 |
| | | | BASPA25 | 5,19% | \$ 17.376.090,00 |
| | | | BAOEA | 0,19% | \$ 637.668,00 |
| A-02-02-02-008-003 | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | BAAAS | 5,41% | \$ 18.103.925,70 |
| | | | BASPA25 | 1,91% | \$ 6.391.662,00 |
| | | | BAOEA | 0,10% | \$ 350.125,00 |
| PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE CDP No.23925 DEL 6 DE MARZO DE 2025 | | | | 100,00% | \$ 334.555.293,25 |

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


| | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|--|
| SIF Nación | | Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. | | Usuario Solicitante: M-Idmeja | M-Idmeja | DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ | |
| | | | | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-064 | CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | |
| | | | | Fecha y Hora Sistema: | 6/03/2025 12:00:00 a. m. | | |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------|---------------|------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" | | | | | | | | | |
| Número: | 23925 | Fecha Registro: | 2025-03-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Generado: | | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 334.555.293,25 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 334.555.293,25 | Saldo x Comprometer: | 334.555.293,25 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|-------|-----------------|------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 23925 | Fecha Registro: | 2025-03-06 | Número: | | Modalidad de Contratación: | | Tipo de contrato: | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACT UAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Totat: | 238.586.457,03 | 0,00 | 238.586.457,03 | 238.586.457,00 | 0,00 |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Totat: | 24.845.712,70 | 0,00 | 24.845.712,70 | 24.845.712,70 | 0,00 |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Totat: | 71.123.123,52 | 0,00 | 71.123.123,52 | 71.123.123,52 | 0,00 |

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS TECNOMECANICA Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR BAAS BASPA25 Y BAOEA


 Diego Leonardo Mejía Gómez
 Jefe de Presupuesto
 C.C. 80.850.517

6. ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

6.1. ESTUDIO DE MERCADO

Se realiza de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES por parte Entidades Compradoras No. CCE-286-AMP-2020 y de acuerdo con la solicitud de información eventos de cotización, así:

| EVENTO DE COTIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | DISTRIBUCIÓN POR RUBROS | | | TOTAL |
|---|--|---|---|--|------------------|
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-007 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS A-02-02-02-008-003 | |
| Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Carga Liviana - Chevrolet | \$ 45.685.306,00 | \$ 13.686.098,00 | \$ 5.251.875,00 | \$ 64.623.279,00 |
| Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Motos - Honda | \$ 1.839.924,00 | \$ 793.287,00 | \$ 467.058,00 | \$ 3.100.269,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

| EVENTO DE COTIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | DISTRIBUCIÓN POR RUBROS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|--|--------------------------|
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-007 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS A-02-02-02-008-003 | |
| Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Hyundai | \$ 19.188.917,00 | \$ 7.195.725,00 | \$ 3.382.070,00 | \$ 29.766.712,00 |
| Evento de Cotización No.20970 - Consecutivo 31830 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault | \$ 5.216.595,00 | \$ 1.596.794,00 | \$ 700.250,00 | \$ 7.513.639,00 |
| Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Toyota | \$ 18.970.410,00 | \$ 5.754.774,00 | \$ 2.100.750,00 | \$ 26.825.934,00 |
| Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault | \$ 8.219.436,00 | \$ 2.550.663,00 | \$ 1.400.500,00 | \$ 12.170.599,00 |
| VALOR TOTAL | | \$ 99.120.588,00 | \$ 31.577.341,00 | \$ 13.302.503,00 | \$ 144.000.432,00 |

7. CRITERIO DE SELECCIÓN PARA DETERMINAR EL PROVEEDOR SELECCIONADO

Para la proyección de los proveedores seleccionados se analizaron las cotizaciones allegadas como respuesta a los eventos de cotización, teniendo en cuenta que la Entidad debe elegir la cotización que haya cotizado el menor valor total relacionado en la solicitud de cotización (evento de cotización), se determinó que los proveedores que presentaron el menor valor cotizado por evento de cotización fueron los siguientes:

| EVENTO DE COTIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | MEJOR VALOR COTIZADO |
|---|--|--------------------------------|----------------------|
| Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Carga Liviana - Chevrolet | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | \$ 94.068.361,74 |
| Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Motos - Honda | UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M | \$ 44.634.725,65 |
| Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Hyundai | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | \$ 35.225.974,03 |
| Evento de Cotización No.20970 - Consecutivo 31830 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault | MORARCI GROUP SAS | \$ 90.833.450,70 |
| Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Toyota | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | \$ 463.619.310,97 |
| Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | \$ 16.295.325,79 |

7.1. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

De acuerdo con lo expuesto se determina un cubrimiento de la necesidad del 43,04%, de conformidad a la proyección de los eventos de cotización para el presente proceso, frente a la necesidad de la unidad estipulada en el plan de necesidades No.3691 de fecha 29 de enero de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la Entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso contractual, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

La Matriz 1 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Acuerdo Marco. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SG8310-1



Tabla 18. Mapa de identificación de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
| 1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal | El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos del Proceso. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Colombia Compra Eficiente | En la planeación del Proceso de Contratación | En la adjudicación del Acuerdo Marco | Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente en la planeación y en la selección |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 2 | 4 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Establecer suficientes cupos para los Proveedores | 2 | 4 | 5 | Medio | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Verificando condiciones de terminación anticipada | Permanente |

Página 29 de 47



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO8310-1

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes | Poca competencia en la Operación Principal | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra | Socialización del Acuerdo Marco. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Colombia Compra | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II | Permanente durante la etapa de selección |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variación en el valor de la prestación del servicio de Mantenimiento y venta de autopartes | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Revisando las comunicaciones de los Proveedores | Permanente |

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-----------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la TRM | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor y Entidad | Estipulación contractual que permita revisar los precios periódicamente frente a la variación de la TRM | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Colombia Compra | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación del IPC y el salario mínimo legal vigente | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor y Entidad | Estipulación contractual que permita revisar los precios periódicamente frente a la variación del IPC y el salario mínimo legal vigente. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Revisando el IPC y el salario mínimo legal vigente | Mes de enero de cada año |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el pago de la prestación del servicio de Mantenimiento y/o la adquisición de autopartes | Disminución del flujo de caja del Proveedor | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Compradora | Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Colombia Compra | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Realizando seguimiento a los reportes realizados por el proveedor | En la ocurrencia del evento |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los tiempos pactados para la prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y/o en la entrega de las autopartes adquiridas | No realización de a entrega en los tiempos previstos por la Entidad Compradora | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Aplicación de Niveles de servicio por demora en la entrega de los vehículos o las autopartes Sanciones por incumplimiento previstas en el Acuerdo Marco por parte de la Entidad compradora | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora | Con la Colocación de la Orden de Compra | La liquidación de las Órdenes de Compra | Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra | Permanente |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los requerimientos técnicos para la prestación del servicio de Mantenimiento | La infraestructura del taller no cumple con los requerimientos técnicos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente y Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso. Con la Colocación de la Orden de Compra. | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Revisando el taller cumpla con los requisitos mínimos técnicos cumplan con lo definido en los documentos del proceso y ofrecidos por el Proveedor en la Operación Principal | Permanente |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
|----|------------|---------|-----------|-----------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de repuestos por parte del Proveedor del Lote 1 | Retraso en el mantenimiento del vehículo | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | Se permitirá que, si el proveedor evidencia que no tiene los repuestos necesarios, lo debe manifestar a la entidad para que pongan un evento en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad compradora y Proveedor | Colocación de la Orden de Compra | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | A través de la supervisión de la Orden de Compra | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal de servicio insuficiente para la prestación del servicio de Mantenimiento | Retraso en el mantenimiento del vehículo | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicación de Niveles de Servicio. Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente y Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso. Colocación de Orden de Compra | Terminación de la Orden de Compra | Revisando que el proponente cumpla con los perfiles exigidos para poder ser proveedor del Acuerdo Marco | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|--------|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|--|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
| 1 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Indebido tratamiento de los desechos e incorrecta disposición del agua | Contaminación ambiental, afectación en la salud de la población y no cumplimiento de la normativa relacionada. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Disposición en el Acuerdo Marco sobre el particular. | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso Colocación de la Orden de Compra | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | En la supervisión de las órdenes de compra. | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



| ° | N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|------------|---------|-----------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | 3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Daños causados a terceros. | Reclamaciones de terceros frente a accidentes | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Exigencia de garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Baja | No | Proveedor y Entidad Compradora | En la Colocación de la Orden de Compra | Terminación de la Orden de Compra | En la supervisión de las órdenes de compra. | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



S08310-1

| ° N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Autopartes no originales, remanufacturadas, en mal estado o deterioradas. | Retraso en la instalación de la Autoparte | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicación de Niveles de Servicio. Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso. Colocación de la Orden de Compra | Terminación de la Orden de Compra. | La Entidad debe verificar el estado de las autopartes que serán entregadas al supervisor o al proveedor de Mantenimiento, en caso de verlas en mal estado debe notificar al proveedor de la autoparte. | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 1 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor adjudicado debido a las consecuencias económicas de la pandemia. | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Redacción de los Documentos del Proceso, establecimiento de cláusula de cesión. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente y Proveedores | En la planeación del Proceso de Contratación | En la ejecución del Acuerdo Marco | Realizando seguimiento en a la manifestación de los proveedores. | Permanente en la ejecución |
| 1 6 | General | Externo | Selección | Operacional | Los precios de la oferta en la operación principal no contemplan los costos asociados con las medidas de bioseguridad provocadas por la pandemia. | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco | 4 | 2 | 6 | Alto | Proveedor | Redacción de los Documentos del Proceso, establecimiento de presentación de oferta económica. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | En la verificación de la carta de presentación de la oferta. | Permanente durante la etapa de selección |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



S08310-1

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-----------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento generalizado de los precios de elementos de protección personal en un 50% o más debido a los cambios en las medidas de bioseguridad adoptadas por el gobierno nacional al momento de la adjudicación | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor y Entidad Compradora | Socialización de la inclusión del costo de bioseguridad en la audiencia de riesgos. | | | | | | | En la publicación de los documentos del proceso | | En la evaluación de la oferta económica. | |
| | | | | | | | | | | | | Actualización del catálogo y estipulación contractual que permita ajustar los precios bajo situación excepcional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Al vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Revisando las variaciones en las medidas adoptadas por el gobierno nacional. | Permanente durante la etapa de ejecución |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en los tiempos de entrega de bienes o insumos necesarios debido a los mayores tiempos de comercialización o importación de los mismos. | Mayores plazos de entrega de bienes para la ejecución de la orden de compra | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor y Entidad Compradora | Establecimiento de entregas parciales de los bienes, así como programación de entregas considerando estos factores externos de transporte de carga o importación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora | Colocación de la orden de compra | Terminación de la orden de compra | A través de la supervisión de la orden de compra por parte de la Entidad compradora, haciendo seguimiento al adecuado desarrollo de la misma y estas situaciones. | Permanente |
| 19 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Uso inadecuado de los elementos de protección personal y condiciones de aseo de los operarios o personal del Proveedor | Posibles situaciones de riesgo de contagio en la entrega de bienes o prestación de servicios por parte del Proveedor. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Seguimiento por parte del supervisor de la orden de compra del cumplimiento de las normativas de seguridad personal y salubridad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor y Entidad | Colocación de la orden de compra | Terminación de la orden de compra | Por parte del supervisor de la orden de compra y adecuada dotación del personal por parte del Proveedor. | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SC8310-1

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No exigencia o seguimiento del cumplimiento del protocolo de aseo, manipulación y dotación de elementos de protección personal por parte de la Entidad Compradora al Proveedor | Posibles situaciones de riesgo de contagio en la entrega de bienes o prestación de servicios por parte del Proveedor. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Exigencia por parte del supervisor por parte de la Entidad Estatal del cumplimiento de las condiciones de aseo y dotación con elementos de protección personal del Proveedor | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor y Entidad Compradora | Colocación de la orden de compra | Terminación de la orden de compra | Por parte del supervisor de la orden de compra y adecuada dotación del personal por parte del Proveedor. | Permanente |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SO6310-1

9. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO.

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 3 de la minuta del Acuerdo Marco de Precios:

| Amparo | Suficiencia | Vigencia |
|--|-------------------------------------|--|
| Cumplimiento del contrato | 10% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. |
| Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% del valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |
| Calidad del servicio | 10% del valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los Proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada.

La vigencia de la garantía debe ser ampliada por el plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más. En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor debe ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 3.

ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN Y SE CONSAGRARÁ LA DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y SE SEÑALARÁ LA ACEPTACIÓN DEL GARANTE DE RECIBIR NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

10. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

10.1. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución se cumplirá de acuerdo a la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (Acuerdo Marco para Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes). No obstante, las órdenes de compra resultantes del presente proceso serán desde el perfeccionamiento y legalización de contrato, e irán hasta el **16 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra)**

10.2. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes (autopartes) que hace el proveedor al supervisor se realizará en la ciudad de Bogotá, Aeropuerto el Dorado, Muelle internacional entrada 6, vía aviación ejército, campo aéreo Gral. José Joaquín Matallana y en Nilo Cundinamarca Fuerte Militar de Tolomaida, Cantón de Aviación.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR310-1



El Proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la Entidad en la Ciudad de Bogotá y en los municipios de Girardot y Nilo - Cundinamarca.

10.3. FORMA DE PAGO.

EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante**

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR310-1



un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

10.4. VIGENCIA DEL CONTRATO (DURACIÓN)

Comprende el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

10.5. TIPOLOGIA CONTRACTUAL

El contrato a celebrar con el posible adjudicatario del presente proceso de selección, corresponde a un contrato de SUMINISTRO.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | |
| CONTRATO DE SUMINISTRO | X |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | |
| CONTRATO DE OBRA | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
| CONTRATO DE CONSULTORIA | |
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | |

10.6. MONEDA DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)

Será en pesos colombianos.

10.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Son las contenidas en la Minuta del AMP CCE-286-AMP-2020 (Acuerdo Marco para Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes), cláusulas 11 y 12.

10.8. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CODIFICACIÓN UNSPSC

Clasificación UNSPSC

De acuerdo con lo establecido por el ente rector para la contratación estatal COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en la Circular Única Externa: "La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los participantes del Sistema de Compra Pública"; por lo tanto, no son un requisito a evaluar.

La adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes del presente Acuerdo Marco está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios como se indica en la Tabla 2 y la Tabla 3.

| Tabla 2. Codificación para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en el Clasificador de Bienes y Servicios | | | |
|--|--|--|--|
| Código Clase | Segmento | Familia | Clase |
| 781815 | Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos |

Fuente: Elaborado por Colombia Compra Eficiente con base en Clasificador de Bienes y Servicios

| Tabla 3. Codificación para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en el Clasificador de Bienes y Servicios - Componentes | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Código Clase | Segmento | Familia | Clase |
| 251726 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Acabados y revestimientos exteriores para vehículos |
| 251749 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Aisladores y amortiguadores de vibración de vehículos |
| 251720 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Componentes de sistema de suspensión |
| 251739 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Componentes eléctricos |
| 251721 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Componentes y sistemas de seguridad de vehículo |
| 251737 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Controles de emisión y de escape |
| 251724 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Depósitos y sistemas de combustible |
| 251729 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Iluminación exterior para vehículos |
| 251730 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Iluminación interior para vehículos |
| 251715 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Limpiaparabrisas |
| 251725 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Neumáticos y cámaras de neumáticos |
| 251722 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Puertas para vehículos |
| 251719 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Ruedas y acabados |
| 251742 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistema de dirección |
| 251740 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistema de refrigerar de motor |
| 251746 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de asientos del vehículo |

| Código Clase | Segmento | Familia | Clase |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 251733 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de control principal |
| 251716 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de descarchado y antiniebla |
| 251717 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de frenado y componentes |
| 251741 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de tejado |
| 251738 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de tren de transmisión |
| 251744 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas del interior de vehículos |
| 251731 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas y componentes de localización y navegación |
| 251728 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas y componentes hidráulicos |
| 251723 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Ventanas y parabrisas para vehículos |
| 251725 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Neumáticos y cámaras de neumáticos |
| 251727 | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | Componentes y sistemas de transporte | Sistemas de control medioambiental |

Fuente: Elaborado por Colombia Compra Eficiente con base en Clasificador de Bienes y Servicios.

11. INTEGRANTES COMITÉS

Mediante Resolución No. 2025180002395186 del 20 de febrero de 2025, emitida por el señor Coronel HECTOR GERMAN CRUZ LARA, en su calidad de Director y Ordenador del Gasto de la CENAC AVIACION, se nombró al Gerente de Proyecto, los Comités Técnico, Económico, Jurídico Estructurador, Evaluador y al Supervisor dentro del proceso de selección abreviada por medio del acuerdo marco de precios (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)".

Supervisión: Con el propósito de garantizar la ejecución satisfactoria del contrato resultante de este proceso de selección, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN designó al Supervisor del contrato el cual corresponde al **Ejecutivo y segundo comandante (BAAAS) y/o quien haga las veces en el cargo.**

12. RELACIÓN DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO

DOCUMENTOS INTERNOS:

- A. Plan de Necesidades
- B. CDP y solicitud
- C. Solicitud de cotizaciones (eventos de cotización)
- D. Cotizaciones (respuestas eventos de cotización)
- E. Aval técnico de Cotizaciones
- F. Actas de reunión
- G. Pacto de integridad
- H. Resolución de Nombramiento
- I. Ponencia y actas.

DOCUMENTOS DEL PROCESO:

- A. Estudio previo
- B. Órdenes de Compra

13. ETAPA DE EVALUACIONES

Los eventos de cotización No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044 configurados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR8310-1



14. EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 8 abril de 2025

Señores:

Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820

Mantenimiento Vehículos - Lote 1 – Carga Liviana - Chevrolet

AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

MORARCI GROUP SAS

UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

UNIÓN TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024

AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828

Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Motos - Honda

OMAR HENRY CORTES VELÁSQUEZ (Establecimiento de comercio MOTO MUNDIAL HENRY CORTES)

UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M

Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829

Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Hyundai

AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

MORARCI GROUP SAS

Evento de Cotización No.20970 - Consecutivo 31830

Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

HYUNDAUTOS SAS

UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

MORARCI GROUP SAS

AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869

Mantenimiento Vehículos - Lote 1 – Camperos - Toyota

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

MORARCI GROUP SAS

TOYONORTE LTDA

AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19–CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 1 de 37

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19–CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 92 de 105

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 – Camperos - Renault
AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020
MORARCI GROUP SAS
AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

ASUNTO: Informe de evaluación eventos de cotización No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Por medio del presente se explicará la forma en que se decidirá los adjudicatarios de los eventos de cotización No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044 en relación con el acuerdo marco de precios para la ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES CCE-286-2020.

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 2 de 37

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 93 de 105

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20956; No.20970; No.20973 y No.21044

1. RESUMEN COTIZACIONES ALLEGADAS.

Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Carga Liviana - Chevrolet

20951-2018

Simulación: 31820 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Carga Liviana - 2025-03-10

Finalizado

Inicio: 17/03/2025 17:00

Fecha cierre: 17/03/2025 17:00

Cotización seleccionada: 20951

Nombre tipo del simulador: Menor precio

Estado proceso simulación: Seleccionar ganador

Evento cotización: 20951

Catálogo: CUNDINAMARCA - CHEVROLET

RPI: 103.0295.1700

Fecha cliente: 103.0295.1700

Cotización seleccionada: 20951

Nombre solicitud de compra Cloupe: Ver p/ta

Guía: [Descargar](#)

Tarifa Pasajista: [Descargar](#)

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: SI

REVISIÓN GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACIÓN: NO

Gravamen: Valor

No matching records found

Cotizaciones Eventos cotización Items Archivos Logs Respuestas

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20956; No.20970; No.20973 y No.21044

| # | Proveedor | Valor |
|--------|--|------------------|
| 187159 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 108.118.787.70 |
| 187160 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 235.013.216.78 |
| 187167 | INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | No envío |
| 187169 | MORARC GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 202.447.289.80 |
| 187160 | REPARADISE SAS - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | No envío |
| 187161 | UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 5.616.720.260.77 |
| 187162 | UT AUTOMOTOR CONTROLADORA CONSULTAS 2021-0204 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 1.766.281.338.97 |
| 187163 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 84.238.241.74 |
| 187164 | HYUNDAIOS SAS - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | No envío |
| # | Proveedor | Valor |

Showing 1 to 9 of 9 entries
Previous Next

GOV.CO

Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 No. 28 - 33 Piso 3 | Dirección General | Edificio Regenera | Nequimesa 0300
Código Postal: 03001
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Lunes a Viernes
Módulo de atención

Contacto de notificaciones judiciales
notificacionesjudiciales@compraeficiente.gov.co
Código Postal: 03001
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Lunes a Viernes
Módulo de atención

© 2021 Colombia Compra Eficiente. Todos los derechos reservados.

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20956; No.20970; No.20973 y No.21044

Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Motos - Honda

20953-2018

Simulación: 31828 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Motos - 2025-03-10

Finalizado

Inicio: 17/03/2025 17:00

Fecha cliente: 103.0295.1700

Cotización seleccionada: 20953

Nombre tipo del simulador: Menor precio

Estado proceso simulación: Seleccionar ganador

Evento cotización: 20953

Catálogo: CUNDINAMARCA - HONDA

RPI: 103.0295.1700

Fecha cliente: 103.0295.1700

Cotización seleccionada: 20953

Nombre solicitud de compra Cloupe: Ver p/ta

Guía: [Descargar](#)

Tarifa Pasajista: [Descargar](#)

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: SI

REVISIÓN GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACIÓN: NO

Gravamen: Valor

No matching records found

Cotizaciones Eventos cotización Items Archivos Logs Respuestas

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20956; No.20970; No.20973 y No.21044

| # | Proveedor | Valor |
|--------|---|---------------|
| 187172 | GAMBI HENRY CORTES VILAZQUEZ - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 84.136.819.97 |
| 187173 | UT GAS MOTORCYCLE INC - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos | 44.824.175.86 |
| # | Proveedor | Valor |

Showing 1 to 2 of 2 entries
Previous Next

GOV.CO

Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 No. 28 - 33 Piso 3 | Dirección General | Edificio Regenera | Nequimesa 0300
Código Postal: 03001
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Lunes a Viernes
Módulo de atención

Contacto de notificaciones judiciales
notificacionesjudiciales@compraeficiente.gov.co
Código Postal: 03001
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Lunes a Viernes
Módulo de atención

© 2021 Colombia Compra Eficiente. Todos los derechos reservados.

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Hyundai

| Datos | |
|---|---|
| Simulador | Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos |
| Consecutivo | 21829 |
| Nombre tipo de simulador | Menor precio |
| Estado proceso simulación | Selección ganador |
| Evento cotización | 20955 |
| Catálogo | CUADRIANAMARCA - HYUNDAI |
| RFI | |
| Fecha cierre | 10/03/2025 17:00 |
| Contratación seleccionada | |
| Número solicitud de compra Cloude | |
| Guía | Ver guía |
| Tabla Fases/da | Ver tabla |
| REVISIÓN GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACIÓN | NO |
| REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | SI |

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

| # | Proveedor | Simulacion CCE - Estado | Valor |
|--------|---|-------------------------|---------------|
| 182176 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 35.759.911,03 |
| 182177 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 10.314.389,84 |
| 182178 | HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | No envío |
| 182179 | AUTOCARE INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 81.881.027,46 |
| 182180 | MORANDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 57.881.081,88 |
| # | Proveedor | | Valor |

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Evento de Cotización No.20970 - Consecutivo 31830
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault

| Datos | |
|---|---|
| Simulador | Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos |
| Consecutivo | 21830 |
| Nombre tipo de simulador | Menor precio |
| Estado proceso simulación | Selección ganador |
| Evento cotización | 20970 |
| Catálogo | CUADRIANAMARCA - RENAULT |
| RFI | |
| Fecha cierre | 10/03/2025 17:00 |
| Contratación seleccionada | |
| Número solicitud de compra Cloude | |
| Guía | Ver guía |
| Tabla Fases/da | Ver tabla |
| REVISIÓN GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACIÓN | NO |
| REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | SI |

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

| # | Proveedor | Simulacion CCE - Estado | Valor |
|--------|---|-------------------------|------------------|
| 182719 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | No envío |
| 182783 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 84.1194.480,64 |
| 182781 | HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 107.786.181,88 |
| 182787 | UTIAUTOMOTIV 2023 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 1.760.084.514,72 |
| 182781 | INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | No envío |
| 182784 | MORANDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 80.832.450,70 |
| 182785 | REINPODISEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | No envío |
| 182786 | AUTOCARE INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | | 137.428.210,22 |
| # | Proveedor | | Valor |

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Toyota

Simulación: 31869 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos - 2025-03-12

Finalizado

Inicio: 2025-03-12

Simulador: Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos

Consecutivo: 21849

Nombre tipo del simulador: Menor precio

Estado proceso simulación: Selección ganador

Evento cotización: 20973

Código: CUNDINAMARCA - TOYOTA

BR: 01

Fecha cierre: 03/2025 17:00

Cotización seleccionada: No

Número solicitud de compra Coupe: No

Guía: Ver guía

Tabla faseología: [Ver tabla](#)

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: SI

REVISIÓN GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACIÓN: NO

Government: Valor

No matching records found

Cotaciones: Eventos cotización: Items: Archivos: Logs: Respuestas

Show entries

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

| PKID | Proveedor | Valor |
|--------|--|------------------|
| 182796 | AUTOSERVICIO MICHANCO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 846,054,527.07 |
| 182796 | MORARDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 584,844,518.80 |
| 182797 | REMPODESES SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | No envío |
| 182798 | TOYONORTE LTDA - | 1,080,277,830.80 |
| 182799 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 463,819,101.87 |
| 182800 | UT AUTOMOTRIZ 2000 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 808,864,188.10 |
| # | Proveedor | Valor |



Colombia Compra Eficiente
 Carrera 7 No. 18 - 24754-01 / Dirección General / Oficina Regional - Nequimes (Bogotá D.C.)
 Línea de atención: 01 800 40 40 00 por favor llamar a Bogotá
 Web de sitio

Contacto de notificaciones judiciales
atencion@colcompra.gov.co
 Línea telefónica gratuita: 0800 00 00 00
 Línea de atención: 01 800 40 40 00
 Línea de Bogotá: (476) 01 1667166

© 2021 Colombia Compra Eficiente. Todos los derechos reservados.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864
Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault

Simulación: 31864 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos - 2025-03-12

Finalizado

Inicio: 2025-03-12

Simulador: Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos

Consecutivo: 21864

Nombre tipo del simulador: Menor precio

Estado proceso simulación: Selección ganador

Evento cotización: 21044

Código: CUNDINAMARCA - RENAULT

BR: 01

Fecha cierre: 03/2025 17:00

Cotización seleccionada: No

Número solicitud de compra Coupe: No

Guía: Ver guía

Tabla faseología: [Ver tabla](#)

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: SI

REVISIÓN GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACIÓN: NO

Government: Valor

No matching records found

Cotaciones: Eventos cotización: Items: Archivos: Logs: Respuestas

Show entries

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

| PKID | Proveedor | Valor |
|--------|--|----------------|
| 182840 | AUTO INGENIERIAS COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 718,827,428.25 |
| 182843 | AUTOSERVICIO MICHANCO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | No envío |
| 182844 | HYDRAUTICS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | No envío |
| 182845 | UT AUTOMOTRIZ 2000 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 808,864,188.10 |
| 182846 | INVERSIONES EL NOROCCIDENTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | No envío |
| 182847 | MORARDI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 61,669,823.80 |
| 182848 | REMPODESES SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | No envío |
| 182849 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 16,298,225.79 |
| # | Proveedor | Valor |



Colombia Compra Eficiente
 Carrera 7 No. 18 - 24754-01 / Dirección General / Oficina Regional - Nequimes (Bogotá D.C.)
 Línea de atención: 01 800 40 40 00 por favor llamar a Bogotá
 Web de sitio

Contacto de notificaciones judiciales
atencion@colcompra.gov.co
 Línea telefónica gratuita: 0800 00 00 00
 Línea de atención: 01 800 40 40 00
 Línea de Bogotá: (476) 01 1667166

© 2021 Colombia Compra Eficiente. Todos los derechos reservados.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR310-1

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

2. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES

De conformidad a lo establecido en la GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES-CCE-286-AMP-2020 versión 3 de fecha 29 de febrero de 2024, una vez recibidas las cotizaciones, la Entidad Compradora analiza y compara las mismas, para lo cual aplica el siguiente procedimiento:

- a) Cuando los Proveedores han dado respuesta a la solicitud de cotización, la Entidad identifico esta condición de forma grafica, ya que se identificaron con un doble visto bueno.
- b) Una vez la Entidad le da clic en "Pasar a selección cotización", el sistema envía un mensaje de confirmación para dar cierre al proceso de cotización
- c) Una vez de clic en cerrar proceso de cotización, cambiará el estado del proceso de simulación.
- d) En esta instancia, cambiará el estado en el cual se visualizan las ofertas de los Proveedores, y figurará una imagen de una mano para seleccionar al Proveedor con el menor precio ofertado.
- e) La plataforma, de forma automática, ordena los Proveedores del menor al mayor precio ofertado. La Entidad a través del botón azul con una "T" podrá verificar y validar el detalle de los ofrecimientos realizados por cada uno de los Proveedores, así como la verificación de la oferta completa.
- f) Es responsabilidad de la Entidad compradora (comité evaluador) validar la propuesta económica de los proveedores. En este sentido, precisamos que los proveedores responderán a la totalidad de ítems requeridos por la Entidad en el marco de ejecución de las labores de mantenimiento.

Este comité se permite referenciar en la nota que se detalla a continuación, lo estipulado por Colombia Compra Eficiente a los proveedores del Acuerdo Marco de Precios en lo que respecta Revisión de la Propuesta del Proveedor con menor precio (lote 1).

Nota 1: Es posible que los proveedores coticen en valor \$0.00 algunos elementos. Estos elementos cotizados a ese valor, corresponderán a los demarcados como "N/A" en el catálogo publicado en el ministerio del Acuerdo marco de precios.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

| Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820 Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Ogras Luigina - Clerehret | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|--------------------|----------|
| ID | PROVEEDOR | VALOR COTIZACIÓN | OBSERVACIONES | VALIDA / SIMULADOR | Posición |
| 1 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S | \$ 158.058.385.782 | N/A | HABILITADO | 1 |
| 2 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | \$ 108.148.782.70 | N/A | HABILITADO | 2 |
| 3 | MORANCI GROUP SAS | \$ 202.447.389.00 | N/A | HABILITADO | 3 |
| 4 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | \$ 203.013.276.78 | N/A | HABILITADO | 4 |
| 5 | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR - CENTROESEL - CONTINAUTOS 2021-2024 | \$ 1.155.361.398.07 | N/A | HABILITADO | 5 |
| 6 | UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 | \$ 2.515.720.260.77 | N/A | HABILITADO | 6 |

De otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-286-2020 se procedió a verificar al Proveedor que presento la cotización con el precio más bajo para el Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820, validando que este no este incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, así:

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

| CONSULTAS | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S NIT 830031296-7 |
|--|--|
| Antecedentes judiciales: SANCHEZ ESPINOSA ELBER CC. 79614741 (Representante legal) | NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
| Antecedentes disciplinarios | NO PRESENTA ANTECEDENTES |
| Antecedentes fiscales | No se encuentra reportado |
| RUES | Activo Sin Multas o inhabilidades |

Conforme al resultado anterior y teniendo en cuenta que la Entidad debe elegir la cotización que haya cotizado el menor valor total relacionado en su respuesta al evento de cotización, se determinó que el proveedor que presento el menor valor cotizado fue el proveedor AUTOCARS INGENIERIA S.A.S NIT 830031296-7, con lo cual es seleccionado y por ende el primer orden de elegibilidad lo obtiene dicho proveedor, por lo anterior se recomienda generar la orden de compra por el valor total del presupuesto asignado al Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820 .

IMAGEN CONSULTA POLICIA NACIONAL



PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

IMÁGENES CONSULTA PROCURADURÍA



PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

IMÁGENES CONSULTA CONTRALORÍA



IMAGENES CONSULTA RUES



PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA 'ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)'.
 INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 19 de 37

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

| ID | PROVEEDOR | VALOR COTIZACIÓN / SIMULADOR | OBSERVACIONES | VALIDA / SIMULADOR | Posición |
|----|---|------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| 1 | UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M | | | HABILITADO | 1 |
| 2 | OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ (Establecimiento de comercio: MOTO MUNDIAL HENRY CORTES) | \$ 94.158.815,67 | | HABILITADO | 2 |

De otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-286-2020 se procedió a verificar al Proveedor que presentó la cotización con el precio más bajo para el Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828, validando que este no este incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, así:

| CONSULTAS | UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M NIT 901443198-9 (Conformada por UNION MOTOR GROUP SAS - NIT 900.500.816-3, MUNDO MOTORRAD SAS- NIT 900.910.573-8, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOLDING COLOMBIA SAS- NIT 901.093.346-5) |
|---|---|
| Antecedentes judiciales: Jorge Emilio Manjarres, C.C., 19.242.445 (Representante legal) | NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
| Antecedentes disciplinarios: | NO PRESENTA ANTECEDENTES |
| Antecedentes fiscales | No se encuentra reportado |
| RUES | Activa/ Sin Multas o inhabilidades |

Conforme al resultado anterior y teniendo en cuenta que la Entidad debe elegir la cotización que haya colzado el menor valor total relacionado en su respuesta al evento de cotización, se determinó que el proveedor que presentó el menor valor colzado fue el proveedor UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M NIT 901.443.198-9, con lo cual es seleccionado y por ende el primer orden de elegibilidad lo obtiene dicho proveedor, por lo anterior se recomienda

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 20 de 37

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

generar la orden de compra por el valor total del presupuesto asignado al Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828.

IMAGEN CONSULTA POLICIA NACIONAL

IMAGENES CONSULTA PROCURADURIA

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 21 de 37

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

PATRIA HONOR LEALTAD
 Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 22 de 37

PATRIA HONOR LEALTAD


Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
 Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR310-1

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

IMÁGENES CONSULTA CONTRALORÍA




PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044


IMAGEN CONSULTA RUES



PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044



PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044



NOTA: Se deja salvedad que el 07-09-2023, la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente, expidió un comunicado de reactivación "topología por inhabilidad", donde se manifiesta que el miembro de la UT Llamado "MOTORRAD 7M", cesó su participación al proveedor "Comercializadora Internacional Holding Colombia SAS" con NIT: 901.093.340-6, como consta a continuación:



PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

| ID | PROVEEDOR | VALOR COTIZACIÓN / SIMULADOR 99% | OBSERVACIONES | VALIDA / SIMULADOR | Posición |
|----|------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| 1 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | \$ 59.229.974.033 | | HABILITADO | 1 |
| 2 | MORARCI GROUP SAS | \$ 52.881.087.88 | | HABILITADO | 2 |
| 3 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S | \$ 81.881.217.49 | | HABILITADO | 3 |
| 4 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | \$ 103.114.386.54 | | HABILITADO | 4 |

De otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-286-2020 se procedió a verificar al Proveedor que presentó la cotización con el precio más baja para el Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829, validando que este no este incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, así:

| CONSULTAS | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA NIT 80020006-1 |
|--|--|
| Antecedentes judiciales: Jose Oscar Espitia Sierra C.C. No. 19067536 (Representante legal) | NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
| Antecedentes disciplinarios | NO PRESENTA ANTECEDENTES |
| Antecedentes fiscales | No se encuentra reportado |
| RUES | Activo Sin Multas o embargaciones |

Conforme al resultado anterior y teniendo en cuenta que la Entidad debe elegir la cotización que haya cotizado el menor valor total relacionado en su respuesta al evento de cotización, se determinó que el proveedor que presentó el menor valor cotizado fue el proveedor **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA NIT 800.020.006-1**, con lo cual es seleccionado y por ende el primer orden de elegibilidad lo obtiene dicho proveedor, por lo anterior se recomienda generar la orden de compra por el valor total del presupuesto asignado al **Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829**.

IMAGEN CONSULTA POLICIA NACIONAL



PATRIA HONOR LEALTAD


Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 27 de 27

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

IMAGENES CONSULTA PROCURADURIA



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 28 de 27

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044

IMAGENES CONSULTA CONTRALORIA



IMAGENES CONSULTA RUES


PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 29 de 27

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951, No.20953, No.20955, No.20970, No.20973 y No.21044



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 30 de 27

PONENCIA No.025 ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN PARA APROBAR EL ESTUDIO PREVIO Y RECOMENDAR ADJUDICAR O DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CCE-286-AMP-2020) No.AMP-043-CENACAVIACION -2025 CUYO OBJETO ES LA 'ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEAF)'.

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

The image shows three screenshots of the MORARCI GROUP S.A.S. website. The top screenshot shows the 'Registro Mercado' (Market Registration) page with various tabs and a search bar. The middle screenshot shows the 'Registro Mercado' page with a list of services and their descriptions. The bottom screenshot shows the 'Registro Mercado' page with a list of services and their descriptions, including a section for 'SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA'.

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 15 de 17

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

| Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869 | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| Mantenimiento Judicial - Luba 1 - Camerero - Topica | | | | | |
| ID | PROVEEDOR | VALOR COTIZACIÓN / SIMULADOR WEB | OBSERVACIONES | VALIDA / SIMULADOR | Posición |
| 1 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S | \$ 483.619.310,07 | | HABILITADO | 1 |
| 2 | MORARCI GROUP SAS | \$ 584.964.218,80 | | HABILITADO | 2 |
| 3 | UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 | \$ 609.664.198,10 | | HABILITADO | 3 |
| 4 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | \$ 646.044.522,07 | | HABILITADO | 4 |
| 5 | TOYONORTE LTDA | \$ 1.081.277.430,50 | | HABILITADO | 5 |

De otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-286-2020 se procedió a verificar al Proveedor que presento la cotización con el precio más bajo para el Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869, validando que este no este incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, así:

| CONSULTAS | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S NIT 830031296-7 |
|---|--|
| Antecedentes judiciales: SANCHEZ ESPINOSA ELBER, CC. 79614741 (Representante legal) | NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
| Antecedentes disciplinarios | NO PRESENTA ANTECEDENTES |
| Antecedentes fiscales | No se encuentra reportado |
| RUES | Activar Sin Multas o inhabilidades |

Conforme al resultado anterior y teniendo en cuenta que la Entidad debe elegir la cotización que haya cotizado el menor valor total relacionado en su respuesta al evento de cotización, se determinó que el proveedor que presento el menor valor cotizado fue el proveedor AUTOCARS INGENIERIA S.A.S NIT 830.031.296-7, con lo cual es seleccionado y por ende el primer orden de elegibilidad lo obtiene dicho proveedor, por lo anterior se recomienda generar la orden de compra por el valor total del presupuesto asignado al Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869.

NOTA: Las imágenes de la verificación de cada una de las consultas se encuentra detallada en las hojas 17-20 del presente documento

| Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864 | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| Mantenimiento Judicial - Luba 1 - Camerero - Rosalit | | | | | |
| ID | PROVEEDOR | VALOR COTIZACIÓN / SIMULADOR WEB | OBSERVACIONES | VALIDA / SIMULADOR | Posición |
| 1 | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S | \$ 18.298.325,79 | | HABILITADO | 1 |
| 2 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | \$ 21.887.428,25 | | HABILITADO | 2 |
| 3 | MORARCI GROUP SAS | \$ 61.699.923,80 | | HABILITADO | 3 |
| 4 | UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 | \$ 99.664.198,10 | | HABILITADO | 4 |

De otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-286-2020 se procedió a verificar al Proveedor que presento la cotización con el precio más bajo para el Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864, validando que este no este incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, así:

| CONSULTAS | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S NIT 830031296-7 |
|---|--|
| Antecedentes judiciales: SANCHEZ ESPINOSA ELBER, CC. 79614741 (Representante legal) | NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
| Antecedentes disciplinarios | NO PRESENTA ANTECEDENTES |
| Antecedentes fiscales | No se encuentra reportado |
| RUES | Activar Sin Multas o inhabilidades |

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 16 de 17

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN No.20951; No.20953; No.20955; No.20970; No.20973 y No.21044

Conforme al resultado anterior y teniendo en cuenta que la Entidad debe elegir la cotización que haya cotizado el menor valor total relacionado en su respuesta al evento de cotización, se determinó que el proveedor que presento el menor valor cotizado fue el proveedor AUTOCARS INGENIERIA S.A.S NIT 830.031.296-7, con lo cual es seleccionado y por ende el primer orden de elegibilidad lo obtiene dicho proveedor, por lo anterior se recomienda generar la orden de compra por el valor total del presupuesto asignado al Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864 .

NOTA: Las imágenes de la verificación de cada una de las consultas se encuentra detallada en las hojas 17-20 del presente documento

Firmas,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Teniente Coronel CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES
Gerente del Proyecto

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CT. BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO
Comité Técnico Estructurador

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. ANGIE DANIELA PRADA BANGUERO
Comité Jurídico Estructurador

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO
Comité Económico Estructurador

PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



Página 17 de 17

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR310-1

Página 102 de 105

15. OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES Y RESPUESTAS DADAS POR LA ENTIDAD

Durante el plazo establecido por la entidad los Proveedores que brindaron respuesta a cada uno de los eventos de cotización configurados, no remitieron observaciones a la evaluación publicada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

8. CONCLUSIÓN:

Una vez realizados los informes evaluativos, se tiene que el primer orden de elegibilidad para cada uno de los eventos de cotización lo poseen los siguientes proveedores:

| EVENTO DE COTIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | NIT | REPRESENTANTE LEGAL | MENOR VALOR COTIZADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | DISTRIBUCIÓN POR RUBROS | | | TOTAL |
|---|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN A-02-02-02-008-007 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS A-02-02-02-008-003 | |
| Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Carga Liviana - Chevrolet | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | 830.031.296-7 | ELBER ESPINOSA SÁNCHEZ | \$ 94.068.361,74 | \$ 64.623.279,00 | \$ 45.685.306,00 | \$ 13.686.098,00 | \$ 5.251.875,00 | \$ 64.623.279,00 |
| Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Motos - Honda | UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M | 901.443.198-9 | FREDY MORA CÁRDENAS | \$ 44.634.725,65 | \$ 3.100.269,00 | \$ 1.839.924,00 | \$ 793.287,00 | \$ 467.058,00 | \$ 3.100.269,00 |
| Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Hyundai | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 800.020.006-1 | JOSÉ OSCAR SIERRA ESPITIA | \$ 35.225.974,03 | \$ 29.766.712,00 | \$ 19.188.917,00 | \$ 7.195.725,00 | \$ 3.382.070,00 | \$ 29.766.712,00 |
| Evento de Cotización No.20970 - Consecutivo 31830 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault | MORARCI GROUP SAS | 900.110.012-5 | MANUEL MORENO ANGELLO ARCINIEGAS | \$ 90.833.450,70 | \$ 7.513.639,00 | \$ 5.216.595,00 | \$ 1.596.794,00 | \$ 700.250,00 | \$ 7.513.639,00 |
| Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Toyota | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | 830.031.296-7 | ELBER ESPINOSA SÁNCHEZ | \$ 463.619.310,97 | \$ 26.825.934,00 | \$ 18.970.410,00 | \$ 5.754.774,00 | \$ 2.100.750,00 | \$ 26.825.934,00 |
| Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864 | Mantenimiento Vehículos - Lote 1 - Camperos - Renault | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | 830.031.296-7 | ELBER ESPINOSA SÁNCHEZ | \$ 16.295.325,79 | \$ 12.170.599,00 | \$ 8.219.436,00 | \$ 2.550.663,00 | \$ 1.400.500,00 | \$ 12.170.599,00 |
| VALOR TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 144.000.432,00 | \$ 99.120.588,00 | \$ 31.577.341,00 | \$ 13.302.503,00 | \$ 144.000.432,00 |

Nota - La ejecución y control de las futuras órdenes de compra estará a cargo del supervisor de las mismas, quien deberá basarse en la necesidad de la Unidad sin sobrepasar el presupuesto asignado por rubro y vehículo.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR310-1



RECOMENDACIÓN

El Señor Teniente Coronel **CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES**, en calidad de Gerente del Proyecto se permite solicitar al Comité de Adquisiciones de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, recomiende al señor Coronel **HÉCTOR GERMAN CRUZ LARA**, Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto, APROBAR EL ESTUDIO PREVIO y la ADJUDICACIÓN del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.AMP-043-CENACAVIACIÓN-2025**, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS), BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25) Y BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN (BAOEA)" a los proveedores hasta por la suma del valor del presupuesto asignado conforme a los precios presentados en su respuesta al evento de cotización (oferta) y de acuerdo a la siguiente distribución por proveedor, así:

| EVENTO DE COTIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | NIT | REPRESENTANTE LEGAL | MENOR VALOR COTIZADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | DISTRIBUCIÓN POR RUBROS | | | TOTAL ADJUDICADO |
|---|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN A-02-02-02-008-007 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS A-02-02-02-008-003 | |
| Evento de Cotización No.20951 - Consecutivo 31820 | Mantenimiento Vehiculos - Lote 1 - Carga Liviana - Chevrolet | AUOCARS INGENIERÍA S.A.S | 830.031.296-7 | ELBER ESPINOSA SÁNCHEZ | \$ 94.068.361,74 | \$ 64.623.279,00 | \$ 45.685.306,00 | \$ 13.686.098,00 | \$ 5.251.875,00 | \$ 64.623.279,00 |
| Evento de Cotización No.20953 - Consecutivo 31828 | Mantenimiento Vehiculos - Lote 1 - Motos - Honda | UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M | 901.443.198-9 | FREDY MORA CÁRDENAS | \$ 44.634.725,65 | \$ 3.100.269,00 | \$ 1.839.924,00 | \$ 793.287,00 | \$ 467.058,00 | \$ 3.100.269,00 |
| Evento de Cotización No.20955 - Consecutivo 31829 | Mantenimiento Vehiculos - Lote 1 - Camperos - Hyundai | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 800.020.006-1 | JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA | \$ 35.225.974,03 | \$ 29.766.712,00 | \$ 19.188.917,00 | \$ 7.195.725,00 | \$ 3.382.070,00 | \$ 29.766.712,00 |
| Evento de Cotización No.20970 - Consecutivo 31830 | Mantenimiento Vehiculos - Lote 1 - Camperos - Renault | MORARCI GROUP SAS | 900.110.012-5 | MANUEL MORENO ARCINIEGAS ANGELLO | \$ 90.833.450,70 | \$ 7.513.639,00 | \$ 5.216.595,00 | \$ 1.596.794,00 | \$ 700.250,00 | \$ 7.513.639,00 |
| Evento de Cotización No.20973 - Consecutivo 31869 | Mantenimiento Vehiculos - Lote 1 - Camperos - Toyota | AUOCARS INGENIERÍA S.A.S | 830.031.296-7 | ELBER ESPINOSA SÁNCHEZ | \$ 463.619.310,97 | \$ 26.825.934,00 | \$ 18.970.410,00 | \$ 5.754.774,00 | \$ 2.100.750,00 | \$ 26.825.934,00 |
| Evento de Cotización No.21044 - Consecutivo 31864 | Mantenimiento Vehiculos - Lote 1 - Camperos - Renault | AUOCARS INGENIERÍA S.A.S | 830.031.296-7 | ELBER ESPINOSA SÁNCHEZ | \$ 16.295.325,79 | \$ 12.170.599,00 | \$ 8.219.436,00 | \$ 2.550.663,00 | \$ 1.400.500,00 | \$ 12.170.599,00 |
| VALOR TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 144.000.432,00 | \$ 99.120.588,00 | \$ 31.577.341,00 | \$ 13.302.503,00 | \$ 144.000.432,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacioneiercito@gmail.com



SC6310-1

Nota - La ejecución y control de las futuras órdenes de compra estará a cargo del supervisor de las mismas, quien deberá basarse en la necesidad de la Unidad sin sobrepasar el presupuesto asignado por rubro y vehículo.

Firmas,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Teniente Coronel **CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES**
Gerente del Proyecto

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CT. **BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO**
Comité Técnico Estructurador

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. **HUGO ALBERTO RIVEROS OSORIO**
Comité Económico Estructurador

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. **ANGIE DANIELA PRADA BANGUERO**
Comité Jurídico Estructurador

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com



SCR8310-1

