

AUTOINVERCOL
 ACTA DE ENTREGA O.T N° 26277
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA
 S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518853
 autoinvercol@outlook.com

Bogotá D.C., Fecha: 2025-01-10

verificar fecha

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 26277

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , identificado con placas y sigla : OKZ737 / 1 con lectura de Kms: 161750.00, que ingresó el día 2025-01-10 10:02:55 y con fecha de egreso :

Asignado a : Endryd Cobaldas OT Entidad : MEAN

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 26277

REVISION TECNOMECANICA 5.00

duro en el taller hasta el 07/02/25 se le hizo revisión.

Observaciones:
 Voz del cliente: REVISION TECNOMECANICA.

Funcionario que recibe
[Firma]
 Firma, Sello, C.C. 21/01/24
 Jefe de Taller

AUTOINVERCOL S.A.
 Firma, Sello NIT. 800.020.006-1

- Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno
 Fecha Prometido : 2025-01-10 00:00:00
 N° de los Pedidos Pendientes: 34705
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: En Proceso *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

AUTOINVERCOL

AV BOYACA No 2270
 Telefono: 7489084
 Celular: 3138918063
ORDEN DE TRABAJO

verificar fecha

Entrada Cita: _____
 Fecha de entrada: 10-07-24 Hora: _____
 Fecha prevista de entrega: _____ Hora: _____
 Hora inicio trabajo: _____
 Fecha de salida: _____ Hora: _____

#10-01-25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 Nombre: Zudry Cordero
 NIT/C.C.: 7156124
 Dirección: _____
 Telefono: 305 651 0731
 Cargo OT: _____

INFORMACIÓN DEL VEHICULO
 Marca: FORD Línea: ECOSPORT
 Año: 2013 No. Motor: _____
 Color: _____ Placa: DE2 732
 Km: 161.750 Fecha Venta: _____

OPERACIONES ASIGNADAS

Origo	Descripción	Cod. temp.	Mecánico	Tiempo
	<u>Revisión frenos</u>			

REPUESTOS

Referencia	Descripción	Cantidad

TRABAJOS RECOMENDADOS PROXIMA VISITA	M.O.	Repuestos

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

TRABAJOS ADICIONALES	INVENTARIO DE RECIBO			INSPECCIÓN GENERAL
Descripción (Razón del trabajo adicional)	Radio	Espejos Exteriores		
	Parabrisas	Antenas		
	Reloj	Explotador		
	Cds	Emblemas		
	Encendedor	Plumitas		
COSTO ESTIMADO	Cenicero	Llave		
Mano de obra \$	Periscopios	Gato		
Repuestos \$	Cinturón de seg.	Herramienta		
TOTAL \$	Ferros	Repuesto		
Autorizó	Tapetes	Tercer Stop		
Fecha	Hora	Espejo Interior	Tapa Gasolina	
Contactado por	Copas Ruedas	Nivel Combustible	0 14 12 34	

DESCRIPCIÓN FINAL	FORMA DE PAGO	 FIRMA CLIENTE NIT/C.C. <u>7156124</u>
Jefe Taller	Tarjeta de Credito Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	
Probador	Otro Credito <input type="checkbox"/>	
proximo servicio sera a los _____ Km.	Responsable del pago	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y
 DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179358886

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMAS CALLE 13 PERITAR

NIT: 900871356

No. de Certificado de
 Acreditación: 17-OIN-007-002

Fecha de expedición: 2025/02/07 ✓

Fecha de vencimiento: 2026/02/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OKZ737

CLASE: CAMIONETA

MARCA: FORD

MODELO: 2017

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1999

NRO. MOTOR: AOJAH8623358

NRO. CHASIS: 9BFZB55F2H8623358

VIN: 9BFZB55F2H8623358


LÍNEA: ECOSPORT

COLOR: NEGRO EBANO

NOMBRE PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

WILFREDO POSADA MELO



Bogotá D.C, 06 de Febrero del 2025

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Asunto: **Gestión Comercial Servicio de Revisión Técnico Mecánica.**

AutoMás de forma directa y/o a través de terceros bajo criterios de integralidad y competitividad ofrece soluciones acertadas y confiables a nuestros clientes. Buscando su satisfacción a través de la atención, en tiempo justo, con calidad y con un recurso humano altamente capacitado y especializado. Contamos con 52 centros de atención a Nivel Nacional (20 centros propios y 34 centros autorizados) en las principales ciudades y municipios del País, asegurando siempre el mejor servicio y atención.

En esta oportunidad nos dirigimos a **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, con el fin de desarrollar gestiones comerciales de forma directa y/o a través de terceros, con el propósito de vincularnos en la prestación de los servicios de Revisión Técnico Mecánica para vehículos Livianos y Motos, de esta manera queremos brindarles el mejor servicio y cobertura de atención en las ciudades las cuales serán adjuntas.

El equipo humano de AutoMás estará siempre con la mejor disposición de atenderles para aclarar y complementar cualquier inquietud que tengan.

Cordialmente,

Victor Salinas
Ejecutivo Comercial Senior
victor.salinas@automas.com.co
Cel: 3142951044


(501) 626 3583

018000 111 982

www.automas.com.co

servicioalcliente@automas.com.co





TERMINOS Y CONDICIONES

- 1. Forma de pago:** Contado.
- 2. Vigencia:** La cotización contempla una vigencia de 30 días calendario desde la fecha de entrega.
- 3. Valores:** Desde el 1 de enero de cada año los valores tendrán un aumento efectuado en Revisión Técnico Mecánica de acuerdo a lo definido por el ministerio de transporte bajo resolución 3318 del 2015 o el aumento decretado por el Gobierno Nacional; y en los demás servicios los aumentos serán de acuerdo al Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) del año inmediatamente anterior.

Los valores de esta propuesta se encuentran en el anexo 1

Quedamos atentos a cualquier duda que podamos resolver y acompañar.

Anexo No. 1

TARIFA REVISION TECNICO MECANICA 2025 CDA AUTOMAS CALLE 13 PERITAR

TIPO DE LÍNEA	TOTAL 2025 SIN IVA ANSV	TOTAL CON IVA 2025
LIVIANO	\$ 267.893	\$ 318.793

Cordialmente,

Victor Salinas
Ejecutivo Comercial Senior
victor.salinas@automas.com.co
Cel: 3142951044

(601) 826 3583
018000 111 982

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: id_documento

Filename: preliquidacion/acta_entrega.php

Line Number: 33

	<p>ACTA DE ENTREGA O.T N° AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 800.020.006-1 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / 7301606 3138518863 autoinvercol@outlook.com</p>
---	---

Fecha: 2025-02-10 10:08:12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , identificado con placas y sigla : OKZ737 / 1 con lectura de Kms: 162540, que ingresó el día y con fecha de egreso : 2025-02-10

Asignado a : ANDRÉS CUORDES OT Entidad : MEC

Detalle repuestos cargados a la Orden:

REPUESTOS

Descripción	Cant.	VoBo
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	<input type="checkbox"/>
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE	1.00	<input type="checkbox"/>
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA I	1.00	<input type="checkbox"/>
ACEITE HIDRAULICO X CUARTO	4.00	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO PIÑON SIN FIN	2.00	<input type="checkbox"/>
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	<input type="checkbox"/>
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO DELANTERO	2.00	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO CREMALLERA CAJA DE DIRECCION	2.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

MANO OBRERA

Descripción	Hrs	VoBo
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.0	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE	1.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
BALANCEO DE LLANTAS	4.0	<input type="checkbox"/>
REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.0	<input type="checkbox"/>
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1.0	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO PIÑON SIN FIN	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE ESPUMA SILLA CONDUCTOR	1.0	<input type="checkbox"/>
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.0	<input type="checkbox"/>
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.0	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO DELANTERO	2.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR	1.0	<input type="checkbox"/>
ACEITE HIDRAULICO	1.0	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO CREMALLERA CAJA DE DIRECCION	2.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

f. ingreso - 10/01/25 ?
Cotigacion - 17649.
Recibido-Salida - 10/02/25
Factura -
TP -

Informe de la alineación

8/02/2025 10:28 a. m. - 10:58 a. m.

Número de matrícula: OKZ737 Kilómetros: 0 VIN:

Cliente:

Modelo: USA>Ford>EcoSport>4x2 (2018-2020)

AV BOYACA # 22 - 70

Parámetro:	Especificación		Medición	
	Min	Max	Antes	Después

Eje delantero

Camber (I)	-1°34'	-0°04'	✓ -0°35'	✓ -0°33'
Camber (D)	-1°34'	-0°04'	✓ -1°26'	✓ -1°16'
Camber (diferencia)	-0°45'	+0°45'	✗ +0°51'	✓ +0°42'
Convergencia (I)	-0°01'	+0°11'	✗ +0°12'	✓ +0°04'
Convergencia (D)	-0°01'	+0°11'	✗ +0°12'	✓ +0°04'
Convergencia total	-0°02'	+0°22'	✗ +0°24'	✓ +0°09'
Caster (I)	+4°46'	+6°16'	✓ +5°01'	✓ +5°47'
Caster (D)	+4°46'	+6°16'	✓ +5°22'	✓ +6°08'
Caster (diferencia)	-0°45'	+0°45'	✓ -0°21'	✓ -0°20'
SAI (I)	---	---	+14°04'	+14°04'
SAI (D)	---	---	+13°38'	+13°38'
SAI (diferencia)	---	---	+0°25'	+0°25'

Eje trasero

Camber (I)	-2°22'	-0°52'	✓ -1°30'	✓ -1°31'
Camber (D)	-2°22'	-0°52'	✓ -1°48'	✓ -1°45'
Camber (diferencia)	---	---	+0°18'	+0°14'
Convergencia (I)	-0°01'	+0°14'	✓ +0°08'	✓ +0°06'
Convergencia (D)	-0°01'	+0°14'	✓ +0°01'	✓ +0°00'
Convergencia total	-0°02'	+0°28'	✓ +0°09'	✓ +0°06'
Ángulo de empuje	---	---	+0°03'	+0°03'

AUTOINVERCOL



Fecha cotización: 2025-01-16

A nombre de:

NIVCC : 899999001-7

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Tel: 2222800 2215951

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Dir : CL 43 57 14 CAN

Vehículo

OKZ737 1

Ford / ECOSPORT. Modelo:1 1

Kms :162540 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$Unitario	Disc%	Iva	\$Total
Producto / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	29,517.65	0.00%	19.0%	70,252.01
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	24,390.76	0.00%	19.0%	58,050.01
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	40,103.36	0.00%	19.0%	95,446.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	23,986.39	0.00%	0.0%	167,764.73
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	15,521.01	0.00%	19.0%	18,470.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	36,336.13	0.00%	19.0%	43,239.99
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	4,433.61	0.00%	19.0%	5,276.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	30,924.37	0.00%	19.0%	36,800.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	4,433.61	0.00%	19.0%	5,276.00
Servicio / ALINEACIÓN DE LLANTAS	1.00	90,756.30	0.00%	19.0%	108,000.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	45,378.15	0.00%	19.0%	215,999.99
Servicio / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	45,900.84	0.00%	19.0%	54,622.00
Producto / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA I	1.00	194,823.53	0.00%	19.0%	231,840.00
Servicio / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1.00	21.01	0.00%	19.0%	25.00
Producto / ACEITE HIDRAULICO X CUARTO	4.00	13,915.97	0.00%	0.0%	55,663.88
Producto / RODAMIENTO PINON SIN FIN	2.00	125,814.16	0.00%	19.0%	299,437.70
Servicio / RODAMIENTO PINON SIN FIN	2.00	98,578.63	0.00%	19.0%	234,617.14
Servicio / CAMBIO DE ESPUMA SILLA CONDUCTOR	1.00	320,000.00	0.00%	19.0%	380,800.00
Servicio / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	26,608.40	0.00%	19.0%	63,327.99
Producto / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	38,407.56	0.00%	19.0%	91,409.99
Servicio / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	26,608.40	0.00%	19.0%	63,327.99
Producto / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	38,407.56	0.00%	19.0%	91,409.99
Servicio / RODAMIENTO DELANTERO	2.00	15,521.01	0.00%	19.0%	36,940.00
Producto / RODAMIENTO DELANTERO	2.00	73,615.13	0.00%	19.0%	175,204.01
Servicio / CAMBIO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR	1.00	345,000.00	0.00%	19.0%	410,550.00
Servicio / ACEITE HIDRAULICO	1.00	6,651.26	0.00%	19.0%	7,915.00
Producto / RODAMIENTO CREMALLERA CAJA DE DIRECCION	2.00	212,412.00	0.00%	19.0%	505,540.56
Servicio / RODAMIENTO CREMALLERA CAJA DE DIRECCION	2.00	198,756.00	0.00%	19.0%	473,039.28

Son: Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Cinco pesos Con Veintiseis Centavos - Valor descuento : 0.00


Servicios	1,795,156.64
Repuestos	1,378,638.87
Excluidos	223,428.61
Subtotal	3,397,224.12
IVA	603,021.14
Total	4,000,245.26

Pablo Autoriza



AV BOYACA No 22 70
 Teléfono: 7469064
 Celular: 3138918863
ORDEN DE TRABAJO

INTERIORES COLOMBIA S.A.



Entrada Cita:	
Fecha de entrada:	01-10-25 Hora:
Fecha prevista de entrega:	Hora:
Hora inicio trabajo:	
Fecha de salida:	Hora:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Andry Cubides
 NIT/C.C.: 7251028
 Dirección:
 Teléfono: 205 665 311
 Cargo OT:

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca: Ford Línea: ECOSPORT
 Año: 2017 No. Motor:
 Color: Blanco Placa: DE2 337
 Km: OK Fecha Venta:

OPERACIONES ASIGNADAS

Cargo	Descripción	Costo	Material	Tiempo
	<u>CAMBIO ACEITE Y REVISION LEVANTOS</u>			

REPUESTOS

Referencia	Descripción	Cantidad

TRABAJOS RECOMENDADOS PROXIMA VISITA	M.O.	Repuestos
OBSERVACIONES DEL CLIENTE		

TRABAJOS ADICIONALES	INVENTARIO DE RECIBO		INSPECCIÓN GENERAL	
Descripción (Razón del trabajo adicional)	Radio	Espejos Exteriores		
	Parlantes	Antena		
	Reloj	Exploradora		
	Cds	Emblemas		
	Encendedor	Puñales		
COSTO ESTIMADO	Cerillero	Lletero		- Raya x Golpe o Mancha
Mano de obra \$	Parasoles	Gelo		Estado del Vehículo
Repuestos \$	Cinturón de seg	Herramienta		
TOTAL \$	Ferros	Repuesto		
Autorizó	Tapetes	Tercer Stop		
Fecha Hora	Espajo Interior	Tapé Gasolina		
Contactado por	Copos Ruedas	Nivel Combustible	0 1/4 1/2 3/4	

DESCRIPCIÓN FINAL	FORMA DE PAGO		 FIRMA CLIENTE <u>7251028</u> NIT/C.C. No.
Jefe Taller	Tarjeta de Credito	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	
Probador	Otro	Credito <input type="checkbox"/>	
prximo servicio sera a los	Km.	Responsable del pago	

ACTA DE ENTREGA O.T N°
AUTO INVERSIONES COLOMBIA
S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518863
 autoinvercol@outlook.com

. Fecha: 2025-02-21 15:29:05

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , Identificado con placas y sigla : OKZ737 / 1 con lectura de Kms: 161878, que ingresó el día

Asignado a : Carlos Julio Alvarez - OT Entidad : MEC
 Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
DESPINCHE RUEDA	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Carlos Julio Alvarez
 Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura :

Fecha Prometido :

Abonos la Orden: 0

Carlos Julio Alvarez

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: id_documento
Filename: preliquidacion/acta_entrega.php
Line Number: 33

	ACTA DE ENTREGA O.T N° AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 800.020.006-1 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / 7301606 3138518863 autoinvercol@outlook.com
---	--

Fecha: 2025-02-28 08:55:12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , identificado con placas y sigla : OJY211 / 1 con lectura de Kms: 181423, que ingresó el día y con fecha de egreso : 2025-02-28

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
PLUMILLAS	3.00	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO COCUYO	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	<input type="checkbox"/>
BATERIA	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
PLUMILLAS	3.0	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO COCUYO	1.0	<input type="checkbox"/>
POLARIZADO NANOCERAMICO	1.0	<input type="checkbox"/>
TAPECERIA SILLA CONDUCTOR	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.0	<input type="checkbox"/>
PULIR FAROLA DELANTERA	2.0	<input type="checkbox"/>
BATERIA	1.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
BALANCEO DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

AUTOINVERCOL S.A.

Firma, Sello

800.020.006-1

Cot. - 18163 - 14/02/24
Factura -
TP -
F. ingreso - 10/02/24
Salida - 28/02/24
\$3093257.01

<p>A PHP Error was encountered Severity: Notice Message: Undefined variable: botones_firma Filename: preliquidacion/acta_entrega.php Line Number: 94</p>
--

Notas Adicionales:
Motivos Apertura :
Fecha Prometido :
Abonos la Orden: 0



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.



AV BOYACA No 22 70
 Telefono: 7408004
 Celular: 3138918883
ORDEN DE TRABAJO

Entrada Cita:	
Fecha de entrada:	10-08-25 Hora: 10 a.m.
Fecha prevista de entrega:	Hora
Hora inicio trabajo:	
Fecha de salida:	Hora

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: Luis Antonio Narango Tejedor
 NIT/C.C.: 77045528 etc
 Dirección:
 Teléfono: 3115639189
 Cargo OT:

INFORMACION DEL VEHICULO

Marca: Ford Línea: Eco sport.
 Año: 2016 No. Motor:
 Color: Placa: QJY2TL
 Km: 181423 Fecha Venta:

OPERACIONES ASIGNADAS

Carga	Descripción	Cod temp	Mecánico	Tiempo
	Caja Cambios bola la Aera fuga caja cambios, girador freno de mano. - cambio plumillas (3) - cambio bombillas postlu glscc - polarizado nanocerámico - tapizar silla conductor - Cambio filtro A.A. - pulir faros delanteros - revisar batería			

REPUESTOS

Referencia	Descripción	Cantidad

TRABAJOS RECOMENDADOS PROXIMA VISITA	M.O.	Repuestos

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

TRABAJOS ADICIONALES	INVENTARIO DE RECIBO		INSPECCIÓN GENERAL
Descripción (Razón del trabajo adicional)	Radio	Espejos Exteriores	
	Pantallas	Antena	
	Reloj	Explotadora	
	Cds	Emblemas	
	Encendedor	Plumillas	
	Conicero	Llanto	
COSTO ESTIMADO	Conicero	Llanto	- Raya x Golpe o Mancha
Mano de obra \$	Parasoles	Gato	Estado del Vehículo
Repuestos \$	Cinturón de seg	Herramienta	
TOTAL \$	Fotos	Repuesto	
Autorizó	Tapetes	Tercer Stop	
Fecha Hora	Espejo interior	Tapa Gasolina	
Confectado por	Copas Ruedas	Nivel Combustible	6 14 12 34

DESCRIPCIÓN FINAL	FORMA DE PAGO
Jefe Taller	Tarjeta de Credito Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>
Probador	Otro Credito <input type="checkbox"/>
proximo servicio sera a los Kms.	Responsable del pago

PARA CLIENTE:

 77045528 etc