



Bogotá D.C, 18 de marzo del 2025

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CL 43 57-14

Referencia: Informe de Revisión del Vehículo

Placa: ODS818 **Marca:** FORD FIESTA

Por medio de la presente, me permito informarles sobre el estado del vehículo que fue objeto de revisión por parte de AUTOSERVICIO MECANICO SAS, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Educación.

Tras realizar una exhaustiva inspección del vehículo, se han verificado los siguientes aspectos:

1. **Carrocería y Chasis:** Se constató que ambos se encuentran en perfecto estado, sin signos de corrosión o daños estructurales que puedan comprometer la seguridad del vehículo.
2. **Emisiones Contaminantes:** Se realizó la prueba correspondiente y el nivel de emisión de gases contaminantes se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente para este modelo en particular.
3. **Componentes Mecánicos y Eléctricos:** Todos los componentes mecánicos y eléctricos han sido revisados y se verifica su óptimo funcionamiento. Esto incluye:
 - ✓ Sistema de dirección
 - ✓ Suspensión
 - ✓ Frenos
 - ✓ Sistema de escape
4. **Estado de las Llantas:** Las llantas han sido inspeccionadas y se encuentran en condiciones adecuadas, con un desgaste uniforme y suficiente profundidad de banda de rodadura para garantizar la seguridad en la conducción.
5. **Herramienta y Equipo de Seguridad:** Se comprobó que el vehículo cuenta con la herramienta y equipo de seguridad requeridos, asegurando que se cumplan las normativas de seguridad vigentes.

Cordialmente,

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

Representante Legal

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

Nit: 900.355.181-3

gerencia@autoserviciomecanico.com

licitaciones@autoserviciomecanico.com



Bogotá D.C, 21 de marzo del 2025

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CL 43 57-14

Referencia: Informe de Revisión del Vehículo

Placa: ODS820 **Marca:** FORD FIESTA

Por medio de la presente, me permito informarles sobre el estado del vehículo que fue objeto de revisión por parte de AUTOSERVICIO MECANICO SAS, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Educación.

Tras realizar una exhaustiva inspección del vehículo, se han verificado los siguientes aspectos:

1. **Carrocería y Chasis:** Se constató que ambos se encuentran en perfecto estado, sin signos de corrosión o daños estructurales que puedan comprometer la seguridad del vehículo.
2. **Emisiones Contaminantes:** Se realizó la prueba correspondiente y el nivel de emisión de gases contaminantes se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente para este modelo en particular.
3. **Componentes Mecánicos y Eléctricos:** Todos los componentes mecánicos y eléctricos han sido revisados y se verifica su óptimo funcionamiento. Esto incluye:
 - ✓ Sistema de dirección
 - ✓ Suspensión
 - ✓ Frenos
 - ✓ Sistema de escape
4. **Estado de las Llantas:** Las llantas han sido inspeccionadas y se encuentran en condiciones adecuadas, con un desgaste uniforme y suficiente profundidad de banda de rodadura para garantizar la seguridad en la conducción.
5. **Herramienta y Equipo de Seguridad:** Se comprobó que el vehículo cuenta con la herramienta y equipo de seguridad requeridos, asegurando que se cumplan las normativas de seguridad vigentes.

Cordialmente,

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

Representante Legal

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

Nit: 900.355.181-3

gerencia@autoserviciomecanico.com

licitaciones@autoserviciomecanico.com