

AUTOINVERCOL

ACTA DE ENTREGA O.T N°
AUTO INVERSIONES COLOMBIA
S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR
MONTEVIDEO / 7301606 3138516953
autoinvercol@outlook.com

Fecha: 2025-03-20 15:23:56

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Chevrolet / GRAND VITARA , identificado con placas y sigla : OBG596 / 1 con lectura de Kms: 348719, que ingresó el día

Asignado a : Luis Antonio Narango Tejedor OT Entidad : Ministerio de Educación Nacional
Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant	Vóbo
EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS	1.00	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO EXPLORADORA	2.00	<input type="checkbox"/>
ESPARRAGO RUEDA	3.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	Vóbo
EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS	1.0	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO EXPLORADORA	2.0	<input type="checkbox"/>
ESPARRAGO RUEDA	3.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe:

Firma, Sello, C.C. 77045528 ot:

Jefe de Taller:

Firma, Sello

Notas Adicionales:
Motivos Apertura :
Fecha Prometido :
Abonos la Orden: 0

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framersoft Solutions 900.266.789-2.

Ingreso taller - 27-02-25
Cot. 18450 - 04-03-25
aprob. cot - 12-03-25.
recibido - 20-03-25.

AUTOINVERCOL

AV. BOYACA No 22 70
 Telefono: 7469064
 Celular: 3126918863
 ORDEN DE TRABAJO

OT

Entrada Cita:	Sin Cita
Fecha de entrada:	27-02-25 Hora: 12:30 p.m.
Fecha prevista de entrega:	Hora:
Hora de inicio del trabajo:	Hora:
Fecha de salida:	Hora:

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: Luis Antonio Parango Tejada
 NIT/C.C.: 77045518 OT:
 Dirección:
 Cel: 3115639189
 Cargo OT:

INFORMACION DEL VEHICULO

Marca: Chevrolet Línea: Gran Vitara
 Año: 2007 No. Motor:
 Color: Placa: OBG 596
 Km: Fecha Venta:

OPERACIONES ASIGNADAS

Cargo	Descripción	Cod Temp	Mecánico	Tiempo
	- Cambio patin correa de accesorios			
	- revisión elevavidrios			
	- tapa valvulas cambiar empaque fuga			
	- cambiar soporte resorte			
	- cambiar bombillo exploradora lado izq.			
	- cambiar caucho pedales (clutch y freno)			
	- corregir timón en alineación y balanceo GARANTIA			

REPUESTOS

Referencia	Descripción	Cantidad
	- Se aprueba empaquetadura tapa valvulas	
	- bombillo exploradora	
	- 3 esparragos	

TRABAJOS RECOMENDADOS PROXIMA VISITA	M.O.	Repuestos

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

TRABAJOS ADICIONALES	INVENTARIO DE RECIBO		INSPECCIÓN GENERAL
Descripción (Razon del trabajo adicional)	Radio	Espesos Exteriores	<p>- Raya x Golpe o Mancha</p> <p>Estado del Vehiculo</p>
	Parlantes	Antena	
	Reloj	Exploradora	
	Cds	Emblemas	
	Encendedor	Plumillas	
	Cenicero	Llavero	
	Parasoles	Gato	
	Cinturón de seg	Herramienta	
	Forros	Repuesto	
	Tapetes	Tercer Stop	
COSTO ESTIMADO	Espesos Interior	Tapa Gasolina	
Mano de obra \$	Copas Ruedas	Nivel Combustible	0 1/4 1/2 3/4
Repuestos \$			
TOTAL \$			
Autorizó			
Fecha Hora			
Contactado por			

DESCRIPCIÓN FINAL	FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE NIT/C.C. N° 77045518 OT
Jefe Taller	Tarjeta de Credito	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	
Probador	Otro	Credito <input type="checkbox"/>	
proximo servicio sera a los	Krn.	Responsable del pago	