



**FORMATO DE ENTREGA
REPUESTOS USADOS**

Código: AD-FT-42
Versión: 01
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Bogotá D.C.

Fecha 24/04/24

En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller AUTOINVERCOL que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA OPERA de Placas OBH 968, para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.

RELACIÓN DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción
2	AMORTIGUADORES
2	SOPORTE AMORTIGUADORES
1	BUSE TIGRA
1	TEMPLETE TIGRA

OBSERVACIONES

Peso total repuestas 9.9 K/s

ENTREGA

Nombre EDGAR PASTORICO WINDA
C.C. 1019036892
Conductor

RECIBE

Nombre Mariana Gork Gonzalez
C.C. 521 281. 228 B
Supervisor Operador Empresa de Aseo.

Bogotá D.C.

Fecha 03/05/2024

En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller Autosinvernal que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA chevrolet de Placas OBH 968, para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos. OBH 969

RELACIÓN DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción
4	Bujías de motor
1	Filtro de aire acondicionado
1	Filtro de aceite
1	Filtro de aire
1	Kit pre filtro inyectores

OBSERVACIONES

ENTREGA

Nombre Victor Gil
C.C. 1019009269
Conductor

RECIBE

Nombre María Gora G
C.C. 521781228 B
Supervisor Operador Empresa de Aseo.