

Bogotá D.C.

Fecha Marzo 13/2025

En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller Auto servicio mecánico SAS que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA Ford Fiesta de Placas ODS 818, para destinación correspondiente como residuos aprovechables – Peligrosos.

RELACIÓN DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción
<u>2</u>	<u>Compañeros de frenos traseros</u>
<u>2</u>	<u>bandas frenos traseros</u>

OBSERVACIONES

<u>Peso 9.2 kilos de Residuos</u>	<u>Se disponen en la bodega Aprovechables.</u>

ENTREGA

Nombre Luis Antonio Naranjo Tecedor
C.C. 79043528 OTI
Conductor

RECIBE

Nombre Mónica Gora Gonda
C.C. 521281.228 Kb
Supervisor Operador Empresa de Aseo.