

Bogotá D.C.

Fecha 10/04/2025

En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller auto servicio mecanico que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA Ford Fiesta de Placas ODS 818, para destinación correspondiente como residuos aprovechables – Peligrosos.

RELACIÓN DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción
<u>1</u>	<u>mando control luces</u>

OBSERVACIONES

ENTREGA

Nombre Luis Antonio Narango T.
C.C. 79045528 D/A.
Conductor

RECIBE

Nombre Manda Goone G
C.C. 521201.229 R/A.
Supervisor Operador Empresa de Aseo.

Bogotá D.C.

Fecha 23-04-25

En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller Autoservicio Mecánico que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA Ford Fiesta de Placas ODS 820, para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.


RELACIÓN DE REPUESTOS

Cantidad	Descripción
1	caja de dirección
1	ralador
2	rotulas
1	voeun de la dirección

OBSERVACIONES

Se llevarán a la Bodega de Residuos Aprovechables
Peso: 9.6 kls

ENTREGA

Nombre Endisa Madero
C.C. 3019094
Conductor 

RECIBE

Nombre Fanta Guao Coronado
C.C. 522012202
Supervisor Operador Empresa de Aseo.