 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	27/jun/2024

ACTA No. 4163.001.26.1.9	FECHA:	27/jun/2024
	HORA INICIAL:	11:30 am
OBJETIVO: Verificar el estado y la cantidad de herramientas agrícolas (guadañas) adquiridas bajo la orden de compra No. 129603 suscrita con Hardware Asesorías Software Ltda	HORA FINAL:	12:30 md
	LUGAR: Avenida 2D N # 57A N-19 Barrio Álamos.	

ASISTENTES: Andrea Franchesca Vanegas Aguirre – Contratista, Sandra Lorena Narváez Cardona – Contratista y Duván Alberto Vélez Cabezas – Subsecretario para el Manejo de Desastres

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisar las especificaciones técnicas, estado y cantidad de las guadañas adquiridas en la orden de compra No. 129603.

DESARROLLO:

1. Revisar las especificaciones técnicas, estado y cantidad de las guadañas adquiridas en la orden de compra No. 129603.

Imagen (muestra)	Observaciones
	Llegada de las herramientas agrícolas (guadañas) en la Avenida 2D N # 57A N-19 Barrio Álamos.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	27/jun/2024

Una vez ingresadas las guadañas a la bodega, se procede con la verificación de cada una, revisando las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, accesorios y elementos de seguridad que debe llevar la herramienta para su uso, serial y cantidad, como se detalla a continuación:

- Inspección de las herramientas agrícolas (guadañas).



	Imagen (muestra)	Observaciones
Revisión de herramienta agrícola (Guadaña) con los accesorios de las maquinas		Se registra los accesorios con los viene la herramienta agrícola (guadaña) los cuales son: <ul style="list-style-type: none"> - Las maquinas - Los arneses - Los protectores - Los manuales - Los elementos de seguridad (como gafas) - Las palancas de agarre - Los rotores de aspas

	Imagen (muestra)	Observaciones
Acopio de herramienta agrícola (Guadaña) en bodega		Se registra el acopio de las herramientas agrícolas (Guadañas) en la Avenida 2D N # 57A N-19 Barrio Álamos.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	27/jun/2024

Teniendo en cuenta lo anterior, se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, las guadañas con base en las condiciones establecidas en la Orden de Compra No. 129603 y que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGA A LA FECHA
1	GUADAÑA STIHL	Unidad	19	19

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
---	---	---

Firmas


 DUVÁN ALBERTO VÉLEZ CABEZAS
 Subsecretario para el Manejo de Desastres


 ANDREA FRANCHESCA VANEGAS AGUIRRE
 Contratista


 SANDRA LORENA NARVÁEZ CARDONA
 Contratista

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (0) folio.

Elaboró: Andrea Franchesca Vanegas Aguirre – Contratista
 Revisó: Luis Alejandro Ambuila Urrutia- Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

