



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 759

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **15/10/22** y hora **6:05 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 759 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 143450761

Yo Fredy Alexander Mosquera C.C.80.761.793 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SALA DE RADIO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 28 A N° 17 A - 20**, en el día **15/10/22** y hora **6:05 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 759.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, PASIVO-GEL
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GEL-FIPRONIL
CANTIDADES USADAS	27 PUNTOS DE GEL APLICADOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	PASIVO, MANUAL
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 15/10/22, 6:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 143450761

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Este certificado de control de plagas N° **759** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 143450761, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GEL-FIPRONIL	c78842u492877_20220307185557.pdf	c78842u492877_20220307185658.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 755

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **13/10/22** y hora **6:50 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 64 N° 92-38**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS	INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ACAROS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. - PARA EL CONTROL DE ACAROS, REALICE ASPIRADO CADA 8 DÍAS DEBAJO DE LAS CAMAS, TAPETES Y CAMAS DE LAS MASCOTAS, Y LLEVE PERIODICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** es calificado como BAJO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 10

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 143279451

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 755 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 143279451

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 64 N° 92-38**, en el día **13/10/22** y hora **6:50 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 755.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CYFLUTHRIN BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	6 LITROS 15 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 13/10/22, 7:25 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 143279451

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ		Acta Número	
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas en las Empresas de Control de Plagas, Arroz de los Unidos de Agua Potable, Residuos de Alimentos		SQ07C 003094	
ESE: SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))			
1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO			
Código de Inspección: 755		Número de tarjeta: KG	
Razón social: As en fumigaciones s.a.s		Nombre del establecimiento: ALAMOS SEDE ARCHIVO	
NIT: 800.125.773-4		Código de verificación: 143279451	
Dirección: KG 75 N° 8A 89		Ubicación: BOGOTÁ D.C.	
Lugar: BOGOTÁ D.C.		Barrio: BOGOTÁ D.C.	
Teléfono: 316-6920011 y 317-6410127		Correo electrónico para notificación: ventas@asenfumigaciones.com	
Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		Número documento: 52.450.104	
Tipo de documento: C.C.		Número documento: 52.450.104	
Dirección de notificación: KG 75 N° 8A 89		Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SÍ	
Unidad de inspección: SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))			
Tipo de establecimiento: SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))			
Número de trabajadores: 9			
Días de funcionamiento: Lunes a viernes			
Motivo de la visita: CONCEPTO FAVORABLE			
Preguntado: SI			
Seguridad oficial: NO			
Número de radicado: 52.450.104			
Otro: NO			
2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES			
Aspecto a verificar			
2.1. Número de trabajadores administrativos nombrados			
2.2. Número de trabajadores administrativos nombrados			
2.3. Número de trabajadores operativos nombrados			
2.4. Número de trabajadores operativos nombrados			
2.5. Número de trabajadores operativos nombrados			
2.6. Número de turnos de personal operativos por día			
2.7. Número de turnos por trabajador			

Este certificado de control de plagas N° **755** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 143279451, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BROMADIOLONA	c78842u492877 20220307170701.pdf	c78842u492877 20220307170834.pdf
CYFLUTHRIN	c78842u492877 20220307185316.pdf	c78842u492877 20220307185503.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 789

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/11/22** y hora **9:39 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 1 CALLE 13 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 13 # 37-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 1 CALLE 13 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 789 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 145294862

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 1 CALLE 13 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 13 # 37-35**, en el día **8/11/22** y hora **9:39 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 789.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 1 CALLE 13 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	16 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	16 ESTACIONES
OBSERVACIONES	FALTAN ACRÍLICOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 8/11/22, 10:06 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145294862

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	16	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO	16	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PRO MEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	4	1 2 7 11	25%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	12	3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16	75%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	NINGUNA	0%




AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION


ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145294862

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

Secretaría de Estado de Salud Pública
Ministerio de Sanidad y Consumo

Acta Número: **SQ07C 003994**

Acta de inspección, vigilancia y control en el ejercicio de la actividad sanitaria.
Control de plagas, larvas de mosca, cucaracha, ratones, roedores de aves.

ESE **CUCARACHA** Fecha: **04/01/2012**

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
305553	500000-10591	K6

Razón social: **AZ de restaurantes JAS**

Nombre del establecimiento: **AZ de restaurantes JAS**

NIT: **0052373** DV: **4** Sede: **Principal**

Dirección: **Kl 35 3a 87**

Ubicación: **NO aplica**

Lugar: **Kecikotari** UPR: **de Chuslay**

Barrio: **PANAMA TENO** Teléfono: **0618213594 - 31682004**

Córeo electrónico para notificación: **NOTIFICACIONES@WELLCOO.NET**

Nombre propietario: **JOHN DE TORRES JAS**

Tipo de documento: **C.C.C.I.** NIT: **0052373** Número documento: **00523733-A**

Nombre representante legal: **JOHN DE TORRES JAS**

Tipo de documento: **C.C.C.I.** NIT: **0052373** Número documento: **52455109**

Dirección de notificación: **Kl 35 3a 87**

Presenta multa(s) conculada el establecimiento: ☐ SI ☒ NO **04583820**

Línea de intervención: **SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA**

Objeto de la intervención: **CONTROL DE PLAGAS EN RESTAURANTES Y COMERCIO DE ALIMENTOS PARA VENDEDOR**

Tipo de establecimiento: **COMERCIO DE ALIMENTOS PARA VENDEDOR**

Tipos de actividades: **g** Hacerlo como [] Secundaria [] Tercera [] Otro

Días de funcionamiento Lunes a viernes [] Domingo o domingo [] Sábados [] Otros []

VISTA	DIA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES SIGUIENTES
Vista 1					
Vista 2					
Vista 3					
Vista 4					

MOTIVO DE LA VISITA

Programación: ☐ Solicit. del interesado ☒ Allocated a personas, quipos y sistemas ☒ Revisión de la radiación

Requisito especial: ☐ Evento de interés en salud pública ☐ Solicit. de práctica de pruebas diagnósticas zoonosanitarias adms

Otro: ☐ Especificar: _____

2 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	1	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal semanal por día	3	
2.7 Horas por turno por trabajador	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica.

Ministerio de Salud de la Nación
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección - Vigilancia y Control Igienístico a las empresas
de control de plagas - Estado de Ingresos de agua calienta y distribución de áreas

Acta Número
SCQTC 003094

3.2 Concepto sanitario de la visita

☒ FAVORABLE	☐ FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	☐ DESFAVORABLE
---	---	---------------------------------------

El establecimiento se encuentra en un local de las condiciones sanitarias de los mejores tipos

3.3 Para el cumplimiento de las anteriores regulaciones se concede un plazo de 0 días, contados a partir de día 0 mes 0 año, que vence el día 0 del mes 0 del año 0. De acuerdo a la Ley 13079 y decretos reglamentarios, Ley 1715 de 2007 y demás disposiciones legales vigentes.

3.4 Observaciones de quien realizó la visita o de quien planteó la visita

Observo de inspección higiénico sanitaria y de control de agua caliente en las cisternas y se solicitan los datos por parte de la empresa y un informe de inspección y mantenimiento de un caso de plagas de ratones en la cocina de la empresa.

“CONFORME”

“FAVORABLE”

plaguera y control de agua calienta

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.

Clasificación integral total Clasificación temporal parcial Suspensión parcial de actividad o servicios Clasificación o nivel de riesgo	☐ Suspensión total de trabajos o servicios ☐ Decretos ☐ Clausuras
---	---

Para constancia, ambas partes ratifican el contenido de la presente acta, firmen las colaboraciones y personas que intervinieron en la visita:

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: DR. FRANCISCO HERNANDEZ

Cargo: COORDINADOR GENERAL

Profesión u oficio: COORDINADOR GENERAL

Firma: [Firma]

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: DR. FRANCISCO HERNANDEZ

Cargo: COORDINADOR GENERAL

Profesión u oficio: COORDINADOR GENERAL

Firma: [Firma]

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: DR. FRANCISCO HERNANDEZ

Cargo: COORDINADOR GENERAL

Profesión u oficio: COORDINADOR GENERAL

Firma: [Firma]

TESTIGO

Nombre: DR. FRANCISCO HERNANDEZ

Cargo: COORDINADOR GENERAL

Profesión u oficio: COORDINADOR GENERAL

Firma: [Firma]

Nota: Vigilancia y control de agua calienta en la Ley 13079 de 2007, se le ha permitido la inspección en el establecimiento, por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la Ley 13079, se inspecciona el establecimiento administrativo en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 13079 de 2007.

NOTA: La Inspección y el Faltamiento, se inspecciona y clasifica de información fiscal, registrada en el presente libro de acta de Inspección y el Faltamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 289 de la Ley 13079 de 2007, en el artículo 178 de la Ley 13079 de 2007.

Circ 33 No. 12-01
Tel.: 3644 9306
www.argentina.gov.ar

Hoja 7/7

SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Fida Sidiq

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145294862

Página 6 | 7

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6195314	-74.0981014		4°37'10.31"N - 75°54'6.83"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145294862

Página 7 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 791

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/10/22** y hora **8:05 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 791 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144591659

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **28/10/22** y hora **8:05 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 791.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	95 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	RECORTAR EL PASTO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 28/10/22, 10:35 a. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144591659

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 3 | 5

CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría de Salud de Sonora
Tribunal Registral de Salud Pública
Acta de Inspección y Vigilancia Comunitaria para la Salud y el Bienestar
en Control de plagas, Virus de Origen de Agua potable, Desinfección de áreas

Acta Número: **SQO7C 030394**

ESE: **CEDRO SAN CUCUTZCO** Fecha: **01/01/2012**

1. CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO

(D) Establecimiento: 305553	Número de Inscripción: 50000-859	Número de carpeta: K6
Razón social: AJ GIL FORTINO GUAYAS S.A.S.		
Número del establecimiento: AJ GIL FORTINO GUAYAS S.A.S.		
NIT: 900125773	DV: A	Sede: PRINCIPAL
Dirección: K6 75 3a 87		
Ubicación: NO aplica		
Localidad: Kilómetro 1		
Barrio: PANZA TENO		
Teléfono: 612-3213294 - 3164740		
Correo electrónico para notificación*: VENECIOGUAYAS@GMAIL.COM		
Número propietario: AJ GIL FORTINO GUAYAS		
Tipo de documento: C.C.: () C.E.: (X) C.P.R.: () C.F.T.: ()	Número documento: 900125773-A	
Número representante legal: CARA (KMS6824) 600-852		
Tipo de documento: C.C.: () C.E.: (X) C.P.R.: () C.F.T.: ()	Número documento: 52455104	
Dirección de notificación: K6 75 3a 87		
Presentar matrícula mercantil del establecimiento: ☐ SI ☒ NO 6445850		

Línea de investigación: **GEPHON, DERMATOLOGIA**

Temática de estudio: **INVESTIGACIÓN A PROPOSITO DE REACCIONES ALERGIICAS**

Tipo de establecimiento: **CLINICA CONSULTA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA**

Número de trabajadores: **9** Hombre: **Cuatro** Mujeres: **Cinco** Otros: **()**

Días de funcionamiento Lunes a viernes: ☐ Domingo e domingos ☐ De lunes a sábado ☐

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	REGISTRO SIGNIFICATIVO
Visita 1					
Visita 2					
Visita 3					
Visita 4					

MOTIVO DE LA VISITA

Progresión: ☐ Retorno del inspecionado: 200553	Alimentación e infecciones, quemas: ☐
Situación de riesgo: ☐ Evento de interés en salud pública: 200553	Número de nacidos: ☐
Número de nacidos: ☐	Fallos de práctica de pruebas diagnósticas serológicas/admisió: ☐
Otro: ☐ Especificar: _____	

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de instalaciones administrativas hombre	A	
2.2 Número de instalaciones administrativas mujeres	B	
2.3 Número de instalaciones operativos hombre	C	
2.4 Número de instalaciones operativos mujeres	D	
2.5 Número de instalaciones mecánica de agua	E	
2.6 Número de fumos de personal expuesto al riesgo	F	
2.7 Horas por turno por trabajador	G	

El establecimiento debe proporcionar información sobre la producción de desechos.

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **791** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Fida Sahang 6

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 144591659, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 793

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **9/11/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 793 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 145377931

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, en el día **9/11/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 793.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 2 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS, NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	7 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 9/11/22, 6:49 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145377931

Página 3 | 8

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	7	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO	7	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	2	1 2	28%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	5	3 4 5 6 7	71%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	NINGUNA	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION


ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145377931

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 8





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

Secretaría de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Conformación del Comité de Vigilancia Ambiental a empresas
de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003094

9.2 Conformación de la visita: Favorable Favorable con requerimientos* Desfavorable

9.3 El establecimiento en su caso con la conformidad de los requisitos de carácter establecidos en las normas vigentes

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día _____ mes _____ de _____ que vence al día _____ del mes _____ de _____ De acuerdo a la Ley _____ de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita y de quien atiende la visita:
 No se observó ninguna irregularidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.
 No se observó ninguna irregularidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.
 No se observó ninguna irregularidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

CONFORME
ACORDABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.

Clausura temporal total ☐ Suspensión total de trabajos o servicios

Clausura parcial temporal ☐ Seguimiento

Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ Cierre temporal

Desinfección o desratización ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que participaron en la visita, por lo cual se firma en Bogotá, D.C. a _____ de _____ de 2017.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: LUIS ALBERTO MUÑOZ

Tipo de documento: CC

Número de documento: 952899999

Profesión u oficio: Medico

Firma: [Firma]

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: LUIS ALBERTO MUÑOZ

Tipo de documento: CC

Número de documento: 952899999

Profesión u oficio: Medico

Firma: [Firma]

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.

Clausura temporal total ☐ Suspensión total de trabajos o servicios

Clausura parcial temporal ☐ Seguimiento

Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ Cierre temporal

Desinfección o desratización ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que participaron en la visita, por lo cual se firma en Bogotá, D.C. a _____ de _____ de 2017.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: LUIS ALBERTO MUÑOZ

Tipo de documento: CC

Número de documento: 952899999

Profesión u oficio: Medico

Firma: [Firma]

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: LUIS ALBERTO MUÑOZ

Tipo de documento: CC

Número de documento: 952899999

Profesión u oficio: Medico

Firma: [Firma]

Fida Saad 06

“El anterior certificado con código único de verificación 145377931, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220303153159.pdf c78842u492877_20220303163933.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf c78842u492877_20220303164132.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.5970992	-74.1093724		4°35'49.56"N - 75°53'26.26"W



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 811

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **3/11/22** y hora **6:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, (TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - REALICE ASPIRADO CONSTANTE DE LOS TAPETES Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO PARA LA ELIMINACIÓN DE PULGAS Y GARRAPATAS.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS, DEFICIENCIA DE ASEO	- REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO. - REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES, MALOS OLORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, MADRIGUERAS DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS,	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	- HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 811 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 145044801

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, en el día **3/11/22** y hora **6:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 811.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	130 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA UN 10% DE PRODUCTO AL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 4/11/22, 12:10 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145044801

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible][illegible]

Este certificado de control de plagas N° **811** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Inda Salsap6

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 145044801, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.739752	-74.0358887		4°44'23.11"N -75°57'50.8"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145044801

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 830

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **12/11/22** y hora **11:50 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145600015

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 830 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 145600015

Yo Fredy Alexander Mosquera C.C.80.761.793 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **12/11/22** y hora **11:50 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 830.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	BAJA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 12/11/22, 12:30 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1019058286**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145600015

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 830. Datos del establecimiento: Cédula del establecimiento 30000000000000000000, Nombre del establecimiento ALBA EN FUMIGACIONES S.A.S, Dirección: Calle 95 No 87, Localidad: BOGOTÁ, Departamento: BOGOTÁ, Correo electrónico: alba@albaenfumigaciones.com.co, Teléfono: 317-6410127. Fecha de verificación: 08/05/2017. Concepto: FAVORABLE.

Formulario de control de plagas N° 830. Datos del establecimiento: Cédula del establecimiento 30000000000000000000, Nombre del establecimiento ALBA EN FUMIGACIONES S.A.S, Dirección: Calle 95 No 87, Localidad: BOGOTÁ, Departamento: BOGOTÁ, Correo electrónico: alba@albaenfumigaciones.com.co, Teléfono: 317-6410127. Fecha de verificación: 08/05/2017. Concepto: FAVORABLE.

Este certificado de control de plagas N° **830** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma manuscrita de Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 145600015, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220307185759.pdf	c78842u492877_20220307185906.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
		GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6158131	-74.0986975	2589.2998046875	4°36'56.93"N - 75°54'4.69"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145600015

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 833

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **16/11/22** y hora **9:25 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 833 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 145904651

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, en el día **16/11/22** y hora **9:25 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 833.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	24 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	24 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE EVIDENCIA CAJA CEBADERA NO. 18 DAÑADA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 16/11/22, 9:55 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 79484874**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145904651

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	24	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	24	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	1	18	4%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	24	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	100%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145904651

Página 5 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6162936	-74.0860042		4°36'58.66"N - 75°54'50.38"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145904651

Página 7 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 838

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **16/11/22** y hora **11:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	- MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL MATERIAL CERÁMICO Y LA BOQUILLA, PARA EVITAR LA ANIDACION DE PLAGAS EN ESTOS ESPACIOS. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	EXISTE AUSENCIA DE PUERTAS	COLOQUE LAS PUERTAS FALTANTES PARA MEJORAR LA APARIENCIA DEL ÁREA.
SHUT DE BASURAS	EXISTEN ACCESOS POR DONDE PUEDEN INGRESAR ROEDORES	TAPE TODO TIPO DE ACCESO POR DONDE ENTRE UN ROEDOR.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	PALOMAS, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145922035

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 838 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 145922035

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **16/11/22** y hora **11:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 838.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	30 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	EVALUAR CUANTAS CAJAS SE REQUIEREN

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 16/11/22, 12:45 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1001277088**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145922035

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 838, emitido a favor del cliente MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

El formulario consta de dos páginas. La página 177 (izquierda) contiene la información del establecimiento, el motivo de la visita, y la información de los trabajadores. La página 777 (derecha) contiene el concepto de la visita, la aplicación de medidas sanitarias de seguridad, y la información de la autoridad sanitaria.

En la página 177, se indica que el concepto es favorable. En la página 777, se indica que el concepto es favorable y se menciona la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Este certificado de control de plagas N° 838 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 145922035, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145922035

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS06
			GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.5968518	-74.1762907		4°35'48.67"N - 75°49'25.35"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 145922035

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 841

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/11/22** y hora **7:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 # 52c-03**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIA ACUMULACION DE ESCOMBROS, SE EVIDENCIA APOSAMIENTO DE PALOMAS	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - ES NECESARIO LIMPIAR DE CUALQUIER ESCOMBRO PARA PREVENIR MADRIGUERAS - SE RECOMIENDA SELLAR HUECOS Y USAR CONTROLES PASIVOS
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, (TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - REALICE ASPIRADO CONSTANTE DE LOS TAPETES Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO PARA LA ELIMINACIÓN DE PULGAS Y GARRAPATAS.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS	REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES, MALOS OLORES, CANALES DE	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPAREN. - PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146032492

Página 1 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	AGUA DONDE SE MUEVEN LOS ROEDORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	• REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. • SOLICITAR A LA ALCALDÍA EL MANEJO DE ESTOS CANALES Y EL CONTROL DE ROEDORES PERIÓDICOS. • REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. • MANTENER LOS PASTOS CORTOS. • ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	• PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 841 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146032492

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 # 52c- 03**, en el día **17/11/22** y hora **7:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 841.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 120 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	120 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/11/22, 12:15 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146032492

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	120	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS	120	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	120	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	NINGUNA	0%




ASENFUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	NINGUNA	0%



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible][illegible]

Este certificado de control de plagas N° **841** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Final Stamp

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 146032492, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6859966	-74.1235873	2570.7998046875	4°41'9.59"N - 75°52'35.09"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146032492

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 843

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/11/22** y hora **12:05 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 51 ENTRE LA TRANSVERSAL 93 Y CARRERA 96 A COSTADO SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO	INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES	COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS.
BAÑOS	SE PERCIBEN OLORES FUERTES	MEJORE NIVELES DE VENTILACIÓN DEL ÁREA, COMPRE AMBIENTADORES AUTOMATIZADOS Y REALICE LIMPIEZA CON MAYOR PERIODICIDAD.
SHUT DE BASURAS	EXISTEN ACCESOS POR DONDE PUEDEN INGRESAR ROEDORES	TAPE TODO TIPO DE ACCESO POR DONDE ENTRE UN ROEDOR.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 843 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146038684

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 51 ENTRE LA TRANSVERSAL 93 Y CARRERA 96 A COSTADO SUR**, en el día **17/11/22** y hora **12:05 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 843.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 17/11/22, 12:30 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146038684

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 843. Sección 1: Cédula del establecimiento. Datos de contacto, dirección, y representante legal. Sección 2: Motivo de la visita. Sección 3: Información de los trabajadores. Firmado por Erika Echeverry González.

Formulario de control de plagas N° 843. Sección 4: Concepto favorable. Sección 5: Firmas de los funcionarios. Sección 6: Observaciones. Firmado por Erika Echeverry González.

Este certificado de control de plagas N° **843** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

[Firma manuscrita]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 146038684, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146038684

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307170415.pdf	c78842u492877_20220307170536.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.68421	-74.124545		4°41'3.16"N - 75°52'31.63"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146038684

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 849

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **18/11/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146125705

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 849 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146125705

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **18/11/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 849.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	30 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 18/11/22, 9:20 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 4069266**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146125705

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible][illegible]

Este certificado de control de plagas N° **849** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 146125705, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS06
	GHS07		
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.5968518	-74.1762907		4°35'48.67"N - 75°49'25.35"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146125705

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 858

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **19/11/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LOS ARCHIVOS CUENTAN CON MUCHA CARGA DE POLVO PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE ÁCAROS	LIMPIE PERIÓDICAMENTE LOS ARCHIVOS PARA EVITAR LA CARGA DE POLVO.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 858 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146162970

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, en el día **19/11/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 858.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 19/11/22, 6:48 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1034310757**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146162970

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



[illegible]

Inda Satom 6

“El anterior certificado con código único de verificación 146162970, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6324872	-74.1128011		4°37'56.95"N -75°53'13.92"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146162970

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 873

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **24/11/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4- ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE	- REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4- ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146580314

Página 1 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 873 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146580314

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4- ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, en el día **24/11/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 873.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4- ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	8 MILITROS 16 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	16 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE EVIDENCIAN (12) CAJAS CEBADERAS PERDIDAS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 24/11/22, 6:55 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1012452283**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146580314

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	16	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO	16	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	12	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	75%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146580314

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible][illegible]

Inda Satom 6

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

Página 6 | 7

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf
ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220303163933.pdf	c78842u492877_20220303164132.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6099764	-74.1094976		4°36'35.92"N - 75°53'25.81"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146580314

Página 7 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 876

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **24/11/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 876 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146636082

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, en el día **24/11/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 876.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	360 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA EL 10 % DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 24/11/22, 2:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1106776540**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146636082

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 876. Sección 1: Cedula del Establecimiento. Datos del cliente: Bodega Fontibon 1 (SEASIN). Firma del representante legal: Erika Echeverry González.

Formulario de control de plagas N° 876. Sección 2: Concepto favorable. Firma del representante legal: Erika Echeverry González.

Este certificado de control de plagas N° **876** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

[Firma manuscrita de Erika Echeverry González]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 146636082, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	
GHS07			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6670015	-74.1404582	2566.5998535156	4°40'1.21"N - 75°51'34.35"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146636082

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 885

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **26/11/22** y hora **10:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146767024

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146767024

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 885 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 146767024

Yo Fredy Alexander Mosquera C.C.80.761.793 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **26/11/22** y hora **10:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 885.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON
CANTIDADES USADAS	20 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	BAJA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 26/11/22, 11:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1022343155**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146767024

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 885. Sección 1: Cedula del Establecimiento. Datos de contacto, dirección, y representante legal. Sección 2: Motivo de la visita. Sección 3: Información de los trabajadores. Sección 4: Observaciones y recomendaciones.

Formulario de control de plagas N° 885. Sección 5: Conclusión y recomendaciones. Sección 6: Firma y sello del representante legal. Sección 7: Firma y sello del funcionario de salud.

Este certificado de control de plagas N° **885** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

[Firma manuscrita de Erika Echeverry González]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 146767024, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146767024

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220307185759.pdf	c78842u492877_20220307185906.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6593981	-74.1059558	2594.2998046875	4°39'33.83"N - 75°53'38.56"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 146767024

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 888

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **4/12/22** y hora **7:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** ubicadas en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 888 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 147368597**

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13**, ubicada en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, en el día **4/12/22** y hora **7:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 888.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	20 LITROS 18 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS, NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	18 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 4/12/22, 8:15 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147368597

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM


Página 3 | 7



CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	18	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO	18	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBEO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	18	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18	100%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	NINGUNA	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	NINGUNA	0%






ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147368597

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD




INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220301221806.pdf c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma: GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.619303099361	-74.098117165267		4°37'9.49"N -75°54'6.78"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147368597

Página 7 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 898

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **4/12/22** y hora **11:35 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO (SEASIN)** ubicadas en la dirección **SALA DE RADIO: CR 28 A N° 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO (SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147462625

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 898 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 147462625

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SALA DE RADIO (SEASIN)**, ubicada en la dirección **SALA DE RADIO: CR 28 A N° 17 A -20**, en el día **4/12/22** y hora **11:35 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 898.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO (SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GEL-HIDRAMETILONA
CANTIDADES USADAS	15 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, PASIVO
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 4/12/22, 12:10 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52888081**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147462625

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible][illegible]

Este certificado de control de plagas N° **898** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SALA DE RADIO (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 147462625, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147462625

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
HIDRAMETILONA	c78842u492877_20220307184913.pdf	c78842u492877_20220307185019.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.5492249	-74.1098846	2628	4°32'57.21"N -75°53'24.42"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147462625

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 900

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **6/12/22** y hora **6:38 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD CASA 21 (SEASIN)** ubicadas en la dirección **CASA 21: CR 21 # 16-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD CASA 21 (SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147522134

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 900 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 147522134

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD CASA 21 (SEASIN)**, ubicada en la dirección **CASA 21: CR 21 # 16-35**, en el día **6/12/22** y hora **6:38 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 900.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD CASA 21 (SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	6 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 6/12/22, 7:08 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147522134

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud Bogotá
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de plagas en locales a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003094

Fecha: 26/09/2017

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 309553 Número de inscripción: 5000000591 Número de carpeta: K6

Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS

Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES SAS

NIT: 800.125.773-4

Dirección: K2 35 3A 87

Ubicación: BOGOTÁ

Localidad: BOGOTÁ

Barrio: BOGOTÁ

Correo electrónico para notificación: ventas@asenfumigaciones.com

Nombre propietario: AS EN FUMIGACIONES SAS

Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] PEPE [] PS [] PTH [] Número documento: 52450104

Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] PEPE [] PS [] PTH [] Número documento: 52450104

Dirección de notificación: K2 35 3A 87

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: ☒ SI ☐ NO

Línea de investigación: SEGUIMIENTO A EMPRESAS QUE REALIZAN CONTROL DE PLAGAS EN LOCALES DE INTERÉS PÚBLICO

Tipo de establecimiento: ☒ Local de interés público ☐ Local de interés privado

Número de trabajadores: 9

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo y domingo ☐ 24 horas ☐ Otro

Visita: DIA MES AÑO CONCEPTO MEDIO SANITARIO

MOTIVO DE LA VISITA

Programación: ☐ Salud del interesado ☒ Aliviada a personas, quejas y reclamos

Salud oficial: ☐ Evento de interés en salud pública ☐ Salud de prácticas de pruebas

Número de radicado: 147522134

Otro: ☐ Especifique:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	1	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador	8	

Secretaría Distrital de Salud Bogotá
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de plagas en locales a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003094

9.2 Concepto sanitario de la visita: ☒ FAVORABLE ☐ FAVORABLE CON REQUERIMIENTO ☐ DESFAVORABLE

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de / días, contados a partir de día / de mes de / que vence el día / del mes de / De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita:
Se realizó la visita a la empresa AS EN FUMIGACIONES SAS, se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes. Se encontró que la empresa cumple con los requisitos exigidos en la Ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes. Se emite el concepto favorable.

"CONCEPTO FAVORABLE"

10. APLICACIÓN DE MEDIO SANITARIO DE SEGURIDAD

Cierre temporal total ☐ Suspensión total de trabajos o servicios ☐
Cierre temporal parcial ☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐
Destrucción o desnaturalización ☐ CANCELACIÓN ☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firmaron los colaboradores y personas que intervinieron en la visita hoy (día/mes/año) 26/09/2017 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] PEPE [] PS [] PTH []

Número de documento: 52450104

Profesión u oficio: Representante legal

Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: AS EN FUMIGACIONES SAS

Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] PEPE [] PS [] PTH []

Número de documento: 52450104

Cargo: Representante legal

Firma: AS EN FUMIGACIONES SAS

Este certificado de control de plagas N° 900 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD CASA 21 (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 147522134, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147522134

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.611402	-74.0845543	2601.6999511719	4°36'41.05"N -75°54'55.6"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147522134

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 903

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **7/12/22** y hora **11:25 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE ASEO	REALICE ASEOS CON MAYOR PERIODICIDAD E INCENTIVE EL ORDEN A TODA LA COMUNIDAD.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS, DEFICIENCIA DE ASEO	- REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO. - REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS,	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPALEN. - PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 903 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 147676751

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, en el día **7/12/22** y hora **11:25 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 903.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA EL PRODUCTO A UN 3% DEL PATIO PARA QUEDAR UN TOTAL DE UN 13%

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 7/12/22, 2:27 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147676751

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 903. Datos del establecimiento: Bodega Fontibon 1 (SEASIN). Incluye campos para datos de contacto, dirección, y detalles de la fumigación.

Formulario de control de plagas N° 903. Sección de concepto favorable. Incluye campos para la firma y el sello de la autoridad competente.

Este certificado de control de plagas N° **903** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma manuscrita de Erika Echeverry González.

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 147676751, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147676751

Página 5 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Carnets De Secretaría De Salud	Clic Aquí

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6638592	-74.1382107	2574.3999023438	4°39'49.89"N - 75°51'42.44"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147676751

Página 6 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 906

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **9/12/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, (TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - REALICE ASPIRADO CONSTANTE DE LOS TAPETES Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO PARA LA ELIMINACIÓN DE PULGAS Y GARRAPATAS.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	FALTA DE ASEO	REALICE ASEOS CON MAYOR PERIODICIDAD E INCENTIVE EL ORDEN A TODA LA COMUNIDAD.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS, DEFICIENCIA DE ASEO	- REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO. - REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, MALOS OLORES	- REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147920784

Página 2 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 906 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 147920784

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, en el día **9/12/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 906.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	200 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA EL PRODUCTO EN UN 20 % PARA UN TOTAL DE 33% DE LO QUE YA SE HA PODADO Y RECOGIDO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 9/12/22, 12:21 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1106776540**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147920784

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible][illegible]

Este certificado de control de plagas N° **906** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Fida Saad

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 147920784, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Carnets De Secretaría De Salud	Clic Aquí

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147920784

Página 5 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6657529	-74.1375738	2575.7998046875	4°39'56.71"N - 75°51'44.73"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 147920784

Página 6 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 916

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **16/12/22** y hora **12:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE CHICO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIA ACUMULACION DE ESCOMBROS, SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - ES NECESARIO LIMPIAR DE CUALQUIER ESCOMBRO PARA PREVENIR MADRIGUERAS - SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO, HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	(FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA), (QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS), AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	- REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR. - COLOCAR LOS VIDRIOS FALTANTES PARA QUE NO INGRESEN LAS PLAGAS. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE UNIDADES SANITARIAS, FALTA DE ASEO, SE PERCIBEN OLORES FUERTES, EXISTE AUSENCIA DE PUERTAS, FALTA DE REJILLAS EN SIFONES	- COLOQUE LAS UNIDADES SANITARIAS FALTANTES O ELIMINE EL PUNTO DE ALCANTARILLADO. - REALICE ASEOS CON MAYOR PERIODICIDAD E INCENTIVE EL ORDEN A TODA LA COMUNIDAD. - MEJORE NIVELES DE VENTILACIÓN DEL ÁREA, COMPRE AMBIENTADORES AUTOMATIZADOS Y REALICE LIMPIEZA CON MAYOR PERIODICIDAD. - COLOQUE LAS PUERTAS FALTANTES PARA MEJORAR LA APARIENCIA DEL ÁREA. - COLOQUE LAS REJILLAS FALTANTES, PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS, LAS BASURAS NO CUENTAN CON CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA,	- REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO. - REALICE LA COMPRA DE CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA. - REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148494979

Página 1 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	DEFICIENCIA DE ASEO, ACCESO POR VENTANAS	TAPE LOS ACCESOS, COLOCANDO MALLA O VIDRIO.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, MALOS OLORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPALEN. - PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE CHICO ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 10

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148494979

Página 2 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 916 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 148494979

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE CHICO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, en el día **16/12/22** y hora **12:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 916.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE CHICO ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	8 LITROS 0 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN, MANUAL-ROEDORES y LAMINAS
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE LOS ROEDORES, YA QUE EL PREDIO AUN ESTA EN REMODELACION

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 16/12/22, 12:55 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148494979

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 3 | 6



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 916. Acta Número SQ07C 683894. Fecha: 26/04/2017.

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del establecimiento: SEDE CHICO ((SEASIN))
Dirección: CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
Código postal: 111311
Municipio: BOGOTÁ
Departamento: BOGOTÁ
Tipo de documento: C.C. 52.450.104
Número de documento: 52.450.104
Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Tipo de documento: C.C. 52.450.104
Número de documento: 52.450.104

2. MOTIVO DE LA VISITA

Finalidad de la visita: ☒ Control de plagas
Tipo de intervención: ☒ Control de plagas
Fecha de intervención: 26/04/2017
Hora de intervención: 10:00 AM
Nombre de la persona que recibe la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Número de documento: 52.450.104

3. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Nombre	Apellido	Documento	Fecha
AS EN FUMIGACIONES S.A.S.			

Formulario de control de plagas N° 916. Acta Número SQ07C 683894. Fecha: 26/04/2017.

4. CONCEPTO FAVORABLE

El establecimiento cumple con los requisitos exigidos en el presente documento.

Se emite el presente concepto favorable a favor del cliente SEDE CHICO ((SEASIN)) con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.

Este certificado de control de plagas N° 916 se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE CHICO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 148494979, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148494979

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 6



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07

LEGAL - NORMATIVA

ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021

REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA

EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Carnets De Secretaría De Salud	Clic Aquí

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148494979

Página 5 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6785253	-74.0539762	2579.3999023438	4°40'42.69"N - 75°56'45.69"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148494979

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 6 | 6





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 920

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **15/12/22** y hora **7:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 (SEASIN)** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 96 No. 52A-42**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES	- COLOCAR LOS VIDRIOS FALTANTES PARA QUE NO INGRESEN LAS PLAGAS. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS.
BAÑOS	SE PERCIBEN OLORES FUERTES	MEJORE NIVELES DE VENTILACIÓN DEL ÁREA, COMPRA AMBIENTADORES AUTOMATIZADOS Y REALICE LIMPIEZA CON MAYOR PERIODICIDAD.
SHUT DE BASURAS	EXISTEN ACCESOS POR DONDE PUEDEN INGRESAR ROEDORES	TAPE TODO TIPO DE ACCESO POR DONDE ENTRE UN ROEDOR.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES, MADRIGUERAS DE ROEDORES	- HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 (SEASIN)** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148355167

Página 2 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 920 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 148355167

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 (SEASIN)**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 96 No. 52A-42**, en el día **15/12/22** y hora **7:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 920.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 (SEASIN)** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	*MUCHO PROBLEMA DE ROEDORES *NO CUENTAN CON CAJAS CEBADERAS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 15/12/22, 7:50 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148355167

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 920, Hoja 1/7 y Hoja 7/7. El formulario contiene secciones para: 1. Cédula del establecimiento (datos de contacto, dirección, representante legal), 2. Concepto sanitario de la visita (observaciones, cumplimiento de requisitos), 3. Aplicación de medida sanitaria de seguridad (evaluación de riesgos, medidas de control), y 4. Información de los trabajadores (registro de personal). Ambas hojas están firmadas por Erika Echeverry González, representante legal de As en Fumigaciones S.A.S., y llevan el sello de la Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca.

Este certificado de control de plagas N° 920 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

[Firma manuscrita de Erika Echeverry González]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 148355167, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148355167

Página 4 | 6

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307170415.pdf	c78842u492877_20220307170536.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
		GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Carnets De Secretaría De Salud	Clic Aquí

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148355167

Página 5 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6921855	-74.1193625	2572	4°41'31.87"N - 75°52'50.3"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148355167

Página 6 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 927

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **21/12/22** y hora **7:08 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** ubicadas en la dirección **CALLE 64G# 92-71**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACIÓN DE HUEVOS DE LOS MOSCOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANIMALES ENCONTRADOS

ROEDORES

- PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 10

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 927 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 148811502

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS**, ubicada en la dirección **CALLE 64G# 92-71**, en el día **21/12/22** y hora **7:08 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 927.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL-ROEDORES y LAMINAS
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NO CUENTAN CON CAJAS CEBADERAS, SE RECOMIENDA IMPLEMENTARLAS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 21/12/22, 7:10 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1012347262**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148811502

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible]

Inda Satom 6

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148811502

Página 4 | 6

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Carnets De Secretaría De Salud	Clic Aquí

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148811502

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 6



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6894906	-74.1165443	2575.0998535156	4°41'22.17"N - 75°53'0.44"W



ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 936

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **21/12/22** y hora **7:21 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148847360

Página 1 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 936 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 148847360

Yo Fredy Alexander Mosquera C.C.80.761.793 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, en el día **21/12/22** y hora **7:21 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 936.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	160 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REPASA ZONAS QUE ESTABAN VERDES Y SE LE APLICA HERBICIDA AL 40% DE LA PARTE NUEVA Y SE APLICA HERBICIDA EN ZONAS DONDE NO DE A RECOJIDO LA TOTALIDAD DEL PASTO CORTADO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 21/12/22, 11:21 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1106776540**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148847360

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 936. Sección 1: Cedula del establecimiento. Datos del cliente: Bodega Fontibon 1 (SEASIN). Datos del representante legal: Erika Echeverry González. Firma y sello de la secretaria de salud.

Formulario de control de plagas N° 936. Sección 2: Concepto favorable. Firma y sello de la secretaria de salud.

Este certificado de control de plagas N° **936** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma manuscrita de Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 148847360, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07

LEGAL - NORMATIVA

ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021

REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA

EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.

DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL SERVICIO

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR Y REALIZADOS EN CAMPO	ACCESO A LA INFORMACIÓN
Hojas De Vida De Los Técnicos	Clic Aquí
Certificados De Recolección (Disposición De Residuos)	Clic Aquí
Cursos En Manejo Integrado De Plaguicidas	Clic Aquí
Carnets De Secretaría De Salud	Clic Aquí

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148847360

Página 5 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



UBICACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO



LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	DMS
4.6653562	-74.1382879	2566.5	4°39'55.28"N - 75°51'42.16"W

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 148847360

Página 6 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM