

**\*\*FAC-S-2023-236294-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-236294-CI del 26 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Publicas

Ciudad

Asunto: Informe Cesación Incumplimiento OC 109881 Calzado Deportivo Dama

En atención a la orden de compra No. 109881 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 10 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TECNICA y la cual se encuentra en debido proceso por posible incumplimiento, respetuosamente me permito informar a la señora Coronel Directora Compras Públicas que a la fecha no se ha realizado citación a audiencia en relación con el informe enviado por el supervisor y remitido a la Dirección de Compras Públicas mediante oficio FAC-S-2023-213922-CI del 22 de noviembre de 2023.

No obstante, en este periodo de tiempo transcurrido, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y de acuerdo con lo informado por el supervisor del contrato mediante oficio No. FAC-S-2023-236279-CI, el día 22 de diciembre de 2023 se recibieron los resultados de laboratorio que estaban pendientes, así mismo, la Subdirección de Calidad los aprobó mediante acta de fecha 22 de Diciembre de 2023. Es de aclarar que la entrega de los laboratorios era la actividad que generó el presunto incumplimiento, pues los elementos objeto del contrato fueron entregados el día 4 de octubre de 2023, antes del vencimiento de la orden de compra.

Por lo anterior y en virtud de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 86 literal d "*La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.*" me permito solicitar a mi Coronel se realicen las actuaciones administrativas correspondientes teniendo en cuenta que los elementos se encuentran en custodia en el Área Centro de Distribución ACED - CATAM, desde el 4 de octubre de 2023..


Se anexan informes de laboratorios y aprobación de los mismos.

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios

Anexo: Documentos Soporte  
ABG. RENGIFO / SUCO 1; T3. PERDOMO / SUCAL

Elaboró: MY. TORRES / SUBIS    Revisó: TC. MEJIA / DILOS    Aprobó: TC. MEJIA / DILOS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



## INFORME DE RESULTADOS

### N° 23-0381-A CALZADO DEPORTIVO DAMA

#### DATOS DEL CLIENTE

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Empresa             | DOTACION INTEGRAL S.A.S                  |
| Nombre del contacto | Andrea Vasco Giraldo                     |
| Dirección           | Calle 12 bis N° 16 - 08 Pinares, Pereira |
| Teléfono            | 3137371462                               |
| E-mail              | cce@dotacionintegral.com                 |
| Orden del cliente   | No especifica                            |

#### DATOS DE MUESTRAS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fecha de recepción           | 2023-12-05 |
| Fecha realización de ensayos | 2023-12-20 |
| Fecha de Emisión del Informe | 2023-12-20 |

#### DATOS DE LOS ENSAYOS

| NORMA DE PRODUCTO: FICHA TÉCNICA CAT10-003 CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLAS                                                                                                                                                                     |                               |                   |                               |                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| ENSAYO: Determinación de la resistencia a la abrasión del caucho y elastómeros                                                                                                                                                                   |                               |                   | NORMA: ISO 4649:2017          |                                              |                          |
| Requisito de la norma de producto                                                                                                                                                                                                                | Nombre de la muestra          | Código de Muestra | Resultados de Ensayo          |                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   | Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) | Resistencia a la abrasión (mm <sup>3</sup> ) | Rango (mm <sup>3</sup> ) |
| Máximo 200 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                       | Calzado Deportivo Cat 10 Dama | 23-0381-4         | 1,33                          | 160,9 ± 2,0E+01                              | 23,9                     |
| CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ENSAYO                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |                               |                                              |                          |
| - Condiciones Ambientales del ensayo:<br>Iniciales: Temperatura: 21,5 °C y Humedad Relativa: 53,2 %<br>Finales: Temperatura: 24,8 °C y Humedad Relativa: 46,6 %<br>- Número de probetas: 3 Probetas por código<br>- Fecha del ensayo: 2023-12-20 |                               |                   |                               |                                              |                          |

#### DATOS DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO REALIZADOS

| Identificación de Norma Aplicada | Nombre del método                                                              | Ensayo Acreditado<br>Certificado de acreditación<br>11-LAB-041<br>Norma ISO/IEC 17025: 2017 |    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                  |                                                                                | SI                                                                                          | NO |
| ISO 4649:2017                    | Caucho. Determinación de la resistencia a la abrasión del caucho y elastómeros |                                                                                             | X  |



## INFORME DE RESULTADOS N° 23-0381-A CALZADO DEPORTIVO DAMA

### OBSERVACIONES Y ANEXOS

1. Este informe emitido por el laboratorio BLANCEC S.A.S, corresponde a los resultados obtenidos del análisis de la muestra ensayada.
2. No se realiza muestreo, la muestra es entregada por el cliente.
3. Una vez finalizados los ensayos, las muestras serán devueltas según la fecha pactada en el FT-039.
4. No se puede reproducir por ningún medio, este informe de resultados sin la aprobación escrita del laboratorio BLANCEC S.A.S.
5. Los resultados consignados en este informe de resultados son propiedad de quién los ha solicitado y no de BLANCEC S.A.S.
6. En caso de presentarse alguna duda o inconsistencia con los resultados presentados en este informe, se debe presentar la solicitud de revisión dentro de los 30 días siguientes a la entrega del informe.
7. Los métodos de ensayo que aparecen con asterisco (\*), fueron contratados en laboratorios no acreditados o en laboratorios acreditados que no tienen el método de ensayo en su alcance de acreditación y atestiguados por un funcionario de BLANCEC S.A.S.
8. Los métodos de ensayo que se encuentran con doble asterisco (\*\*) fueron contratados en un laboratorio acreditado.
9. BLANCEC S.A.S es responsable frente al cliente, por el trabajo realizado por el laboratorio contratado, excepto en el caso en que el cliente o autoridad reglamentaria especifique el laboratorio a contratar.
10. En BLANCEC S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 11-LAB-041, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
11. La información acerca de equipos usados, calibraciones, incertidumbres y materiales de referencia se encuentran disponibles para consulta del cliente en las instalaciones de BLANCEC S.A.S.
12. BLANCEC S.A.S. no autoriza a sus clientes u otras personas, que en su nombre hagan uso del Símbolo de Acreditación de ONAC y/o Referencia a la Condición de Acreditado que corresponde a la acreditación 11-LAB-041, en sus publicaciones, publicidad, documentos de tipo comercial o transaccional
13. BLANCEC S.A.S. no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Nombre | Johana Ochoa        |
| Cargo  | Coordinador Técnico |
| Firma  | Johana Ochoa.       |

Final del informe de resultados.

|                                                                                   |                                                                                      |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                              | Código:   | GA-JELOG-FR-327 |
|                                                                                   |                                                                                      | Versión:  | 03              |
|                                                                                   | VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE | Vigencia: | 03-09-2021      |

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fecha:                       | 20/12/2023                                                |
| Contrato No:                 | Orden de Compra No. 109881                                |
| Contratista:                 | DOTACION INTEGRAL S.A.S.                                  |
| NTMD o ET-FAC aplicada:      | CATEGORIA 10-003, SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 |
| Organismo Certificador       | N/A                                                       |
| Laboratorio (s):             | BLANCEC S.A.S.                                            |
| Cantidad total de elementos: | 144                                                       |

Elemento (s) Inspeccionado (s)

CALZADO DAMA

Laboratorios <100 SMMLV  
Consolidado Certificadora > 100 SMMLV

X

| Número del Certificado y/o Informe de Resultado | Fecha del Certificado y/o Informe de Resultado | Ítem Certificado de Acuerdo a los numerales de la NTDM/ET-FAC                                      | Presenta Informe de Laboratorio |    | Resultados |             | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------------|---------------|
|                                                 |                                                |                                                                                                    | Si                              | No | Conforme   | No Conforme |               |
| No. 23-0300<br>No. 23-0381                      | 2023-11-01<br>2023-12-20                       | Determinación de la composición de fibras (cordones, plantilla de armado, puntera, y contrafuerte) | X                               |    | X          |             |               |
|                                                 |                                                | Resistencia a la abrasión del compuesto de la suela                                                | X                               |    | X          |             |               |
|                                                 |                                                | Determinación de la resistencia a la abrasión (forro) 25600 ciclos en seco                         | X                               |    | X          |             |               |
|                                                 |                                                | Determinación de la resistencia a la abrasión (forro) 12800 ciclos en húmedo                       | X                               |    | X          |             |               |
|                                                 |                                                |                                                                                                    |                                 |    |            |             |               |
|                                                 |                                                |                                                                                                    |                                 |    |            |             |               |
|                                                 |                                                |                                                                                                    |                                 |    |            |             |               |
|                                                 |                                                |                                                                                                    |                                 |    |            |             |               |
| Observaciones:                                  |                                                |                                                                                                    |                                 |    |            |             |               |

|                                                                                   |                                                                                      |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                              | Código:   | GA-JELOG-FR-327 |
|                                                                                   |                                                                                      | Versión:  | 03              |
|                                                                                   | VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE | Vigencia: | 03-09-2021      |

|  |
|--|
|  |
|--|

**Nota 1:** Para revisión de solo **laboratorios** se debe anexar los resultados de los laboratorios.

**Nota 2:** Para revisión de **consolidado Certificadora**, se debe anexar certificado de conformidad, resultado de los laboratorios y consolidado Certificadora.


De acuerdo con la **VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE** la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

☒

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

☐

| EVALUADOR TECNICO                                                                        | SUPERVISOR                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado-Nombre completo: T3. PERDOMO CALDERÓN ROCIO DEL PILAR                              | Grado-Nombre completo: MY. LUIS CARLOS TORRES LEYTON                                       |
| Cargo: Evaluador Técnico                                                                 | Cargo: Supervisor                                                                          |
| Firma:  | Firma:  |

**\*\*FAC-S-2023-236279-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-236279-CI del 23 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel

**ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

Director Logística de los Servicios

Ciudad

Asunto: Informe recepción y aprobación laboratorios OC 109881

En atención a la orden de compra No. 109881 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 10 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TECNICA y la cual se encuentra en debido proceso por posible incumplimiento me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios que esta supervisión recibió los resultados de laboratorio de día 22 de Diciembre de 2023 y la Subdirección de Calidad aprobó los resultados mediante acta de fecha 22 de Diciembre de 2023. Por lo anterior y teniendo en cuenta que los elementos ya se encuentran en el Área Centro de Distribución ACED - CATAM, me permito solicitar a mi Coronel se culmine el debido proceso y me sea autorizado continuar con los trámites correspondientes de pago. Se anexan informes de laboratorios y aprobación de los mismos.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Mayor LUIS CARLOS TORRES LEYTON  
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: Resultados de laboratorio  
ABG. RENGIFO / SUCO 1

Elaboró: MY. TORRES / SUBIS

Revisó:

Aprobó: MY. TORRES / SUBIS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)