Versión 14

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



#### CONTRATO No. 4600094216 de 2022 ORDEN DE COMPRA 89807 FECHA: 10 abril de 2023

Contratante:	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín – secretaría de suministros y servicios.
Contratísta:	IMPLESEG S.A.S
NIT:	890.921.246-6
Representante legal:	Andrea Escobar Castro
Cedula del representante legal:	43.159.082
Objeto:	Suministro recarga y mantenimiento de extintores
Valor inicial:	Cuarenta y cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos dieciséis pesos m/l (\$45.424.216)
Adición 01:	Seis millones de pesos m/l (6.000.000)
Valor total después de adiciones:	Cincuenta y un millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos dieciséis pesos m/l (\$51.424.216).
Duración inicial:	Siete (7) meses y quince (15) días
Ampliación 01:	Un (1) mes, desde el 01 de enero al 31 de enero de 2023.
Ampliación 02:	Dos (2) meses, desde el 01 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023.
Duración después de ampliaciones:	Diez (10) meses y quince (15) días
Fecha de inicio:	16 de mayo de 2022
Fecha de terminación después de ampliaciones:	31 de marzo de 2023
Valor ejecutado:	Cincuenta y un millones cuatrocientos dieciséis mil trecientos cuarenta pesos ml (\$51.416.340)

Página 1 de 45

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría

Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 14

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094216 de 2022, cuya orden de compra es la 89807 de Colombia Compra se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

#### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, el cual es, el Suministro, recarga y mantenimiento de extintores que permitan la extinción de incendios en las diferentes sedes propiedad Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín (hasta 482 sedes a atender) estas están ubicadas en las 16 comunas y 5 corregimientos, base de datos entregada al inicio del contrato y vehículos propiedad de la Alcaldía de Medellín (hasta 393 Vehículos), además se tiene en cuenta las especificaciones técnicas, contempladas en los Estudios Previos:

#### Alcance del Objeto:

"Suministro, recarga y mantenimiento de extintores que permitan la extinción de incendios en las diferentes sedes propiedad del Municipio de Medellín (hasta 482 sedes a atender) estas están ubicadas en las 16 comunas y 5 corregimientos y vehículos propiedad de la Alcaldía de Medellín (hasta 393 Vehículos)."

Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

					E	XTINT	ORES	RECA	RGAD	OS			
ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 15Lb	Agua 2,5Kg	O2 0.5 M3	O2 1 m3	Tipo K	ABC 150lb	solkaflan 4kg	Wáter Mist	Remisiones
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21497
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22093
0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22095
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22143

Página 2 de 45

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría

Alcaldía de Medellín
Distrito des
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 14

						XTINT	ORES	RECA	RGAD	os Os			
ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 15Lb	Agua 2,5Kg	O2 0.5 M3	O2 1 m3	Tipo K	ABC 150lb	solkaflan 4kg	Wáter Mist	Remisiones
15	16	2	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	38561
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39035
0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	39116
0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39117
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39171
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39179
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39183
0	54	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	39233
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39241
3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	39260
3	9	4	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	39503
0	13	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	39508
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39537
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39538
0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39539
26	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39586
3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39634
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39648
0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39684
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39696
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39704
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39706
0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39730
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39822
0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39851
0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	39922
0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39963
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40216
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40259
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40307
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40654
0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	59992
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	59993

Página 3 de 45

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

						EXTINT	ORES	RECA	RGAD	os			
ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 15Lb	Agua 2,5Kg	O2 0.5 M3	O2 1 m3	Tipo K	ABC 150lb	solkaflan 4kg	Wáter Mist	Remisiones
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	59994
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	59995
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	59996
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	59997
0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60582
0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60583
0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60584
0	6	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	60585
0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	60586
0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60587
0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	60764
0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	60765
0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	60768
0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	60773
0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61201
0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	61202
0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134367
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134368
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	135596
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	136319

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
			SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 5Lb		Agua 2,5Kg	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Seguridad y Convivencia	Corregiduría y Comisaría Altavista (Casa de Gobierno Altavista)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134374
Desarrollo Económico	CEDEZO Santo Domingo.	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40016
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	CIF Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40011
Gestión Cultural	Casa zea	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	39969 136301
Seguridad y Convivencia	Comisaría de Familia Manrique	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	136344
Seguridad y Convivencia	Inspección Parque Gaitán (3)	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	39994
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Centro Gerontológico El Raizal	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40086
Seguridad y Convivencia	Inspección Aranjuez (4A)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40005

Página 5 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
			CODODE	SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTC	R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 5Lb		Agua 2,5Kg	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Inclusión social, familia y derechos humanos	Centros integrales para la familia (CIF ARANJUEZ)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40050
Desarrollo Económico	CEDEZO ARANJUEZ- MORAVIA	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	39900 135597
Gestión Cultural	Casa Patrimonio	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39658
Secretaria de Educacion	Centro de innovación del maestro. MOVA	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	134384 40445
Seguridad y Convivencia	Inspección 5 Castilla	1	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	44852 21950 39676
Seguridad y Convivencia	Comisaría 5 Castilla	1	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21951 39731
	Mas Cerca Castilla	1	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21953 39687 39687

Página 6 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Inclusión social, familia y derechos humanos	Centro Integral para la familia CIF CASTILLA (Antes Centro de Bienestar a la Comunidad 2)	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	38024 38015 39685
Inclusión social, familia y derechos humanos	Parque Jardin Cementerio Universal	0	0	0	0	0	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	39701 136102
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Centro Vida Gerontológico Castilla	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	39718 136103
Seguridad y Convivencia	Bodega Polo Norte. Castilla	0	0	0	0	0	14	3	2	0	0	0	2	0	0	0	39692
Movilidad	Transito de caribe	1	1	0	0	0	43	11	6	49	4	0	4	0	2	0	39764 39975 38603 58047 61229 61235 21952 22144 39724 39766 39889 60797 136305

Página 7 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
				SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	DR				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2	CO2	CO2	Agua 2,5Kg	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Seguridad y Convivencia	Inspección 6A y Comisaría Doce de Octubre	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40232
Seguridad y Convivencia	Inspección 6B kenedy	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	40213
Seguridad y Convivencia	Inspección Robledo Parque (7A)	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	39675
Cultura Ciudadana	Casa de la cultura Santa Elena	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40034
Cultura Ciudadana	Casa de la cultura popular	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40037
Gestión Cultural	Teatro al aire libre pedregal	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	134926
Inclusión social, familia y derechos humanos	Unidad de niñez Sede Administrativa Córdoba	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	39710
Cultura Ciudadana	Centro de Documentación Musical EL JORDAN	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	39697
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	CIF Robledo	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22454

Página 8 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
				SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	)R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 5Lb	CO2 15Lb		Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Seguridad y Convivencia	Inspección y Comisaría Villa Hermosa (8A)	0	0	0	0	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	136313 40055 40007 39999
Seguridad y Convivencia	Inspección Villatina 8B	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40055
Servicio a la Ciudadanía	Centro de Servicio a la Ciudadanía La Ladera	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39992
Gestión Cultural	Casa de la Cultura Pedregal	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39732
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	CIF Villa Hermossa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
Gestión Cultural	Casa de la cultura los colores	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40217
Seguridad y Convivencia	Inspección (9B) (1ro) y Comisaría (2do piso) El Salvador	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	39989 39990
Medio Ambiente	Centro de Información e Investigación Cambiental CIIAM	0	0	0	0	0	3	2	1	2	0	0	2	0	0	0	22146

Página 9 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAC												
										TIRE			_				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Participación Ciudadana	Plaza Mayor oficina 305	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20291 40575
Seguridad y Convivencia	Torres de Bomboná (Espacio Público y otros)	0	0	1	0	0	15	1	1	2	0	0	5	0	0	0	21624 39541
Seguridad y Convivencia	Edificio Business Plaza	3	3	0	0	0	14	1	7	8	0	5	1	0	0	2	21626
Catastro	Edificio Nuevo Centro Alpujarra (Tubos rojos)	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	3	0	0	0	39650 61223
Inclusión social, familia y derechos humanos	Equipo de Etnias Centro de Integracion Afrodescendiente	0	0	0	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	39860 134371
Personería	Plaza de la Libertad. Personería.	0	0	0	0	0	3	6	0	19	0	0	0	0	0	0	61225 39953
Inclusión social, familia y derechos humanos	Diversidad Sexual	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	39864
Seguridad y Convivencia	Estación 300 Automotores	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39868
Suministros y servicios	Centro Comercial Juanambu	1	1	0	0	0	7	2	0	3	1	0	0	0	0	0	39572 21954 61215 21954

Página 10 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	NDIDAS												
				SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DF FX	TINTO	)R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Secretaria de Educacion	Edificio Carre	2	2	0	0	1	33	2	0	0	0	0	1	0	0	0	21642 39602 39632 40260 39882
Gestión Cultural	Archivo Histórico de Medellín	0	0	0	0	0	8	0	2	2	10	0	0	0	0	0	39863 60799
Movilidad	Sede Semáforos	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	63463
Seguridad y Convivencia	Inspección La Minorista (10C)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	39641
Seguridad y Convivencia	Inspección 10B (1r piso)	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	39640
Seguridad y Convivencia	Inspección (10A) Prado Centro	0	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	3	0	0	0	39592 39740 134913
Inclusión social, familia y derechos humanos	Equipo de Personas Mayores Amautta - Sede Temporal	0	0	0	0	0	10	0	1	3	0	0	0	0	0	0	39595 134908
Desarrollo Económico	CEDEZO Centros Comerciales- La Candelaria	0	0	2	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21625

Página 11 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
				SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 5Lb	CO2 15Lb		Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Secretaria de Educacion	Escuela del Maestro	0	0	0	0	0	18	0	6	8	0	0	2	0	0	0	39866 32806
Gestión Cultural	Casa de la Cultura Avila	0	0	0	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	136903 40049
Gestión cultural	Archivo Central San Benito	15	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	24	0	0	0	20760 39942
Inclusión social, familia y derechos humanos	Por mis derechos, equidad e inclusión	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39707
Seguridad y Convivencia	CEPAR	0	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	39593 134905
Hacienda	Plaza Mayor. Centro de servicios de tesorería e ingresos Pabellon Medellin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	61227
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Centro de Traslado por Protección CTP	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	39218
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Centro Día No 2	0	0	0	0	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	39708 134949

Página 12 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				CEDES 4=	INDID 10												
				SEDES ATI	NDIDAS	l											
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Centro día No. 1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	39704
Inclusión social, familia y derechos humanos	UPSE Unidad de programas sociales especiales ( antiguo nombre Oficina de la Familia )	0	0	0	0	0	2	4	1	0	2	0	2	0	0	0	39702
Secretaria de Educación	Bulevar de San Juan	2	2	0	0	0	7	0	2	3	0	1	0	0	0	0	20292 21644 39631
Suministros y servicios	Centro Comercial Libros y Cultura	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39584
Suministros y servicios	Centro Comercial Quincalla # 2	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21645 39538
Suministros y servicios	Centro Comercial Quincalla # 1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39807
Suministros y servicios	Centro Comercial Bolivar Prado	0	0	0	0	0	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0	39588
Suministros y servicios	Centro Comercial Medellín	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39582
Suministros y servicios	Centro Comercial San Antonio	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39585
SINTRAMUMED	SINTRAMUMED	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40214 136920

Página 13 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	NDIDAS												
				SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	)R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Seguridad y Convivencia	Inspección 11B San Joaquín	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	40113 40231
Seguridad y Convivencia	Inspección 11A y Comisaría La América	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	39705
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Fundación Atención a la Niñez F.A.N.	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40171
Inclusión social, familia y derechos humanos	Equipo de Seguridad Alimentaria	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40117
Gestión Humana	Mascerca Floresta	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40143 134378
Seguridad y Convivencia	Casa de Justicia Veinte de Julio	0	0	0	0	0	18	12	1	0	0	0	3	0	0	0	22145 40035 39944
Inclusión social, familia y derechos humanos	Colonia de Belencito/Centro Integral para la Familia CIF La América/Centro de atención a Víctimas Belencito	10	10	1	0	0	36	5	13	5	0	0	7	0	0	0	20755 10439 40318 40114 62537 40137

Página 14 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
			SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	_	CO2 10Lb	CO2 5Lb	CO2 15Lb	Agua 2,5Kg		ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Inclusión social, familia y derechos humanos	Centro Integral para la Familia CIF BUENOS AIRES- Caunces/Centro de Atención a Víctimas Caunces/ Sol de Oriente	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40268 40275
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Edificio Fantasía Programa Crecer con dignidad	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	40181 62541
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	CIF San Javier	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40158
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales	Vivero Municipal	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40119
Seguridad y Convivencia	Inspección Poblado 14B	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40152
Seguridad y Convivencia	Inspección de Permanencia Poblado P4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40153
Servicio a la Ciudadanía	Más Cerca – Poblado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136309
Seguridad y Convivencia	Inspección 14A Poblado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40180

Página 15 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
				SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	CTINTC	)R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg		CO2 5Lb		Agua 2,5Kg		ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Seguridad	Comisaría 14 Poblado	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40172
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	CIF 14 Poblado	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40118 40232
Secretaria de Educacion	Vivero del Software	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40175
Gestión del Riesgo de Desastres	Estación Central Escuela Guayabal (Bomberos)	1	1	0	0	3	81	54	0	0	0	1	1	0	0	0	38910 40199 40433 40479 40432 40277 39913 38953 38944 38945 22094 40501
Medio Ambiente	Coberturas	0	0	0	0	1	8	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40121 136307
Servicio a la Ciudadanía	Mas Cerca – Guayabal	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	39948
Seguridad y Convivencia	Comisaría 15 Guayabal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40116

Página 16 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				CEDEC AT	-NDIDAC												
			Г	SEDES ATI	NDIDAS												
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2 5Lb	CO2 15Lb	Agua 2,5Kg	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Salud	Cava Municipal	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	39955 136326
Gestión Ambiental	Cerro Nutibara.	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21621 21622
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Bodega de Reintegros	1	0	1	0	0	8	4	1	2	0	2	0	0	0	0	22147 39924 134941
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales	Planta de Reciclaje	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39943 39968
Servicio a la Ciudadanía	Más Cerca – Belén adminsitra EPM	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	40243
Seguridad y Convivencia	Permanencia Belén Parque	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39785
Seguridad y Convivencia	Comisaría 16 Belén	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40215
Inclusión social, familia y derechos humanos	Centro de bienestar a la comunidad	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40120
Inclusión social, familia y derechos humanos	UNIDAD DE DISCAPACIDAD SER CAPAZ- BELEN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	39956

Página 17 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				CEDEC AT	NDIDAC												
				SEDES ATI	NDIDAS												
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Fiscales	Sede del grupo de Parques	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39960
Desarrollo Económico	Oficina Pública de Empleo Belén	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	133599
	CASA DE JUSTICIA SAN JAVIER	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	39923
Seguridad y Convivencia	Casa de justicia el Bosque - Unidad Permanente de Justicia UPJ	0	0	0	0	0	41	16	2	3	0	0	0	0	0	0	62518 40042
Seguridad y Convivencia	Casa de Justicia de Robledo	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	2	0	0	0	39713
Inclusión social, familia y derechos humanos	CENTRO INTEGRADO SAN CRISTOBAL	0	0	0	0	0	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	38867 40006
Servicio a la Ciudadanía	Casa de Gobierno Santa Elena	0	0	0	0	0	4	2	3	3	0	0	0	0	0	0	136038 40067
Servicio a la Ciudadanía	Casa de Gobierno San Cristóbal	0	0	0	2	0	5	2	3	2	0	0	0	0	0	0	136035 132573 22135 40066
Servicio a la Ciudadanía	Casa de Gobierno Palmitas	0	0	0	0	0	8	0	4	2	0	0	0	0	0	0	136034 40019

Página 18 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS	ı											
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Seguridad y Convivencia	Corregiduaría y Comisaría San Antonio de Prado	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40242
Seguridad y Convivencia	Casa de gobierno de san antonio de prado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136927
Seguridad y Convivencia	Corregiduria Delegada el Limonar	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	40246
Cultura Ciudadana	Casa de cultura Las Estancias	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40031
Gestión Cultural	Casa de Cultura de Manrique	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	136347 39991
Gestión Cultural	Casa de Cultura Alcazares	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40210
	centro de diagnóstico y Derivacion	0	0	0	0	0	22	1	30	12	1	5	1	0	0	0	62526 40124
Secretaria de Educación	Buen Comienzo	0	0	0	0	0	27	2	0	8	0	0	0	0	0	0	22182
Secretaria de Cultura	Atención al público Cerro Nutibara	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21621 21622
	Sede la frontera	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23331
Secretaria de la Noviolencia		15	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20562

Página 19 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

									_		_						
		1	T	SEDES ATI	INDIDAS	1											
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	SOPORTE EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb	ABC 20Lb	SKF 4Kg	CO2 10Lb	CO2	CO2 15Lb	Agua	Tipo K	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
Secretaria de Medio Ambiente	Centrao de Bienestar Animal La Perla	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	1	1	0	0	0	38475
	Edificio Vasquez	0	0	0	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	0	38610 59766
	Bodega Niquitao	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	38723
Secretaria de Participacion Ciudadana	Plaza de la libertad Piso 15B	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	131759 39615
	Plaza de la libertad Piso 11B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	131760
Concejo de Medellin	Concejo de Medellin	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	C.C Los Balsos	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21623 39537
	Teatro al aire libre Carlos Vieco	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	39730
	Pescado y cosecha	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39583
	comisaria de Familia 10	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39594
Desarrollo Económico	CEDEZO la Candelaria	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39540
Seguridad y Convivencia	Edificio Bussiness Plaza ok 123	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	0	3	0	0	0	39587 39591 39602
	Cerro Bolador	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39714
	inspeccion de policia 2B	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39783

Página 20 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

				SEDES ATI	ENDIDAS												
			CORORTE	SOPORTE	SOPORTE					TIPO	DE EX	TINTO	)R				
DEPENDENCIA	SEDE	AVISOS	SOPORTE PARED 10LB	EXTINTOR PEDESTAL 10 Lb	EXTINTOR PEDESTAL 20 Lb	ABC 5Lb	ABC 10Lb			CO2 10Lb			_	-	ABC 150lb	Water Mist	REMISION
	planta de la Iguana	0	0	0	0	2	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	39885 40278
Servicio a la Ciudadanía	Casa de Gobierno Altavista	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40115
	CIF Doce (12) de Octubre	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40212
	Casa Vida	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	40566 188452

	V	EHICULOS A	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMPERO TOYOTA				
			LAND CRUISER 200				
ALCALDIA	LIVIANO	OML489	2011	135198	1		39561
			CAMIONETA TOYOTA				
ALCALDIA	LIVIANO	OML584	HILUX 2012	61317	1		39236
			CAMPERO TOYOTA				
ALCALDIA	LIVIANO	OML762	PRADO 2014	136063	1		39/765
			CAMPERO RENAULT				
			DUSTER DYNAMIQUE				
ALCALDIA	LIVIANO	OML936	4X4 2017	136056	1		39733

Página 21 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
CONCEJO	LIVIANO	FPZ424	CAMPERO TOYOTA 4 RUNNER 2019	135774	1		39921
CONCEJO	LIVIANO	FPZ425	CAMPERO TOYOTA PRADO 2019	136055	3		39739
CONCEJO	LIVIANO	FPZ552	CAMPERO TOYOTA PRADO 2021	135731	2		39736
CONCEJO	LIVIANO	OML439	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2019	62016	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML561	CAMPERO TOYOTA PRADO 2014		1		39739
CONCEJO	LIVIANO	OML574	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012		1	2 extintores	39921
CONCEJO	LIVIANO	OML630	CAMPERO TOYOTA PRADO 2012	135776	1		39765 39921
CONCEJO	LIVIANO	OML687	CAMPERO TOYOTA PRADO 2013	135731	1		39739
CONCEJO	LIVIANO	OML688	CAMPERO TOYOTA PRADO 2013	136066	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML702	CAMPERO TOYOTA PRADO 2014	136066	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML706	CAMPERO TOYOTA PRADO 2014	136066	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML770	CAMPERO TOYOTA PRADO 2015	137219	1		40312

Página 22 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

		EHICULOS /	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
CONCEJO	LIVIANO	OML771	CAMPERO TOYOTA PRADO 2014	135764	2		39921 39947
CONCESO	LIVIANO	OIVIL//I	CAMPERO TOYOTA	133704			33341
CONCEJO	LIVIANO	OML772	PRADO 2015	136059	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML794	CAMPERO TOYOTA PRADO 2015	62016	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML795	CAMPERO TOYOTA PRADO 2015	135764	2		39947
30110230	2.77.4.0	0.112733	CAMPERO TOYOTA	133701			00047
CONCEJO	LIVIANO	OML888	PRADO 2017	62016	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML889	CAMPERO TOYOTA PRADO 2017	136054	1		39765
CONCEJO	LIVIANO	OML979	CAMPERO TOYOTA PRADO 2019	136077	1		39777
CONCEJO	LIVIANO	OML980	CAMPERO TOYOTA PRADO 2019	62016	1		39765
CULTURA CIUDADANA	LIVIANO	OML526	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	135519	1		39611
CULTURA CIUDADANA	LIVIANO	OML566	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	135519	1		39611
DAGRD	LIVIANO	OML557	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	135708	1		39716
DAGRD	LIVIANO	OML558	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	135180	1		39559

Página 23 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

			CAMPERO TOYOTA				
DAGRD	LIVIANO	OML684	FORTUNER 2013	135775	1	39895	5
			CAMIONETA RENAULT				
			DUSTER DYNAMIQUE				
DESARROLLO ECONOMICO	LIVIANO	OML738	2013	135522	1	39634	4
			CAMIONETA TOYOTA				
DESARROLLO ECONOMICO	LIVIANO	OML840	HILUX 2017	135541	1	39716	6
			CAMPERO TOYOTA 4				
DESARROLLO ECONOMICO	LIVIANO	OML841	RUNNER SR5 2017	135502	1	39611	1
			CAMIONETA TOYOTA				
EDUCACION	LIVIANO	OML570	HILUX 2012	135179	1	39586	6
			CAMPERO TOYOTA				
EVALUACION Y CONTROL	LIVIANO	OML703	PRADO 2014	135540	1	39716	6
			CAMIONETA TOYOTA			39236	66
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL	LIVIANO	OML416	HILUX 2011	134796	1	39874	
			CAMPERO HYUNDAI				
GERENCIA DE ETNIAS	LIVIANO	OML358	TUCSON IX35 GL 2011	61311	1	39236	6
			CAMIONETA TOYOTA		-		
GERENCIA DEL CENTRO	LIVIANO	OML546	HILUX 2012	134795	1	39236	6
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA			MICROBUS HYUNDAI				
CIUDADANIA	LIVIANO	MOM749	H1 2009	61317	1	39236	6
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA			CAMIONETA TOYOTA				
CIUDADANIA	LIVIANO	OML534	HILUX 2012	61317	1	39236	6
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA			CAMIONETA TOYOTA				
CIUDADANIA	LIVIANO	OML564	HILUX 2012	61317	1	39236	6
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA			CAMPERO TOYOTA 4				
CIUDADANIA	LIVIANO	OML922	RUNNER SR5 2017	61317	1	39236	6
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	LIVIANO	OML629	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2013	136057	1	39733	,3

Página 24 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	V	EHICULOS A	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMIONETA TOYOTA				
HACIENDA	LIVIANO	OML527	HILUX 2012	135192	1		39586
UA CIENDA		0.4.700	CAMIONETA TOYOTA	425402			
HACIENDA	LIVIANO	OML700	HILUX 2014	135183	1		39559
			CAMPERO TOYOTA 4	40=400			
HACIENDA	LIVIANO	OML848	RUNNER SR5 2017	135192	1		39586
			CAMPERO HYUNDAI				
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	LIVIANO	OML346	TUCSON IX35 GL 2011	134790	1		39236
			CAMIONETA TOYOTA				
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	LIVIANO	OML528	HILUX 2012	135715	1		39716
			CAMIONETA TOYOTA				
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	LIVIANO	OML569	HILUX 2012	135189	1		39561
			CAMPERO RENAULT				
			DUSTER DYNAMIQUE				
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	LIVIANO	OML937	4X4 2017	134792	1		39236
			CAMIONETA TOYOTA				
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML417	HILUX 2011	135726	1		39716
			CAMIONETA TOYOTA				
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML516	HILUX 2011	135524	1		39634
			CAMIONETA TOYOTA				
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML519	HILUX 2011	135714	1		39716
			CAMIONETA TOYOTA				
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML533	HILUX 2011	135541	1		39716
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML568	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	135544	1		39716

Página 25 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	VEHICULOS ALCALDIA										
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión				
INIED A ESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML801	CAMIONETA TOYOTA	125522	4		00004				
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OIVILOUI	HILUX 2015 CAMIONETA TOYOTA	135532	1		39634				
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML803	HILUX 2015	135521	1		39634				
			CAMIONETA TOYOTA								
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML806	HILUX 2015	135542	1		39716				
			CAMPERO TOYOTA 4								
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML921	RUNNER SR5 2017	135731	1		39716				
			VIBROCOMPACTADOR								
			CATERPILLAR CS 431C								
INFRAESTRUCTURA FISICA	MAQUINARIA	COB38	1996		1		39634				
			CAMION MERCEDES								
INFRAESTRUCTURA FISICA	PESADO	OML310	BENZ 1720 2008		1		39634				
			VOLQUETA HINO								
INFRAESTRUCTURA FISICA	PESADO	OML435	FM8JLTD 2018	62030	1		39767				
			CAMPERO TOYOTA								
JUVENTUD	LIVIANO	OML495	FORTUNER 2011	135704	1		39765				
			COMPRESOR								
MEDIO AMBIENTE	EQUIPO	MAPE03	PORTATIL IR 185 2012	61334	1		39634				
			CAMIONETA BYD								
MEDIO AMBIENTE	LIVIANO	FPZ576	YUAN EV400 2022	135178	1		39559				
			CAMPERO TOYOTA				39559				
MEDIO AMBIENTE	LIVIANO	OML701	FORTUNER 2014	135178	1						

Página 26 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	V	/EHICULOS A	LCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
MEDIO AMBIENTE	LIVIANO	OML873	MICROBUS RENAULT NUEVO MASTER 2018	61334	1		39634
MEDIO AMBIENTE	MAQUINARIA	CPS20	MAQUINA CASE CX- 210 2008	61334	1		39634
MEDIO AMBIENTE	MAQUINARIA	MC047692	EXCAVADORA KOBELCO SK75-8 2016	61334	1		39634
MEDIO AMBIENTE	PESADO	FPZ539	TRACTOCAMION MERCEDES BENZ ACTROS 2651 LS 2021	61334	1		39634
MEDIO AMBIENTE	PESADO	OML224	VOLQUETA MERCEDES BENZ 1720 2008	61334	1		39634
MEDIO AMBIENTE	PESADO	OML510	CAMION INTERNATIONAL 7400 SBA 2012	61334	2	2 extintores ABC 20 lb + SKF 4 Kg	39634
MEDIO AMBIENTE	PESADO	OML618	VOLQUETA HINO FG8JGSE 2012	61334	1	3	39634
MEDIO AMBIENTE	PESADO	OML919	VOLQUETA CHEVROLET FVR 2018	61334	1		39634
MOVILIDAD	LIVIANO	FPZ579	CAMIONETA BYD YUAN EV400 2022	60142	1		39586
MOVILIDAD	LIVIANO	OMK608	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2004	61329	1		39586

Página 27 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	V	EHICULOS A	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OMK643	HILUX 2005	61329	1		39586
			AUTOMOVIL NISSAN				
MOVILIDAD	LIVIANO	OMK760	SENTRA 2005	135533	1		39634
			CAMIONETA NISSAN				
MOVILIDAD	LIVIANO	OMK785	D22 2006	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OMK860	HILUX 2007	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OMK861	HILUX 2007	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML055	HILUX 2008	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML056	HILUX 2008	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA	61329			39586
MOVILIDAD	LIVIANO	OML058	HILUX 2008	61346	2		39611
			AUTOMOVIL				
			CHEVROLET OPTRA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML237	2009	61329	1		39586
			AUTOMOVIL				
			CHEVROLET OPTRA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML238	2009	61329	1		39586
			CAMPERO HYUNDAI				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML345	TUCSON IX35 GL 2010	61329	1		39586

Página 28 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	V	EHICULOS A	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMIONETA				
		0141057	HYUNDAI TUCSON	64220			
MOVILIDAD	LIVIANO	OML357	IX35 GL 2011	61329	1		39586
			CAMPERO HYUNDAI				39586
MOVILIDAD	LIVIANO	OML364	TUCSON IX35 GL 2011	61329	1	62004	62004
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML445	HILUX 2019	61812	1		39634
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML446	HILUX 2019	61812	1		39634
			CAMPERO TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML496	FORTUNER 2011	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML529	HILUX 2012	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML545	HILUX 2012	61329	1		39586
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML673	HILUX 2013	61346	1		39611
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML676	HILUX 2013	61346	1		39611
			CAMIONETA TOYOTA				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML756	HILUX 2014	62004	1		39765
			CAMIONETA RENAULT				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML768	KANGOO ZE 2019	61812	1		39634

Página 29 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

VEHICULOS ALCALDIA									
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión		
			CAMIONETA RENAULT				39611		
MOVILIDAD	LIVIANO	OML769	KANGOO ZE 2019	61346	2	2	39634		
			CAMIONETA TOYOTA						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML834	HILUX 2017	61346	1		39611		
			CAMIONETA TOYOTA						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML836	HILUX 2017	61346	1		39611		
			CAMIONETA TOYOTA						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML837	HILUX 2017	61346	1		39611		
			CAMIONETA						
			CHEVROLET LUV D						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML856	MAX 2017	61329	1		39586		
			CAMPERO RENAULT						
			DUSTER DYNAMIQUE						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML934	4X4 2017	61329	1		39586		
			CAMIONETA						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML949	CHEVROLET NHR 2017	135533	1		39637		
			CAMIONETA RENAULT						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML989	KANGOO ZE 2019	61346	1		39611		
			CUADRICICLO						
			RENAULT TWIZY						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML991	TECHNIC 2019	61812	1		39634		
			CUADRICICLO						
			RENAULT TWIZY						
MOVILIDAD	LIVIANO	OML992	TECHNIC 2019	61812	1		39634		

Página 30 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	v	EHICULOS /	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CUADRICICLO				
			RENAULT TWIZY				
MOVILIDAD	LIVIANO	OML993	TECHNIC 2019	61812	1		39634
			CUADRICICLO				
			RENAULT TWIZY				39586
MOVILIDAD	LIVIANO	OML994	TECHNIC 2019	61329	2	61812	39634
			GRUA				
			INTERNATIONAL DT-				
MOVILIDAD	PESADO	OMK700	466 4300 2005		1		39586
			MICROBUS AGRALE				
MOVILIDAD	PESADO	OMK894	MA 6.0 TCA 2007	61329	1		39586
			MICROBUS				
MOVILIDAD	PESADO	OML063	CHEVROLET NPR 2008	61329	1		39586
			CAMION FORD				
MOVILIDAD	PESADO	OML078	CARGO 815 2008	61812	1		39634
			CAMION FORD				
MOVILIDAD	PESADO	OML082	CARGO 1721 2008	61812	1		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML412	NQR 2011	61812	1		39634
			BUS INTERNATIONAL				
MOVILIDAD	PESADO	OML611	MIDI-BUS 3100 2012	61812	2		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML679	FVZ 2013	61812	1		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML680	NPR 2013	61812	1		39634

Página 31 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	V	EHICULOS A	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			BUS HINO FC9JKSZ				
MOVILIDAD	PESADO	OML726	2013	61812	2		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML744	NKR 2015	61329	1		39586
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML757	NQR 2014	61812	1		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML758	NQR 2014	61812	1		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML759	NQR 2014	61812	1		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML760	NQR 2014	61329	1		39586
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML761	NQR 2014	62004	2		39765
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML853	NQR 2017	62004	1		39765
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML854	NQR 2017	62004	2		39765
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML855	NQR 2017	135533	1		39634
			CAMION CHEVROLET				
MOVILIDAD	PESADO	OML858	NQR 2017	62004	2		39765
			CAMIONETA TOYOTA				
PARTICIPACION CIUDADANA	LIVIANO	OML531	HILUX 2012	135745	1		39733

Página 32 de 45

# Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	VEHICULOS ALCALDIA										
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión				
PARTICIPACION CIUDADANA	LIVIANO	OML741	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2013	135745	1		39733				
PLANEACION	LIVIANO	OML368	CAMPERO HYUNDAI TUCSON IX35 GL 2011	61311	1		39236				
PLANEACION	LIVIANO	OML530	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	135177	1		39559				
PLANEACION	LIVIANO	OML535	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2011	135731	1		39716				
PLANEACION	LIVIANO	OML827	CAMPERO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2017	135512	1		39604				
PLANEACION	LIVIANO	OML843	CAMPERO TOYOTA 4 RUNNER SR5 2017	135177	1		39599				
PLANEACION	LIVIANO	OML933	CAMPERO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2017	135185	1		39559				
PRIVADA	LIVIANO	OML347	CAMPERO HYUNDAI TUCSON IX35 GL 2011	135513	1		39604				
PRIVADA	LIVIANO	OML349	CAMPERO HYUNDAI TUCSON IX35 GL 2011	135734	2	2 Extintores de 5 Lb	39733				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	FPZ434	CAMPERO RENAULT DUSTER 2020		1		39767				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	FPZ435	CAMPERO RENAULT DUSTER 2020		1		39874				

Página 33 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

	v	EHICULOS /	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMPERO RENAULT				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	FPZ436	DUSTER 2020	62017	1		39767
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	FPZ437	CAMPERO RENAULT DUSTER 2020	62030	1		39874
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	FPZ438	CAMPERO RENAULT DUSTER 2020	62017	1		39767
			CAMIONETA CHEVROLET LUV D				00101
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML081	MAX 3.0 2008	62017	1		39767
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML335	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2010	62017	1		39767
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML338	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2010	62017	1	CAMILO ESCOBAR JESUS ELADIO AUTIRZA X CAMBIO DE SECRETARIA	39767
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML356	CAMPERO HYUNDAI TUCSON IX35 GL 2010	62017	1		39767
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML380	CAMPERO HYUNDAI TUCSON IX35 GL 2011	136056	1		39733
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML508	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012		1	62030	39561 39874

Página 34 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

		EHICULOS A	ALCALDIA				
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML537	HILUX 2011	62030	1		39874
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML538	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2012	62030	1		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML539	HILUX 2011	62030	1		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML540	HILUX 2011	62017	1		39767
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML541	HILUX 2012	62030	1		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML542	HILUX 2012	62017	1		39767
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML543	HILUX 2012	62017	1		38767
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML544	HILUX 2012	62017	1		39767
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML563	HILUX 2012	62030	1		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML571	HILUX 2012	62030	1		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML572	HILUX 2012	62030	1		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML573	HILUX 2012	62017	1		39767

Página 35 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

VEHICULOS ALCALDIA							
					Cantidad		
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Extintor	OBSERVACION	remisión
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML577	HILUX 2012	62004	1		39765
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML578	HILUX 2012	62017	1		39767
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML580	HILUX 2012	62017	1		39767
			CAMIONETA TOYOTA				39765
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML582	HILUX 2012	62030	3		39874
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML585	HILUX 2012	62017	1		39767
			CAMIONETA TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML601	HILUX 2012	62030	1		39874
			CAMPERO TOYOTA				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML721	PRADO 2015	135733	1		39765
			CAMIONETA RENAULT				
			DUSTER DYNAMIQUE				
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	LIVIANO	OML737	2013	62017	1		39767
			CAMIONETA BYD				
SUMINISTROS Y SERVICIOS	LIVIANO	FPZ575	YUAN EV400 2022	61311	2		39236
			CAMIONETA TOYOTA				
SUMINISTROS Y SERVICIOS	LIVIANO	OML518	HILUX 2011	61311	1		39236
			CAMIONETA TOYOTA				
SUMINISTROS Y SERVICIOS	LIVIANO	OML567	HILUX 2012	61311	1		39236
			CAMIONETA TOYOTA				
SUMINISTROS Y SERVICIOS	LIVIANO	OML581	HILUX 2012	134796	1		39236

Página 36 de 45

### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

VEHICULOS ALCALDIA								
Dependencia	Tipo de Vehículo	Placa	Descripción	Recibo	Cantidad Extintor	OBSERVACION	remisión	
			CAMPERO TOYOTA					
SUMINISTROS Y SERVICIOS	LIVIANO	OML631	PRADO 2012	61311	1		39236	
			CAMPERO RENAULT					
			DUSTER DYNAMIQUE					
SUMINISTROS Y SERVICIOS	LIVIANO	OML935	4X4 2017	134796	1		39236	
INFRAESTRUCTURA FISICA	LIVIANO	OML 502		135524	1		39634	
MOVILIDAD	LIVIANO	OML692		61329	1		39586	
	LIVIANO	OML 791			1		39947	

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría

Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 14

- Porcentaje final de ejecución física del contrato es del 99.985%
- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo). No aplica

El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$432.890
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$1.219.107
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$562.756
Total general	\$2.214.753

Nota: mediante el presente informe se aclara que debido a un error de digitación en el detalle de la modificación N° 2 de la orden de compra se incluyó como fecha de terminación el 30 de marzo de 2023, siendo la fecha real el 31 de marzo 2023

Detalle o justificación de la aclaración	
Ampliación N° 02 por dos (2) meses, desde el 01 de febrero al 30 de marzo de 2023, ambas fechas inclusive. Adición N° 1 por valor de 6 millones de pesos ML.	!

#### 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

 Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

SEGURIDAD SOCIAL					
Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril 2022	7835936599	\$7.994.500	\$24.078.100	\$1.597.300	\$40.596.400

Página 38 de 45

#### FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 14

Mayo 2022	7839436930	\$11.883.000	\$29.163.800	\$1.528.900	\$52.343.300		
Junio 2022	7844852977	\$11.985.100	\$29.422.200	\$1.742.600	\$53.247.700		
SEGURIDAD SOCIAL							
Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo		
Julio 2022	7848200192	\$8.614.700	\$26.588.600	\$1.526.500	\$44.394.300		
Agosto 2022	7851623886	\$7.678.500	\$26.489.000	\$1.463.000	\$42.727.000		
Septiembre 2022	7855228981	\$9.753.400	\$29.055.400	\$1.969.700	\$49.449.500		
Octubre 2022	7857250666	\$13.796.600	\$35.346.500	\$2.154.800	\$64.422.900		
Noviembre 2022	7860881103	\$11.168.800	\$32.214.500	\$2.079.500	\$55.121.100		
Diciembre 2022	7866045374	\$11.963.700	\$34.148.500	\$1.893.400	\$58.186.500		
Enero 2023	7868173965	\$13.640.200	\$39.617.800	\$2.105.500	\$67.135.600		
Febrero 2023	7873848903	\$9.788.300	\$34.509.400	\$2.080.700	\$55.313900		
Marzo2023	7875881088	\$15.665.400	\$39.406.200	\$2.172.100	\$71.133.900		

• Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01 agosto 2022	Últimos 6 meses hasta el 31 de julio de 2022	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal Tarjeta profesional 28448T
01 septiembre 2022	Últimos 6 meses hasta el 30 de agosto de 2022	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal Tarjeta profesional 28448T
03 octubre 2022	Últimos 6 meses hasta el 30 de septiembre de 2022	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal Tarjeta profesional 28448T
02 de noviembre 2022	Últimos 6 meses hasta el 01 de noviembre de 2022	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal Tarjeta profesional 28448T
01 de diciembre 2022	Últimos 6 meses hasta el 30 de noviembre de 2022	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal Tarjeta profesional 28448T
03 de abril 2023	Últimos 6 meses hasta el 30 de marzo de 2023	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal Tarjeta profesional 28448T

 Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: No aplica

Página 39 de 45

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No aplica.
- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:

MODIFICACIONES					
Modificación N° 1	Ampliación N°1 por un (1) mes	01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023			
Modificación N° 2	Ampliación N°2 dos (2) meses	01 febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023			
	Adición N° 1	Seis millones de pesos ML (\$6.000.000)			

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión, No se presentaron durante la ejecución.
- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación. No se presentaron
- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato. No aplica
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14



 Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. No fue auditado.

#### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pos pre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	70700000	212020100400	1000000	4000109184	9014534	4700054397
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000109184	9014534	4700054397

#### Imputación del gasto para la adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pos pre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112574	9014805	4700054864

• Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales

PEDIDO	DEPENDENCIA	PROYECTO	VALOR PEDIDO	SALDO
4700054397	Suministros y Serv	1000000 Programa de gastos	\$45.424.216	\$2.104.943

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

#### Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700054397	MEF-26133	12 SEP 2022	5000681657	\$4.835.878
4700054397	MEF-27156	14 OCT 2022	5000685345	\$15.990.313
4700054397	MEF-28075	22 NOV 2022	5000689325	\$14.968.223
4700054397	MEF-28741	14 DIC 2022	5000693930	\$7.524.859
4700054397	MEF-31992	18 ABR 2023	5000701242	\$2.104.940
4700054864			5000701255	\$5.992.127

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuesta I (Pedido)	Grupo de compras	Denominaci ón Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094216	4700054397	235	Suministros y serv	1000000	Program a de gastos	\$45.424.216	\$45.424.213	\$3
4600094216	4700054864	235	Suministros y ser	1000000	Program a de gastos	\$6.000.000	\$5.992.127	\$7.873

#### • Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$45.424.216
Adiciones	\$6.000.000
Total valor del contrato más adiciones	\$51.424.216
Pagos Realizados (Acumulado)	\$43.319.273
Pago autorizado del periodo	\$8.097.067
Porcentaje de ejecución financiera	99.98%

El contrato cuenta con un saldo por valor de siente mil ochocientos setenta y seis pesos (\$7.876) el cual se libera con la liquidación del mismo.

Página 42 de 45

#### Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14



#### Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094216									
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN MAYO - AGOSTO 2022				
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
Suministro recarga y mantenimiento de extintores	\$51.424.216	Pesos	1	\$51.424.216	\$ 4.835.878,00	\$ 4.835.878,00	9,40%	9,40%	
						EJECUCIÓN SEP	TIEMBRE 2022		
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$ 15.990.313,00	\$ 20.826.191,00	31.09%	40,50%	
				EJECUCIÓN OCTUBRE 2022					
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$ 14.968.223,00	\$ 35.794.414,00	29,11%	69,61%	
						EJECUCIÓN NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$ 7.524.859,00	\$ 43.319.273,00	14,63%	84,24%	
						EJECUCIÓN ENER	O - MARZO 2023		
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					\$ 8.097.067,00	\$ 51.416.340,00	15,75%	99,98%	

#### FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. No se presentó
- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. No se presentó.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó

Nombre	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura	de la Póliza	Fecha de	Valor Amparado	
Aseguradora	N POIIZA		Desde	Hasta	Aprobación de la Garantía		
Seguros M-1000168622		Calidad	13 mayo 2022	30 junio 2023	16 mayo 2022	\$4.542.421	
Mundial	W-1000100022	Cumplimiento	13 mayo 2022	30 junio 2023	16 mayo 2022	\$4.542.421	
DATOS DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 -AMPLIACIÓN							
Nombre	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de	Valor	
Aseguradora			Desde	Hasta	Aprobación de la Garantía	Amparado	
Seguros Mundial	M-1000168622 Anexo 01	Calidad	27 diciembre 2022	31 julio 2023	31 enero 2023	\$4.542.421	
		Cumplimiento	27 diciembre 2022	31 julio 2023	31 enero 2023	\$4.542.421	
DATOS DE LA MODIFICACIÓN N° 2 –ADICIÓN N° 1 Y AMPLIACIÓN N° 2							
Nombre	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de	Valor	
Aseguradora			Desde	Hasta	Aprobación de la Garantía	Amparado	
Seguros	M-1000168622 Anexo 02	Calidad	30 enero 2023	30 septiembre 2023	15 febrero 2023	\$5.142.421	
Mundial		Cumplimiento	30 enero 2023	30 septiembre 2023	15 febrero 2023	\$5.142.421	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$8.097.067

➤ De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.98%.

Página 44 de 45

#### FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Versión 14

- ➤ Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- ➤ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Nota: mediante el presente informe se aclara que debido a un error de digitación en el detalle de la modificación N° 2 de la orden de compra se incluyó como fecha de terminación el 30 de marzo de 2023, siendo la fecha real el 31 de marzo 2023

Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes de abril, del año dos mil veintitrés (2023).

FERDY DIANEY MARIN SANCHEZ

Supervisor y/o Interventor

Apoyo a la Supervisión	Apoyo jurídico	Apoyo Administrativo y Financiero		
AIDA PATRICIA GONZÁLEZ MONDRAGÓN	Santiago Ruiz López	Algordio Golfo G. Alejandro Cortes Gaviria		