



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)

**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: NOVIEMBRE Año: 2024

**CONTRATO N°.** Orden de Compra 131458

**CONTRATISTA:** Unión Temporal Intendencia 2021

**VALOR DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$280.136.472,00)

**FORMA DE PAGO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad compradora para el trámite), con cargo PAC DICIEMBRE 2024, de acuerdo con la facturación.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 30. Mes JULIO. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de JULIO 2024 hasta el 21 de NOVIEMBRE 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 82.46%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS</b> (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_\_ Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

**(Enviado por el Contratista a través de documento de fecha 23 de octubre de 2024)**

<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>			<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Entrega</b>	
VISITA DE VERIFICACIÓN MATERIA PRIMA	CONTRATISTA / SUBDIRECCIÓN CALIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	16-09-2024	100%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA / SUBDIRECCIÓN CALIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	02-10-2024	100%
SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA / SUBDIRECCIÓN CALIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	18-10-2024	100%
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS SOBRE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA	05-11-2024	0%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA / SUBDIRECCIÓN CALIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	13-11-2024	0%
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS SOBRE PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA	18-11-2024	0%
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 100% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA / SUBDIRECCIÓN CALIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	19-11-2024	0%



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA / SUBDIRECCIÓN CALIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-11-2024	0%
--------------------------	--	------------	----

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

- I. **SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO (18 de octubre de 2024):** Se realiza la segunda verificación sobre el lote de calzado de calle en material sintético, así:

Lote total (Cantidad numérica)	- CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO: 2.892
Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica)	CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO: 58

Con concepto CONFORME en cuanto al cumplimiento de requisitos generales a la norma NTMD-0093-A5

**CONCEPTO (Marcar con X):**

<input checked="" type="checkbox"/>	Los Elementos <b>CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote <b>CUMPLE</b> los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
<input type="checkbox"/>	Los Elementos <b>NO CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote <b>NO CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

Se adjunta acta como soporte.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SOBRE MATERIA PRIMA
2. VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SOBRE MATERIA PRIMA.
3. VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO
4. ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS SOBRE PRODUCTO TERMINADO
5. MUESTREO 100%
6. ENTREGA ELEMENTOS
7. REALIZAR EL RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO Y LIQUIDACIÓN

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3 GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA SUPERVISOR SUPLENTE
FIRMA:	
C.C. No.	1110553880
DEPENDENCIA:	DILOS

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JELOG-FR-325</b>
	<b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-09-2021</b>

Fecha	18 de Octubre de 2024
Contrato No:	Orden de Compra No. 131458
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL 2021
Elemento Inspeccionado:	- CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0093-A5

Acta visita Técnica:  2% Requisitos generales, empaque y rotulado  
 100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)

- CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO:

2.892

Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica)

CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO:

58

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Numero de aceptación (Muestras que Cumplen)	Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen)
Requisitos generales, empaque y rotulado:  CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO	2	○	○

CONCEPTO (Marcar con X):

<input checked="" type="checkbox"/>	Los Elementos <b>CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote <b>CUMPLE</b> los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
<input type="checkbox"/>	Los Elementos <b>NO CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote <b>NO CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION																				
MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO CONFORME (-) NO CONFORME (X):																				
No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(2)	CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO																			
Defectos por muestra																				
Resultado conforme (X) no conforme. (-)	-	-																		



Total, muestras defectuosas: 0

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

2. LOS ELEMENTOS NO ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como defectuosas, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:

NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCION DEL DEFECTO	CORREGIBLE	
			SI	NO
-	-	}	2	2
-	-			

Recomendaciones y/o conclusiones (si aplica):

De acuerdo a la visita realizada en compañía del señor \_\_\_\_\_ el día 18 de Octubre de 2024, se realiza la visita de inspección de los requisitos generales, requisitos generales de empaque y rotulado de lo anterior se puede evidenciar lo siguiente, es importante resaltar que al final se anexa registro fotográfico:

#### Requisitos Generales a evaluar:

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Dimensionales	X		cumple con lo requerido en la norma.
3.1.2	Tallas	X		cumple con lo requerido en la norma.
3.1.3	Horma	X		cumple con lo requerido en la norma.
3.1.4	Color	X		cumple "
3.1.5	Suela	X		cumple "
3.1.6	Capellada	X		cumple "
3.1.7	Costuras	X		cumple "
3.1.7.1	Costuras de la Lengüeta	X		cumple "

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JELOG-FR-325</b>
	<b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-09-2021</b>

3.1.7.2	Costuras de las Cordoneras	X		cumple con lo requerido en la norma	
3.1.8	Cordones	X		u	u
3.1.9	Lengüeta	X		u	u
3.1.10	Ojales	X		u	u
3.1.11	Forro de la Capellada	X		u	u
3.1.12	Forro de Talón	X		u	u
3.1.13	Forro de Sobreplantilla	X		u	u
3.1.14	Sobreplantilla	X		u	u
3.1.15	Puntera y Contrafuerte	X		u	u
3.1.16	Plantilla de Armado	X		u	u
3.1.17	Sistema de Ensamble	X		u	u

Se tomaron 2 pares de zapatos talla #41 y talla #38 talla 41 cumple medida de horma. talla 38

Se inspecciona el 100% de requisitos generales cumpliendo con lo requerido en la norma.

número 13.1.18 su acabado y presentación se realizan recomendaciones como por ejemplo los residuos de pegante.

No se evidencia rotulado individual ni rotulado colectivo, se recomienda incluir o tener en cuenta el código QR para los rotulos.

Pendiente definir tamaño de la caja de empaque colectivo.

Se anexa registro fotográfico.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JELOG-FR-325</b>
	<b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-09-2021</b>



El señor Sra. Magaly Gonzalez, representante legal de la empresa, declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (2%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del CONCEPTO final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

		
T2. Villamil Perdomo Norma Y.	T3. Gómez Manchoki Luisa Fda	Magaly Gonzalez Velandía. Magaly Gonzalez Velandía. 51.69218.
<b>Evaluador Técnico</b>	<b>Supervisor del contrato</b>	<b>Contratista</b>

# UNION TEMPORAL INTENDECIA 2021

Bogotá 23 de octubre de 2024

Señores  
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**  
Ciudad

**REFERENCIA:** PLAN MAESTRO OC 131458 CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE EN MATERIAL SINTETICO

Cordial saludo

Conforme a la Orden de compra de la referencia, me permito adjuntar plan maestro de producción para los fines pertinentes

ELEMENTO	NORMA TÉCNICA
CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE EN MATERIAL SINTETICO	NTMD-0093-A5

CANTIDAD 2.892 PARES

ELEMENTO	CANTIDAD UND	CONSUMO TOTAL	
OJETES	20	57.840	UNIDAD
CAMBRION	1	5.784	PARES
PLANTILLA PALMILLA	1 POR PAR	2.892	PARES
RECUÑO	1 POR PAR	2.892	PARES
CORDONES	1	5.784	PARES
HILOS	6 MTS POR PAR	17.352	METROS
FORRO CAPELLADA	0,038 6	III	METROS
FORRO TALON	0,016	46	METROS
FORRO SOBREPLANTILLA	0,059	170	METROS
SOBREPLANTILLA	1 POR PAR	2.892	PARES
PUNTERA Y CONTRAFUERTE	1 POR PAR	2.892	PARES

# UNION TEMPORAL INTENDECIA 2021

CAPELLADA	0,0026	7	ROLLOS
SUELA/PROBETAS	1POR PAR	2.892	PARES

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


- MUESTREO MATERIA PRIMA: 16 de septiembre de 2024
- VERIFICACION 2%: 02 de octubre de 2024
- VERIFICACION POR SEGUNDA VEZ DEL 2%: 18 de octubre de 2024
- ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS MATERIA PRIMA: 05 de noviembre de 2024
- MUESTREO 80%: 13 de noviembre de 2024
- ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO TERMINADO: 18 noviembre de 2024
- MUESTREO 100%: 19 de noviembre de 2024
- ENTREGA ELEMENTOS: 20 de noviembre de 2024

CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA: CAPACIDAD DE 80 PARES DIARIOS TURNOS DE PRODUCCION: 1 TURNO

LABORATORIOS A UTILIZAR: BLANCEC, M&G.

Las instalaciones donde se realizará la producción de los elementos son las siguientes:  
Calle 20s #24f18 piso 3 - Bogotá

Atentamente;



**GERMAN BUITRAGO MEJÍA**

CC. 79.466.110 DE BOGOTÁ D.C.

Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL INTENDENCIA 2021