



Bogotá, 29 de octubre de 2025

Señores
FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
Ciudad

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos enviar respuesta punto a punto a cada una de las observaciones realizadas en su documento FAC-S-2025-040168-CE

1- SISTEMA DE EVACUACION DE GASES

El horno entregado a la entidad cuenta con punto de salida de gases el cual está localizado en la parte superior izquierda del horno, para monóxido de carbono hasta el punto 0, mas no cuenta con el ducto ya que este ducto se adecua de acuerdo a las necesidades del cliente

2- PUERTA DEL HORNO

El día de entrega del horno nuestro técnico Harley Sánchez informo al Sr Giovanni que el piso se encontraba en desnivel, se solicitó la nivelación del para que la puerta del horno quedara nivelada; recalamos que el horno no presenta fuga de gases ya que maneja Cámara de combustión y no hay contaminación cruzada

3- EMPALMES DE LA PUERTA

Las separaciones que presenta el horno son mínimas por la construcción del mismo y no afecta ni produce fugas de gas ya que cuenta con Cámara de Combustión.

4- VIDRIO TEMPLADO DEL HORNO

El vidrio se compró en una empresa certificada donde se puede verificar la calidad del vidrio (se anexa factura de compra)

5- ESCALIBADORES

Los espacios entre las bandejas no afectan el funcionamiento del horno, se cumple con las especificaciones de 12 latas

6- CAUCHO DE SELLADO DE LA PUERTA

El caucho instalado en el horno es de alta temperatura siliconado resistente a altas temperaturas de más de 400 a 500 grados y es el caucho con mayor calidad para la utilización de hornos en Colombia



7- MARCACION DEL HORNO

Se realizará por parte de nuestro técnico

8- MANUAL DE INSTRUCCIONES

Recalcamos que el equipo que se entregó cumple con las características que se encuentran registradas en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente; se recomienda el mantenimiento cada tres meses, para cambio de elementos de desgaste formal de uso y así evitar:

- Fugas de gas y riesgos de explosión
- Emisión de monóxido de carbono al ambiente laboral
- Riesgos de quemaduras a los operarios
- Daños materiales a las instalaciones

Atentamente.

JIMMY ARENAS VELASCO
C.C. 80.048.498
Tel 311 8108726