

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	2
		Vigencia:	03-09-2021

Fecha	30 de junio de 2023
Contrato No:	OC No 105257
Contratista:	BACET GROUP S.A.S
Elemento Inspeccionado:	BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0099-A6

Acta visita Técnica:	☐	2% Requisitos generales, empaque y rotulado
	☐	80% Requisitos generales, empaque y rotulado
	☒	100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)	3.000
Muestra 2% , 80% o 100% (Cantidad numérica)	3.000

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Numero de aceptación (Muestras que Cumplen)	Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen)
Requisitos Generales, Empaque y rotulado	20	03	04

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
X	El lote CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION																				
MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO																				
CONFORME (-) NO CONFORME (X):																				
No. Muestra (20)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Defectos por muestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado (-) conforme (X) no conforme																				
No. muestra	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme																				
Total, muestras defectuosas: <u>0</u>																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	2
		Vigencia:	03-09-2021

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA ☒
2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA ☐

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como **defectuosas**, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:

NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCION DEL DEFECTO	CORREGIBLE	
			SI	NO

Recomendaciones y/o conclusiones (si aplica):

De acuerdo a la visita realizada en compañía del señor T1. AGUSTIN BERNAL supervisor principal del contrato el día 30 de junio de 2023, se realiza la visita de inspección de los requisitos generales, requisitos generales de empaque, rotulado y la verificación de las plantillas que se tenían novedad se anexa registro fotográfico.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	2
		Vigencia:	03-09-2021

--

La señora NANCY GARCIA CASTRO, representante de la empresa BACET GROUP S.A.S, declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (100%) requisitos generales, empaque y rotulado.



En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Se anexa registro fotográfico.

Para constancia firman:

		
CT. RIAÑO PARRA GINA Evaluador Técnico	T1. BERNAL LAVERDE AGUSTIN Supervisor del contrato	NANCY GARCÍA CASTRO Representante Legal Contratista

Registro Fotográfico















REMISION


No. 184-2023

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA - FAC										Fecha: 30/06/2023									
Nit:										Orden de Compra: 198357									
Telefono:										Vendedor:									
Direccion de entrega: Aeropuerto Catam										Ciudad: Bogota									

Ref.	Descripcion	Color	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Cantidad Total	Valor Unitario
1	BOYA DE COMBATE MEDIA CANA VULCANIZADA	Negro	30		450	180	570	753	502	209	43	15	7	2	2.761	
															0	
															0	
															0	
															0	
															2.761	

Observaciones:

Entregado Por


 Marybel Sandoval
 BACEL GROUP S.A.S.

Recibido Por

Firma _____
 Nombre y Apellido _____
 Cedula _____
 Orado _____
 Cargo _____
 Fecha Hora _____

BOSE PERICHAL, Carrera 19 E No. 25 Sur 347-7601-1111111111 Bogota, Colombia
 BOYBOL, Calle 812 Sur No. 21-1111 Bogota





BACET GROUP S.A.S

Nit No. 900.869.049

Carrera 19B No 26 Sur 34
Bogotá - Cundinamarca

Orden de Compra

No 105257

E. Contratante:

FAC

Fecha inicio:

Febrero 23 de 2023

Fecha Vencimiento:

Junio 30 de 2023

CONTENIDO DE EMPAQUE

**Producto: Bota de Combate media caña
sistema Vulcanizado Negra**

TALLA	CANTIDAD	CONSECUTIVOS
45	5	2943-2947

CAJA No. 566